

Odběratel

Strojírenský zkušební ústav, s.p.
Hudcova 424/56b
621 00 Brno - Medlánky
IČO 00001490 DIČ CZ00001490
AXXIV 645, Krajský soud v Brně

Dodavatel

AZ SERVIS, a.s.

Pražákova 1008/69
639 00 Brno - Štýřice
CZECH REPUBLIC

IČ 25581309

DIČ CZ25581309

Oprava vozidla ŠKODA Superb

Podle všeobecně platných ustanovení občanského zákoníku objednáváme u Vás:

1. Oprava vozidla ŠKODA Superbspecifikace:

oprava spojky, parkovacího sensoru a provedení pravidelného servisu

Bližší technické informace k opravě vozidla poskytně

Předběžný odhad ceny: 75 000,- Kč bez DPH

Předpokládaný termín opravy: listopad 2024

Cena celkem bez DPH

75 000,00

CZK