

Doklad OBJ8812 - 11		Číslo objednávky 0011881224				
ODBĚRATEL Univerzita Karlova Správa budov a zařízení Ovocný trh 560/5 116 36 Praha 1 Česká republika IČ 00216208 DIČ CZ00216208 Typ Vysoká škola (veřejná, státní)		DODAVATEL Domanský s.r.o. Českobrodská 566 198 00Praha 14 Česká republika IČ 62914910 DIČ CZ62914910				
		Datum vystavení		10.07.2024	Číslo jednací	
					Smlouva	
		Požadujeme :				
		Termín dodání				
		Způsob dopravy				
		Způsob platby				
Splatnost faktury		21 dnů				
Položka	Množství MJ	%DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH	
Objednávám u vás výměnu zadní uzávěrky diferenciálu, výměnu oleje a diagnostiku u služebního vozidla Toyota Hilux, RZ 3AD 1447. Předpokládaná cena opravy činí cca 62000,- Kč bez DPH. "V případě přenesené daňové povinnosti dle § 92e Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, uvádějte ve faktuře kód CZ CPA a text - "Daň odvede zákazník". Neplátce DPH uveďte text - "Nejsem plátce DPH". Na daňový doklad uvádějte číslo naší objednávky."						
Oprava vozidla Toyota Hilux, RZ 3AD1447	1.00	21	62 000.00	13 020.00	75 020.00	
Maximální cena v Kč					75 020.00	
Vystavil(a) Ing. Jan Štamberk Telefon: 224 491 456 E-mail: jan.stamberk@ruk.cuni.cz						

Na faktuře uvádějte číslo objednávky, jinak Vám může být faktura vrácena.

Příkazce operace
Ing. Antonín Rezek
ředitel SBZ UK

Správce rozpočtu
Radomíra Baumannová
ekonom SBZ UK

Za dodavatele:

objednávku akceptujeme.

.....
datum

.....
podpis