


STARMON	Z 712	Záznam o pasivní reklamaci	Evidenční číslo
			0833/24


Hlášení reklamace

Datum	13.07.2024	Čas	15:02
Typ zařízení	ASDEK		
Místo	Tuklaty 2TK		
Popis reklamace	Chyba testu 24		
Hlásil	zebezpečovací Tuklaty	Zadal	Tomáš Adamec

Oprava

Příčina	POŠKOZENÝ SNÍMAČ CPMA1		
Popis opravy	14.7.2024 - zjištěna voda v konektoru snímače CPMA1 - vysušení konektoru - qtest v pořádku 17.7.2024 - chyba 24 se stále objevuje 5.8.2024 - led nesvítil, M24=480mV, qtest ch 24, kontrola konektorů ok - zapojení pouze CPMA1 - qtest ch 24 a 25, při přepojování kabelů byla vidět vytékající voda ze snímače CPMA1 - vadný snímač CPMA1 14.8.2024 - VÝMĚNA VADNÉHO SNÍMAČE CPMA1 ZA SERVISNÍ - ODKOLŠENÍ 14.11.2024 - INSTALACE OPRAVENÉHO SNÍMAČE CPMA1, PROJEKTEM, ODKOLŠENÍ		
Spotřebovaný materiál			
Datum		Opravit	

Převzetí opravy zákazníkem

Vyjádření			
Datum		Podpis, razítko	STARMON, UTI 

Hodnocení

Náklady	Materiál	Práce	Cestovní náklady	Celkem
	49037,-	13409,-	9904,-	72344,-
Kategorie	POZÁRČENÍ		Poznámka	
Opatření				
Datum		Schválil		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5140273

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f9f201b3-ec3a-4927-8b92-20dc57f6a949

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Romana ROUPCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.11.2024 08:10:27

Hash komponenty: e5664de8975d30b788fe3cbc392f2157dde1536bfd19693207a8e27d611fb634

Hashovací funkce: sha256Hex



15bb608b-0542-4033-8591-754b1ddf5d93