

STARMØN	Z 712	Záznam o pasivní reklamaci	Evidenční číslo 0053/24
---------	-------	----------------------------	----------------------------

Hlášení reklamace

Datum	16.01.2024	Čas	10:21
Typ zařízení	ASDEK		
Místo	Přibyslav		
Popis reklamace	opakovaná hlášení chyby 222		

Hlásil	SSZT pohotovost	Zadal	
--------	-----------------	-------	--

Oprava

Příčina	chyba snímače HABD1		
Popis opravy	16.1.2024 - chyba snímače HABD1 - nezavírá se clonka - chyby na snímači HABD1 ve dvou případech vedly k falešným alarmům - zakázání snímačů IHL na PC IH, JKP a 2LST 14.2.2024 - výměna vadného snímače HABD1 SN: 153256 za servisní SN:154010 - provedena kalibrace snímače HABD1, odzkoušení funkčnosti - Provedena výměna snímače HABD1 SN 154010 za opravený SN:153256		
Spotřebovaný materiál			

Datum		Opravitel	
-------	--	-----------	--

Převzetí opravy zákazníkem

Vyjádření			
-----------	--	--	--

Datum		Podpis, razítko	
-------	--	-----------------	--

Hodnocení

Náklady	Materiál	Práce	Cestovní náklady	Celkem
	158387,-	7450,-	5140,-	170977,-

Kategorie	POZÁRUCHNÍ	Poznámka	
-----------	------------	----------	--

Opatření			
----------	--	--	--

Datum		Schválil	
-------	--	----------	--

STARMOON	Z712	Záznam o pasivní reklamaci	Evidenční číslo 1408/24
----------	------	----------------------------	----------------------------

Hlášení reklamace

Datum	15.11.2024	Čas	9:30
Typ zařízení	ASDEK		
Místo	Příbyslav		
Popis reklamace	Při PP výměna baterií v UPS pro PC PHX.		

Hlásil	Zadal
--------	-------

Oprava

Příčina	vadné akumulátory
Popis opravy	Výměna 9ks akumulátorů
Spotřebovaný materiál	AKUMULÁTOR 12V (7,2 AH - 4 ks)

Datum	Opravil
-------	---------

Převzetí opravy zákazníkem

Vyjádření	
-----------	--

Datum	Podpis, razítko
-------	-----------------

Hodnocení

Náklady	Materiál	Práce	Cestovní náklady	Celkem
	4923,-	2480,-	---	7403,-

Kategorie	POZÁŘNOVÝ	Poznámka
-----------	-----------	----------

Opatření	
----------	--

Datum	Schválil
-------	----------