

Technická specifikace cenového rozpočtu

	popis	množství	dodávka + montáž
Budova K:	2 NP [REDACTED]		
	únik K 800 5/4"	kpl	2820
	WC - únik T - kus 1"	kpl	1990
	celkem:		4 810,00 Kč
	5 NP [REDACTED]		
	plynoměr únik na spojích vstupu do plynoměru	kpl	1790
	celkem:		1 790,00 Kč
	5 NP [REDACTED]		
	plynoměr únik na vstupu	kpl	1390
	výměna K 800 (byt)	ks	2980
	sporák na pevno K 800	kpl	3300
	celkem:		6 280,00 Kč
	přízemí (bourací práce) potrubí ve zabudováno ve zdivu	kpl	5 500,00
	výměna uzávěru u plynoměru	kpl	3 560,00
	celkem:		9 060,00 Kč
Budova R:	Kotelna		
	vstup do filtru + kontrola spojů 2"	kpl	6880
	regulátory ALZ - demontáž	kpl	4200
	regulátor Mesura B25	kpl	9800
	celkem:		20 880,00 Kč
	3NP [REDACTED]	kpl	3550
	únik na plynoměru	kpl	3850
	únik na T-Kusu	kpl	2550
	celkem:		9 950,00 Kč
Budova C:	zaslepení potrubí v průchodu navařzení zátky	kpl	3700
	uzavření o odplynění stávajícího řadu	kpl	1500
	výkop pro zaslepení v průchodu 1,5x1,5x0,5	kpl	8000
	celkem:		13 200,00 Kč
Celkem:			65 970,00 Kč

V Praze dne 21.6.2017

[REDACTED]
Vedoucí odboru avizic
Pražská plynárenská servis distribuce a.s.
člen koncernu pražská plynárenská a.s.