

OBJEDNÁVKA Č. 925020

Objednatel: Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno-Lesná IČ: 46347534 DIČ: CZ46347534 Sp.zn. B.786 zaps. v OR u KS v Brně faktury@teplarny.cz	aquina, s.r.o. Olomoucká 447 796 07 Držovice
Dodávka na adresu:	Dodavatel: aquina, s.r.o. Olomoucká 447 796 07 Držovice IČ: 25508636
Vystavil: [REDACTED]	Datum objednávky: 20.11.2024 Požadované datum dodávky do: 31.12.2025

Fakturu (daňový doklad) s uvedením čísla objednávky zašlete na adresu sídla objednatele.
Měna objednávky: CZK

Objednáváme u Vás dle Vaší cenové nabídky č. 27329/2024/ ze dne 19. 11. 2024 servis, technické prohlídky, revize a opravy 2 ks parních vyvíječů CERTUSS Junior 400 TC a jeho příslušenství dodaného firmou aquina s.r.o. (v celém rozsahu dodávky technologie).

- Parní vyvíječe jsou instalovány v objektech:
- Koliště 9 pro dodávku páry pro Prádelnu ARBELA, zdroj tepla naše společnost provozuje na základě nájemní smlouvy.
 - Porážka 3 vyvíječe CERTUSS Junior 400 TC, který je ve vlastnictví Teplárny Brno, a.s.

Součástí budou periodické (půlroční, roční) prohlídky vyvíječů CERTUSS, kontrola provozních parametrů dle dokumentace CERTUSS, zkouška těsnosti, kontrola technologie chemické úpravy vody. Nedílnou součástí předmětu dle bude vždy zpracování zápisů a zpráv o provedených úkonech v rozsahu platných vyhlášek a předpisů pro provoz vyhrazených zařízení (parních vyvíječů). Všechny zápisy o provedených zkouškách a protokoly budou předány objednateli v tištěné podobě v jednom vyhotovení.

Opravy parního vyvíječe a jeho příslušenství budou prováděny na výzvu objednatele, cena za jednu opravu max. do výše 30 000,- Kč. Opravy s finančním plněním nad tuto hodnotu budou prováděny na základě samostatně vystavených objednávek.

Vstup do tepelných zdrojů Vám zajistí technik správy LZ, pa [REDACTED]

Platnost objednávky: 1. 1. - 31. 12. 2025

Ceny bez DPH:

- Provozní revize STL parního kotle dle NV č.192/2022Sb. a doporučení technického standardu ČSN 07 0710	3 600,- Kč
- Kontrola plynového zařízení dle NV č. 191/2022Sb. a dle doporučení technického standardu ČSN 38 6405	3 950,- Kč
- Vnitřní revizi STL parního kotle dle NV č. 192/2022Sb. a doporučení technického standardu ČSN 07 0710	2 620,- Kč
- Zkouška těsnosti STL parního kotle NV č. 192/2022Sb. a dle doporučení technického standardu ČSN 07 0710	2 510,- Kč
- Servisní prohlídka parního vyvíječe v režimu bez trvalé obsluhy vč. seřízení parního hořáku kotle Certuss	
- půlroční kontrola	6 900,- Kč
- Servisní prohlídka parního vyvíječe v režimu bez trvalé obsluhy vč. seřízení parního hořáku kotle Certuss	
vč. kontroly bezpečnostních prvků kotelny – roční kontrola	6 900,- Kč
- Cena dopravy za každý servisní zásah	2 600,- Kč

Po dobu platnosti objednávky nepřesáhne celkový objem prací částku 100 000,- Kč bez DPH.

OBJEDNÁVKA Č. 925020

Kontaktní osoby:



Podpis objednatele:

Datum a podpis dodavatele:

Dodavatel na fakturu - daňový doklad vyznačí číslo objednávky a byla-li uzavřena smlouva, i číslo této smlouvy. V případě, že objednávka bude provedena telefonicky, vyznačí dodavatel na fakturu - daňový doklad informaci o tom, že objednávka byla provedena telefonicky a uvede jméno osoby, která za odběratele objednávku uskutečnila.

Potvrzenou 'OBJEDNÁVKU' zašlete do 5 dnů na adresu:

Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, P.O. Box 215, 658 15 Brno nebo faxem / mailem.

Takto Vámi potvrzenou objednávkou dochází k uzavření Kupní smlouvy případně Smlouvy o dílo. Dodavatel potvrzuje, že má zaveden systém bezpečné práce a má vyhodnocena a eliminována veškerá možná rizika, která mohou nastat v souvislosti s jeho plněním díla.