



<p>Dodavatel:</p>  <p>AEROENGINE a.s. Staré Město 310 569 32 Staré Město Česká republika</p> <p>IČO: 28209087 DIČ: CZ28209087</p> <p>Dodavatel je registrován pod spisovou značkou B 3310 ze dne 07.07.2014 u rejstříkového soudu v Hradci Králové.</p>	<p style="text-align: center;">Nabídka vydaná č. NV-4/2024</p> <p style="text-align: right;">Strana 1</p> <hr/> <p>Odběratel: Zákaznické číslo: 0674</p> <p style="text-align: center;">Úřad pro civilní letectví</p> <p style="text-align: center;">K letišti 1149/23 160 08 Praha 6, Ruzyně</p> <p>IČO: 48134678 DIČ:</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Datum vystavení dokladu: 17.1.2024 Platí do: 23.1.2024</p>
---	---

Předmět zdanitelného plnění	Množství / j.	Cena za jedn. v CZK bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem s DPH
Vícepráce po nálezů na letadle Beech 58 OK-SLI (WO 1/24):						
Nefunkční zámek zadních dveří - výměna zámku	2h	1 020,000	2 040,00	21%	428,40	2 468,40
Zteřelé těsnění nádrží - výměna "O" kroužku	0,5h	1 020,000	510,00	21%	107,10	617,10
Prasklé plexi RH poziček - výměna plexi (včetně dopasování)	3h	1 020,000	3 060,00	21%	642,60	3 702,60
Poškozené gumové deflektory motoru - výměna těsnění	2h	1 020,000	2 040,00	21%	428,40	2 468,40
Vůle v přepakování trimu křídél - výměna přepakování	1h	1 020,000	1 020,00	21%	214,20	1 234,20
Pravý rychlovpoušťák oleje netěsní - výměna vypoušťáku	0,5h	1 020,000	510,00	21%	107,10	617,10
Netěsnost manžet sání pravého motoru - kontrola stavu, utažení	0,5h	1 020,000	510,00	21%	107,10	617,10
Nefunguje heater - výměna pumpy, výměna svíčky, oprava kabelovky	4h	1 020,000	4 080,00	21%	856,80	4 936,80
Chybí placard pravé křídlo - výroba nového	0,5h	1 020,000	510,00	21%	107,10	617,10
Vybroušené plastové pojezdy sedaček - výměna	1h	1 020,000	1 020,00	21%	214,20	1 234,20
Vybroušené hrany pojezdu klapek - zabroušení hran	2h	1 020,000	2 040,00	21%	428,40	2 468,40
Nefunkční aretace zámku předních dveří - vyvaření	2h	1 020,000	2 040,00	21%	428,40	2 468,40
Podezření na trhlinu levé kulis křídélka - defektoskopie	1h	1 020,000	1 020,00	21%	214,20	1 234,20
Prasklé vymezovací podložky brzd - výroba nových	2h	1 020,000	2 040,00	21%	428,40	2 468,40
Materiál:						
007661 WASHER, FLAT NAS1149F0432P	4ks	3,000	12,00	21%	2,52	14,52
015659 VALVE CORE NI PLATED BR, C4 402A	3ks	36,860	110,58	21%	23,22	133,80
Spark Plug 39D18S	1ks	7 200,000	7 200,00	21%	1 512,00	8 712,00
Lock utility door 35-590099-55	1ks	962,350	962,35	21%	202,09	1 164,44
O ring MS29513-338	2ks	55,800	111,60	21%	23,44	135,04
O ring MS29513-010	2ks	15,300	30,60	21%	6,43	37,03
SAF-AIR oil drain valve S6250	1ks	3 375,000	3 375,00	21%	708,75	4 083,75
Arm linkage 45-135039-3	1ks	4 550,000	4 550,00	21%	955,50	5 505,50
Roller 118641	8ks	45,500	364,00	21%	76,44	440,44
Drain valve 966B-1	1ks	6 931,500	6 931,50	21%	1 455,62	8 387,12
Alcor EGT Probe 86245	1ks	3 540,000	3 540,00	21%	743,40	4 283,40
GO hasícího přístroje - dodavatelsky			4 800,00	21%	1 007,99	5 807,99

Dodavatel: AEROENGINE a.s. Odběratel: Úřad pro civilní letectví 	Nabídka vydaná č. NV-4/2024	Strana 2
---	-----------------------------	-------------

Předmět zdanitelného plnění	Množství / j.	Cena za jedn. v CZK bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem s DPH
-----------------------------	---------------	--------------------------------	------------------------	--------------	---------------	----------------------

The prices are subject to change if currency exchange rates fluctuate significantly between the date of this order confirmation and final invoicing.

All prices based on manufacturer's/supplier's current prices are subject to change.

		Částky v CZK		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	54 427,63	11 429,80	65 857,43
Celkem		54 427,63	11 429,80	65 857,43
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě				65 857,43

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Vystavil(a) 

Převzal(a), dne:

AEROENGINE a.s.
569 32 5
IČ:
DIČ:

Vystaveno v systému ABRAGen

Telefon:

Mobilní telefon:

Fax:

E-mail: info@aeroengine.cz

WWW: www.aeroengine.cz