



OBJEDNÁVKA

Objednávka č.:	2155/DO/2024
Smlouva č.:	ZZS/306/22
Zveřejněná v registru smluv pod ID:	20763157
Datum vystavení:	3. 10. 2024
Dodavatel – fakturační adresa: ARC vehicles s.r.o. Strojírenská 259/16, 155 21 Praha 5 bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Praha 4 IČ: 02675609 DIČ: CZ02675609	Odběratel – fakturační adresa: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10 bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Praha 2 IČ: 00638927 DIČ: CZ00638927
Zboží nebo službu dodejte: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Nádražní 1573/60, 150 00 Praha 5 nebo Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8	Dodací lhůta: do 31. 12. 2024 Způsob dodání: dodavatelsky Vyřizuje: Útvar: dopravní oddělení Telefon/fax: E-mail:
OBSAH OBJEDNÁVKY:	
Objednáváme u Vás na vozidlo RZ 7AJ 0744 IČV 171 č. stř.: 11103	
1. Oprava vozidla dle ZL-378/2024	
Předpokládaná cena celkem včetně DPH:	500.000,-
U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ. Na faktuře dodavatel uvede číslo objednávky.	Jméno a podpis odpovědného pracovníka, razítko útvaru
Potvrzení objednávky dodavatelem:	Potvrzuji převzetí objednávky 2155/DO/2024 ARC vehicles s.r.o. 11.12.2024



ARC VEHICLES ARC vehicles s.r.o. Strojírenská 259/16 155 21 Praha 5 Česká republika IČ: 02675609 DIČ: CZ02675609 Dodavatel je registrován pod spisovou značkou C 221534 ze dne 12.03.2014 u Městského soudu v Praze.	ZAKÁZKOVÝ LIST PŘEDBĚŽNÁ CENA ZL-378/2024
	Zákazník: Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy Korunní 2456/98 101 00 Praha 10 Česká republika IČ: 00638927 DIČ: CZ00638927 Kontaktní osoba: Umístění:
	Číslo objednávky: ZZS/306/22 obj. 2155/DO/2024

Předmět servisu:

IČV:

171

Model:

M 519 CDI

Datum přijetí:

03.10.2024

Datum dokončení:

31.12.2024

SPZ:

7AJ 0744

Rok výroby:

2019

VIN:

WDB9071531N004765

Stav PHM:

80%

Počet km:

187 953

Požadavek uživatele / uživatelský popis závady:

Specifikace závady:

- nefunkční ruční brzda
- rozsvítí se diagnostika, když vůz stojí dlouho se zapnutým motorem nebo se zapne klimatizace
- teče olej z hydraulického stolu nosítek
- zaseknutý pojezd pásu u spolujezdce
- nefunkční lednice
- chybějící šrouby v bočních skříňkách EKG, výplach, prosím o kontrolu všech skříňek
- nutná výměna motoru pro jeho extrémní opotřebování - nalezeny kovové části v motorovém oleji

č. položky / název položky	MJ	Počet	Cena/Jed.	Celkem
A642010811180 Vznětový motor	ks	1	408 316,06	408 316,06
Mimořádná sleva	x	1	-15 000,00	-15 000,00
Spotřební materiál	x	1	8 500,00	8 500,00
Výměna motoru - práce	x	1	500,00	500,00
Celkem bez DPH:			402 316,06 Kč	