



OBJEDNÁVKA

Objednávka č.:	2654/DO/2024
Smlouva č.:	ZZS/306/22
Zveřejněná v registru smluv pod ID:	20763157
Datum vystavení:	9. 12. 2024
Dodavatel – fakturační adresa: ARC vehicles s.r.o. Strojírenská 259/16, 155 21 Praha 5 bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Praha 4 IČ: 02675609 DIČ: CZ02675609	Odběratel – fakturační adresa: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10 bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Praha 2 IČ: 00638927 DIČ: CZ00638927
Zboží nebo službu dodejte: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Nádražní 1573/60, 150 00 Praha 5 nebo Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8	Dodací lhůta: do 31. 12. 2024 Způsob dodání: dodavatelsky Vyřizuje: Útvar: dopravní oddělení Telefon/fax: E-mail:
OBSAH OBJEDNÁVKY:	
Objednáváme u Vás na vozidlo RZ 6AX 6841 IČV 157 č. stř.: 55300	
1. Oprava vozidla dle ZL-494/2024	
Předpokládaná cena celkem včetně DPH:	90.000,-
U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ. Na faktuře dodavatel uvede číslo objednávky.	Jméno a podpis odpovědného pracovníka, razítko útvaru
Potvrzení objednávky dodavatelem:	Potvrzuji převzetí objednávky 2654/DO/2024 ARC vehicles s.r.o. 16.12.2024



ARC VEHICLES	ZAKÁZKOVÝ LIST PŘEDBĚŽNÁ CENA	ZL-494/2024
ARC vehicles s.r.o. Strojírenská 259/16 155 21 Praha 5 Česká republika IČ: 02675609 DIČ: CZ02675609 Dodavatel je registrován pod spisovou značkou C 221534 ze dne 12.03.2014 u Městského soudu v Praze.	Zákazník: Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy Korunní 2456/98 101 00 Praha 10 Česká republika IČ: 00638927 DIČ: CZ00638927 Kontaktní osoba: Umístění:	
Číslo objednávky: ZZS/306/22 obj. 2654/DO/2024		

Předmět servisu:

IČV:

157

Model:

M 519 CDI

Datum přijetí:

09.12.2024

Datum dokončení:

31.12.2024

SPZ:

6AX 6841

Rok výroby:

2016

VIN:

WDB9061531N691015

Stav PHM:

1/1

Počet km:

350 143

Požadavek uživatele / uživatelský popis závady:

Specifikace závady:

- špatně řadí aut. převodovka
- vůz plše hlášku „Check AdBlue“
- nejde otevřít přední kapota
- kontrola brzdového systému
- poškozené panty u skříňky „EKG, intraoseál“

Zjištěné z kontroly vozidla:

nefunkční obrysové osvětlení na pravé straně nástavby - vadná a zkratující elektroinstalace, výměna za novou

č. položky / název položky	MJ	Počet	Cena/Jed.	Celkem
Obecné servisní opravy	h	12	680,00	8 160,00
Drobný spotřební materiál	x	4	247,00	988,00
Drobný elektroinstalační materiál	x	4	350,00	1 400,00
A642140146064 Ventil výfukových plynů	ks	1	14 306,70	14 306,70
A6421422380 Příložka těsnící	ks	1	75,50	75,50
20299012/1 Výdech klimatizace Autoclima	ks	1	400,00	400,00
A9079057103 Brzdové čidlo zadní MB 519 CDI	ks	2	221,70	443,40
A907423010007 Brzdový kotouč	ks	2	2 812,10	5 624,20
9907587 osvětlení spz LED	ks	2	350,00	700,00
A003420738380 TRMEN BRZDOVÝ SADA	ks	1	4 471,40	4 471,40
A0034207483 BRZDOVÝ TRMEN ZN P.	ks	1	5 273,80	5 273,80
A002989515109 mazací tuk	ks	2	167,90	335,80
A0064204320 Destičky	ks	1	3 204,50	3 204,50
A9074020271 upevňovací šroub kola	ks	12	172,00	2 064,00
A0009905353 Matice kola	ks	11	81,30	894,30
d/m osvětlení spz	h	2	990,00	1 980,00
kontrola vozidla	h	1	990,00	990,00



ARC VEHICLES		ZAKÁZKOVÝ LIST PŘEDBĚŽNÁ CENA		ZL-494/2024	
kontrola a výměna elektroinstalace obrysového h		18	990,00	17 820,00	
osvětlení nástavby					
vodič 2x1,5		m 20	55,00	1 100,00	
oprava nábytku		h 1	990,00	990,00	
brzdová kapalina		l 1	205,00	205,00	
žárovka oranžová		ks 1	40,00	40,00	
výměna žárovky		h 0,25	680,00	170,00	
výměna výdechu klimatizace		h 0,25	990,00	247,50	
Celkem bez DPH:				71 884,10 Kč	