

A: Odborná prohlídka ocelové konstrukce vestavy Západní tribuny (podesty a schodiště s pororosty)

Západní tribuna s LA tunelem CE : 00-06-22 / 029

Stadion Juliska, Na Julisce č. 28, Praha 6

Úkol	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH
Soupis úkonů za jedno plnění				
1. Zpřístupnění ocelových konstrukcí v rozsahu potřebném k provedení prohlídky	kpl	1	4 000	4 000
2. Očištění ocelových konstrukcí v rozsahu potřebném k provedení prohlídky	kpl	1	4 000	4 000
3. Provedení fyzické prohlídky ocelové konstrukce	kpl	1	28 000	28 000
4. Provedení výkresové dokumentace - dispozice ocelové konstrukce	kpl	1	14 000	14 000
5. Provedení fotodokumentace ocelové konstrukce - detaily poruch	kpl	1	4 000	4 000
6. Zpracování zprávy z odborné prohlídky ocelové konstrukce vč. dokumentace dle bodu č. 4 a 5	kpl	1	10 000	10 000
7. Zpracování návrhu k odstranění případných poruch ocelové konstrukce	kpl	1	6 000	6 000
8. Posouzení povrchové antikorozi ochrany a zpracování návrhu opravy dle ČSN EN ISO 12944	kpl	1	2 000	2 000
9. Závěr v členění a) nález b) posouzení závažnosti poruch/ vad c) návrh opravy d) prohlášení, zda konstrukce je či není v provozně spolehlivém stavu	kpl	1	4 000	4 000
Celkem				76 000

B: Odborná prohlídka ocelové konstrukce stožárů osvětlení - (6 kusů)

Víceúčelové hřiště H-2 CE : 00-06-22 / 035

Stadion Juliska, Na Julisce č. 28, Praha 6

Úkol	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH
Soupis úkonů za jedno plnění				
1. Zpřístupnění ocelových konstrukcí v rozsahu potřebném k provedení prohlídky	kpl	1	1 000	1 000
2. Očištění ocelových konstrukcí v rozsahu potřebném k provedení prohlídky	kpl	1	1 000	1 000
3. Provedení fyzické prohlídky ocelové konstrukce	kpl	1	10 000	10 000
4. Provedení výkresové dokumentace - dispozice ocelové konstrukce	kpl	1	4 000	4 000
5. Provedení fotodokumentace ocelové konstrukce - detaily poruch	kpl	1	2 000	2 000
6. Zpracování zprávy z odborné prohlídky ocelové konstrukce vč. dokumentace dle bodu č. 4 a 5	kpl	1	5 000	5 000
7. Zpracování návrhu k odstranění případných poruch ocelové konstrukce	kpl	1	2 000	2 000
8. Posouzení povrchové antikorozi ochrany a zpracování návrhu opravy dle ČSN EN ISO 12944	kpl	1	1 000	1 000
9. Závěr v členění a) nález b) posouzení závažnosti poruch/ vad c) návrh opravy d) prohlášení, zda konstrukce je či není v provozně spolehlivém stavu	kpl	1	1 000	1 000
Celkem				27 000

C: Odborná prohlídka ocelové konstrukce stožárů anténních - (4 kusy)

Stožár osvětlení č. 1 - 4 CE : 00-06-22 / 043, 044, 045, 046

Stadion Juliska, Na Julisce č. 28, Praha 6

Úkol	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH
Soupis úkonů za jedno plnění				
1. Zpřístupnění ocelových konstrukcí v rozsahu potřebném k provedení prohlídky	kpl	1	400	400
2. Očištění ocelových konstrukcí v rozsahu potřebném k provedení prohlídky	kpl	1	1 100	1 100
3. Provedení fyzické prohlídky ocelové konstrukce	kpl	1	9 000	9 000
4. Provedení výkresové dokumentace - dispozice ocelové konstrukce	kpl	1	3 500	3 500
5. Provedení fotodokumentace ocelové konstrukce - detaily poruch	kpl	1	2 000	2 000
6. Zpracování zprávy z odborné prohlídky ocelové konstrukce vč. dokumentace dle bodu č. 4 a 5	kpl	1	6 000	6 000
7. Zpracování návrhu k odstranění případných poruch ocelové konstrukce	kpl	1	2 000	2 000
8. Posouzení povrchové antikorozi ochrany a zpracování návrhu opravy dle ČSN EN ISO 12944	kpl	1	1 500	1 500
9. Závěr v členění a) nález b) posouzení závažnosti poruch/ vad c) návrh opravy d) prohlášení, zda konstrukce je či není v provozně spolehlivém stavu	kpl	1	2 000	2 000
Celkem				27 500

D: Odborná prohlídka ocelové konstrukce stožárů osvětlení - (6 kusů)

Tréninkové hřiště CE : 00-06-22 / 037

Stadion Juliska, Na Julisce č. 28, Praha 6

Úkol	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH
Soupis úkonů za jedno plnění				
1. Zpřístupnění ocelových konstrukcí v rozsahu potřebném k provedení prohlídky	kpl	1	0	0
2. Očištění ocelových konstrukcí v rozsahu potřebném k provedení prohlídky	kpl	1	500	500
3. Provedení fyzické prohlídky ocelové konstrukce	kpl	1	4 500	4 500
4. Provedení výkresové dokumentace - dispozice ocelové konstrukce	kpl	1	2 100	2 100
5. Provedení fotodokumentace ocelové konstrukce - detaily poruch	kpl	1	1 000	1 000
6. Zpracování zprávy z odborné prohlídky ocelové konstrukce vč. dokumentace dle bodu č. 4 a 5	kpl	1	3 000	3 000
7. Zpracování návrhu k odstranění případných poruch ocelové konstrukce	kpl	1	1 000	1 000
8. Posouzení povrchové antikorozi ochrany a zpracování návrhu opravy dle ČSN EN ISO 12944	kpl	1	1 000	1 000
9. Závěr v členění a) nález b) posouzení závažnosti poruch/ vad c) návrh opravy d) prohlášení, zda konstrukce je či není v provozně spolehlivém stavu	kpl	1	1 000	1 000
Celkem				14 100

V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s prováděním prací, vč. odvozu odpadu a dopravného.

A: Odborná prohlídka ocelové konstrukce vestavby Západní tribuny (podesty a schodiště s pororošty) (cena s DPH)		91 960,00
B: Odborná prohlídka ocelové konstrukce stožárů osvětlení - (6 kusů) (cena s DPH)		32 670,00
C: Odborná prohlídka ocelové konstrukce stožárů anténních - (4 kusy) (cena s DPH)		33 275,00
D: Odborná prohlídka ocelové konstrukce stožárů osvětlení - (6 kusů) (cena s DPH)		17 061,00
Celková cena s DPH za celé plnění smlouvy		174 966,00

Zhotovitel: EXCON, a.s., Sokolovská 187/203, Praha 9, 190 00
IČ.: 00506729