

Univerzita Pardubice
[redacted]
[redacted]
[redacted]

530 09 PARDUBICE 2

Naše značka: 20250001

V Praze dne: 02.01.2025

Věc: Cenová nabídka opravy přístroje Multisizer4e S/N: BB22076

Zasíláme Vám cenovou nabídku na opravu přístroje. Hlášená závada: "Unable to Set Aperture Current (message ID: 52)". pro projekt č. CZ.02.01.01/00/23_021/0008439, Biomedicínské indikátory pro personalizovanou medicínu (BIPOLE). Oprava skrytých vad, případně výměna dalších náhradních dílů je nad rámec této cenové nabídky. Náklady na práci technika je odhadnutý čas, který se může lišit podle skutečně zjištěného stavu přístroje.

Položka	Popis	Cena za jednotku (Kč)	počet	Sleva (%)	Celkem (Kč)
TRAVEL	Doprava (hodin)	2 040.00	2	0	4 080.00
LABOR	Práce (hodin)	2 040.00	3	0	6 120.00
B28878	ASSY,TESTED,PCB,PRE-AMP,MS4E	218770	1	55	98 446.50
CELKEM bez DPH					108 646.50

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Cenová nabídka je platná 90 dní od data vystavení.

Vyhotovil: [redacted]

Sídlo společnosti:
Beckman Coulter
Česká republika s. r. o.
Radiová 1
102 00 Praha 10Korespondenční adresa:
Beckman Coulter
Česká republika s. r. o.
V Parku 2316/12
148 00 Praha 11 – ChodovTel.: [redacted]
Hotline: [redacted]
E-mail: [redacted]
[redacted]