

Číslo kalkulace / Číslo schválení 202501000002 / P21V00001113

Kalkulace nákladů

Výpočet

Číslo případu	202501000002	Číslo schválení	P21V00001113
Datum vytvoření	14.01.2025 10:51:56	Stav případu	Výpočet
Datum kalk./změny	21.01.2025 11:29:13		
Datum ceníku ND	01.01.2025	Systém lakování	Bez lakování
Podmínky			

Zákazník

Společnost	LKQ CZ s.r.o.
Adresa	Kolbenova 1021/9 19000 Praha 9 - Vysočany IČ: 24787426, DIČ: CZ24787426

Majitel vozidla

Řidič	
Majitel	Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje p.o. Kamenice 798/1d 62500 Brno

Vozidlo

RZ	1AB5252	VIN	TMBAB73T199031599
Značka a model	SKODA SUPERB (3T) 5D/COMBI (08-13)		
Kód modelu	SK01001	Kód barvy výrobce	
Datum registrace		Začátek opravy	06.01.2025
Stav km	293 369 km	Konec opravy	16.01.2025

Výbava

POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY OCHRANA CHODCŮ	POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY TEMPOMAT
POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY ASISTENT ROZJEZDU DO KOPCE	POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY PARKOVACÍ ASISTENT PŘ/Z
PŘEVODOVKA 7 STUPŇOVÁ DSG	KAROSERIE 5 DVEŘÍ
DODATKOVÁ VÝBAVA PŘEDNÍ NÁPRAVA	DODATKOVÁ VÝBAVA PŘEDNÍ BRZDY KOTOUČOVÉ
VNĚJŠÍ VÝBAVA KRYTKA KONCOVKY VÝFUKU	VNĚJŠÍ VÝBAVA TĚSNĚNÍ SKEL CHROM
VNĚJŠÍ VÝBAVA VNĚJŠÍ ELEKTR./VYHŘÍVANÉ/SKLOPNÉ SE SVĚTLEM	VNĚJŠÍ VÝBAVA AUTOM. VÝŠKOVĚ NASTAV. SVĚTLOMETY DYNAMICKÉ S NATÁČENÍM
VNĚJŠÍ VÝBAVA OSTŘIKOVAČ SVĚTLOMETŮ	VNĚJŠÍ VÝBAVA XENONOVÁ SVĚTLA
VNĚJŠÍ VÝBAVA ZPĚTNÉ ZRCÁTKO VNĚJŠÍ SKLOP. S PAMĚTÍ A ZASTÍN.	VNĚJŠÍ VÝBAVA TRYSKY OSTŘIKOVAČŮ ČEL.SKLA VYHŘÍVANÉ
VNĚJŠÍ VÝBAVA DEŠŤOVÝ SENZOR	INTERIÉR SYSTÉM KONTROLY TLAKU V PNEUMATIKÁCH
INTERIÉR BEZPEČNOSTNÍ ZAMYKÁNÍ	INTERIÉR AUTOMAT.KLIMATIZACE
INTERIÉR VNITŘNÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO AUTOMAT. ZACLONITELNÉ	INTERIÉR KOŽENÝ VOLANT 3-RAMENNÝ MULTIFUNKČNÍ
INTERIÉR RUKOJEŤ ŘADÍCÍ PÁKY KŮŽE	INTERIÉR PŘÍSTROJ. DESKA S POČÍTADLEM KM
INTERIÉR RADIO/NAVIGACE BARVA	INTERIÉR PŘ EL. NASTAV. BEDERNÍ OPĚRKA
INTERIÉR ZAVAZADLOVÁ SÍŤ ZAVAZADL. PROSTORU	INTERIÉR ROLETKA STÍNÍCÍ ZAD.
INTERIÉR LOKETNÍ OPĚRKA PŘED. STŘ	INTERIÉR PŘED. ELEKTR. S PAMĚTÍ
INTERIÉR AIRBAG HLAVOVÝ	INTERIÉR ALARM
INTERIÉR MULTIFUNKČNÍ PŘÍSTR.DESKA S CHECK CONTROL	INTERIÉR PR + Z VYHŘÍV.
SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA KM	SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA LONGLIFE
MOTOR NORMA EU5	MOTOR 1798CC 118KW (160)
MOTOR BATERIE 70 AH 340A	ZEMĚ ČESKÁ REPUBLIKA
PODVOZEK UKAZATEL OPOTŘEBENÍ OBLOŽENÍ	PODVOZEK 225/45 R 17
PODVOZEK ALU 7.0JX17 "VENUS	PODVOZEK BRZDOVÉ KOTOUČE PŘ 312 X 25 MM
PODVOZEK KONTROLA STABILITY	PODVOZEK BRZDOVÉ KOTOUČE ZAD 286 X 12 MM

Náhradní díly

1)	Kód	Popis	Jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
O	N 91167901	vypouštěcí šroub olejové vany	1,00	137,80	-6,89	-5,00	130,91

Číslo kalkulace / Číslo schválení 202501000002 / P21V00001113

O	06J115403Q	olejový filtr	1,00	417,50	-20,88	-5,00	396,62
O#	1K0129620G	vzduchový filtr	1,00	771,20	-38,56	-5,00	732,64
O	06H905601A	zapalovací svíčka - NGK - Nový ND	4,00	517,90	-103,58	-5,00	1968,02
O+	N 0138157	Kroužek těsnící - Kroužek těsnící	1,00	73,00	-3,65	-5,00	69,35
O	0AM325025D ZJY	ventilový blok převodovky - KHP - Nový ND	1,00	45152,10	-2257,61	-5,00	42894,49
O+	1K0937629	- - Pojistka vícenásobná	1,00	331,00	-16,55	-5,00	314,45
O#	3T0947105B AQD	světlo, střecha - ŠEDÁ CHROM	1,00	2937,00	-146,85	-5,00	2790,15
O#	1K1819669	pylový filtr - Nový ND	1,00	777,90	-38,90	-5,00	739,00
O	05W30-OEM-VW50400-P4	Motorový olej - 05W30 OEM	5,20	705,00			3666,00
O#	000096320jg	nemrznoucí kapalina - OEM	3,00	122,80	-18,42	-5,00	349,98
O#	DOT4-OEM-50114	brzdová kapalina	1,00	278,59	-13,93	-5,00	264,66
O	G 052164M1	kapalina do ostříkovače skel - 0.5L - Nový ND	1,00	150,00	-7,50	-5,00	142,50
	*	Drobný materiál	1,00	816,88			816,88
		Materiál celkem před slevou					55275,65
		Sleva					0,00
		Materiál celkem po slevě					55275,65

Práce

2)	Kód	Popis	Hod.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
M2	01390000	Doplňkové inspekční práce	0,50	850,00			425,00
E3	35111902	Výměna ventilový blok převodovky	2,10	850,00			1785,00
E1	96201900	Výměna světlo, střecha	0,20	850,00			170,00
M2	85185580	Výměna pylový filtr	0,10	850,00			85,00
M2	24245550	Výměna vzduchový filtr	0,10	850,00			85,00
#	E1 GtTH5300	Výměna zapalovací svíčka	0,40	850,00			340,00
#	M1 GtTHG460	Výměna brzdová kapalina	0,50	850,00			425,00
M2	01370000	Servisní prohlídka 60 000 km	1,60	850,00			1360,00
		Práce celkem před slevou					4675,00
		Sleva					0,00
		Práce celkem po slevě	5,50				4675,00

Poznámky

- 1) A ... AM díl, O ... OEM díl, L ... Aplikována limitní cena, \$... Přeceněný díl, # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno
2) # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno

Cena celkem

Popis	Počet	Celkem (Kč)
Celkem		59950,65
Sleva	0%	0,00
Cena bez DPH		59950,65
DPH	21%	12589,64
Cena s DPH		72540,29
Zaokrouhlení		0,0
Celkem k úhradě		72540,29