



OBJEDNÁVKA č. 250352

Kód : 060 /1
Středisko - Autodílna

Datum vystavení : **22.01.2025**

Odběratel :

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Na Brně 362

500 06 Hradec Králové 6

IČ : 64809447

DIČ : CZ64809447

Příspěvková organizace zapsána v OR u KS v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 52.

Dodavatel :

ProScan a.s.

Konecchlumského 1072

506 01 Jičín

IČ : 25964992

DIČ : CZ25964992

Číslo organizace : 208885

Poptávkový list: 250339
Požadované datum dodání: 31.01.2025
Forma úhrady: Platebním příkazem
Poznámka: 

Objednáváme u Vás:

Servisní prohlídka vozidla SCANIA  20/ 2028


Prohlídka "M" - LDF4, interval na 60000km, + 1000Mth -
provedena dle protokolu SCANIA, brzdy 1N 87%, 2N 87%,

Cena bez DPH Cena s DPH

62 189,57 75 249,38

Celkem Kč

75 249,00



Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel organizace TSHK

Kontaktní osobou této objednávky je:

V případě dotazů se, prosím, obračejte na tento kontakt:

Kontakt pro zasílání faktur:


fakturace@tshk.cz

- Stane-li se dodavatel/zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 109 odst. 3 zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty (ZDPH), je povinen neprodleně o tomto informovat odběratele/objednatele.
- Je-li dodavatel/zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátc, bude část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty odběratelem/objednatelem uhrazena přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a ZDPH. O tuto část bude ponížena celková částka a dodavatel/zhotovitel obdrží pouze cenu zboží bez DPH.

Náhled faktury

Číslo faktury:
Datum vystavení: 21.01.2025
Datum uskut. ZP: 21.01.2025
Datum splatnosti: 31.01.2025
Způsob platby: Převod
Reference: VR

Číslo zákazníka: 64646

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Na Brně 362/15, NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
50006 Hradec Králové 6
ČESKÁ REPUBLIKA

DIČ: CZ64809447 IČO: 64809447

Email: INFO@TSHK.CZ

RZ/SPZ:		Číslo podvozku	5516986	Držitel:	
Typ vozidla:	P280	Datum 1.registrace:	26.09.2018	Výrobce:	SCANIA
Číslo zakázky:	647296	Stav km-hod:	45299	Servisní smlouva.:	
Datum dodání:	21.01.2025	Č. dodacího listu:		Obj. přijal:	
Scania Assist.Case No:			GOP:		

Kód	Popis práce / Náhradní díly	Množství	Jedn. cena	Sleva	DPH	Cena bez DPH
	*** Prohlídka "M" - LDF4, interval na 60000km, + 1000Mth - provedena dle protokolu SCANIA, brzdy 1N 87%, 2N 87%, chlad. kapalina - 35°C					
2498747	SADA FILTRU PALIVA DC7 HLAVNI/ODLUČOVAC	1,00 ks		12,00%	21%	
2249020	O-RING	1,00 ks		12,00%	21%	
2513616	OIL FILTER	1,00 ks		12,00%	21%	
2341657	FILTR V/DOUCHU	1,00 ks		12,00%	21%	
2095029	FILTR KABINY STANDART	1,00 ks		12,00%	21%	
2562323	VYSOUSEC PATRONA	1,00 ks		12,00%	21%	
2574923	SCANIA OIL LDF4 ENGINE OIL 1000 L	23,00 ks		5,00%	21%	
140071	MULTIS COMPLEX EP 2 18 KG	1,00 ks		5,00%	21%	
150511	HBF4 5 L	0,30 ks		5,00%	21%	
00175119	PROHLÍDKA M -	1,00 ks		13,00%	21%	
00175071	PROHLÍDKA M -	1,00 ks		13,00%	21%	
00175032	PROHLÍDKA M -	1,00 ks		13,00%	21%	
00175068	PROHLÍDKA M -	1,00 ks		13,00%	21%	
00175033	PROHLÍDKA M -	1,00 ks		13,00%	21%	
	<i>Mezisoučet</i>					25 399,32
	*** Nízká hladina chl. kapaliny- dle řidiče únik? - koleno u motoru od chladičů - kontrola - provedena tlak. zkouška, zjištěna netěsnost u bloku motoru pod alternátorem, dem. alternátoru a klima kompresoru, provedeno přetěsnění konzole držáku alternátoru a kompresoru, kompletace, odzkoušení, v pořádku.					
2515692	O-RING	1,00 ks		12,00%	21%	
2171223	SEAL	1,00 ks		12,00%	21%	
2401456	IDLER ROLL	1,00 ks		12,00%	21%	
00256420	PŘÍRUBA PŘI TĚSNIT	1,00 ks		13,00%	21%	
	<i>Mezisoučet</i>					6 580,64
	*** Netěsnost oleje na řízení - provedena kontrola, výměna vadné tlakové hadice, kompletace, v pořádku.					
857070	HADICE HYDRAULICKÁ	1,00 ks		5,00%	21%	
213656	FLUIDMATIC D3 208 L	2,00 ks		5,00%	21%	
13205055	HYDRAULICKÁ TRUBKA VYMENIT	1,00 ks		13,00%	21%	
	<i>Mezisoučet</i>					5 753,78
	*** Sjíždí se pneumatiky kol PN - sblíhavost dělaná - dle řidiče jen pravé kolo, vnější okraj - provedena kontrola,					

Změna banky a účtů!

ProScan a.s.	Česká spořitelna, a.s.	CZK acc.:	
Konecchlumského 1072	IČO: 25964992	EUR acc.:	
Valdické Předměstí, 506 01 Jičín	DIČ: CZ25964992	IBAN CZK:	
Středisko Pardubice	OR Hradec Králové, odd.B, vložka 2235	IBAN EUR:	
Fáblovka 559, St. I Hradiště 533 52	2022-02-18	SWIFT code:	

Náhled faktury

Číslo faktury:
Datum vystavení: 21.01.2025
Datum splatnosti: 31.01.2025
Způsob platby: Převod
Reference: VR

Fakturační adresa: Číslo zákazníka: 64646

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Na Brně 362/15, NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
50006 Hradec Králové 6
ČESKÁ REPUBLIKA

DIČ: CZ64809447

Doručovací adresa:

Email: INFO@TSHK.CZ

RZ/SPZ:		Číslo podvozku	5516986	Držitel:	
Typ vozidla:	P280	Datum 1.registrace:	26.09.2018	Výrobce:	SCANIA
Číslo zakázky:	647296	Stav km-hod:	45299	Servisní smlouva:	
Datum uskut. ZP:	21.01.2025	Č. dodacího listu:		Obj. přijal:	
Datum objednávky:	19.01.2025	Scania Assist.Case No:		GOP:	

Prenos: 37 733,74

Kód	Popis práce / Náhradní díly	Množství	Jedn. cena	Sleva	DPH	Cena bez DPH
	mimo toleranci, seřízení sbíhavosti, seřízení pozice volantu, kompletace, v pořádku.					
13005193	GEOMETRIE KOL, SERVIDIT <i>Mezisoučet</i>	1,00 ks		13,00%	21%	3 828,00
	*** Porucha motoru - emise - provedena diagnostika, závada EMS 8430 - všeobecná závada na SCR, provedena kontrola snímačů T141, NOX T131 a T115, hodnoty v toleranci, u dávkovače zjištěn únik spalín, provedena výměna těsnění u dávkovače, přetěsnění krytu DPF, kompletace, testy SCR, odzkoušení, v pořádku.					
0812502	SROUB M6X16 S PODLOŽKOU	5,00 ks		12,00%	21%	
2174131	Vkládací matice	5,00 ks		12,00%	21%	
2097659	*Těsnění	1,00 ks		12,00%	21%	
1932375	TESNENÍ DÁVKOVAČE	1,00 ks		12,00%	21%	
03265063	DÁVKOVAČ REDUKČNÍHO CIKIDU A ZKONTROLOVAT	1,00 ks		13,00%	21%	
03265208	SDP3 POUŽITÍ TESTY <i>Mezisoučet</i>	1,00 ks		13,00%	21%	13 208,68
	*** Občas topí občas ne, někdy topí naplno a z ničeho nic jen vlažně, špatná regulace - provedena diagnostika, bez závad, přehráni SW, kontrola klapky a snímačů teploty - OK, závada se na servise neprojevila.					
	<i>Mezisoučet</i>					0,00
	*** Doplnění a dezinfekce klimatizace ozonem - provedena naplnění klimatizace, dezinfekce ozonem, v pořádku.					
855080	PLYN DO KLIMATIZACE R 134A 1 KG	1,10 ks		5,00%	21%	
855081	OLJ DO KLIMATIZACE S UV BARVIVEM	10,00 ks		5,00%	21%	
855082	Balík KLIMATIZACE Dezinfekce interieru CISTIC KLIMATIZACE "GRANAT" VIRODRYSHOT	1,00 ks			21%	
	>>> Provedena dezinfekce interieru generátorem ozonu a následná aplikace VIRODRYSHOT <<<					
00255732	KLIMATIZACE, DEZINFEKCE	1,00 ks			21%	
18755105	CHLADIVO VYPUSTIT A NAPUSTIT <i>Mezisoučet</i>	1,00 ks		13,00%	21%	5 583,95
	*** Kontrola řazení, občas rázy při řazení, při rozjezdu do křižovatky prudce vyrazí - přizpůsobení spojky? - provedena kontrola, přehráni SW jednotek, přizpůsobení					

Změna banky a účtů!

ProScan a.s.	Česká spořitelna, a.s.	CZK acc.:	
Konecchlumského 1072	IČO: 25964992	EUR acc.:	
Valdické Předměstí, 506 01 Jičín	DIČ: CZ25964992	IBAN CZK:	
Středisko Pardubice	OR Hradec Králové, odd.B, vložka 2235	IBAN EUR:	
Fáblovka 559, St.Hradiště 533 52	2022-02-18	SWIFT code:	

Náhled faktury

Číslo faktury:
Datum vystavení: 21.01.2025
Datum splatnosti: 31.01.2025
Způsob platby: Převod
Reference: VR

Fakturační adresa: Číslo zákazníka: 64646

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Na Brně 362/15, NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
50006 Hradec Králové 6
ČESKÁ REPUBLIKA

DIČ: CZ64809447

Doručovací adresa:

Email: INFO@TSHK.CZ

RZ/SPZ:		Číslo podvozku:	5516986	Držitel:	
Typ vozidla:	P280	Datum 1. registrace:	26.09.2018	Výrobce:	SCANIA
Číslo zakázky:	647296	Stav km-hod:	45299	Servisní smlouva:	
Datum uskut. ZP:	21.01.2025	Č. dodacího listu:		Obj. přijal:	
Datum objednávky:	19.01.2025	Scania Assist. Case No:		GOP:	

Prenos: 60 354,37

Kód	Popis práce / Náhradní díly	Množství	Jedn. cena	Sleva	DPH	Cena bez DPH
	spojky a převodovky k motoru, kompletace, odzkoušení, v pořádku.					
16005020	PROGRAMOVÁNÍ Mezisoučet Spotřební materiál	1,00 ks		13,00%	21%	835,20 1 000,00

			Základ daně	62 189,57
				13 059,81
0	0,00	0,00	Celková cena	75 249,38
21	62 189,57	13 059,81	Měna	CZK

Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem firmy ProScan a.s.

Objednávající se zavázal vyúčtovanou cenu řádně a včas zaplatit. Pro případ prodlení zaplacení kupní ceny v termínu splatnosti uvedeném na faktuře se objedávající zavázal zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 18% z vyúčtované ceny ročně od prvního dne prodlení do zaplacení. Scania neakceptuje žádné reklamace po splatnosti této faktury.

Fakturu vystavil: RE JMONT Vratislav

Společnost Scania poskytuje na náhradní díly, jejichž cena je účtována touto fakturou záruku Scania v délce trvání 12 měsíců od data vystavení této faktury. Záruka Scania: Společnost Scania ručí za kvalitu použitého materiálu a za kvalitu dílenského zpracování. V případě prokazatelného pochybení ve kvalitě bude předměřený díl bezplatně vyměněn za nový. Záruka se vztahuje výhradně na mechanické poškození a opotřebení.

Podmínky Scania

- Díl byl prokazatelně zakoupen v autorizované síti Scania subjektem, který díl reklamuje
- Díl byl použit pro model Scania, na který je určen
- Instalace dílu proběhla dle dílenské příručky a dle dalších informací pro daný model Scania
- Při instalaci byla použita výhradně technologie Scania
- V případě potřeby finálního servisu je k dispozici autentický protokol o nastavení potřebných hodnot
- Řešení záruky se vztahuje výhradně na fyzickou výměnu samotného dílu, nikoliv na náklady s tím spojené

Změna banky a účtů!

ProScan a.s. Konecchlumského 1072 Valdické Předměstí, 506 01 Jičín Středisko Pardubice Fáblovka 559, St. I hradiště 533 52	Česká spořitelna, a.s. IČO: 25964992 DIČ: CZ25964992 OR Hradec Králové, odd.B, vložka 2235 2022-02-18	CZK acc.: EUR acc.: IBAN CZK: IBAN EUR: SWIFT code:
--	---	---