

ODBĚRATEL**ČESKÝ ROZHLAS**

zřízen zákonem č. 484/91 Sb. o Českém
rozhlasu
Praha 2 - Vinohradská 12
120 99

DODAVATEL

LKQ CZ s. r. o.
Ocelářská 891/15
190 00 Praha 9

IČ: 45245053 DIČ: CZ 45245053

IČ: 24787426 DIČ: CZ 24787426

VYŘIZUJE:

RS Hradec Králové: 96477

tel.: mobil:

e-mail:

vyřizuje:

Trio s.r.o.

Brněnská 1264, 500 03 Hradec Králové

tel.:

e-mail:

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:

V souladu s Rámcovou dohodou o zajištění servisu vozů uzavřené na základě VZ28/2022 (dále jen Rámcová dohoda) mezi Českým rozhlasem a společností LKQ CZ, s.r.o. u Vás objednáваме:
na vozidle RZ:

Servis vozidla dle uvedeného rozpočtu.**TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ / POSKYTNUTÍ SLUŽBY: LEDEN 2025 4. TÝDEN****CENOVÉ UJEDNÁNÍ:**

Jednotková cena za práci, dle ceníku, který je přílohou a nedílnou součástí této Rámcové dohody

Předběžná cena dle rozpočtu: + 21 % DPH

V případě zjištěných závad, které přesahují rámec cenového ujednání nutný rozpočet opravy.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Na základě Rámcové dohody

V Praze dne 22. 01. 2025

Číslo kalkulace / Číslo schválení

Kalkulace nákladů

Výpočet

Číslo případu		Číslo schválení	
Datum vytvoření	21.01.2025 06:41:14	Stav případu	Objednáno
Datum kalk./změny	22.01.2025 06:17:40		
Datum ceníku ND	01.01.2025	Systém lakování	Bez lakování
Podmínky	Český rozhlas - HK-96477		

Zákazník

Majitel vozidla

Společnost	LKQ CZ s.r.o.	Řidič	
Adresa	Kolbenova 1021/9 19000 Praha 9 - Vysočany IČ: 24787426, DIČ: CZ24787426	Majitel	Český rozhlas Vinohradská 1409/12 12000 Praha 2

Vozidlo

RZ		VIN	
Značka a model	SKODA FABIA (5J) 5D/COMBI (10-14)		
Kód modelu		Kód barvy výrobce	
Datum registrace		Začátek opravy	21.01.2025
Stav km	133 430 km	Konec opravy	22.01.2025

Výbava

PŘEVODOVKA 5 - STUPŇOVÁ	KAROSERIE KOMBI
VNĚJŠÍ VÝBAVA MADLO V BARVĚ (ZÁKLAD)	VNĚJŠÍ VÝBAVA MLHOVÁ SVĚTLA
VNĚJŠÍ VÝBAVA AUTOMATICKÉ VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ SVĚTLOMETŮ	VNĚJŠÍ VÝBAVA DVOJTÓNOVÁ HOUKAČKA
VNĚJŠÍ VÝBAVA BOČNÍ SKLA SILNĚ TÓNOVANÁ Z	VNĚJŠÍ VÝBAVA ČELNÍ SKLO ATERMICKÉ
VNĚJŠÍ VÝBAVA VYHŘÍVANÁ VNĚJŠÍ ZPĚTNÁ ZRCÁTKA	VNĚJŠÍ VÝBAVA ZADNÍ STĚRAČ
INTERIÉR ODKLÁDACÍ SKŘÍŇKA S OSVĚTLENÍM	INTERIÉR ELEKTRICKÉ. PŘÍDAVNÉ TOPENÍ
INTERIÉR KLIMATIZACE	INTERIÉR BEZPEČNOSTNÍ ZAMYKÁNÍ
INTERIÉR CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM	INTERIÉR LOKETNÍ OPĚRKA VPŘEDU
INTERIÉR VPŘEDU VÝŠKOVÉ NASTAVITELNÁ	INTERIÉR PŘÍSTROJ. DESKA S MULTIFUNKČNÍM DISPLEJEM
INTERIÉR VZADU DĚLENÉ	INTERIÉR AIRBAG ŘIDIČ/SPOLUJEZDEC/BOČNÍ
INTERIÉR SYSTÉM KONTROLY TLAKU V PNEUMATIKÁCH	INTERIÉR SOUND-SYSTÉM 4 REPRODUKTORY
INTERIÉR RUKOJEŤ ŘADÍCÍ PÁKY PLAST	INTERIÉR VERZE INTERIÉRU ÚPRAVA HLINÍK
SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA KM	SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA LONGLIFE
MOTOR 1595CC 66KW (90)	MOTOR ALTERNÁTOR 110 A
ZEMĚ ČESKÁ REPUBLIKA	PODVOZEK 15" SATELLITE
PODVOZEK 195/55 R 15	PODVOZEK 6.0J X 15"
PODVOZEK KONTROLA STABILITY	PODVOZEK BRZDOVÉ KOTOUČE PŘ 256 X 22 MM
PODVOZEK ELEKTROHYDRAULICKÝ POSILOVAČ ŘÍZENÍ	

Náhradní díly

1) Kód	Popis	Jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
A# EL 567.640	Výpustní šroub, olejová vana ELRING (ELRING, A)	1,00				
A# FI OE688	Olejový filtr FILTRON (FILTRON, A)	1,00				
A UFI 27.621.00	Vzduchový filtr UFI (UFI FILTERS, A)	1,00				
A FI PP986	Palivový filtr FILTRON (FILTRON, A)	1,00				
O# ostř	Kapalina Ostřikovačů - Kapalina Ostřikovačů	1,10				
A FI K1313	Kabinový filtr FILTRON (FILTRON, A)	1,00				



Číslo kalkulace / Číslo schválení

O#	VAG 6R0825235E	ochranný kryt pod motor, DIESEL ORIGINAL (Originální díl VAG, A)	1,00				
O	05W30-OEM-VW50700-D4	Motorový olej - 05W30 OEM	4,50				
O#	DOT4-OEM-50114	brzdová kapalina	1,50				
*		Drobný materiál	1,00	92,67			
		Materiál celkem před slevou					
		Sleva					
		Materiál celkem po slevě					

Práce

2)	Kód	Popis	Hod.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
	M2 01390050	Doplňkové inspekční práce	0,50				
+	M2 GtTostf	Výměna Kapalina Ostřikovačů	0,10				
+	M1 GtTdiag	Provést Diag	1,00				
	M1 10821900	Výměna tlumící vrstva, mech. části před.	0,30				
	M1 01040000	Výměna Motorový olej	0,50				
	M2 01400050	Výměna brzdová kapalina	0,50				
	M2 23245550EM	Výměna vzduchový filtr	0,10				
	M2 20345581	Výměna palivový filtr	0,20				
	M1 85181900	Výměna pylový filtr	0,20				
		Práce celkem před slevou					
		Sleva					
		Práce celkem po slevě	3,40				

Poznámky

- 1) A ... AM díl, O ... OEM díl, L ... Aplikována limitní cena, \$... Přeceněný díl, # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno
2) # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno

Cena celkem

Popis	Počet	Celkem (Kč)
Celkem		8374,92
Sleva	0%	0,00
Cena bez DPH		8374,92
DPH	21%	1758,73
Cena s DPH		10133,65
Zaokrouhlení		0,0
Celkem k úhradě		10133,65