



OBJEDNÁVKA

Objednávka č.:	0005/DO/2025
Smlouva č.:	ZZS/306/22
Zveřejněná v registru smluv pod ID:	20763157
Datum vystavení:	2. 1. 2025
Dodavatel – fakturační adresa: ARC vehicles s.r.o. Strojírenská 259/16, 155 21 Praha 5 bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Praha 4 IČ: 02675609 DIČ: CZ02675609	Odběratel – fakturační adresa: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10 bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Praha 2 IČ: 00638927 DIČ: CZ00638927
Zboží nebo službu dodejte: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Nádražní 1573/60, 150 00 Praha 5 nebo Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8	Dodací lhůta: do 31. 3. 2025 Způsob dodání: dodavatelsky Vyřizuje: Útvar: dopravní oddělení Telefon/fax: E-mail:
OBSAH OBJEDNÁVKY:	
Objednáváme u Vás na vozidlo RZ 7AJ 2880 IČV 161 č. stř.: 55300	
1. Oprava vozidla dle ZL-555/2024	
Předpokládaná cena celkem včetně DPH:	112.000,-
U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ. Na faktuře dodavatel uvede číslo objednávky.	Jméno a podpis odpovědného pracovníka, razítko útvaru
Potvrzení objednávky dodavatelem:	Potvrzuji převzetí objednávky 0005/DO/2025 ARC vehicles s.r.o. 22.1.2025



ARC VEHICLES ARC vehicles s.r.o. Strojírenská 259/16 155 21 Praha 5 Česká republika IČ: 02675609 DIČ: CZ02675609 Dodavatel je registrován pod spisovou značkou C 221534 ze dne 12.03.2014 u Městského soudu v Praze.	ZAKÁZKOVÝ LIST PŘEDBĚŽNÁ CENA ZL-555/2024
	Zákazník: Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy Korunní 2456/98 101 00 Praha 10 Česká republika IČ: 00638927 DIČ: CZ00638927 Kontaktní osoba: Umístění: Číslo objednávky: ZZS/306/22 obj. 005/DO/2025

Předmět servisu:IČV: **161**Model: **M 519 CDI**Stav PHM: **1/1**Datum přijetí: **02.01.2025**Datum dokončení: **31.03.2025**SPZ: **7AJ 2880**Rok výroby: **2018**VIN: **WDB9061531N759796**Počet km: **291 871****Požadavek uživatele / uživatelský popis závady:***Specifikace závady:*

- únik oleje z řízení - poškozené trubky převodovky řízení
- při dolévání servooleje omylem nalito malé množství oleje do nádobky s brzdovou kapalinou

Závady zjištěné při kontrole vozidla:

- únik oleje ze stolu nosítek
- vadné osvětlení stropní a schodu

č. položky / název položky	MJ	Počet	Cena/Jed.	Celkem
Odborný servis - podvozek, motor, kabina	h	7,6	1 447,00	10 997,20
Servis stolů nosítek STEM EDEN	h	4	700,00	2 800,00
Drobný spotřební materiál	x	3	247,00	741,00
Drobný elektroinstalační materiál	x	1	350,00	350,00
WAS 723 osvětlení vnitřní BAUS AT	ks	4	180,00	720,00
OLBULFO140 UNION BOLT 1/4	ks	1	95,00	95,00
OLGUARA1-4 OLEODYNAMIC GASKET	ks	2	25,00	50,00
WOFO104b00232 12Vdc Led 1000lm NW, blue courtesy light	ks	2	1 890,00	3 780,00
Castrol AWS22	l	1	400,00	400,00
KITR000003 akumulátor odpružení	ks	1	14 129,00	14 129,00
A000989880311 olej servořízení	l	1	550,40	550,40
N00000000327664 matice	ks	4	29,60	118,40
N000000003277 Matice	ks	2	37,10	74,20
N000000001144 šroub	ks	2	30,70	61,40
A0029901200 šroub	ks	4	48,10	192,40
A906460170080 převodovka řízení	ks	1	44 808,30	44 808,30
d/m stropního osvětlení	h	0,5	990,00	495,00



ARC VEHICLES		ZAKÁZKOVÝ LIST PŘEDBĚŽNÁ CENA		ZL-555/2024	
d/m osvětlení schodu + elektroinstalace	h	6	990,00	5 940,00	
kontrola vozidla	h	1	990,00	990,00	
oprava nábytku	h	1	990,00	990,00	
Brzdová kapalina	l	2	205,00	410,00	
Proplach brzdového systému	h	4	680,00	2 720,00	
úchytka nábytku	ks	1	400,00	400,00	
Celkem bez DPH:				91 812,30 Kč	