



OBJEDNÁVKA

Objednávka č.:	0053/DO/2025
Smlouva č.:	ZZS/306/22
Zveřejněná v registru smluv pod ID:	20763157
Datum vystavení:	8. 1. 2025
Dodavatel – fakturační adresa: ARC vehicles s.r.o. Strojírenská 259/16, 155 21 Praha 5 bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Praha 4 IČ: 02675609 DIČ: CZ02675609	Odběratel – fakturační adresa: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10 bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Praha 2 IČ: 00638927 DIČ: CZ00638927
Zboží nebo službu dodejte: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Nádražní 1573/60, 150 00 Praha 5 nebo Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8	Dodací lhůta: do 31. 3. 2025 Způsob dodání: dodavatelsky Vyřizuje: Útvar: dopravní oddělení Telefon/fax: E-mail:
OBSAH OBJEDNÁVKY:	
Objednáváme u Vás na vozidlo RZ 7AH 7095 IČV 110 č. stř.: 11512	
1. Oprava vozidla dle ZL-538/2024	
Předpokládaná cena celkem včetně DPH:	94.000,-
U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ. Na faktuře dodavatel uvede číslo objednávky.	Jméno a podpis odpovědného pracovníka, razítko útvaru
Potvrzení objednávky dodavatelem:	Potvrzuji převzetí objednávky 0053/DO/2025 ARC vehicles s.r.o. 22.1.2025



ARC VEHICLES ARC vehicles s.r.o. Strojírenská 259/16 155 21 Praha 5 Česká republika IČ: 02675609 DIČ: CZ02675609 Dodavatel je registrován pod spisovou značkou C 221534 ze dne 12.03.2014 u Městského soudu v Praze.	ZAKÁZKOVÝ LIST PŘEDBĚŽNÁ CENA ZL-538/2024 Zákazník: Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy Korunní 2456/98 101 00 Praha 10 Česká republika IČ: 00638927 DIČ: CZ00638927 Kontaktní osoba: Umístění: Číslo objednávky: ZZS/306/22 obj. 0053/DO/2025
Předmět servisu: IČV: 110 Model: M 519 CDI Stav PHM: 1/1	Datum přijetí: 08.01.2025 Datum dokončení: 31.03.2025 SPZ: 7AH 7095 Rok výroby: 2018 VIN: WDB9061531N757825 Počet km: 181 723

Požadavek uživatele / uživatelský popis závady:*Specifikace závady:*

- kontrola brzdového obložení
- nesvíti 2x boční poziční světlo
- únik chladicí kapaliny
- kontrola radia, šumí
- při otevírání vypadává horní část kliky bočních dveří
- pískavý zvuk motoru

Závady z kontroly vozidla:

- vadné osvětlení schodů
- nefunkční nezávislé topení
- rozbité pracovní světlo

č. položky / název položky	MJ	Počet	Cena/Jed.	Celkem
Obecné servisní opravy	h	10	680,00	6 800,00
Drobný spotřební materiál	x	3	247,00	741,00
Drobný elektroinstalační materiál	x	1	350,00	350,00
A6422010680 Kov. těsnění jednovrstvé	ks	1	120,10	120,10
A642200220164 Vodní čerpadlo	ks	1	6 170,30	6 170,30
JOKON SMLR 2002 světlo obrysové oranžové	ks	2	390,00	780,00
A9064211500 Brzdové destičky přední MB 519 CDI	ks	1	2 681,30	2 681,30
A0064204520 Brzdové destičky zadní MB 519 CDI	ks	1	3 288,30	3 288,30
A9065401517 Senzor opotřebení brzd PN	ks	2	238,60	477,20
G12 Chladicí kapalina G12	l	12	100,00	1 200,00
A9079057103 Brzdové čidlo zadní MB 519 CDI	ks	2	229,40	458,80
WAS 723 osvětlení vnitřní BAUS AT	ks	4	180,00	720,00
A907423010007 Brzdový kotouč	ks	2	2 779,00	5 558,00
PEL2B Světlo Perimeter PEL2B	ks	1	7 950,00	7 950,00



ARC VEHICLES		ZAKÁZKOVÝ LIST PŘEDBĚŽNÁ CENA		ZL-538/2024	
A0014211191	plech pojist. brzd. destiček	ks	2	339,60	679,20
A002989515109	mazací tuk	ks	4	172,70	690,80
A907421010007	brzdový kotouč	ks	2	2 605,50	5 211,00
A9074020271	upevňovací šroub kola	ks	12	176,50	2 118,00
A0004280100	pružina rozpínací	ks	2	79,40	158,80
A0009905353	Matice kola	ks	12	83,90	1 006,80
	d/m obrysových světel	h	1	990,00	990,00
	d/m pracovního světla	h	1	990,00	990,00
	d/m osvětlení schodu + elektroinstalace	h	6	990,00	5 940,00
	oprava kliky	h	1	990,00	990,00
	oprava nezávislého topení dodavatelsky	x	1	20 000,00	20 000,00
	provedení zkušební jízdy	h	1	680,00	680,00
Celkem bez DPH ₂				76 749,60 Kč	