

Odběratel (kupující)
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik
(ŘLP ČR, s.p.)
Navigační 787
252 61 Jeneč
Česká republika

Registrace v OR: Zaps. v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v odd. A, vložce 10771, A 10771
IČ 49710371 DIČ CZ699004742

Číslo bankovního účtu
Směrový kód banky
Název banky
IBAN
SWIFT

Vystavil
Telefon
Email

Kontaktní osoba ŘLP
Telefon
Email

Středisko
Číslo žádanky
Způsob platby
Platební podmínka
Dodací podmínka
Způsob dopravy

Dodavatel (prodávající)
ARCO INTERIER, s.r.o.
Milady Horákové 227
27201 Kladno
Česká republika

Adresa dodání
ŘLP ČR, s.p.
Letiště Brno - Tuřany 904/1
620 00 Brno
Česká republika

IČ 26140918 DIČ CZ26140918

Účet dodavatele
Kontaktní osoba
Telefon
Email

Datum vystavení 16.01.2025
Měna CZK
Projekt
Č. nabídky

Na základě e-poptávkového řízení ID: 3609 z 13.-16.01.2025 u vás objednááme opravu/výměnu za poškozené fólie na věži objektu LKTB - Brno, jedná se o rozměry [redacted]
- materiál GyGy073,
- bude zachován původní mechanismus.

Č.	Č. položky	Popis	Datum dodání	Množství MJ	Jedn. cena	Sleva	Procento slevy	Částka
10		oprava fólií, LKTB		1,00 KUS	220 440,00	0,00	0,00	220 440,00

Částka bez DPH 220 440,00 CZK
Celkem včetně DPH 266 732,40 CZK

Tato objednávka vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Platba bude následně provedena na základě vystaveného daňového dokladu (faktury), který bude obsahovat číslo této objednávky. Splatnost uveďte min. 14 dní ode dne odeslání.