

Bell Textron Prague
K Letisti 1063/27
160 08 Praha 6
CZECH REPUBLIC

Repair Order No. 190077

Date:

29.01.2025

Supplier No.: 70005

Your Reference:

Our Reference:
e-mail:



LS-4-1/CJ-2025-9800KR - HANGERS

Pos	Part No. / Description	Quantity	Discount	Unit price	Total
Poptavame Normal Inspection dle CR&O vctne defektoskopie					
1	412-040-600-103 Tail Rotor Driveshaft Hanger Warehouse: BO HANGAR S/N: A-2829	1,00 EA		69.676,29	69.676,29 CZK
2	412-040-600-103 Tail Rotor Driveshaft Hanger Warehouse: BO HANGAR S/N: A-2830	1,00 EA		69.676,29	69.676,29 CZK
3	412-040-600-103 Tail Rotor Driveshaft Hanger Warehouse: BO HANGAR S/N: A-2834	1,00 EA		69.676,29	69.676,29 CZK
4	412-040-601-101 Tail Rotor Driveshaft Coupling Warehouse: BO HANGAR S/N: 36523	1,00 EA		44.959,47	44.959,47 CZK
Subtotal:					253.988,34 CZK

Repair Order No. 190077

Sum Carried Over:					253.988,34 CZK
Pos	Part No. / Description	Quantity	Discount	Unit Price	Total
5	412-040-601-107 Tail Rotor Driveshaft Coupling Warehouse: BO HANGAR S/N: 36523	1,00 EA		41.485,06	41.485,06 CZK

Net Sum 295.473,40 CZK Please send the invoice with due date 30 days, send to the recipient's address. In the invoice we need both following addresses: CUSTOMER Ministerstvo vnitra CR Nad Stolou 936/3; 170 34 Praha RECIPIENT Policie CR letecka sluzba P.O.BOX 2 163 00 Praha 618 ICO: 00007064; DIC: CZ00007064 Bank: 5504-881/0710 DELIVERY ADDRESS Czech Police Aviation Department Airport Vaclav Havel, south area Hangar D 161 00 Prague 6, Czech Republic	Zakazka je vyporádaná dodavce nahradnich dilu, o e a sluzeb pro vrtulniky stred 12 - c. j. LS-257-24/CJ-202
---	--

NABÍDKA OPRAV Q25-0010



NABÍDKA: Q25-0010

DATUM: 20.01.2025

ZPRACOVAL:

E-MAIL:

POZNÁMKA: Hanger Assy, Coupling Assy – Inspection and NDT

POPTÁVKA: LS-4-1ČJ-2025-9800KR

FIRMA: Letecká Služba PČR

PŘÍJEMCE:

E-MAIL:

Na základě Vaší poptávky nabízíme následovně:

Základní cena CRO inspekce & NDT:

WBS	WBS Description	WBS Qty	Unit Price	Net Price
1	TR Hanger Assy P/N 412-040-600-103 S/N A-2829, A-2830, A-2834 Inspection & NDT	3	\$2,509	\$7,528
1.1	Discount 6.5%	1	(\$489)	(\$489)
2	TR Coupling Assy P/N 412-040-601-101 S/N 36523- Inspection & NDT	1	\$1,619	\$1,619
2.1	Discount 6.5%	1	(\$105)	(\$105)
3	Coupling Assy P/N 412-040-601-107 S/N 36523 Inspection & NDT	1	\$1,494	\$1,494
3.1	Discount 6.5%	1	(\$97)	(\$97)
Estimate Total				\$9,950
21% DPH				\$2,090
Estimate total with DPH				\$12,040
Nabídková cena přepočtena aktuálním kurzem ČNB USD/CZK 24,542 ze dne 17.01.2025				CZK 295,486

Termíny dodání: Inspekční nález - 4 týdny po dodání do Bell Praha
Dodací podmínky: DDP Letiště Praha, Hangár 6
Platební podmínky: 21 dnů po obdržení faktury
Záruční podmínky: 6 měsíců
Platnost nabídky: Únor 20, 2025

Poznámka:

- Všechny ceny se mohou bez předchozího upozornění změnit z důvodu kolísání měny, cen pohonných hmot a/nebo nepředvídaných ekonomických okolností. Další práce nebo cenové odchylky budou účtovány.
- VŠECHNY UVEDENÉ CENY JSOU "PRŮMĚRNÉ CENY" Žádné hlavní díly, práce

Bell Textron Prague, a.s.


K Letišti 1063/27
Letiště Praha Ruzyně
160 08 Praha 6
Czech Republic





navíc, úpravy a/nebo upgrady potřebné k dokončení OPRAVY/GENERÁLNÍ OPRAVY nejsou zahrnuty v cenách v této nabídce. Konečná cena OPRAVY/GENERÁLNÍ OPRAVY bude sdělena po provedeném nálezu jednotky (jednotek).

3. Poplatek za nález se vztahuje na všechny mimozáruční opravy a odmítnutí nálezu, které se skládají z provedené práce a neopravitelných dílů. Poplatek za nález je již zahrnut v ceně OPRAVY/GENERÁLNÍ OPRAVY.
4. Veškeré další podmínky platné pro tuto nabídku se řídí v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami Bell Textron Prague (v příloze).
5. Ujistěte se, že všechny bankovní poplatky jsou účtovány odesílateli a nejsou strženy z platby faktury. Zákazník je odpovědný za zpracování daně z přidané hodnoty ve své zemi.
6. Finální cena bude přepočtena aktuálním kurzem ČNB USD/CZK v den fakturace. Úhrady budou provedeny oproti faktuře vystavené dodavatelem a nebudou zatíženy bankovními poplatky. Úhrady budou zaslány na účet uvedený na faktuře.
7. Originály historických záznamových listů musí být přiloženy k dodaným jednotkám.
8. Všechny díly dodané společnosti Bell k opravě a generální opravě musí obsahovat v/na krabici schválený formulář RMA pro každou součást. V opačném případě bude zásilka vrácena na náklady zákazníka. Pro obdržení RMA, pošlete prosím objednávku na opravu e-mailem.
9. V případě jakýchkoliv dotazů se prosím neváhejte obrátit na



Manager, Commercial Contracts | Europe

