

ODBĚRATEL

DODAVATEL

ČESKÝ ROZHLAS

zřízen zákonem č. 484/91 Sb. o Českém
ráozhlasu
Praha 2 - Vinohradská 12
120 99

LKQ CZ s. r. o.
Ocelářská 891/15
190 00 Praha 9

IČ: 45245053 DIČ: CZ 45245053

IČ: 24787426 DIČ: CZ 24787426

VYŘIZUJE:

96377

tel.:

e-mail:

vyřizuje:

Tovární 822/27, 400 01 Ústí nad Labem

tel.:

e-mail:

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:

V souladu s Rámcovou dohodou o zajištění servisu vozů uzavřené na základě VZ28/2022 (dále jen Rámcová dohoda) mezi Českým rozhlasem a společností LKQ CZ, s.r.o. u Vás objednááme:
na vozidle RZ:

Servis vozidla dle uvedeného rozpočtu**TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ / POSKYTNUTÍ SLUŽBY: ÚNOR '25 6. TÝDEN****CENOVÉ UJEDNÁNÍ:**

Jednotková cena za práci, dle ceníku, který je přílohou a nedílnou součástí této Rámcové dohody

Předběžná cena dle rozpočtu + 21 % DPH

V případě zjištěných závad, které přesahují rámec cenového ujednání nutný rozpočet opravy.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Na základě Rámcové dohody

V Praze dne 10. 02. 2025

Číslo kalkulace / Číslo schválení

Kalkulace nákladů

Výpočet

Číslo případu		Číslo schválení	
Datum vytvoření	07.02.2025 03:23:17	Stav případu	Výpočet
Datum kalk./změny	07.02.2025 10:24:28		
Datum ceníku ND	01.02.2025	Systém lakování	Bez lakování
Podmínky	Český rozhlas - UL-96377		

Zákazník

Společnost	LKQ CZ s.r.o.
Adresa	Kolbenova 1021/9 19000 Praha 9 - Vysočany IČ: 24787426, DIČ: CZ24787426

Majitel vozidla

Řidič	
Majitel	Český rozhlas Vinohradská 1409/12 12000 Praha 2

Vozidlo

RZ		VIN	
Značka a model	SKODA FABIA (5J) 5D/COMBI (10-14)		
Kód modelu		Kód barvy výrobce	
Datum registrace		Začátek opravy	07.02.2025
Stav km	140 490 km	Konec opravy	14.02.2025

Výbava

PŘEVODOVKA 5 - STUPŇOVÁ VNĚJŠÍ VÝBAVA DVOJTÓNOVÁ HOUKAČKA VNĚJŠÍ VÝBAVA ČELNÍ SKLO ATERMICKÉ VNĚJŠÍ VÝBAVA ZADNÍ STĚRAČ VNĚJŠÍ VÝBAVA AUTOMATICKÉ VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ SVĚTLOMETŮ INTERIÉR KLIMATIZACE INTERIÉR ELEKTRICKÉ. PŘÍDAVNÉ TOPENÍ INTERIÉR AIRBAG ŘIDIČ/SPOLUJEZDEC/BOČNÍ INTERIÉR LOKETNÍ OPĚRKA VPŘEDU INTERIÉR ODKLÁDACÍ SKŘÍŇKA S OSVĚTLENÍM INTERIÉR RUKOJEŤ ŘADÍCÍ PÁKY PLAST INTERIÉR VERZE INTERIÉRU ÚPRAVA HLINÍK SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA LONGLIFE MOTOR 1595CC 66KW (90) ZEMĚ ČESKÁ REPUBLIKA PODVOZEK 6.0J X 15" PODVOZEK ELEKTROHYDRAULICKÝ POSILOVAČ ŘÍZENÍ PODVOZEK BRZDOVÉ KOTOUČE PŘ 256 X 22 MM	KAROSERIE KOMBI VNĚJŠÍ VÝBAVA VYHŘÍVANÁ VNĚJŠÍ ZPĚTNÁ ZRCÁTKA VNĚJŠÍ VÝBAVA MLHOVÁ SVĚTLA VNĚJŠÍ VÝBAVA BOČNÍ SKLA SILNĚ TÓNOVANÁ Z VNĚJŠÍ VÝBAVA MADLO V BARVĚ (ZÁKLAD) INTERIÉR CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM INTERIÉR VPŘEDU VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ INTERIÉR VZADU DĚLENÉ INTERIÉR SOUND-SYSTÉM 4 REPRODUKTORY INTERIÉR BEZPEČNOSTNÍ ZAMYKÁNÍ INTERIÉR SYSTÉM KONTROLY TLAKU V PNEUMATIKÁCH INTERIÉR PŘÍSTROJ. DESKA S MULTIFUNKČNÍM DISPLEJEM SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA KM MOTOR ALTERNÁTOR 110 A PODVOZEK 15" SATELLITE PODVOZEK 195/55 R 15 PODVOZEK KONTROLA STABILITY
--	---

Náhradní díly

1)	Kód	Popis	Jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/- %	Celkem (Kč)
A#	VD	CR vstříkovač VDO A2C9626040080 (VDO, A)	1,00				
	A2C9626040080						
O#	W100	odmašťovač - čistič	1,00				
O+	VAG WHT004739	šroub vstříkovačů	1,00				
*		Drobný materiál	1,00				
		Materiál celkem před slevou					
		Sleva					

Číslo kalkulace / Číslo schválení

Materiál celkem po slevě

Práce

2)	Kód	Popis	Hod.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
	M1	23402030	Výměna vstříkovač č. 1	1,10			
+	M1	GtT12	Provést diagnostika vozidla + dlouhá zkušební jízda	1,50			
+	M2	GtTVAG	Výměna šroub vstříkovačů	0,10			
		WHT004739					
		Práce celkem před slevou					
		Sleva					
		Práce celkem po slevě	2,70				

Poznámky

- 1) A ... AM díl, O ... OEM díl, L ... Aplikována limitní cena, \$... Přeceněný díl, # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno
2) # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno

Cena celkem

Popis	Počet	Celkem (Kč)
Celkem		14292,89
Sleva	0%	0,00
Cena bez DPH		14292,89
DPH	21%	3001,51
Cena s DPH		17294,40
Zaokrouhlení		0,0
Celkem k úhradě		17294,40