

Objednávka OBJ - ZZS - 016619	Dodavatel: Jan Potužák - Autoservis Jan Potužák Polní 319 36225 Nová Role IČ: 72221232
Datum založení: 03.02.2025 6:33:33	Odběratel: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary IČ: 00574660 DIČ: CZ00574660 Kontakt:
Objednal: [REDACTED]	
Termín dodání: Nejkratší možný	
Způsob dopravy: Osobní převzetí	
Způsob platby: Převodem na účet (fakturou)	
Dodací adresa: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace Závodní 390/98C 360 06 Karlovy Vary	

Objednávám u Vás následující:

VW T6 4K8 7091

- nemá výkon, odstaveno z provozu
- hlásí zaradře P a vyhledejte servis
- zanýtovat LZ plast za kolem
- výměna LZ světla
- výměna podložky SPZ zadní
- zanýtovat kolejnice zadních dveří nástavby
- provedení servisní prohlídky
- kontrola, případná výměna brzd

odhad ceny

Kód	Název	Množ.	Jedn.	Cena za jednotku	Celkem za položku
	opravy	1	ks	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
	SP	1	ks	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
	brzdy	1	ks	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
	nemá výkon	1	ks	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč

Hodnota objednávky:	70 000,00 Kč
---------------------	--------------