



OBJEDNÁVKA

Objednávka č.:	0304/DO/2025
Smlouva č.:	ZZS/306/22
Zveřejněná v registru smluv pod ID:	20763157
Datum vystavení:	6. 2. 2025
Dodavatel – fakturační adresa: ARC vehicles s.r.o. Strojírenská 259/16, 155 21 Praha 5 bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Praha 4 IČ: 02675609 DIČ: CZ02675609	Odběratel – fakturační adresa: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10 bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Praha 2 IČ: 00638927 DIČ: CZ00638927
Zboží nebo službu dodejte: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Nádražní 1573/60, 150 00 Praha 5 nebo Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8	Dodací lhůta: do 30. 4. 2025 Způsob dodání: dodavatelsky Vyřizuje: Útvar: dopravní oddělení Telefon/fax: E-mail:
OBSAH OBJEDNÁVKY:	
Objednáváme u Vás na vozidlo RZ 7AJ 2105 IČV 170 č. stř.: 11103	
1. Oprava vozidla dle ZL-611/2024	
Předpokládaná cena celkem včetně DPH:	77.000,-
U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ. Na faktuře dodavatel uvede číslo objednávky.	Jméno a podpis odpovědného pracovníka, razítko útvaru
Potvrzení objednávky dodavatelem:	Potvrzuji převzetí objednávky 0304/DO/2025 ARC vehicles s.r.o. 20.2.2025



ARC VEHICLES ARC vehicles s.r.o. Strojírenská 259/16 155 21 Praha 5 Česká republika IČ: 02675809 DIČ: CZ02675809 Dodavatel je registrován pod spisovou značkou C 221534 ze dne 12.03.2014 u Městského soudu v Praze.	ZAKÁZKOVÝ LIST PŘEDBĚŽNÁ CENA ZL-611/2024
	Zákazník: Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy Korunní 2456/98 101 00 Praha 10 Česká republika IČ: 00638927 DIČ: CZ00638927 Kontaktní osoba: Umístění: Číslo objednávky: ZZS/306/22 obj. 0304/DO/2025

Předmět servisu:

IČV:

170

Model:

M 519 CDI / S FG

Stav PHM:

1/2

Datum přijetí:

06.02.2025

Datum dokončení:

30.04.2025

SPZ:

7AJ 2105

Rok výroby:

2019

VIN:

WDB9071531N003162

Počet km:

162 515

Požadavek uživatele / uživatelský popis závady:**Specifikace závady:**

- nefunkční odsávání nad nosítky
- zasekává se bez pásu u zadní sedačky pacienta
- nesvítilí poziční světlo na pravé i levé straně
- nefunkční hydraulický stůl
- nesvítilí LZ světlo
- výměna převodového oleje
- kontrola brzdového obložení
- nefunkční tablet na ovládání topení v amb. prostoru

Závady zjištěné při kontrole vozidla:

- vadné zábleskové světlo v levém předním blatníku
- vadné osvětlení v amb. prostoru
- vadná čela a dvířka nábytku

č. položky / název položky	MJ	Počet	Cena/Jed.	Celkem
Servis stolů nosítek STEM EDEN	h	2,5	700,00	1 750,00
Drobný spotřební materiál	x	3	247,00	741,00
Drobný elektroinstalační materiál	x	1	350,00	350,00
TIONMGRM Pryžový rámeček	ks	1	630,00	630,00
JOKON SMLR 2002 světlo obrysové oranžové	ks	1	380,00	380,00
WOFO104b00232 12Vdc Led 1000lm NW, blue courtesy light	ks	2	1 890,00	3 780,00
3201,2 3-bodový pás	ks	1	3 600,00	3 600,00
LZ6EB2 světlo LINZ6 R65	ks	1	6 420,00	6 420,00
347x145x19mm čelo šuplíku	ks	2	2 800,00	5 600,00
dvířka 300x400x19mm	ks	1	3 500,00	3 500,00
KITR000003 akumulátor odpružení	ks	1	14 129,00	14 129,00
83.0012.14.0415 Střešní ventilátor 12V 40W	ks	1	3 500,00	3 500,00



ARC VEHICLES		ZAKÁZKOVÝ LIST PŘEDBĚŽNÁ CENA		ZL-611/2024	
d/m ventilátoru	h	2	990,00	1 980,00	
d/m obrys. světla	h	1	990,00	990,00	
d/m bezpečnostního pásu	h	1	990,00	990,00	
d/m stropního osvětlení	h	0,5	990,00	495,00	
d/m zábleskového světla blatníku	h	2	990,00	1 980,00	
lakování nábytku	x	1	4 000,00	4 000,00	
kontrola vozidla	h	1	990,00	990,00	
oprava nábytku + přestrojení	h	3	990,00	2 970,00	
oprava elektroinstalace obrys. osvětlení	h	4	990,00	3 960,00	
Celkem bez DPH:				62 735,00 Kč	