

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA SML 25225003243

O B J E D N Á V K A sp.zn. SpMO 79225/2024-8280

Počet stran: 1

Počet příloh: 1/3

Zhotovitel: Prokservis s.r.o. Rudská 177 271 01 Nové Strašecí IČ: 24250074 DIČ: CZ24250074 Bankovní spojení: Číslo účtu: Vyřizuje: Telefon: Email:	Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 00 Praha 6 v zastoupení VÚ 8280, Letecká 1, 796 01 Prostějov 60162694 IČ: 60162694 DIČ: CZ 60162694 Bankovní spojení: Číslo účtu: Vyřizuje: Telefon: E-mail:
--	---

Místo plnění služby: Rudé armády 2, 273 41 Cvčovice u Kladna. Osoba pověřená převzetím: Termín dílčího plnění: Po dohodě s osobou pověřenou převzetím služby, nejpozději do 30kalendářních dnů od doručení objednávky nebo po předání vozidla zhotoviteli a sepsání protokolu o převzetí, či zakázkového listu na provedení díla.
--

Poř. č.	Popis služby	MJ	Počet MJ celkem	Cena celkem za počet MJ v Kč s DPH	Cena celkem za počet MJ v Kč s DPH
1	Oprava vozidla TOYOTY HILUX Rozsah náhradních dílů a práce dle Kalkulace nákladů na opravu viz příloha č. 1 Dílčí objednávky.	služba	1	112 661,77	112 661,77
Cena celkem v Kč s DPH [21%] včetně všech nákladů.					112 661,77
Slovy: jednostodvanácttisícšestsetšedesátjedna koruna česká sedmdesátsedm haléřů. Cena celkem v Kč s DPH je stanovena jako cena nejvýše přípustná.					

Právní úprava, platební, fakturační, dodací a záruční podmínky: Smluvní strany se řídí Rámcovou dohodou o dílo č. 23106000255. Daňový doklad - faktura bude obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně ceny celkem v Kč s DPH. Daňový doklad - fakturu s dodacím listem (předávacím protokolem), potvrzeným příjemcem dodávky, zašlete elektronicky do datové schránky ID ukbwexd – Fakturace (ministerstvo obrany), popř. do e-mailové schránky fakturace@mo.gov.cz. Na faktuře dodavatel uvede tyto identifikační údaje konečného příjemce: NS 828000, Letecká 1, Prostějov, PSČ 796 01, SML. Faktura musí být v jednom z následujících formátů ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CII. Jedna elektronická zpráva může mít maximální velikost 20 MB a bude obsahovat vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami.

Podpis zhotovitele Jan Prokůpek Digitálně podepsal Jan Prokůpek Datum: 2025.02.28 09:00:00 +01'00'	Podpis objednatele Velitel útvaru plukovník gšt. Ing. Tomáš KRAMPLA, MSS
--	---

defektace opravy


Příloha č.1 k 79225/2024-8280

Počet stran: 3

Strana: 1 / 2

Dodavatel: Prokservis s.r.o. www.servis-vozidel.cz www.servis-pozemku.cz Rudská 0177 271 01 Nové Strašecí Česká republika IČ: 24250074 DIČ: CZ24250074		Ev. číslo dokladu: 120250013			
Bankovní spojení: Číslo účtu: 107-2853900237/0100 Banka: Komerční banka a.s. IBAN: CZ5801000001072853900237 BIC: KOMBCZPP		Odběratel: Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 00 Praha 796 01 601. skupina speciálních sil Letecká 1, Prostějov IČ: 60162694 DIČ: CZ60162694			
servisní místo Cvrčovice Toyota HILUX číslo nákladového střediska		Datum vystavení dokladu: 19.02.2025 Datum uskut. zdanitelného plnění: Forma úhrady: Převodem Datum splatnosti:			
Označení dodávky	Množství	Mj	Cena/Mj (Kč)	Sazba (%)	Cel. bez DPH (Kč)
Fakturujeme Vám					
výměna motorového oleje a filtru					
výměna oleje v P/Z diferenciálu					
výměna oleje v přidavné převodovce					
výměna brzdové kapaliny					
kontrola brzd - brzdové kotouče ani destičky není třeba měnit					
výměna hřebenu řízení - současný je netěsný a prodává se pouze jako celý díl + olej					
výměna stěračů čelního skla					
zámky bočních oken - závada se neprojevuje					
desinfekce, doplnění a vyčištění klimatizace + filtr					
servisní materiál	1,00	ks	90221,00	21	90221,00
Sleva 10,00 %				21	9022,10
Olej motorový Shell 5W-30	8,00	L	200,00	21	1600,00
olej pro P/Z diferenciál OR 08885-80606 75W-90	5,00	L	450,00	21	2250,00
olej do rozvodovky OR 08885-81060	1,00	L	750,00	21	750,00
brzdová kapalina	1,00	L	220,00	21	220,00
olej servořízení ATF 08886-81210	1,00	ks	490,00	21	490,00
chladiivo klimatizace R134a	300,00	g	2,00	21	600,00
servisní práce, nastavení geometrie	12,00	hod	500,00	21	6000,00

Kalkulace nákladů na opravu souhlasí s požadovaným rozsahem. Realizace do 30 kalendářních dní od předání vozidla zhotoviteli.

**Celkem k úhradě:****112 661,77 Kč**

Sazba(%)	Základ (Kč)	Výše DPH (Kč)	Celkem s DPH (Kč)
21	93108,90	19552,87	112661,77
15	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00

Razítko a podpis:

Informace o dealerovi

Celé jméno
Telefonní číslo
Poslat e-mail
Číslo účtu
Adresa

Prokservis s.r.o.
[REDACTED]
Rudska 177 Nove Straseci Austria
27101 AT

Informace o zákazníkovi

Jméno zákazníka
Telefonní číslo
Číslo faxu
Jméno kontaktu
Poslat e-mail
Adresa

Prokservis s.r.o.
[REDACTED]
[REDACTED]
Rudska 177 Nove Straseci Austria
27101 AT

Údaje objednávky

Jméno zákazníka
Číslo objednávky
Číslo objednávky
Číslo účtu
Poznámky
Typ objednávky
Telefonní číslo
Číslo faxu
Jméno kontaktu
Poslat e-mail
Adresa

Prokservis s.r.o.
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Faktura
[REDACTED]
Rudska 177 Nove Straseci Austria
27101 AT

Seznam dílů na objednávce

Vozidlo	Popis	Číslo	Mn.	Malobchodní	Rozšíř. cena
HILUX (2005 - 2012), VIN: [REDACTED]	FILTER, CLEAN AIR	87139-52020	1,0	1,180,00 Kč	1,180,00 Kč
HILUX (2005 - 2012), VIN: [REDACTED]	LINK ASSY, POWER STEERING	44200-0K340	1,0	86,453,00 Kč	86,453,00 Kč
HILUX (2005 - 2012), VIN: [REDACTED]	BLADE, FR WIPER, LH	85222-0K031	1,0	1,308,00 Kč	1,308,00 Kč
HILUX (2005 - 2012), VIN: [REDACTED]	BLADE, FR WIPER, RH	85212-0K020	1,0	886,00 Kč	886,00 Kč
HILUX (2005 - 2012), VIN: [REDACTED]	FILTER SUB-ASSY, OIL [*163 OR *184]	90915-20003	1,0	394,00 Kč	394,00 Kč

Dílčí součet
Celkem

90,221,00 Kč
90,221,00 Kč