



OBJEDNÁVKA

Objednávka č.:	0420/DO/2025	
Smlouva č.:	ZZS/306/2022	
Zveřejněná v registru smluv pod ID:	20763157	
Datum vystavení:	24. 2. 2025	
Dodavatel – fakturační adresa: ARC vehicles s.r.o. Strojírenská 259/16, 155 21 Praha 5 Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Praha 4 IČ: 02675609 DIČ: CZ02675609	Odběratel – fakturační adresa: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10 Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Praha 2 IČ: 00638927 DIČ: CZ00638927	
Zboží nebo službu dodejte: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8	Dodací lhůta: Způsob dodání: Vyřizuje: Útvar: Telefon/fax: E-mail:	30.4.2025 dodavatelsky dopravní oddělení
OBSAH OBJEDNÁVKY:		
Objednáváme u Vás na vozidlo RZ 7AJ 0744 IČV 171 č. stř.: 11103		
1. Oprava vozidla dle ZL-635/2024		
Předpokládaná cena celkem včetně DPH:	157.000,-	
U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ. Na faktuře dodavatel uvede číslo objednávky.	Jméno a podpis odpovědného pracovníka, razítko útvaru	
Potvrzení objednávky dodavatelem:	Akceptujeme objednávku 0420/DO/2025 ARC vehicles s.r.o. 17.3.2025	



ARC vehicles s.r.o.

Strojírenská 259/16
155 21 Praha 5
Česká republika

IČ: 02675609
DIČ: CZ02675609

Dodavatel je registrován pod spisovou
značkou C 221534 ze dne 12.03.2014 u
Městského soudu v Praze.

ZAKÁZKOVÝ LIST PŘEDBĚŽNÁ CENA

ZL-635/2024

Zákazník:

Zdravotnická záchranná služba hlavního města
Prahy

Korunní 2456/98
101 00 Praha 10
Česká republika
IČ: 00638927

DIČ: CZ00638927

Kontaktní osoba:

Umístění:

Číslo objednávky: ZZS/306/22 obj. 0420/DO/2025

Předmět servisu:

IČV:

171

Model:

M 519 CDI

Datum přijetí:

24.02.2025

Datum dokončení:

30.04.2025

SPZ:

7AJ 0744

Rok výroby:

2019

VIN:

WDB9071531N004765

Stav PHM:

70%

Počet km:

188 758

Požadavek uživatele / uživatelský popis závady:

Specifikace závady:

- zaseklý posuv bezp. pásu u spolujezdce v kabině - je nový a funkční
- nefunkční lednice - chybí pojistka
- utržené vzpěry dvířek v boční nástavbě v amb. prostoru - nenalezeno
- stůl v amb. prostoru někdy nejde polohovat bočním spínačem - prosím o kontrolu - vadný blok ventilů
- nefunguje nezávislé topení v kabině řidiče - výměna

Závady z kontroly vozidla:

- rozbitá dvířka lůžkoviny - výměna

č. položky / název položky	MJ	Počet	Cena/Jed.	Celkem
Odborný servis - podvozek, motor, kabina	h	8	1 447,00	11 576,00
Servis stolů nosítek STEM EDEN	h	5	700,00	3 500,00
Drobný spotřební materiál	x	3	247,00	741,00
A000905911264 Snímač NOX	ks	2	14 518,30	29 036,60
Castrol AWS22	l	2	400,00	800,00
A0235456126 Spojka, mechanická	ks	1	122,30	122,30
KITR000044 solenoid ventilů	ks	1	49 109,00	49 109,00
A9108308201 nezávislé topení	ks	1	23 874,40	23 874,40
lakování nábytku	x	1	2 000,00	2 000,00
kontrola lednice	h	0,5	990,00	495,00
kontrola vozidla	h	1	990,00	990,00
pojistka 15A	ks	1	25,00	25,00
oprava nábytku + přestrojení	h	1	990,00	990,00
dvířka 778x300x19 mm	ks	1	5 000,00	5 000,00
Celkem bez DPH:			128 259,30 Kč	