



OBJEDNÁVKA

Objednávka č.:	0613/DO/2025	
Smlouva č.:	ZZS/306/2022	
Zveřejněná v registru smluv pod ID:	20763157	
Datum vystavení:	13. 3. 2025	
Dodavatel – fakturační adresa: ARC vehicles s.r.o. Strojírenská 259/16, 155 21 Praha 5 Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Praha 4 č. ú.: IČ: 02675609 DIČ: CZ02675609	Odběratel – fakturační adresa: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10 Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Praha 2 Č. ú.: IČ: 00638927 DIČ: CZ00638927	
Zboží nebo službu dodejte: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8	Dodací lhůta: Způsob dodání: Vyřizuje: Útvar: Telefon/fax: E-mail:	31.5.2025 dodavatelsky dopravní oddělení
Obsah objednávky:		
Objednáváme u Vás na vozidlo RZ 3AE 8596 IČV 143 č. stř.: 55300		
1. Oprava vozidla dle ZL-687/2024		
Předpokládaná cena celkem včetně DPH:	105.000,- Kč	
U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ. Na faktuře dodavatel uvede číslo objednávky.	Jméno a podpis odpovědného pracovníka, razítko útvaru	
Potvrzení objednávky dodavatelem:	Akceptujeme objednávku 0613/DO/2025 ARC vehicles s.r.o. 18.3.2025	

 ARC vehicles s.r.o. Strojírenská 259/16 155 21 Praha 5 Česká republika IČ: 02675609 DIČ: CZ02675609 Dodavatel je registrován pod spisovou značkou C 221534 ze dne 12.03.2014 u Městského soudu v Praze.	ZAKÁZKOVÝ LIST PŘEDBĚŽNÁ CENA		ZL-687/2024
	Zákazník: Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy Korunní 2456/98 101 00 Praha 10 Česká republika IČ: 00638927 DIČ: CZ00638927		
	Kontaktní osoba: Umístění:		
Číslo objednávky: ZZS/306/22 obj. 0613/DO/2025			

Předmět servisu:	Datum přijetí:	13.03.2025
IČV: 143	Datum dokončení:	31.05.2025
Model: M 519 CDI	SPZ:	3AE 8596
	Rok výroby:	2012
	VIN:	WDB9061531N532310
Stav PHM: 1/1	Počet km:	276 252

Požadavek uživatele / uživatelský popis závady:

Specifikace závady:

- nefunkční couvací kamera – za vozidlem i do amb prostoru – při couvání i za jízdy se zrcadlově přepíná zobrazení
- nefunkční vypínače amb prostoru – lze rozsvítit pouze z kabiny řidiče
- uvolněný bezpečnostní pás sedačky záchranáře

Závady z kontroly vozidla:

- vadná záblesková světla v předních blatnicích a na LP rohu nástavby
- vadné bezpečnostní pásy v amb prostoru a kabině řidiče
- vadné osvětlení spz a obrysové nástavby
- zatéká střešním ventilátorem do amb prostoru
- provedení geometrie přední nápravu

č. položky / název položky	MJ	Počet	Cena/Jed.	Celkem
Obecné servisní opravy	h	0,25	680,00	170,00
Drobný spotřební materiál	x	3	247,00	741,00
Drobný elektroinstalační materiál	x	1	350,00	350,00
TLIEB2 světlo ION T WHELEN modré	ks	2	5 160,00	10 320,00
21163702 Nábytkový zámek se závorou, Ovládání z jednéks strany		1	300,00	300,00
22901677 Tlačítko, pro Push-Lock	ks	1	50,00	50,00
A9068300318 Prachový filtr MB 519 CDI	ks	1	705,40	705,40
HELLA světlo oranžové poziční světlo	ks	2	390,00	780,00
37358704 píst nábytkový	ks	2	250,00	500,00
9907587 osvětlení spz LED	ks	2	350,00	700,00
M6EB2 SVĚTLO M6EB2 WHELEN	ks	1	8 640,00	8 640,00
3201,2 3-bodový pás	ks	3	3 600,00	10 800,00
CAM 55 kamera Dometic PerfectView	ks	1	7 600,00	7 600,00



ZAKÁZKOVÝ LIST PŘEDBĚŽNÁ CENA

ZL-687/2024

83.0012.14.0415	Střešní ventilátor 12V 40W	ks	1	3 500,00	3 500,00
A9068600285649A86	bezpečnostní pás	ks	2	6 477,20	12 954,40
	d/m couvací kamery	h	1,5	990,00	1 485,00
	d/m osvětlení SPZ	h	2	990,00	1 980,00
	d/m pásů v kabině	h	2	680,00	1 360,00
	d/m zábleskových světel	h	6	990,00	5 940,00
	d/m obrysových světel nástavby	h	2	990,00	1 980,00
	d/m bezpečnostních pásů v amb. prostoru	h	3	990,00	2 970,00
	geometrie přední nápravy dodavatelsky	x	1	2 500,00	2 500,00
	testovací jízda	h	1	990,00	990,00
	kontrola vozidla	h	1	990,00	990,00
	kontrola a oprava nábytku	h	1	990,00	990,00
	oprava osvětlení amb. prostoru	h	2	990,00	1 980,00
	oprava zatékání + d/m střešního ventilátoru	h	4	990,00	3 960,00

Celkem bez DPH:**85 235,80 Kč**