

Faktura - Daňový doklad

Prodávající / Zhotovitel:

AUTOSERVIS Ševčík s.r.o.

Resslova 1405
767 01 Kroměříž

IČ: 26947366
DIČ: CZ26947366

Bankovní účet:
IBAN
SWIFT
Telefon
El. adresa

Společnost je registrovaná Krajský soud v Brně C 47457

Servisní technik:

Ev. čís. daň. dokl.

250188

Číslo zakázky

SB250097

Strana: 1 z 1

Kupující / Objednatel:

Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i.

Kaloudova 1321/30

614 00 Brno

CZE

IČ: 48511005

DIČ: CZ48511005

Vozidlo:

Škoda Fabia

RZ:

VIN:

Stav tachometru:

Datum vystavení

20.02.2025

Datum splatnosti

06.03.2025

Datum uskutečnění zdanitelného plnění

20.02.2025

Forma úhrady:

Převodem

Pracovní operace

		Mechanik	Sazba	Norma	DPH	Sleva	Cena
1	MATERIÁL PROTIKOROZNÍ OCHRANY	999			21%		450,00 Kč
3	NÁHRADNÍ DÍLY	999			21%		74 226,10 Kč
4	PROVEDENÉ PRÁCE	20			21%		8 742,00 Kč
5	LAKOVACÍ PRÁCE	3			21%		6 510,00 Kč
6	LAKOVACÍ MATERIÁL	999			21%		16 567,44 Kč
8	REŽIJNÍ MATERIÁL	999			21%		1 484,52 Kč
							107 980,06 Kč

Fakturujeme Vám opravu vozidla Škoda Fabia dle kalkulace opravy GT Motive

Rekapitulace DPH

Základ DPH

DPH

Základní	21%	107 980,06 Kč	22 675,81 Kč
Snížená	12%	0,00 Kč	0,00 Kč
	0%	0,00 Kč	

CELKEM BEZ DPH

107 980,06 Kč

DPH CELKEM

22 675,81 Kč

ZAOKROUHLENÍ

0,00 Kč

CELKEM K ÚHRADĚ

130 655,87 Kč

Za pro

Ivana

Kupu

ZÁZNAM O POŠKOZENÍ VOZIDLA

Vozidlo	[REDACTED]	Číslo škodní události	[REDACTED]
Jméno prov.	Ústav archeologické památkové	Reg. značka (SPZ)	[REDACTED]
VIN	[REDACTED]	Krytí	[REDACTED]
Rok výr.	[REDACTED]	Objem motoru (ccm)	[REDACTED]
Barva	[REDACTED]	Ujeto (km)	[REDACTED]

Objednatel prohlídky	UNIQA pojišťovna, a.s. Evropská 136, 160 12, Praha 6, FAX 225 393 777
Místo prohlídky	AUTOSERVIS Ševčík, s.r.o., Kroměříž
Datum prohlídky	20.02.2025
Zápis a výsledek prohlídky předán	AUTOSERVIS Ševčík, s.r.o.
Způsob předání	Odesláno e-mailem: pracovníkovi autoservisu na adresu: autoservissevci@email.cz

V případě dotazu na průběh likvidace kontaktujte 488 125 125 nebo likvidace.vozidla@uniqa.cz

Další ustanovení

V případě nutnosti druhé prohlídky volejte 488 125 125.

Při dokumentaci technikem přítomen: Zpracováno přes AudaNet

Následná prohlídka

Kalkulace schválena ve výši 130655.87 Kč s DPH. [REDACTED]

Vypočtené náklady

Vypočítané náklady na opravu v Kč: **107 980,00 bez DPH** **130 656,00 s DPH**

- Ve výpočtu nákladů na opravu byly použity ceny kvalitativně rovnocenných náhradních dílů (aftermarket).
- Tento dokument **nezavazuje** UNIQA pojišťovnu, a.s. k úhradě popsaných poškození a uvažovaných nákladů na opravu a nelze ho považovat za sdělení výsledku šetření škodní události. Šetření škodné události probíhá v souladu s platnými právními předpisy v případě jedná-li se o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, resp. i dle platné pojistné smlouvy a příslušných pojistných podmínek v případě havarijního pojištění a na základě prokázání právního základu nároku.
- Osoba přítomná při prohlídce vozidla bere na vědomí popsaný rozsah poškození. Do výpočtu pojistného plnění **nebudou** zahrnuta poškození, která nejsou v tomto Záznamu o poškození popsána. Do výpočtu pojistného plnění **nebudou** ani zahrnuta výše uvedená poškození, která neodpovídají popsanému (nahlášenému) nehodovému ději či naplňují podstatu výluky z pojištění. **Veškerá poškození, která nejsou uvedena v tomto Záznamu o poškození (nebo dojde-li k přemístění vozidla např. do jiného servisu atp.), je nutné nechat prohlédnout či schválit (on-line) technikem pojišťovny, jinak nemusí být faktura za opravu vozidla uhrazena v požadované výši.**
- **Přiměřené náklady** na opravu **nesmí** přesáhnout obvyklou cenu vozidla k datu vzniku škody, případně limit uvedený v pojistné smlouvě. **Přiměřenými náklady** na opravu se rozumí náklady na účelné odstranění škody vzniklé na vozidle, stanovené výpočtem pojistitele, stanoveným z **doporučených cen** výrobce či dovozce vozidla nebo distributora náhradních dílů, z cen práce daných normami výrobce či dovozce vozidla, násobené hodinovou sazbou servisu, obvyklou pro danou značku vozidla na trhu oprav v ČR v segmentu autorizovaných servisů / obvyklou v segmentu nezávislých servisů na trhu oprav v ČR / obvyklou pro opravu svépomocí (rozpočet).
- **Vypočtené náklady na opravu uvedené v tomto Záznamu o poškození jsou zároveň maximální akceptovatelnou cenou za opravu.** Obdrží-li Likvidace UNIQA fakturu, která bude vystavena na vyšší částku, bude ji **korigovat** na úroveň vypočtených nákladů na opravu uvedených v tomto Záznamu.
- Čísla náhradních dílů, která jsou v Záznamu o poškození uvedena, nemohou sloužit k jejich objednání bez předchozí kontroly ze strany opravce.

Záznam o poškození vozidla zpracoval technik T [REDACTED]

Číslo kalkulace / Číslo PU 202501000012 / 5400480525

Kalkulace nákladů

Výpočet

Číslo případu	202501000012	Číslo schválení	
Datum vytvoření	24.01.2025 15:21:59	Stav případu	Výpočet
Datum kalk./změny	19.02.2025 13:17:54		
Datum ceníku ND	01.02.2025	Systém lakování	AZT - Mat. konstanta: 107.00
Podmínky			

Zákazník

Společnost		Řidič	Ústav Archeologické Památkové
Adresa		Majitel	

Majitel vozidla

Vozidlo

RZ	2BC8236	VIN	TMBJR6NJ8KZ120884
Značka a model	SKODA FABIA (NJ) 5D/COMBI (18-23)		
Kód modelu	SK01502	Kód barvy výrobce	LV5F
Datum registrace		Začátek opravy	24.01.2025
Stav km	105 033 km	Konec opravy	31.01.2025

Výbava

VIN Query	
POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY BEZ ASISTENTU JÍZDY V JÍZDNÍCH PRUŽÍCH	POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY PARKOVACÍ ASISTENT Z
POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY OCHRANA CHODCŮ	POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY OMEZOVACÍ RYCHLOSTI
POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY BEZ KAMER.SYSTÉMU	POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY BRZDOVÝ ASISTENT
PŘEVODOVKA MONTÁŽNÍ SKUPINA PŘEVODOVKY MQ200	PŘEVODOVKA 6S CODE
PŘEVODOVKA 6 - STUPŇOVÁ	KAROSERIE KOMBI
VNĚJŠÍ VÝBAVA NÁRAĐÍ A ZVEDÁK	VNĚJŠÍ VÝBAVA BEZ ZÁVĚS.ZAŘÍZENÍ
VNĚJŠÍ VÝBAVA ČELNÍ SKLO ATERMICKÉ IZOLAČNÍ	VNĚJŠÍ VÝBAVA STĚRAČ ČEL.SKLA SE 4-STUP.NASTAV. INTERVALEM
VNĚJŠÍ VÝBAVA PODÉLNÉ NOSIČE ČERNÉ	VNĚJŠÍ VÝBAVA BEZ OTVORU VE STŘEŠE
VNĚJŠÍ VÝBAVA ELEKTRICKÉ VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ SVĚTLOMETŮ	VNĚJŠÍ VÝBAVA PŘÍDAV.TLUMIČ VÝFUKU
VNĚJŠÍ VÝBAVA BEZ DEKORATIVNÍ VLOŽKY	VNĚJŠÍ VÝBAVA ATERMICKÁ SKLA BOČNÍ A ZADNÍ
VNĚJŠÍ VÝBAVA LIŠTA B-SLOUPKU	VNĚJŠÍ VÝBAVA VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ KRYTY CHROMOVANÉ
VNĚJŠÍ VÝBAVA NÁRAZNÍK STANDARD	VNĚJŠÍ VÝBAVA BEZ OZNAČENÍ
VNĚJŠÍ VÝBAVA VÍCETÓNOVÁ HOUKAČKA	VNĚJŠÍ VÝBAVA STŘEŠNÍ ANTÉNA
VNĚJŠÍ VÝBAVA BEZ VYHŘÍV. TRYSEK OSTŘIKOVAČŮ ČEL.SKLA	VNĚJŠÍ VÝBAVA BEZ OSTŘIKOVAČŮ SVĚTLOMETŮ A BEZ UKAZATELE STAVU NÁPLNĚ
VNĚJŠÍ VÝBAVA MŘÍŽKA PŘEDNÍ S CHROM. VLOŽKOU	VNĚJŠÍ VÝBAVA KRYT ZPĚT.ZRCÁTKA / MADLA DVEŘÍ V ZÁKLADU
VNĚJŠÍ VÝBAVA DENNÍ SVÍCENÍ S AUTOMATIKOU A ZPOŽDĚNÍM VYPÍNÁNÍ	VNĚJŠÍ VÝBAVA ZAD.SVĚTLA STANDARD
VNĚJŠÍ VÝBAVA ZPĚTNÉ ZRCÁTKO VNĚJŠÍ KONVEXNÍ L	VNĚJŠÍ VÝBAVA HALOGENOVÉ SVĚTLOMETY (PRAVOSTR.ŘÍZENÍ)
VNĚJŠÍ VÝBAVA VYHŘÍVANÁ VNĚJŠÍ ZPĚTNÁ ZRCÁTKA	VNĚJŠÍ VÝBAVA ZPĚTNÉ ZRCÁTKO VNĚJŠÍ KONVEXNÍ P
VNĚJŠÍ VÝBAVA ZESÍLENÁ OCHRANA SPODKU MOTORU A PODLAHY	VNĚJŠÍ VÝBAVA BEZ ASISTENTU SVĚTEL
VNĚJŠÍ VÝBAVA MLHOVÁ SVĚTLA	INTERIÉR RADIO-REGIONALCODE "ECE"
INTERIÉR SOUND-SYSTEM 4 PASIVNÍ REPRODUKTORY	INTERIÉR VOLANT BEZ PROTIZÁVAŽÍ
INTERIÉR KOŽENÝ VOLANT	INTERIÉR SLUNEČNÍ CLONA S VNITŘ.ZRCÁTKEM L
INTERIÉR ZÁSUVKA VZADU	INTERIÉR POUZDRO NA BRÝLE
INTERIÉR BEZ OVLÁDÁNÍ NA VOLANTU	INTERIÉR STANDART.PEDÁLY
INTERIÉR SKLÁDAČÍ KLÍČ S INEGR.DÁLK.OVLÁDÁNÍM	INTERIÉR BEZ ZAVAZADL.SÍTĚ
INTERIÉR VNITŘNÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO ZACLONITELNÉ	INTERIÉR S DEAKTIVACÍ AIRBAGU ŘIDIČE/SPOLUJEZDCE
INTERIÉR TELEF.SYSTÉM "CONFORT" BEZ VENKOVNÍ ANTÉNY	INTERIÉR AIRBAG ŘIDIČ/SPOLUJEZDEC/BOČNÍ/HLAVOVÝ

Číslo kalkulace / Číslo PU 202501000012 / 5400480525

INTERIÉR ZAKLAPÁVACÍ MADLA	INTERIÉR ÚCHYT DĚTSKÉ SEDAČKY
INTERIÉR CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM BEZ BEZPEČNOSTNÍHO UZAMYKÁNÍ	INTERIÉR BEZ TV PŘÍJMU A S DIGIT. RÁDIOVÝM PŘÍJMEM
INTERIÉR CONFORT	INTERIÉR BEZ STŘED. LOKET.OPĚRKY VPŘEDU
INTERIÉR BEZ ONLINE-SERVICE	INTERIÉR ČALOUNĚNÍ LÁTKA
INTERIÉR RUKOJEŤ ŘADÍCÍ PÁKY KŮŽE	INTERIÉR ELEKTR. OVLÁDÁNÍ OKEN PŘ
INTERIÉR AUTOMATICKÉ 3-BODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ PÁSY VZADU VLEVO/VPRAVO SE ŠTÍTKEM ECE	INTERIÉR PÁSY PŘ. S ELEKTR. NASTAVENÍM
INTERIÉR 3 BODOVÝ BEZPEČNOSTNÍ PÁS Z STR	INTERIÉR 3 OPĚRKY HLAVY Z
INTERIÉR BEZ TOPENÍ	INTERIÉR AKUSTICKÁ/VIZUÁLNÍ KONTROLA ZAPNUTÍ BEZP.PÁSŮ
INTERIÉR VZADU DĚLENÉ	INTERIÉR NESKLOPNÁ PŘEDNÍ SEDADLA
INTERIÉR RADIO BASIC (GEN 2 GP)	INTERIÉR ELEKTRONICKÝ IMOBILIZÉR
INTERIÉR BEZ SYSTÉMU MULTIMEDIA	INTERIÉR BEZ SYSTÉMU NOUZOVÉHO VOLÁNÍ
INTERIÉR PŘEDNÍ S KAPSOU Z	INTERIÉR BEZ NASTAV. BEDERNÍ OPĚRKY
INTERIÉR SCHRÁNKA KUFRU	INTERIÉR BEZ DĚLÍCÍ PŘÍČKY NÁKLAD.PROSTORU
INTERIÉR FREON R1234YF	INTERIÉR VPŘEDU VLEVO NASTAV.VÝŠKA
INTERIÉR KLIMATIZACE	INTERIÉR BEZ PŘÍDAV. TOPENÍ
INTERIÉR PRACHOVKA ŘADÍCÍ PÁKY KOŽENKA	INTERIÉR ČALOUNĚNÍ DVEŘÍ A BOČ.PANELŮ
INTERIÉR KOŽENÁ RUKOJEŤ RUČNÍ BRZDY	INTERIÉR SEDADLA ŠEDÁ/SATÉNOVÁ ČERNÁ
INTERIÉR 1 SVĚTLO NA ČTENÍ VPŘEDU A 2 VZADU	INTERIÉR PŘÍSTROJOVÁ DESKA S RYCHLOMĚREM V KM/H, OTÁČKOMĚREM A HODINAMI
INTERIÉR PŘIPOJENÍ USB / 1 AUX / IPOD	INTERIÉR SYSTÉM KONTROLY TLAKU V PNEUMATIKÁCH
INTERIÉR SLUNEČNÍ CLONA SE ZRCÁTKEM (VERZE 2) P	INTERIÉR OPĚRKA HLAVY NASTAVITELNÁ
INTERIÉR VYLEPŠENÉ ODHLUČNĚNÍ INTERIÉRU	INTERIÉR S DEŠTNÍKEM
INTERIÉR INTERIÉR	INTERIÉR OSVĚTLENÍ ZAVAZAD.PROSTORU
INTERIÉR SADA "NEKUŘÁK"	INTERIÉR TYP ZADNÍ PODLAHY (VERZE 4)
INTERIÉR BEZ KOBEREČKŮ	INTERIÉR MULTIFUNKČNÍ UKAZATEL/PALUBNÍ POČÍTAČ „BASIC“
STRANA ŘIDIČE VOZIDLO S LEVOSTRANNÝM ŘÍZENÍM	SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA KM
SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA LONGLIFE	MOTOR NÁDRŽ PRO ODSÁVÁNÍ PAR
MOTOR PALIVOVÝ SYSTÉM PŘÍMÉHO VSTIKOVÁNÍ PALIVA - FSI	MOTOR NORMA EU6 (AG/H/I)
MOTOR 3-VÁLCOVÝ ZÁŽEHOVÝ MOTOR 1,0L/81 KW (TSI)/MOTOR TJ4/TC5	MOTOR 999CC 81KW (110)
MOTOR BĚŽNÉ KLIMAT.PODMÍNKY	MOTOR 3-VÁLCOVÝ ZÁŽEHOVÝ MOTOR 1,0L/MOTOR 04C.D
MOTOR BEZ PŘÍDAVNÉ BATERIE	MOTOR ALTERNÁTOR 110 A
MOTOR BATERIE 59 AH 320A	MOTOR STOP & START SYSTÉM S REKUPERACÍ ENERGIE
MOTOR CHLADÍCÍ SYSTÉM STANDARDNÍ	ZEMĚ ČESKÁ REPUBLIKA
TYPOVÉ OZNAČENÍ ROZDĚLENÍ TYPŮ VOZIDEL	TYPOVÉ OZNAČENÍ ŽÁDNÁ ZVLÁŠTNÍ EDICE
TYPOVÉ OZNAČENÍ PROSTŘEDÍ	PODVOZEK HLINÍKOVÉ KRYTY KOL
PODVOZEK STANDARDNÍ ZADNÍ NÁPRAVA	PODVOZEK STABILIZÁTOR PŘ 18 MM
PODVOZEK MAX.ZATÍŽENÍ ZADNÍ NÁPRAVY TŘÍDA 3	PODVOZEK ZDVIH PRUŽINY 39
PODVOZEK PŘEDNÍ NÁPRAVA	PODVOZEK 185/60 R 15
PODVOZEK ŠROUBY KOL PROTI ODCIZENÍ	PODVOZEK ZADNÍ NÁPRAVA
PODVOZEK SERVOŘÍZENÍ	PODVOZEK NÁHRADNÍ KOLO OCELOVÉ
PODVOZEK ALU 6.0X15 "	PODVOZEK BRZDOVÉ KOTOUČE PŘ 288 X 25 MM
PODVOZEK ZADNÍ BRZD.KOTOUČE 230X9MM	PODVOZEK KONTROLA STABILITY

Náhradní díly

1)	Kód	Popis	Jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
O	6R0121253	chladič motoru	1,00	6088,50			6088,50
O	6V0805588F	těleso ventilátorů (sahara)	1,00	6297,60			6297,60
O	6V0121283B	vzduchovod chladiče L	1,00	138,10			138,10
O	6V0121284B	vzduchovod chladiče P	1,00	138,10			138,10
O+	6V0823397 121	příchytky	1,00	32,30			32,30
O+	1S0010008E	štítek	1,00	25,50			25,50
O+	701010002AA	štítek	1,00	113,50			113,50
O+	6V0807724	pravá podpěra masky	1,00	267,50			267,50
O+	4E0260749A	kroužek těsnící	1,00	117,70			117,70
O+	6V0807723	levá podpěra masky	1,00	267,50			267,50
O+	3D0260749C	kroužek těsnící	1,00	117,70			117,70
O	5G0907225C 9B9	kryt radar adaptivního tempomatu	1,00	128,70			128,70
O	5G0998561	oprav.sada radar adaptivního tempomatu	1,00	1179,80			1179,80
O	6V1941015D	světlo L	1,00	6691,20			6691,20

Číslo kalkulace / Číslo PU 202501000012 / 5400480525

O	6V1941016D	světlo P	1,00	6691,20		6691,20
O	6C0816411B	kondenzátor klimatizace kompletní	1,00	6557,20		6557,20
O#	EM69020	podložka RZ přední	1,00	110,00		110,00
O	6V0807221F	přední nárazník	1,00	9526,20		9526,20
O	6V0807248B	tlumič nárazníku PŘ	1,00	269,00		269,00
O	6V0853677G 9B9	mřížka předního nárazníku	1,00	788,70		788,70
O	6V0853631B 9B9	kryt mřížky předního nárazníku	2,00	192,90		385,80
O	6V0853653C 9B9	mřížka přední	1,00	1660,90		1660,90
O	6V0853761B ZZZ	mřížka rámu PŘ	1,00	2949,60		2949,60
O	6V0823031F	kapota PŘ	1,00	12012,70		12012,70
O	6V0823301	záves kapoty motoru L	1,00	505,90		505,90
O	6V0823302	záves kapoty motoru P	1,00	505,90		505,90
O#	6V0823133A	držák podpěrné tyčky přední kapoty	1,00	37,00		37,00
O	3V0853621A FOD	logo kapoty motoru	1,00	406,40		406,40
O	6V0823186B	západka zámku kapoty motoru	1,00	356,90		356,90
O	6V0821105	blatník L PŘ	1,00	5768,10		5768,10
O	6V0821141	uchycení blatníku L PŘ	1,00	254,40		254,40
O	6V0809958F	ochranný kryt podběhu P PŘ	1,00	1082,20		1082,20
O	6V0805931	výztuha držáku světlometu L	1,00	379,30		379,30
O#	R1234YF	náplň klimatizace	475,00	5,00		2375,00
	*	Drobný materiál	1,00	1484,52		1484,52
O+	ACM	Materiál antikorozi ochrany	1,00	450,00		450,00
		Materiál celkem před slevou				76160,62
		Sleva				0,00
		Materiál celkem po slevě				76160,62

Práce

2)	Kód	Popis	Hod.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
	K2 01500050EM	řízené funkce	0,20	620,00			124,00
	+ 91631500	Seřízení radar adaptivního tempomatu	0,00				
	M2 50380950	Čelo P PŘ demontovat a namontovat	0,30	620,00			186,00
	+ 87501950	Výměna kondenzátor klimatizace kompletní	0,00				
	M1 19701962	Demontáž a montáž chladič motoru	1,10	620,00			682,00
	+ 19705550	Výměna chladič motoru	0,00				
	I 19201912	Demontáž a montáž těleso ventilátorů (sahara)	0,00				
	I 10821900	Demontáž a montáž ochranný kryt mechaniky před.	0,00				
	I 19381750	Výměna nemrznoucí kapalina	0,00				
	M2 19705550	Výměna chladič motoru	0,20	620,00			124,00
	NI 19701962	Demontáž a montáž chladič motoru	0,00				
	NI 63291900	Demontáž a montáž přední nárazník	0,00				
	M2 50385550	Výměna těleso ventilátorů (sahara)	0,90	620,00			558,00
	I 50381950	Demontáž a montáž těleso ventilátorů (sahara)	0,00				
	NI 91631500	Seřízení radar adaptivního tempomatu	0,00				
	NI 94151600	Nastavit světlometry	0,00				
	NI 63291900	Demontáž a montáž přední nárazník	0,00				
	+ M2 GtT1	Naprogramování Diagnostika	0,50	620,00			310,00
	+ M1 GtT4784	Provést akumulátor nabíjet	0,10	620,00			62,00
	+ M2 GtT150010008E	Výměna štítek	0,10	620,00			62,00
	+ M2 GtT701010002AA	Výměna štítek	0,10	620,00			62,00
	+ M2 GtT6V0807724	Výměna pravá podpěra masky	0,10	620,00			62,00
	+ M2 GtT6V0807723	Výměna levá podpěra masky	0,10	620,00			62,00
	M2 91631500	Seřízení radar adaptivního tempomatu	1,20	620,00			744,00
	NI 01500050EM	řízené funkce	0,00				
	+ 87501950	Výměna kondenzátor klimatizace kompletní	0,00				
	M2 44950300	Kontrola geometrie přední a zadní nápravy	0,90	620,00			558,00
#	M2 GtT43550	Seřízení Sbíhavost kol PR	0,30	620,00			186,00
	K2 94151600	Nastavit světlometry	0,20	620,00			124,00
	+ 94155650	Výměna světlomet L / Výměna světlomet P	0,00				
	K2 94155650	Výměna světlomet L / Výměna světlomet P	0,30	620,00			186,00
	NI 94151600	Nastavit světlometry	0,00				
	NI 63291900	Demontáž a montáž přední nárazník	0,00				

Číslo kalkulace / Číslo PU 202501000012 / 5400480525

M2	87501950	Výměna kondenzátor klimatizace kompletní	0,10	620,00		62,00
NI	50380950	Čelo P PŘ demontovat a namontovat	0,00			
NI	91631500	Seřízení radar adaptivního tempomatu	0,00			
NI	94151600	Nastavit světlomety	0,00			
NI	63291900	Demontáž a montáž přední nárazník	0,00			
NI	87031700	Výměna náplň klimatizace	0,00			
K2	63291900	Demontáž a montáž přední nárazník	1,00	620,00		620,00
I	44051900	Demontáž a montáž kolo L PŘ	0,00			
+	94155650	Výměna světlomet L / Výměna světlomet P	0,00			
I	66161900	Demontáž a montáž ochranný kryt podběhu L PŘ	0,00			
I	66161900	Výměna , Demontáž a montáž ochranný kryt podběhu P PŘ	0,00			
K2	63295550	Výměna přední nárazník	0,90	620,00		558,00
NI	63291900	Demontáž a montáž přední nárazník	0,00			
K3	51017501	Ošetření karoserie proti korozi kapota PŘ	0,10	620,00		62,00
K2	55221900	Demontáž a montáž kapota PŘ	0,50	620,00		310,00
I	55221500	Seřízení kapota PŘ	0,00			
+	55252050	Výměna záves kapoty motoru L / Výměna záves kapoty motoru P	0,00			
K2	55225551	Výměna kapota PŘ	0,40	620,00		248,00
I	55225551	D/M + Odstroj./Nastroj. kapota PŘ	0,00			
NI	55221900	Demontáž a montáž kapota PŘ	0,00			
K2	55252050	Výměna záves kapoty motoru L / Výměna záves kapoty motoru P	0,20	620,00		124,00
NI	55221900	Demontáž a montáž kapota PŘ	0,00			
K2	50555550	Výměna blatník L PŘ	0,30	620,00		186,00
NI	63291900	Demontáž a montáž přední nárazník	0,00			
I	50551950	Demontáž a montáž blatník L PŘ	0,00			
K3	51017501	Ošetření karoserie proti korozi blatník L PŘ	0,10	620,00		62,00
K3	51017501	Ošetření karoserie proti korozi blatník P PŘ	0,30	620,00		186,00
#	K2	GtT7101R	Oprava blatník P PŘ	1,50	620,00	930,00
	K2	50221951	Výměna uchycení blatníku L PŘ	0,10	620,00	62,00
	NI	63291900	Demontáž a montáž přední nárazník	0,00		
	K2	57511900	Demontáž a montáž dveře L PŘ	0,40	620,00	248,00
	I	57518100EM	Seřízení dveře L PŘ	0,00		
	Č2	64481950	Demontáž a montáž vnější filcové těsnění dveří L PŘ	0,10	620,00	62,00
	NI	66551950	Demontáž a montáž vnější zrcátko úplné L	0,00		
	NI	70591900	Demontáž a montáž obložení dveří L PŘ	0,00		
	K1	66895550EM	Demontáž a montáž vnější zrcátko L	0,30	620,00	186,00
	I	66781900	Demontáž a montáž sklo zpětného zrcátka L	0,00		
	I	66551901	Demontáž a montáž kryt vnějšího zrcátka L	0,00		
	NI	66551950	Demontáž a montáž vnější zrcátko úplné L	0,00		
	NI	70591900	Demontáž a montáž obložení dveří L PŘ	0,00		
	K2	66551950	Demontáž a montáž vnější zrcátko úplné L	0,10	620,00	62,00
	+	64481950	Demontáž a montáž vnější filcové těsnění dveří L PŘ	0,00		
	Č2	57111900	Demontáž a montáž klika vnější, dveře L PŘ	0,20	620,00	124,00
	Č2	70591900	Demontáž a montáž obložení dveří L PŘ	0,40	620,00	248,00
	+	64481950	Demontáž a montáž vnější filcové těsnění dveří L PŘ	0,00		
	I	70631900	Demontáž a montáž kryt madla vnitřních dveří L PŘ	0,00		
M2	87031700	Výměna náplň klimatizace	0,50	620,00		310,00
+	87501950	Výměna kondenzátor klimatizace kompletní	0,00			
		Práce celkem před slevou				8742,00
		Sleva				0,00
		Práce celkem po slevě	14,10			8742,00

Lakovací práce

3)	Kód	Popis	Hod.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
	L2	GtPPrep	Příprava na lakování	3,10	620,00		1922,00
	I	GtPPrep	Hlavní práce - KAROSÁŘ	1,70			
	I	GtPPrep	Namíchání barvy	0,30			
	I	GtPPrep	Související práce - PLAST	0,80			

Číslo kalkulace / Číslo PU 202501000012 / 5400480525

I	GtPPrep	Vzorek pro doladění odstínu	0,30			
+	L2	GtP5646	Lakování uchycení LP blatníku	0,30	620,00	186,00
	L2	GtP69050	přední nárazník Výměna (K1N) Demontované díly	1,30	620,00	806,00
	L2	GtP69310	krytka tažného zařízení povrchový (K2) Demontované díly	0,30	620,00	186,00
	L2	GtP70010	kapota PŘ Výměna (I) Demontované díly	2,10	620,00	1302,00
	L2	GtP7021L	záves kapoty motoru L Lakování povrchu (II) Demontované díly	0,40	620,00	248,00
	L2	GtP7021R	záves kapoty motoru P Lakování povrchu (II) Demontované díly	0,40	620,00	248,00
	L2	GtP7101L	blatník L PŘ Výměna (I) Demontované díly	0,90	620,00	558,00
	L2	GtP7101R	blatník P PŘ Oprava < 50% (III)	1,00	620,00	620,00
	L2	GtP7401L	dveře L PŘ dolní oblast (F) Lakování povrchu (II) Demontované díly	0,70	620,00	434,00
Lakovací práce celkem před slevou						6510,00
Sleva						0,00
Lakovací práce celkem po slevě						6510,00

Lakovací materiál

4)	Kód	Popis	Jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
O	GtPPrep	Příprava na lakování	1,00	2722,19			2722,19
	I	GtPPrep		1599,22			
	I	GtPPrep		950,91			
	I	GtPPrep		172,06			
O+	GtP5646	uchycení LP blatníku	1,00	35,00			35,00
O	GtP69050	přední nárazník Výměna (K1N) Demontované díly	1,00	4270,86			4270,86
O	GtP69310	krytka tažného zařízení povrchový (K2) Demontované díly	1,00	21,60			21,60
O	GtP70010	kapota PŘ Výměna (I) Demontované díly	1,00	5749,99			5749,99
O	GtP7021L	záves kapoty motoru L Lakování povrchu (II) Demontované díly	1,00	20,64			20,64
O	GtP7021R	záves kapoty motoru P Lakování povrchu (II) Demontované díly	1,00	20,64			20,64
O	GtP7101L	blatník L PŘ Výměna (I) Demontované díly	1,00	1392,57			1392,57
O	GtP7101R	blatník P PŘ Oprava < 50% (III)	1,00	806,73			806,73
O	GtP7401L	dveře L PŘ dolní oblast (F) Lakování povrchu (II) Demontované díly	1,00	1527,22			1527,22
Lakovací materiál celkem před slevou							16567,44
Sleva							0,00
Lakovací materiál celkem po slevě							16567,44

Poznámky

- 1) A ... AM díl, O ... OEM díl, L ... Aplikována limitní cena, \$... Přeceněný díl, # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno
- 2) # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno
- 3) I ... Obsahuje, NI ... Neobsahuje, C ... Podmíněn, + ... Iniciováno, - ... Překrytí

Cena celkem

Popis	Počet	Celkem (Kč)
Celkem		107980,06
Sleva	0%	0,00
Cena bez DPH		107980,06
DPH	21%	22675,81
Cena s DPH		130655,87
Zaokrouhlení		0,0
Celkem k úhradě		130655,87

Číslo kalkulace / Číslo PU 202501000012 / 5400480525

Nastavení lakování

Systém lakování	AZT
Druh laku	Dvouvrstvý Metalíza
Metoda lakování	
Způsob provedení opravy (lakování)	Na vozidle bez předlakování
Materiálový index	107,000
Přirážka za materiál s perleťovým efektem	0%
Lak odolný vůči poškrábání	NE
Dvoubarevné provedení	NE
Přirážka za namíchání barvy	ANO
Zkušební vzorek pro doladění odstínu	ANO
Maskování plastových dílů	NE

Od: autoservissecik@email.cz <autoservissecik@email.cz>

Odesláno: čtvrtek 20. února 2025 11:39

Komu: Roman Mihola <mihola@uapp.cz>

Předmět: Faktura

Dobrý den,

posílám fakturu a kalkulaci k opravě vozidla Škoda Fabia 2BC8236 ČPU 5400480525 pojišťovna Uniqa.

Fakturu, prosím, neplatíte v plné výši, vyčkejte až přijde oznámení o výši pojistného plnění z pojišťovny Uniqa a na účet servisu provedete pouze úhradu spoluúčasti.

S pozdravem

Jiří Ševčík

AUTOSERVIS Ševčík,s.r.o.

Repanet

Resslova 1405

767 01 Kroměříž

603511011