

Krajská hygienická stanice Středočeského  
Dittrichova 329/17  
Praha 2  
128 01

IČO: 71009159

Číslo servisní smlouvy: E4021

Cenová nabídka č. 186886 ze dne 11.02.2025/Závazná objednávka

Vážený zákazníku,

na základě výsledku inspekční prohlídky a zjištěných závad Vám nabízíme provedení opravy.

### Seznam předmětných zařízení



OTIS číslo jednotky	Zákaznické označení jednotky	Adresa umístění
86995	Dittrichova 329/17, Praha 2 sta	Dittrichova 329/17, Praha 2, 128 01

Cena bez DPH	DPH 21%	DPH 12%	Cena celkem
68 474,00 Kč	14 379,54 Kč	0,00 Kč	82 853,54 Kč

### Rozpis materiálu



Materiál	Množství	Cena/mj	Celkem (bez DPH)
2,14 Chybějící nebo nedostatečné osvětlení šachty - osvětlovací tělesa	1,00 kpl	1 543,00	1 543,00
5,06 Nedostatečné větrání klece - ventilátor, krycí mřížka, krycí plech na střeše klece, kabeláž, spojovací materiál	1,00 kpl	3 863,00	3 863,00
5,08 Chybějící nebo nedostatečné nouzové osvětlení klece - nouzový zdroj, kabeláž, spojovací materiál	1,00 kpl	7 231,00	7 231,00
9,05 Chybějící nebo nevyhovující zastavovací zařízení u výtahového stroje - STOP tlačítko, kabeláž, spojovací materiál	1,00 kpl	1 566,00	1 566,00
11,01 Chybějící nápisy, značení a návody na používání - štítky, návody, značení	1,00 kpl	621,00	621,00
<b>Celkem (bez DPH)</b>			<b>14 824,00</b>



## Rozsah nabízených prací



Druh činnosti	Množství	Cena/mj	Celkem (bez DPH)
1,04 Chybějící nebo nevyhovující chování výtahu při požáru (STŘEDNÍ ÚROVEŇ RIZIKA) - zajistit kabelové připojení od EPS do strojovny výtahu k výtahovému rozvaděči ze strany majitele/provozovatele (bezpotenciálový kontakt), připojení rozvaděče k EPS	4,00 h	1 850,00	7 400,00
2,14 Chybějící nebo nedostatečné osvětlení šachty (STŘEDNÍ ÚROVEŇ RIZIKA) - výměna osvětlovacích těles uvnitř výtahové šachty			
3,01 Chybějící nebo nebezpečné prostředky vstupu do strojovny a místnosti pro kladky (VYSOKÁ ÚROVEŇ RIZIKA) - odstraní majitel/provozovatel zařízení (nutno doplnit zábradlí u přístupu do strojovny výtahu).	2,00 h	1 850,00	3 700,00
4,04 Nevyhovující pevnost klecových dveří (NÍZKÁ ÚROVEŇ RIZIKA) - bude odstraněno při modernizaci nebo při celkové výměně zařízení (nutná výměna kabinových dveří).			
5,06 Nedostatečné větrání klece (STŘEDNÍ ÚROVEŇ RIZIKA) - vyříznutí otvoru, instalace ventilátoru, instalace krycí mřížky, instalace krycího plechu, zapojení ventilátoru, odzkoušení funkcí.	10,00 h	1 850,00	18 500,00
5,08 Chybějící nebo nedostatečné nouzové osvětlení klece (NÍZKÁ ÚROVEŇ RIZIKA) - instalace nouzového zdroje pro nouzové osvětlení klece, zapojení, odzkoušení funkcí.	5,00 h	1 850,00	9 250,00
5,09 Chybějící nebo nedostatečné nouzové osvětlení na střeše klece (NÍZKÁ ÚROVEŇ RIZIKA) - vyvedení osvětlení z nouzového zdroje pro osvětlení klece na střechu klece, odzkoušení funkcí.	3,00 h	1 850,00	5 550,00
9,05 Chybějící nebo nevyhovující zastavovací zařízení u výtahového stroje (NÍZKÁ ÚROVEŇ RIZIKA) - instalace STOP tlačítka v blízkosti výtahového stroje, zapojení do bezpečnostního obvodu zařízení, odzkoušení funkcí.	4,00 h	1 850,00	7 400,00
10,05 Chybějící nebo vyhovující ovládací zařízení v prohlubni (NÍZKÁ ÚROVEŇ RIZIKA) - bude odstraněno při modernizaci nebo při celkové výměně zařízení (nutná výměna elektroinstalace zařízení).	1,00 h	1 850,00	1 850,00
11,01 Chybějící nápisy, značení a návody na používání (STŘEDNÍ ÚROVEŇ RIZIKA) - doplnění nápisů a značení, doplnění návodu na používání a na vyproštění			



## Rozsah nabízených prací



Druh činnosti	Množství	Cena/mj	Celkem (bez DPH)
Celkem (bez DPH)			53 650,00



OTIS a.s.  
J. Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav  
IČO: 42324254; DIČ: CZ42324254  
Společnost je zapsaná u Krajského soudu  
v Brně, oddíl B, vložka 536

Nabídka 186886 strana 3 z 4

**OTIS**



Nabídnutá cena je platná do:	17.04.2025
Předpokládaný termín realizace:	předmět nabídky zrealizujeme do <b>12 týdnů</b> od potvrzení závazné objednávky, v případě uplatnění zálohové faktury do <b>12 týdnů</b> po zaplacení zálohové faktury (o konkrétním termínu bude zákazník informován)
Zálohová faktura:	zálohová faktura není požadována
Vystavení faktury	po provedení díla
Splatnost faktury:	14 dní od vystavení faktury
Záruka na dílo:	12 měsíců od provedení díla

**Vystavil:**

Gabriela Nevoralová  
Plzeňská 3350/18, Praha 5, 150 00  
Tel.: +420 724 228 287  
E-mail: Gabriela.Nevoralova@otis.com

**Za realizaci zodpovídá:**

Marek Vejtruba  
Plzeňská 3350/18, Praha 5, 150 00  
Tel.: +420 724 228 137  
E-mail: marek.vejtruba@otis.com

S nabídkou ve výše uvedeném rozsahu a s podmínkami provedení předmětu nabídky bez výhrad souhlasíme a tímto u Vás provedení prací za uvedených podmínek objednáme. Připojením podpisu na níže uvedeném místě považujete Vaši nabídku za naši závaznou objednávku.

**Za objednatele:**

---

Oprávněná osoba

---

Krajská hygienická stanice Středočeského  
Název společnosti

---

Funkce

---

Datum

---

Razítko a podpis

Potvrzenou nabídku zašlete e-mailem na adresu [Gabriela.Nevoralova@otis.com](mailto:Gabriela.Nevoralova@otis.com). V případě vystavení Vaší objednávky, uveďte číslo naší cenové nabídky **186886** nebo výtahové jednotky/kontraktu.

