

ODBĚRATEL

DODAVATEL

ČESKÝ ROZHLAS

zřízen zákonem č. 484/91 Sb. o Českém
rozhlasu
Praha 2 - Vinohradská 12
120 99

LKQ CZ s. r. o.
Ocelářská 891/15
190 00 Praha 9

IČ: 45245053 DIČ: CZ 45245053

IČ: 24787426 DIČ: CZ 24787426

VYŘIZUJE:

94440

tel.: mobil:

e-mail:

vyřizuje:

Reinerova 811/5163 00 Praha 17, Řepy

tel.:

e-mail:

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:

V souladu s Rámcovou dohodou o zajištění servisu vozů uzavřené na základě VZ28/2022 (dále jen Rámcová dohoda) mezi Českým rozhlasem a společností LKQ CZ, s.r.o. u Vás objednáváme:

Servis vozidla dle přiloženého rozpočtu**TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ / POSKYTNUTÍ SLUŽBY: BŘEZEN 25, 12. TÝDEN****CENOVÉ UJEDNÁNÍ:**

Jednotková cena za práci, dle ceníku, který je přílohou a nedílnou součástí této Rámcové dohody

Předběžná maximální cena + 21 % DPH

V případě zjištěných závad, které přesahují rámec cenového ujednání nutný rozpočet opravy.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Na základě Rámcové dohody

V Praze dne 20. 03. 2025

Číslo kalkulace / Číslo schválení

Kalkulace nákladů

Výpočet

Číslo případu		Číslo schválení	
Datum vytvoření	20.03.2025 09:52:18	Stav případu	Objednáno
Datum kalk./změny	20.03.2025 13:41:33		
Datum ceníku ND	02.02.2025	Systém lakování	Bez lakování
Podmínky	Český rozhlas - PRG-94440		

Zákazník

Společnost	LKQ CZ s.r.o.
Adresa	Kolbenova 1021/9 19000 Praha 9 - Vysočany IČ: 24787426, DIČ: CZ24787426

Majitel vozidla

Řidič	
Majitel	Český rozhlas Vinohradská 1409/12 12000 Praha 2

Vozidlo

RZ		VIN	
Značka a model	VOLKSWAGEN TRANSPORTER KOMBI (7H) (12-15)		
Kód modelu		Kód barvy výrobce	
Datum registrace		Začátek opravy	13.03.2025
Stav km	160 723 km	Konec opravy	20.03.2025

Výbava

VIN Query	
PŘEVODOVKA 6 - STUPŇOVÁ	KAROSERIE DLOUHÝ ROZVOR S BOČNÍMI DVEŘMI P
DODATKOVÁ VÝBAVA MAX.ZATÍŽENÍ PŘED.NÁPRAVY TŘ.5	DODATKOVÁ VÝBAVA ROZSAH ZATÍŽENÍ 4
VNĚJŠÍ VÝBAVA ZPĚTNÉ ZRCÁTKO VNĚJŠÍ ASFÉRIKÉ L	VNĚJŠÍ VÝBAVA VYHŘÍVANÁ VNĚJŠÍ ZPĚTNÁ ZRCÁTKA
VNĚJŠÍ VÝBAVA ZADNÍ SVĚTLO S MLHOVÝM SVĚTLEM	VNĚJŠÍ VÝBAVA INTEGROVANÉ VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ SVĚTLOMETŮ
VNĚJŠÍ VÝBAVA TERMICKÉ ZADNÍ SKLO	VNĚJŠÍ VÝBAVA TERMO SKLA
INTERIÉR SOUND-SYSTÉM 2 REPRODUKTORY	INTERIÉR ELEKTR. OVLÁDÁNÍ OKEN PŘ
INTERIÉR PŘÍDAVNÉ TOPENÍ	INTERIÉR BEZPEČNOSTNÍ ZAMYKÁNÍ
INTERIÉR CENTRÁL.ZAMYKÁNÍ S RÁDIOVOU FREKVENCÍ	INTERIÉR VYPÍNÁNÍ AIRGABU SPOLUJEZDCE
INTERIÉR VPŘEDU VÝŠKOVÉ NASTAVITELNÁ	INTERIÉR KLIMATIZACE VPŘEDU / VZADU
INTERIÉR PŘ EL. NASTAV. BEDERNÍ OPĚRKA	INTERIÉR ALARM
INTERIÉR DL SPOLUJEZDEC 2 SEDADLA	INTERIÉR OSVĚTLENÉ PRAH.LIŠTY
INTERIÉR 2.ŘADA JEDNOTL.SEDAD. P	INTERIÉR OBLOŽENÍ PŘ PODLAHY Z GUMY
INTERIÉR PÁSY S AKUSTICKÝM VAROVNÝM SIGNÁLEM	SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA KM
SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA LONGLIFE	MOTOR ALTERNÁTOR 180 A
MOTOR BATERIE 72 AH	MOTOR FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC
MOTOR 1968CC 103KW (140)	ZEMĚ ČESKÁ REPUBLIKA
TYPOVÉ OZNAČENÍ 2 DVEŘE BOČNÍ Z PROSKLENÉ	PODVOZEK NÁHRAD. KOLO NORMAL
PODVOZEK KRYT NÁBOJE 16"	PODVOZEK KONTROLA STABILITY
PODVOZEK ZVÝŠENÁ NOSNOST	PODVOZEK 6.5JX16"

Náhradní díly

1)	Kód	Popis	Jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
A#	CO 220125S	Výpustní šroub olejové vany CORTECO (CORTECO, A)	1,00				
A#	MF HU7008Z	Olejový filtr MANN (MANN+HUMMEL, A)	1,00				
A	ERA 550570A	Senzor tlaku sacího potrubí ERA (ERA, A)	1,00				
A#	TD 1G-0619	Turbodmychadlo Garrett 792290-5004S (GARRETT, A)	1,00				
O	03L145736N	potrubí mazání turbodmychadla D	1,00				

Číslo kalkulace / Číslo schválení

A#	AJ OP10250	Olejoyvé potrubí k turbodmychadlu AJUSA (AJUSA, A)	1,00
A#	EL 006.060	Těsnící kroužek ELRING (ELRING, A)	1,00
A#	MF C32191	Vzduchový filtr MANN (MANN+HUMMEL, A)	1,00
A	HE 6PA009166-791	Lambda sonda HELLA (HELLA, OE)	1,00
O	03L253039E	těsnění výfukového potrubí	1,00
O	7E0129458K	podtlakové potrubí AGR	1,00
O	05W30-OEM-VW50700-D4	Motorový olej - 05W30 OEM	8,00
*		Drobný materiál	1,00
		Materiál celkem před slevou	
		Sleva	
		Materiál celkem po slevě	

Práce

2)	Kód	Popis	Hod.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
M1	17301927EM	Výměna olejový filtr	0,10				
E1	21681941	Výměna snímač tlaku/podtlaku v sacím systému	0,20				
M2	21301940	Demontáž a montáž turbodmychadlo	3,30				
M2	21305590	Výměna turbodmychadlo	0,40				
M1	21781940	Výměna potrubí mazání turbodmychadla D	0,90				
M1	23245550	Výměna vzduchový filtr	0,10				
E1	23571940	Výměna lambdasonda výfuku	0,50				
E1	26451940	Výměna podtlakové potrubí AGR	0,30				
M1	01040030EM	Výměna Motorový olej	0,70				
		Práce celkem před slevou					
		Sleva					
		Práce celkem po slevě	6,50				

Ostatní

Kód	Popis	Jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
ELIT52	Diagnostika	1,00				
ELIT85	Geometrie kontrola včetně seřízení	1,00				
	Ostatní celkem					

Poznámky

- 1) A ... AM díl, O ... OEM díl, L ... Aplikována limitní cena, \$... Přeceněný díl, # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno
2) # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno

Cena celkem

Popis	Počet	Celkem (Kč)
Celkem		37625,85
Sleva	0%	0
Cena bez DPH		37625,85
DPH	21%	7901,43
Cena s DPH		45527,28
Zaokrouhlení		0,0
Celkem k úhradě		45527,28