

Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace

Česká 354, 463 12, Liberec 25, e-mail: 22@zs-vesec.cz
tel.: 485 130 357, www.zs-vesec.cz, IČ 64040364

RESTYL s.r.o.
Hodkovická 669
463 12 Liberec 23

Vyřizuje:
tel.:



Datum: 24. 3. 2025

Věc: Objednávka opravy závad po revizi elektrického zařízení

Objednáváme u Vás opravu zjištěných závad po revizi elektrického zařízení z 10. 3. 2025 – viz. příloha závad z revizní zprávy.

Místo: Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace.
Datum: v průběhu školního roku 2024/2025 dle telefonické domluvy

Fakturu zašlete na e-mail: 22@zs-vesec.cz

Fakturační údaje:

Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace
Česká 354
463 12 Liberec 25
IČO: 64040364



Mgr. Stěpanka Vozková
ředitelka školy

Naměřené a zjištěné hodnoty

Zpráva PM925001, zpracoval Jan Misař, dne 14.3.2025

6	Cívka stykače	NOARK B/1	10,00	CY		
---	---------------	-----------	-------	----	--	--

Stykač LOVATO 20A/4P

Zjištěné závady - Budova C - rozvaděč RP4.3

1. *Předpis - , čl.*
CHYBÍ KRYTY SVÍTIDEL - VŠEOBECNĚ (ŠATNY, SKLEP, ...)
2. *Předpis - , čl.*
UVOLNĚNÉ VYPÍNAČE + ZÁSUVKY - VŠEOBECNĚ (ŠATNY, SKLEP, ...)
3. *Předpis - , čl.*
VENKOVNÍ SVÍTIDLO V ATRIU NENÍ PŘIPEVNĚNÉ - VISÍ NA KABELU.
4. *Předpis - , čl.*
NĚKTERÉ ZDROJE U SVÍTIDEL JSOU NEFUNKČNÍ - VŠEOBECNĚ
5. *Předpis - , čl.*
ODPOJENÉ OCHRANNÉ POSPOJENÍ V KUCHYNI - VŠEOBECNĚ (ŠKRABKY, ...)
V NĚKOLIKA PŘÍPADECH ZJIŠTĚNO POŠKOZENÉ ČI ZCELA CHYBĚJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJENÍ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ
ČSN 33 2000-4-41 ed.2 (8/07) čl.411.3.1.2
ČSN 33 2000-7-701 ed.2 (9/07) čl.701.415.2
6. *Předpis - , čl.*
NEODBORNĚ PŘIPOJENÉ SVÍTIDLA VE SKLEPĚ.
7. *Předpis - , čl.*
ODHLAENÉ VODIČE VE VYPÍNAČI VE SKLEPĚ.
8. *Předpis - , čl.*
NEFUNKČNÍ VYPÍNAČ U DVEŘÍ V TĚLOCVIČNĚ FLORBAL
9. *Předpis - , čl.*
ZÁSUVKA VE SKLEPĚ JE BEZ NAPĚTÍ A UVOLNĚNÁ.
10. *Předpis - , čl.*
V MÍSTNOSTI KUCHYŇKY 236 JE ZÁSUVKA BEZ NAPĚTÍ
11. *Předpis - , čl.*
NĚKTERÁ ŽÁROVKOVÁ SVÍTIDLA (PŮDA) NESVÍTÍ
12. *Předpis - , čl.*
ŽÁROVKOVÁ SVÍTIDLA V ŠATNÁCH A NA CHODBÁCH NEJSOU DOSTATEČNĚ PŘIPEVNĚNA
13. *Předpis - , čl.*
CHYBĚJÍCÍ KRYTY INSTALAČNÍCH KRABIC (ARCHIV).
14. *Předpis - , čl.*
V MÍSTNOSTI FITNESS Č. 190 JE ZMENÍ SPOJENÍ V ZÁSUVCE NAD DVEŘMI - NUTNÉ ODSTRANĚNÍ ZÁVADY.
15. *Předpis - , čl.*
MECHANICKÉ POŠKOZENÍ ZÁSUVK - VŠEOBECNĚ (379,361...).
16. *Předpis - , čl.*
NEFUNKČNÍ TLAČÍTKA STOP V NĚKTERÝCH UČEBNÁCH
17. *Předpis - , čl.*
V ROZVADĚČÍCH CHYBÍ POPISY (AKTUALIZACE) PROUDOVÝCH OBVODŮ - VŠEOBECNĚ (RH, R8.1, RP1.2, R1,...)
18. *Předpis - , čl.*
V ROZVADĚČÍCH JSOU N VODIČE ZAPOJENY NA SVORKOVNÍCI PEN - VŠEOBECNĚ - CHYBÍ ROZDĚLENÍ SOUSTAVY TNC NA TNC-S
19. *Předpis - , čl.*
NEZASLEPENÉ OTVORY PO VÝVODKÁCH V ROZVADĚČI RH
20. *Předpis - , čl.*
V ROZVADĚČÍCH JE ZAPOJENO VÍCE KABELŮ POD JEDEN ŠROUB - ROZVADĚČ KUCHYNĚ (SVORKOVNICE PE + N)
21. *Předpis - , čl.*
NEUKONČENÉ KABELY V ROZVADĚČÍCH - VŠEOBECNĚ (RP4.1, RP2.1, RP4.2, RH, RS2, RS3, R1,...)
22. *Předpis - , čl.*
V ROZVADĚČI VZT A V ROZVADĚČI TĚLOCVIČNY FLORBAL JE NARUŠENÉ IP - NEJSOU ZASLEPENY OTVORY PO MODULOVÝCH PŘÍSTROJÍCH
23. *Předpis - , čl.*
ROZVADĚČ PRO FLORBALOVOU HALU JE BEZ KRYTU, ROZVADĚČ PRO FLORBALOVOU HALU JE MECHANICKY POŠKOZENÝ (PRÁSKLÝ)
24. *Předpis - , čl.*
V NĚKTERÝCH ROZVADĚČÍCH NENÍ DODRŽENA SELEKTIVITA JIŠTĚNÍ (RP4.3)

Naměřené a zjištěné hodnoty

Zpráva PM925001, zpracoval Jan Misař, dne 14.3.2025

V NĚKTERÝCH ROZVADĚČÍCH NENÍ DODRŽENA SELEKTIVITA JISTĚNÍ (RP4.3)

25. *Předpis* -, čl.

CHYBĚJÍCÍ ŠROUBY ZÁKRYTŮ V ROZVADĚČÍCH - VŠEOBECNĚ

26. *Předpis* -, čl.

CHYBÍ VÝROBNÍ ŠTÍTKY ROZVADĚČŮ - VŠEOBECNĚ

27. *Předpis* -, čl.

V ROZVADĚČÍCH ZAPOJENY RŮZNÉ PRŮŘEZY POD JEDNÍM VÝVODEM.

28. *Předpis* -, čl.

V ROZVADĚČI KUCHYNĚ JE PŘEZNAČEN ZŽ VODIČ NA MODRÝ

29. *Předpis* -, čl.

NEFUNKČNÍ JISTIČ V ROZVADĚČI RS2

V ROZVADĚČI RS2 JSOU VEDENY VODIČE PŘES SVORKY

30. *Předpis* -, čl.

V ROZVADĚČÍCH SE NACHÁZEJÍ NEČISTOTY - VŠEOBECNĚ

31. *Předpis* -, čl.

V ROZVADĚČI RS3 NENÍ PŘIPEVNĚNA OVLÁDACÍ PÁKA HLAVNÍHO VYPÍNAČE - POŠKOZENÁ

32. *Předpis* -, čl.

NEČITELNÁ HODNOTA JISTIČE V ROZVADĚČI RS4

33. *Předpis* -, čl.

POŠKOZENÉ DVEŘE ROZVADĚČE R1 - NELZE DOVŘÍT

34. *Předpis* -, čl.

DOPORUČUJEME PROVÉST ZÁKLADNÍ ÚDRŽBU NA VŠECH INSTALOVANÝCH ROZVODNICÍCH A ROZVADĚČÍCH AREÁLU ŠKOLY (VYČIŠTĚNÍ, PODOTAHOVÁNÍ ZEJMÉNA AL ŠROUBOVÝCH SPOJŮ, OZNAČENÍ A POPISY / AKTUALIZACE PROUDOVÝCH OBVODŮ, DOPLNĚNÍ VÝSTRŽNÝCH TABULEK S BLESKY)

ČSN 33 3210 (3/87) čl.1.4

ČSN 37 0606 (1/60) čl.210 vyhl.48/82 Sb.čl.194/4

35. *Předpis* -, čl.

V INSTALOVANÝCH ROZVODNICÍCH DOPORUČUJEME DOPLNIT POPISY JEDNOTLIVÝCH VÝVODŮ, NĚKTERÉ VÝVODY BEZ POPISU; NĚKTERÉ VÝVODY NEBYLO MOŽNÉ OVĚŘIT PŘÍSLUŠNOST PŘEDŘAZENÝCH JISTIČÍCH PRVKŮ K DANÉMU VÝVODU

ČSN EN 61439-1 ed.2 (5/12) čl.4.3

ČSN 33 2000-1- ed.2 (5/09) odst-34

36. *Předpis* -, čl.

CELKOVÝ ŠPATNÝ STAV ELEKTROINSTALACE VE SKLEPĚ V PROSTORÁCH GARÁŽE A SUTERÉNU (EL.ROZVODY NEUPEVNĚNÉ, SVÍTIDLA BEZ KRYTŮ, NĚKTERÁ SVÍTIDLA POŠKOZENÁ, NEZAKRYTOVANÉ INSTALACNÍ KRAIBCE, NEUKONČENÉ KABELY, ...)

ČSN 33 2000-1 ed.2 (5/09) odst.134.1; čl.131.3

ČSN 33 2000-5-559 ed.2 (3/13)

37. *Předpis* -, čl.

MÍSTNOST Č.260 - ZÁSUVKA U STOLU MÁ ZEMNÍ SPOJENÍ - NUTNÉ VYMĚNIT.

38. *Předpis* -, čl.

NA PŮDĚ INSTALOVÁN LASTOVÝ ROZVADĚČ SE ZÁSUVKOU, KTERÁ NENÍ PŘIPEVNĚNÁ.

39. *Předpis* -, čl.

ZÁSUVKA POD SVÍTIDLEM V MÍSTNOSTI ÚKLIDU JE ŠPATNĚ ZAPOPJENÁ.