



OBJEDNÁVKA č. 491/2025/OM-OB

Datum vystavení: 19.03.2025

Na faktuře uvádějte vždy toto číslo objednávky!

Objednatel:

Statutární město Karviná
Fryštátská 72/1, 733 24 KARVINÁ

IČO: 00297534
DIČ: CZ00297534 | (Plátce DPH)
Číslo účtu: 4335262/0800

Dodavatel:

LIFT SERVIS s.r.o.
Závodní č. p. 542/53, Nové Město, 73506 Karviná 6

IČO: 25382357
DIČ: CZ25382357
Číslo účtu: 259276989/0300

Vyřizuje: xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: +420 596 387 xxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx@karvina.cz

Předmět objednávky

Objednávka - Odstranění závad z inspekčních prohlídek výtahu v domě U Lesa 871, Karviná-Ráj.
Dle cenové nabídky.

Rozpis položek

Poř.	Název	MJ	Počet	Cena / MJ	Cena celkem
1	Odstranění závad z IP třech výtahu U Lesa 871	kmpl	1,00	209 664,00	209 664,00
Předpokládaná cena celkem (včetně DPH):				cena s DPH: 209 664,00 Kč	

Podmínky objednatele

Lhůta splatnosti faktury činí 21 dní od jejího doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Objednatel ve vztahu k danému plnění **vystupuje** jako osoba povinná k dani. Plnění dle § 92a-92g zák. č. 235/2004 Sb. **bude** fakturováno v režimu přenesení daňové povinnosti.

Dodavatel bude v dokladech při platebním styku s objednatelům užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a identifikovaných osob.

Faktura bude doručena objednateli v digitální formě ve formátu ISDOC (ISDOCX) nebo PDF/A, a to elektronickou poštou na adresu epodatelna@karvina.cz, případně do datové schránky objednatele.

Faktura bude mít náležitosti dle příslušných právních předpisů. Dále musí faktura obsahovat číslo této objednávky. Součástí faktury bude příloha – soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatel, předávací protokol či obdobný doklad.

Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním objednávky zajistí objednatel.

Lhůta plnění: 26.03.2025 -16.06.2025

Místo dodání: U Lesa 871

Předpokládaná cena s DPH: 209 664,00 Kč

Za objednatele: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí odboru 20.3.2025

Akceptace objednávky

Akceptaci zašlete podepsanou elektronickým podpisem nebo podepsanou a oskenovanou na epodatelna@karvina.cz.

Dodavatel objednávku akceptuje a čestně prohlašuje, že se na něj nevztahují mezinárodní sankce. Datum a podpis: 21.3.2025

**Nabídka vydaná č. CNS-86/2025**

Strana

1

Popis: Závady z IP DPS U Lesa 871 1000 kg

Dodavatel:**LIFT SERVIS s.r.o.**

Závodní 542/53

735 06 Karviná-Nové Město

Česká republika

IČO:

DIČ:

25382357

CZ25382357

Dodavatel je registrován pod spisovou
značkou oddíl C, vložka 17114 ze dne
01.10.1997 u Krajského soudu v Ostravě.

Odběratel:

Zákaznické číslo: 0003

Statutární město Karviná

Fryštátská 72/1

733 24 Karviná - Fryštát

Česká republika

IČO: 00297534

DIČ: CZ00297534

Datum vystavení dokladu: 18.03.2025

Platí do: 31.12.2025

Tato cenová nabídka byla vypracovaná na základě Inspekční zprávy - č.j. 54/MP/25/99**Odstranění neshod a rizik, uvedených v Inspekčním nálezu.**

	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
DPS U Lesa 871/34d, Karviná, 1000 kg, v.č.1459/2010		
I. Přehled odchylek (provozních rizik) dle tabulky A.1 ČSN EN 81-80 ed.2:2020		
1.1 nelze komplexně odstranit, řešit při příští modernizaci	0,00	0,00
1.4 řešit při příští modernizaci	0,00	0,00
2.16 montáž zařízení ALARM pod kabiny	6 000,00	6 720,00
3.1 montáž kotvících bodů a tabulek	6 000,00	6 720,00
4.21 odstraní se při příští modernizaci nebo výměně samotných KD dle aktuální cenové nabídky	0,00	0,00
5.9 odstraní se při příští modernizaci	0,00	0,00
6.6 montáž OR dle A3 proti neúmyslnému pohybu klece nový omezovač rychlosti, SD-box, vlečný kabel, zapojení, zkouška po montáži	49 900,00	55 888,00
9.5 montáž tlačítka STOP k výtahovému stroji	4 500,00	5 040,00
10.5 odstraní se při příští modernizaci	0,00	0,00
II. Přehled odchylek (provozních rizik) dle tabulky NA.1 ČSN EN 81-80 ed.2:2020 nebyly zjištěny		
III. Další neshody ovlivňující bezpečnost provozu výtahu:		
1. Doplnění tabulek v rámci běžného servisu	0,00	0,00
2. Až se kladka opotřebí výměna za plnostěnnou	0,00	0,00
3. Řešit při příští modernizaci	0,00	0,00

Tato CN je zpracována na základě inspekční zprávy dle ČSN EN 81-80 ed.2:2020 s ohledem na ČSN EN 81-20 ed.2:2021

Provozovatel odpovídá za bezpečný provoz vyhrazeného zdvihacího zařízení.

**Nabídka vydaná č. CNS-86/2025**

Strana

2

Popis: Závady z IP DPS U Lesa 871 1000 kg

Předmět zdanitelného plnění

Množství / j.

Cena za jedn.
v CZK bez DPHCena celkem Sazba
bez DPH DPHČástka
DPHCena celkem
s DPH

		Částky v CZK		
		Bez DPH	DPH	Celkem
Snížená sazba	12 %	66 400,00	7 968,00	74 368,00
Celkem		66 400,00	7 968,00	74 368,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě				74 368,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Vystavil(a)

Převzal(a), dne:

Schválil(a)

Vystaveno v systému ABRAGen

Telefon:

Fax:

E-mail: info@liftservis.eu

Mobilní telefon:

WWW: <http://www.liftservis.eu>

**Nabídka vydaná č. CNS-87/2025**

Strana

1

Popis: Závady z IP DPS U Lesa 871 M1 400k

Dodavatel:
LIFT SERVIS s.r.o.Závodní 542/53
735 06 Karviná-Nové Město

Česká republika

IČO: 25382357 DIČ: CZ25382357

Dodavatel je registrován pod spisovou
značkou oddíl C, vložka 17114 ze dne
01.10.1997 u Krajského soudu v Ostravě.**Odběratel:** Zákaznické číslo: 0003**Statutární město Karviná**

Fryštátská 72/1

733 24 Karviná - Fryštát

Česká republika

IČO: 00297534

DIČ: CZ00297534

Datum vystavení dokladu: 18.03.2025

Platí do: 31.12.2025

Tato cenová nabídka byla vypracovaná na základě Inspekční zprávy - č.j. 55/MP/25/99**Odstranění neshod a rizik, uvedených v Inspekčním nálezu.**

	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
DPS U Lesa 871/34d M1, Karviná, 400 kg, v.č.1457/2009		
I. Přehled odchylek (provozních rizik) dle tabulky A.1 ČSN EN 81-80 ed.2:2020		
1.1 nelze komplexně odstranit, řešit při příští modernizaci	0,00	0,00
1.4 řešit při příští modernizaci	0,00	0,00
2.16 montáž zařízení ALARM pod kabinu	6 000,00	6 720,00
4.21 odstraní se při příští modernizaci nebo výměně samotných KD dle aktuální cenové nabídky	0,00	0,00
5.9 odstraní se při příští modernizaci	0,00	0,00
6.6 montáž OR dle A3 proti neúmyslnému pohybu klece nový omezovač rychlosti, SD-box, vlečný kabel, zapojení, zkouška po montáži	49 900,00	55 888,00
9.5 montáž tlačítka STOP k výtahovému stroji	4 500,00	5 040,00
10.5 odstraní se při příští modernizaci	0,00	0,00
II. Přehled odchylek (provozních rizik) dle tabulky NA.1 ČSN EN 81-80 ed.2:2020 nebyly zjištěny		
III. Další neshody ovlivňující bezpečnost provozu výtahu:		
1. Řešit při příští modernizaci	0,00	0,00
2. Doplnění tabulek v rámci běžného servisu	0,00	0,00
3. Až se kladka opotřebí výměna za plnostěnnou	0,00	0,00
4. Řešit při příští modernizaci	0,00	0,00

Tato CN je zpracována na základě inspekční zprávy dle ČSN EN 81-80 ed.2:2020 s ohledem na ČSN EN 81-20 ed.2:2021.

Provozovatel odpovídá za bezpečný provoz vyhrazeného zdvihacího zařízení.

**Nabídka vydaná č. CNS-87/2025**

Strana

2

Popis: Závady z IP DPS U Lesa 871 M1 400k

Předmět zdanitelného plnění

Množství / j.

Cena za jedn.
v CZK bez DPHCena celkem
bez DPHSazba
DPHČástka
DPHCena celkem
s DPH

		Částky v CZK		
		Bez DPH	DPH	Celkem
Snížená sazba	12 %	60 400,00	7 248,00	67 648,00
Celkem		60 400,00	7 248,00	67 648,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě				67 648,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Vystavil(a)

Převzal(a), dne:

Schválil(a)

ABRAGen

Telefon:

Fax:

E-mail: info@liftservis.eu

Mobilní telefon:

WWW: <http://www.liftservis.eu>

**Nabídka vydaná č. CNS-88/2025**

Strana

1

Popis: Závady z IP DPS U Lesa 871 M2 400k

Dodavatel:
LIFT SERVIS s.r.o.Závodní 542/53
735 06 Karviná-Nové Město

Česká republika

IČO: 25382357 DIČ: CZ25382357

Dodavatel je registrován pod spisovou
značkou oddíl C, vložka 17114 ze dne
01.10.1997 u Krajského soudu v Ostravě.**Odběratel:** Zákaznické číslo: 0003**Statutární město Karviná**

Fryštátská 72/1

733 24 Karviná - Fryštát

Česká republika

IČO: 00297534

DIČ: CZ00297534

Datum vystavení dokladu: 18.03.2025

Platí do: 31.12.2025

**Tato cenová nabídka byla vypracovaná na základě Inspekční zprávy - č.j. 56/MP/25/99
Odstranění neshod a rizik, uvedených v Inspekčním nálezu.**

	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
DPS U Lesa 871/34d M2, Karviná, 400 kg, v.č.1458/2009		
I. Přehled odchylek (provozních rizik) dle tabulky A.1 ČSN EN 81-80 ed.2:2020		
1.1 nelze komplexně odstranit, řešit při příští modernizaci	0,00	0,00
1.4 řešit při příští modernizaci	0,00	0,00
2.16 montáž zařízení ALARM pod kabinu	6 000,00	6 720,00
4.21 odstraní se při příští modernizaci nebo výměně samotných KD dle aktuální cenové nabídky	0,00	0,00
5.9 odstraní se při příští modernizaci	0,00	0,00
6.6 montáž OR dle A3 proti neúmyslnému pohybu klece nový omezovač rychlosti, SD-box, vlečný kabel, zapojení, zkouška po montáži	49 900,00	55 888,00
9.5 montáž tlačítka STOP k výtahovému stroji	4 500,00	5 040,00
10.5 odstraní se při příští modernizaci	0,00	0,00
II. Přehled odchylek (provozních rizik) dle tabulky NA.1 ČSN EN 81-80 ed.2:2020 nebyly zjištěny		
III. Další neshody ovlivňující bezpečnost provozu výtahu:		
1. Doplnění tabulek v rámci běžného servisu	0,00	0,00
2. Až se kladka opotřebí výměna za plnostěnnou	0,00	0,00
3. Řešit při příští modernizaci	0,00	0,00

Tato CN je zpracována na základě inspekční zprávy dle ČSN EN 81-80 ed.2:2020 s ohledem na ČSN EN 81-20 ed.2:2021.
Provozovatel odpovídá za bezpečný provoz vyhrazeného zdvihacího zařízení.

**Nabídka vydaná č. CNS-88/2025**

Strana

2

Popis: Závady z IP DPS U Lesa 871 M2 400k

Předmět zdanitelného plnění**Množství / j.****Cena za jedn.
v CZK bez DPH****Cena celkem Sazba
bez DPH DPH****Částka
DPH****Cena celkem
s DPH**

		Částky v CZK		
		Bez DPH	DPH	Celkem
Snížená sazba	12 %	60 400,00	7 248,00	67 648,00
Celkem		60 400,00	7 248,00	67 648,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě				67 648,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH"

Vystavil(a)

Převzal(a), dne:

Schválil

vystaveno v systému ABRAGen

Telefon:

Fax:

E-mail: info@liftservis.eu

Mobilní telefon:

WWW: <http://www.liftservis.eu>