

CENOVÁ NABÍDKA - ROZPOČET**Servis MaR: Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Hněvotínská 3, 779 00 Olomouc, IČ: 61989592, DIČ: CZ61989592****Část: Měření a regulace: servis dle požadavků zákazníka.**

Zpracoval: [REDACTED]

18.03.2025

P.č.	Typ	Popis	Mj	Mn.	Cena jedn.	Celkem
1	2	3	4	5	6	7
1	Servis MaR - výměna modulu LON.	Kontrola regulátoru, kontrola sběrnice LON, příprava SW, výměna vadného modulu za nový, spárování modulu s regulátorem, kontrola funkce modulu, záloha SW.	hod	3	900,00 Kč	2 700 Kč
2	LON modul LF-DO4	LON modul LF-DO4 FT5000	ks	1	5 911,00 Kč	5 911 Kč
3	Servis MaR - výměna 1F FM 0,75kW DTU.	Servis MaR - výměna 6ks FM: vypnutí jištění, odpojení kabeláže, demontáž vadného měniče, montáž nového měniče, připojení kabeláže, zapnutí jištění, nastavení parametrů měniče, kontrola FM - spuštění v manuálním režimu, nastavení do automatického režimu, test funkce VZT.	hod	24	900,00 Kč	21 600 Kč
4	1F FM 0,75kW	1F FM 0,75kW E510-201-H1F	ks	6	10 310,00 Kč	61 860 Kč
5	Servis MaR - výměna FM VZT3 UMTM .	Servis MaR - výměna FM: vypnutí jištění, odpojení kabeláže, demontáž vadného měniče, montáž nového měniče, připojení kabeláže, zapnutí jištění, nastavení parametrů měniče, kontrola FM - spuštění v manuálním režimu, nastavení do automatického režimu, test funkce VZT.	hod	6	900,00 Kč	5 400 Kč
6	VFS15-4055PL-W1	Měnič kmitočtu 5,5 / 7,5 kW (14,3 / 17 A) + funkce STO	ks	1	18 398,00 Kč	18 398 Kč
7	Servis MaR - výměna FM VZT1 DTU.	Servis MaR - výměna FM: vypnutí jištění, odpojení kabeláže, demontáž vadného měniče, montáž nového měniče, připojení kabeláže, zapnutí jištění, nastavení parametrů měniče, kontrola FM - spuštění v manuálním režimu, nastavení do automatického režimu, test funkce VZT.	hod	8	900,00 Kč	7 200 Kč
8	VFS15-4110PL-W1	Měnič kmitočtu 11 / 15 kW (27,7 / 33 A) + funkce STO	ks	1	26 925,00 Kč	26 925 Kč
9	Servis MaR - výměna FM VZT2 DTU.	Servis MaR - výměna FM: vypnutí jištění, odpojení kabeláže, demontáž vadného měniče, montáž nového měniče, připojení kabeláže, zapnutí jištění, nastavení parametrů měniče, kontrola FM - spuštění v manuálním režimu, nastavení do automatického režimu, test funkce VZT.	hod	8	900,00 Kč	7 200 Kč
10	VFS15-4110PL-W1	Měnič kmitočtu 11 / 15 kW (27,7 / 33 A) + funkce STO	ks	1	26 925,00 Kč	26 925 Kč
11	Servis MaR - výměna pohonu VZT21.	Servis MaR - demontáž vadného pohonu, kontrola ventilu, montáž nového pohonu, nastavení pohonu, kontrola funkce.	hod	2,5	900,00 Kč	2 250 Kč
12	ML7430E1005	Pohon Honeywell ML7430E1005	ks	1	5 730,00 Kč	5 730 Kč
13	Servis MaR - výměna pohonu UT21, UT22.	Servis MaR - demontáž vadného pohonu, kontrola ventilu, montáž nového pohonu, nastavení pohonu, kontrola funkce.	hod	4,5	900,00 Kč	4 050 Kč
14	ML7420A6025	Pohon Honeywell ML7420A6025	ks	1	8 534,00 Kč	8 534 Kč
15	ML7430E1005	Pohon Honeywell ML7430E1005	ks	1	5 730,00 Kč	5 730 Kč

P.č.	Typ	Popis	Mj	Mn.	Cena jedn.	Celkem
1	2	3	4	5	6	7
16	Oprava/repase IRC regulátoru XL10	Oprava/repase IRC 17ks (16ks UMTM, 1ks DTU) poškozených regulátoru Honeywell XL10, demontáž, kontrola spínacích prvků, výměna vadných součástí, kontrola funkce, zpětná montáž.	hod	34	900,00 Kč	30 600 Kč
17	Servis MaR - kontrola sběrnice LON.	Kontrola sběrnic LON pro 5ks regulátorů na DTU, soupis vadných/nekomunikujících modulů.	hod	6	900,00 Kč	5 400 Kč
18	Servis MaR - kontrola rozvaděčů střecha.	Kontrola topných jednotek ve venkovních rozvaděčích na střeše DTU.	hod	8	900,00 Kč	7 200 Kč
19	Montážní materiál	Drobný montážní materiál (lisovací matice, montážní materiál, vodiče, stahovací pásy).	kpl	10	75,00 Kč	750 Kč
20	Doprava	Doprava 10x PV - OL 45km	km	450	12,00 Kč	5 400 Kč
21	Ztrátový čas	Ztrátový čas technika na cestě 10x 60min	hod	10	550,00 Kč	5 500 Kč

CELKEM - MaR (cena bez DPH)
265 263 Kč