

Předávací protokol - Příloha č. 1

Firma: Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. se sídlem na adrese Souběžná
2349/7, Jablonec nad Nisou, 46601, Česká republika IČ: 25475509 , DIČ:
CZ25475509 Jednající:

Ing. Jaroslav Knížek, jednatel

(Prodávající)

VeaCom s.r.o. se sídlem na adrese Praha 5-Smíchov, Strakonická 3367,
PSČ 15000 IČO: **27581063**, DIČ: **CZ27581063**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116995

Bankovní spojení: 209628659/0300, Československá obchodní banka

Jednající: Jan Brož, jednatel

(Kupující)

dále spolu jako „**Smluvní strany**“

I.

Prodávající tímto předává Kupujícímu Předmět prodeje: REFORM MULI 600 4X4 **VIN: xxxxxx-xxxx/xx** specifikovaný v Kupní smlouvě, která byla uzavřena mezi Smluvními stranami dne 26.3.2025 (dále jako „**Kupní smlouva**“).

II.

Kupující tímto prohlašuje a stvrzuje svým vlastnoručním podpisem, že Předmět prodeje specifikovaný v Kupní smlouvě a jeho příslušenství specifikované shora převzal. Současně Kupující stvrzuje převzetí dokumentace nutné pro řádné užívání a provoz Předmětu prodeje (zejména velkého a malého technického průkazu v případě motorového vozidla).

Kupující si Předmět prodeje podrobně prohlédl a je-li Předmětem prodeje pojízdné vozidlo, absolvoval zkušební jízdu min. 5 km. Kupující poté prohlašuje, že na Předmětu prodeje neshledal technické nedostatky nad rámec jeho běžného opotřebení a výše uvedených závad.

Stav tachometru při převzetí: xxxxx MTH

Závady: ZAJÍMAVÉ HISTORICKÉ VOZIDLO - NUTNÉ VIDĚTI!, Povrchová místa silná koroze, Prasklá hadice hydraulického okruhu v přední pravé části - k prodeji bude vyměněna, Podlaha kabiny - opravy, Děravý výfuk, Značné vůle v čepech radlice, Poškozená přední část od kamínků, Provozní oděrky a poškození, Škrábance na karoserii, Opotřebený interiér, Polámané plastové části, Poškozené čelní sklo od kamínků, Provozní vůle v ovládání, Provozní vůle v uložení, Silný únik oleje z hydrauliky, Úniky provozních kapalin, Vlivem dlouhého stání mohou být některé pohyblivé části zatuhlé či zarezlé, Vybitý akumulátor, Znečištěný interiér

Předáno v:

Předáno dne:

.....
Ing. Jaroslav Knížek, jednatel

Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.

Jan Brož, jednatel **Veacom**
s.r.o.