

Soupis prací - dod. č. 712								
Objednávka č.								
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pz								
Libeň - v.č.1,4,3 - výměna jazyka,opornice,LIS,broušení + Holešovice - v.č. 22ab - výměna LIS + Praha hl.n. - Libeň - 601 TK - výměna dilatačního zařízení,přechodové kolejnice, broušení								
Fakturované položky								
pol.č.	KVC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč		Kč
			Materiál					
							xxx	xxx
			Výkony					
			Libeň - v.č. 1			0,000	#HODNOTA!	#HODNOTA!
		5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5911037010	Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s dvěma čelistovými závěry soustavy UIC60	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5908055010	Příplatek za výměnu částí upevňovačel deformovaného šroubu	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5908065120	Ojedinéle dotahování upevňovačel s protáčením závitů šroub svérkový	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
		5905105020	Doplnění KL kamenivem ojedinéle ručně ve výhybce	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
		5905095040	Úprava kolejového lože ojedinéle ručně ve výhybce lože zapuštěné	m	xxx	xxx	xxx	xxx
			Libeň - v.č. 4			0,000	xxx	xxx
		5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5907010015	Výměna LISÚ tvar UIC60, 60E2	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5908055010	Příplatek za výměnu částí upevňovačel deformovaného šroubu	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5908065120	Ojedinéle dotahování upevňovačel s protáčením závitů šroub svérkový	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
		5905095040	Úprava kolejového lože ojedinéle ručně ve výhybce lože zapuštěné	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910075010	Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910075110	Opravná reprofilace opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910075150	Opravná reprofilace opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910075210	Opravná reprofilace výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910075250	Opravná reprofilace výhybkové kolejnice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910080210	Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
			Libeň - v.č. 3			0,000	xxx	xxx
		5910075010	Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910075060	Opravná reprofilace jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910075110	Opravná reprofilace opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910075210	Opravná reprofilace výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910075250	Opravná reprofilace výhybkové kolejnice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910080210	Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
			spoika v.č. 1-3, v.č. 3-4			xxx	xxx	xxx
		5910060010	Ojedinéle broušení kolejnic R260 do hloubky do 2 mm	m	xxx	xxx	xxx	xxx
			Holešovice - v.č. 22ab			xxx	xxx	xxx
		5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5911153110	Výměna jazyka vnitřního a opornice vnitřní výhybky křížovatkové s PHS a čelistovými závěry soustavy UIC60	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5911151110	Výměna jazyka vnějšího a opornice vnější výhybky křížovatkové s PHS a čelistovými závěry soustavy UIC60	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5908030015	Zřízení A-LISU soupravou in-situ tvar UIC60, R65	styk	xxx	xxx	xxx	xxx
		5957140015	Souprava pro opravu LISU tv. UIC 60 - ESD 6 otvorů	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5908055010	Příplatek za výměnu částí upevňovačel deformovaného šroubu	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
		5905095040	Úprava kolejového lože ojedinéle ručně ve výhybce lože zapuštěné	m	xxx	xxx	xxx	xxx
			Praha hl.n. - Libeň Hlavní - Libeň - 601 TK			xxx	xxx	xxx
		5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5911061110	Výměna srdcovky jednoduché s PHS za srdcovku stejného typu s dvěma čelistovými závěry soustavy UIC60	t	xxx	xxx	xxx	xxx
			výměna dilatačního zařízení			xxx	xxx	xxx
		5907015006	Ojedinéla výměna kolejnic stávající upevnění, tvar UIC60, 60E2	m	xxx	xxx	xxx	xxx
			přechodová kolejnice UIC/S49			xxx	xxx	xxx
		5908055010	Příplatek za výměnu částí upevňovačel deformovaného šroubu	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5908065120	Ojedinéle dotahování upevňovačel s protáčením závitů šroub svérkový	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
		5905095020	Úprava kolejového lože ojedinéle ručně v koleji lože zapuštěné	m	xxx	xxx	xxx	xxx
			VRN					
		VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně	%	xxx	xxx	xxx	xxx
Celkem:								436 714,83

Za zhotovitele:

Za objednatele