

S M L O U V A**Všeobecná fakultní nemocnice v Praze**

se sídlem: U Nemocnice 499/2, PSČ: 128 08, Praha 2
 zastoupena: prof. MUDr. Davidem Feltlem, Ph.D., MBA, ředitelem
 IČO: 000 64 165 DIČ: CZ00064165
 bankovní spojení: Česká národní banka
 číslo účtu: 24035021/0710
 zástupce pro technická jednání: [REDACTED], tel.: [REDACTED], [REDACTED]

jako **objednatel** na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

OTTA-vzduchotechnika a klimatizace, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložce 145106
 se sídlem: Lázeňská 1109, 289 12 Sadská
 zastoupena: Zdeňkem Ottou, jednatelem
 IČO: 28486480 DIČ: CZ28486480
 bankovní spojení: ČS Nymburk
 číslo účtu: 491700369/0800
 zástupce pro technická jednání: Zdeněk Otta

jako **zhotovitel** na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a na základě vyhodnocení výsledků veřejné zakázky s názvem „**Servis a opravy chladicích jednotek**“ vyhlášené zadávacím řízením dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „z. č. 134/2016 Sb.“), a zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek, pod ev. č. Z2024-058630 ze dne 25.11.2024 a pod ID veřejné zakázky na profilu zadavatele: VZ0205092 tuto

S M L O U V U
 (dále též „smlouva“)

I. Předmět plnění

1. Předmětem plnění dle této smlouvy je provádění servisu a oprav chladicích jednotek v objektech objednatele (dále jen „dílo“ či „dílní plnění“). Realizace díla se uskuteční na základě jednotlivých písemných Výzev k plnění (dále „Výzva“) a za podmínek stanovených touto smlouvou.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době, v souladu s touto smlouvou a v souladu se souvisejícími právními a technickými předpisy a předpisy výrobců na provoz a údržbu výše uvedených zařízení. Objednatel se zavazuje provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. Nebezpečí škody na věci nese zhotovitel až do převzetí řádně provedeného díla objednatelem.
3. Místem plnění jsou objekty objednatele. Bližší specifikaci objektů předá objednatel zhotoviteli při konkrétním plnění.
4. Specifikace chladicí jednotky a její umístění bude uvedena v jednotlivých Výzvách.
5. Předmětem této smlouvy je provádění následujících prací v objektech objednatele na základě jeho konkrétních Výzev (objednávek):

a) Servis blokových chladicích jednotek:

Chiller Kompresory

- kontrola těsnosti u ventilů a ventilků
- kontrola kompenzátorů chvění
- kontrola stavu oleje v kompresoru
- kontrola poslechem

Okruhy chladiva

- kontrola potrubí chladiva (s důrazem na olejové skvrny)
- kontrola stavu chladiva průhledítkem
- měření nízkého tlaku (vypařovací teplota), je-li pochybnost
- měření vysokého tlaku (kondenzační teplota), je-li pochybnost
- kontrola termostatického expanzního ventilu
- kontrola rozdílu teplot na filtr – dehydrátoru
- kontrola a doplnění chladiva (v odůvodněných případech)

Elektrické a elektronické obvody chilleru

- vizuální kontrola mikroprocesorové desky
- kontrola kontaktů stykačů a všech el. připojení
- kontrola konektorů
- dotažení svorek el. výstroje
- provedení testu funkčnosti regulace včetně regulace kondenzačního tlaku
- kontrola funkce a odzkoušení alarmů, včetně vnějšího napojení
- změření odběru kompresoru a celé jednotky
- kontrola funkce strojního chlazení
- kontrola el. desky regulace ventilátoru suchého chladiče vč. silové spínací části
- kontrola a kalibrace nastavení tepelných ochran motorů ventilátorů
- kontrola funkce regulace čerpadla kondenzačního okruhu
- kontrola kalibrace nastavených hodnot

Chladič venkovní

- kontrola vyčištění výměníku
- kontrola stavu ventilátorů, motorů a ložisek
- kontrola napnutí řemene, popř. výměna

Součástí servisu je též vypouštění a napouštění chladicí vody, zazimování a uvedení do provozu po zazimování.

b) Kontrola těsnosti chladicích jednotek dle platné legislativy.

c) Servis splitových vnitřních a venkovních kondenzačních jednotek:

Vnitřní jednotka

- čištění filtrů, celkové jednotky (podle potřeby rozebrání)
- čištění výparníku, jednotlivá žebra a desinfekce
- kontrola odvodu kondenzátu vodou, je-li čerpadlo kondenzátu, vyčištění plovákové komory kontrola jeho činnosti
- vyčištění vnitřního ventilátoru, jednotlivých lamel
- dotažení svorkovnic a el. spojů

Venkovní jednotka

- vyčištění kondenzátoru tlakovou vodou (při zakrytí všech el. částí)
- kontrola ventilátoru a všech el. částí
- kontrola namrzání potrubí, popř. měření tlaku chladiva
- kontrola stavu oleje v kompresoru
- kontrola těsnosti spojů, ventilků dotažení svorkovnic aj.

d) Opravy a přemístění chladicích jednotek.

e) Technická pomoc.

f) Zapůjčení a připojení náhradního zdroje chladu s výkonem 100kW (např. v případě neopravitelnosti blokové jednotky).

(činnosti uvedené pod písm. a), b), c), d), e) a f) dále též souhrnně jako „činnosti“ či „předmět plnění“)

Činnosti dle bodu b) budou probíhat na zařízeních uvedených v příloze č. 1;

Ostatní činnosti budou probíhat na zařízeních uvedených v příloze č. 2.

6. V případě změny v počtu nebo složení jednotek uvedených v příloze č. 1 a č. 2 se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli aktuální seznam jednotek, které budou předmětem servisu a zhotovitel se zavazuje provádět servis a opravy i u těchto jednotek. Změna přílohy č. 1 a č. 2 je účinná dnem předání aktualizované přílohy odpovědnému zástupci zhotovitele na emailovou adresu uvedenou v čl. II této smlouvy, strany se výslovně dohodly, že pro změny přílohy č. 1 a č. 2 není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě.

7. Materiál i náhradní díly budou účtovány za ceny v místě a čase obvyklé.

II. Doba a místo plnění

1. Doba provádění oprav bude stanovena Výzvami objednatele.

2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo či dílčí plnění jeho řádným dokončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním dílčího plnění objednateli na základě písemného předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami, resp. jejich oprávněnými zástupci.

3. Objednatel převezme dílo (dílčí plnění) pouze v případě, že na něm nebudou v době převzetí zjevné vady a nedodělky či jiné nedostatky bránící řádnému a bezpečnému užívání díla. Případné drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, nebrání převzetí díla a budou uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění.

4. Servis chladicích jednotek bude probíhat na základě Výzvy (objednávky) objednatele zaslané na kontaktní e-mail zhotovitele v termínech a objemech dle potřeby objednatele. Zhotovitel potvrdí obratem přijetí objednávky, a to nejpozději následující pracovní den na elektronickou adresu, ze které byla objednávka odeslána, pokud jde o závadu ohrožující zdraví či ohrožující provoz objednatele, je zhotovitel povinen objednávku potvrdit obratem.

5. Na odstranění závad (opravy) nastoupí zhotovitel dle výzvy v dále sjednaných termínech:
 - U závad ohrožujících zdraví, život nebo při odvrácení hrozících škod velkého rozsahu bezprostředně, ještě týž den.
 - U závad, kdy hrozí přerušení provozu, ještě týž den.
 - U závad, kdy nehrozí nebezpečí z prodlení nebo škody z hrozícího zastavení provozu po dohodě s objednatelem, nejpozději však do 3 dnů.
6. Kontaktní osobou zhotovitele pro zasílání výzev je: [REDACTED], tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED].
7. Kontaktní osobou objednatele je: [REDACTED], tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED].
8. Kontakt na nepřetržitou službu pro havarijní opravu: [REDACTED], tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED].

III. Cena, platební podmínky a sankční ustanovení

1. Cena jednotlivých položek díla (díličího plnění) je uvedena v příloze č. 3 této smlouvy. K této ceně bude účtováno DPH v souladu s platnými předpisy v době fakturace.
2. Cenu za další materiál a náhradní díly, které nejsou obsaženy v Cenové nabídce a jejichž použití bylo nezbytné pro provedení servisních prací, bude zhotovitel objednateli účtovat za ceny v místě a čase obvyklé.
3. Jestliže bude součástí servisu materiál nebo náhradní díly, které nejsou obsaženy v Cenové nabídce, která tvoří přílohu č. 1 smlouvy, musí být objednatelem předem schválen včetně odhadu ceny. Zhotovitel obratem po obdržení výzvy zašle objednateli cenovou nabídku. Nabídka bude obsahovat Ceny za materiál a náhradní díly, nutné k opravě s uvedeným konkrétním typem a množstvím. Pořizovací cenu materiálu a náhradních dílů je poskytovatel povinen objednateli prokázat formou daňového nákupního dokladu. Oprava bude provedena po písemném schválení nabídky objednatelem na základě vystavené objednávky. V případě havárie je možné opravu započít po telefonickém odsouhlasení cenové nabídky objednatelem. Nabídka bude následně odsouhlasena písemně (e-mailem).
4. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle platné právní úpravy, jinak je objednatel oprávněn fakturu vrátit k opravě. Po opravě nebo novém vyhotovení faktury běží nová lhůta splatnosti, po jejím opětovném doručení objednateli. Splátnost faktury je 60 dní od jejího doručení objednateli elektronicky na emailovou adresu [REDACTED], ve formátu PDF. Přílohou každé faktury bude předávací protokol.
5. V případě prodlení se zaplacením řádně vystavené faktury je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení až po uplynutí 30 dnů od sjednané lhůty splatnosti.
6. V případě nedodržení sjednaných termínů plnění, má objednatel právo účtovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Dále má objednatel právo požadovat další smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s dodržáním termínu plnění.
7. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s dodržáním termínu odstranění vad.
8. V případě nesplnění povinnosti identifikace pracovníků dle čl. IV. odst. 10 smlouvy je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 100,- Kč za každý zjištěný případ.
9. V případě nedodržení povinnosti stanovené v čl. VI. odst. 2 smlouvy má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši pohledávky, která byla postoupena v rozporu s touto smlouvou. Objednatel má zároveň právo odstoupit od smlouvy.
10. V případě nedodržení povinnosti sjednat a udržovat pojištění dle čl. IV. odst. 17 smlouvy má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.
11. Smluvní pokuta bude vyúčtována samostatným daňovým dokladem a její splatnost činí 30 dní ode dne doručení daňového dokladu. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do svých prostor za účelem provedení prací.
2. Servis a opravy budou prováděny po předchozí dohodě s pracovištěm objednatele, a to přednostně v pracovní dny v době od 7.00 do 16.00 hodin. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat obecně závazné právní předpisy a platné technické normy vztahující se k provádění díla, řídit se touto smlouvou, písemnými pokyny objednatele a podklady, které mu byly či budou objednatelem prokazatelně předány a postupovat v souladu se zájmy objednatele. Způsob provádění díla zhotovitelem musí po celou dobu realizace v maximální míře respektovat nutnost zajištění provozu objektů objednatele, zejména nerušený provoz v jeho zdravotnických provozech, kancelářích a dalších prostorách. V případě větší kumulace požadavků na provedení prací stanoví objednatel prioritu jejich provedení.

3. Zhotovitel je povinen vést o veškeré své činnosti podrobné záznamy (hodiny práce, použité náhradní díly apod.) jako podklad pro vytvoření předávacího protokolu, který bude potvrzen odpovědnou osobou objednatele a bude sloužit jako podklad pro fakturaci.
4. Zhotovitel je oprávněn v objektech objednatele provádět a zajišťovat pouze činnosti stanovené touto smlouvou, zejména není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele provádět jakékoliv změny nebo úpravy na majetku objednatele.
5. V případě užití poddodavatelů je zhotovitel nejpozději při podpisu smlouvy předložit seznam poddodavatelů ke kontrole objednateli. Tento seznam bude obsahovat zamýšlený rozsah, v jakém chce zhotovitel provádět předmět smlouvy za pomoci poddodavatelů.
6. Zhotovitel odpovídá za vybavení svých zaměstnanců a zaměstnanců svých poddodavatelů ochrannými pracovními pomůckami a za dodržování předpisů BOZP a PO zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů a za případné škody, vzniklé v souvislosti s plněním smlouvy objednateli i třetím osobám. Zhotovitel se zavazuje předat před zahájením plnění dle této smlouvy objednateli identifikaci rizik, která vyplývají z činnosti zhotovitele při plnění dle této smlouvy.
7. Zhotovitel se zavazuje seznámit všechny osoby vstupující v souvislosti s plněním dle této smlouvy do areálů objednatele s riziky souvisejícími s plněním dle této smlouvy a vyplývající ze specifík pracoviště.
8. Zaměstnanci zhotovitele včetně jeho subdodavatelů jsou povinni:
 - a) respektovat pokyny zaměstnanců oddělení Vzduchotechniky a Medicinálních plynů objednatele, odpovědné osoby za objednatele: [REDACTED], tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED].
 - b) nevstupovat do provozů klinik, provozních nebo skladových objektů a prostor areálu objednatele, nevstupovat na střechy, do rozvodů, prostorů pod úroveň terénu apod. bez souhlasu odpovědné osoby objednatele,
 - c) informovat odpovědnou osobu objednatele před zahájením činnosti, pokud může mít taková činnost negativní dopad na bezpečnost osob, omezení pohybu, technická zařízení nebo požární ochranu,
 - d) při požáru volat tel. č. na ohlašovnu požáru, které je uvedeno ve vyvěšené PPS (požární poplachová směrnice), pokud číslo na ohlašovnu požáru není k dispozici, volat přímo HZS, tel. 150 (v tomto případě neprodleně informovat hlavní vrátnici objednatele, tel. [REDACTED]),
 - e) dodržovat požární řády pracovišť, v případě vzniku požáru či jiné mimořádné události dodržovat požární poplachové směrnice a evakuační plány.
9. Zhotovitel se zavazuje při plnění dle této smlouvy používat pouze řádně revidovaná a kontrolovaná el. zařízení, spotřebiče a nástroje.
10. S výjimkou pohybu na předaném pracovišti budou mít zaměstnanci zhotovitele vč. jeho poddodavatelů povinnost nosit v prostorách objednatele neustále identifikační kartičky s uvedením jména pracovníka a firmy zhotovitele.
11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit místo plnění a uvést jej do náležitého stavu po předání každého dílčího plnění objednateli. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadů vzniklých při realizaci plnění.
12. Při pohybu zaměstnanců zhotovitele vč. jeho poddodavatelů v místě plnění, platí ve všech areálech objednatele zákaz kouření a vnášení a požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek. Zaměstnanci zhotovitele nebudou svým chováním narušovat řád a provoz objednatele, rušit personál či pacienty.
13. Areál objednatele leží na území Pražské památkové rezervace, všechny objekty jsou zdravotnickými zařízeními objednatele, proto musí práce probíhat za provozu objektu s minimálními nároky na zábory a uzavření provozu. Zhotovitel se zejména zavazuje neblokovat únikové cesty a únikové východy, příjezdové komunikace, nástupní plochy, rozvodná zařízení elektrické energie, ovládací panely, uzávěry a armatury, hasicí přístroje, hydranty či další vybavení pro případ nouze.
14. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli v příčinné souvislosti s tím, že zhotovitel nepostupoval v souladu s touto smlouvou nebo porušil obecně závazné právní předpisy či pokyny objednatele.
15. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla zhotovitele. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
16. Objednatel poskytne zhotoviteli v objektech za účelem plnění předmětu smlouvy možnost odběru vody a elektrické energie, a to na své náklady. Zhotovitel se zavazuje používat média hospodárně v nezbytném množství.
17. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu plnění smlouvy řádně uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve výši minimálně **1.000.000 Kč**.

V. Záruční podmínky

1. Zhotovitel je povinen provést plnění v množství, jakosti a provedení dle této smlouvy, bez právních či faktických vad. Vadou se rozumí odchylka od druhu nebo kvalitativních podmínek provádění díla nebo jeho části, stanovených touto smlouvou nebo specifikovaných v objednávce nebo technickými normami či jinými obecně závaznými právními předpisy.
2. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít po záruční dobu vlastnosti uvedené v dokumentaci, technických normách a dalších dokumentech podle této smlouvy a bude v souladu s obecně platnými právními předpisy,

kteře se na plnění dle této smlouvy vztahují, vyjma běžného opotřebení.

3. Záruka na jakost dle této smlouvy je poskytována v délce **12 měsíců** na nově měněné náhradní díly a **12 měsíců** na provedené práce ode dne převzetí každého plnění objednatelem. Záruka zahrnuje výměnu potřebných náhradních dílů v případě poruchy (včetně dodání náhradních dílů) zdarma.
4. Objednatel je povinen uplatnit zjištěné vady plnění u dodavatele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. Objednatel uplatní zjištěné vady písemnou formou na elektronickou adresu.
5. Na odstraňování reklamovaných vad nastoupí zhotovitel po výzvě v dále sjednaných termínech: u závad ohrožujících zdraví, život nebo při odvracení hrozících škod velkého rozsahu týž den; u závad, kdy hrozí přerušení provozu následující den; u závad, kdy nehrozí nebezpečí z prodlení nebo škody z hrozícího zastavení provozu po dohodě s objednatelem, nejpozději do 5 dnů. Lhůta pro odstranění závad majících vliv na nepřetržitý provoz kliniky je tři dny; ostatní závady dodavatel odstraní ve lhůtě 5 dnů od obdržení reklamace.
6. Pokud nedojde k odstranění reklamovaných vad v předepsaném termínu, má objednatel právo tyto vady odstranit sám na náklady zhotovitele, přičemž v tomto případě má objednatel rovněž právo na náhradu škody, jež vznikla včasným neodstraněním reklamovaných vad ze strany zhotovitele.
7. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí plnění způsobeny objednatelem, neoprávněným zásahem třetí osoby či neodvratitelnými událostmi.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky vyjma postupu dle čl. I. odst. 6 smlouvy, které budou podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran
2. Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávku vyplývající z plnění dle této smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednavatele.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen dle ustanovení § 219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejnit tuto smlouvu včetně případných dodatků a objednávek vystavených na základě této smlouvy, zákonem stanoveným způsobem.
4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, jakož i právní poměry z ní vznikající a vyplývající, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění (zejména ustanoveními o smlouvě o dílo) a předpisy souvisejícími.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. Pokud je smlouva podepisována elektronicky, je vyhotovena v jednom stejnopise podepsaném oběma smluvními stranami elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Tato smlouva se uzavírá na dobu 4 let. Jakákoli ze smluvních stran může tuto smlouvu vypovědět. Výpovědní doba činí 3 měsíce. Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně. Smlouva může být ukončena rovněž dohodou smluvních stran.

Příloha č. 1 – Seznam chladících jednotek pro kontroly těsnosti

Příloha č. 2 – Seznam chladících jednotek

Příloha č. 3 – Cenová nabídka

V Praze dne

V Praze dne

.....
Zdeněk Otta
jednatel

.....
prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA
ředitel

evidenční číslo jednotky	značka	typ	výrobní číslo	umístění	posl. kontrola	četnost ročně	kontrolovat	adresa	chladivo	množství v okruhu
CHJ B01_152	Sinclair	SDV5-260EAS	340F622760328010100014	fasáda vnitroblok přízemí B	03.09.2024	1	03.09.2025	U Nemocnice 1, P-2	R410A	10,7
CHJ B01_153	Sinclair	SDV5-260EAS	340F622760328010100037	fasáda vnitroblok přízemí B	03.09.2024	1	03.09.2025	U Nemocnice 1, P-2	R410A	10,7
CHJ B01_154	Sinclair	SDV5-260EAS	340F622760328010100050	fasáda vnitroblok přízemí B	03.09.2024	1	03.09.2025	U Nemocnice 1, P-2	R410A	6,5
CHJ B01_155	Sinclair	SDV5-260EAS	340F622760328010100047	fasáda vnitroblok přízemí B	03.09.2024	1	03.09.2025	U Nemocnice 1, P-2	R410A	6,5
CHJ A02_24	Trane	ECGC1300	K0959023	II. chirurgie – podkroví – str. VZT	26.01.2024	1	25.01.2025	U nemocnice 499/2, P-2	R407C	15
CHJ A06_56	Toshiba	RAV-SM1103AT-E	10340195	přístřešek vedle A6	26.01.2024	1	25.01.2025	U nemocnice 499/2, P-2	R410A	
CHJ A06_57	Toshiba	RAV-SM1103AT-E	10340299	přístřešek vedle A6	26.01.2024	1	25.01.2025	U nemocnice 499/2, P-2	R410A	
CHJ A06_58	Toshiba	RAV-SM1103AT-E	10340261	přístřešek vedle A6	26.01.2024	1	25.01.2025	U nemocnice 499/2, P-2	R410A	2,8+0,8
CHJ A06_59	Toshiba	RAV-SM1103AT-E	10340260	přístřešek vedle A6	26.01.2024	1	25.01.2025	U nemocnice 499/2, P-2	R410A	2,8+0,8
CHJ A02_53	DAIKIN	ERQ.100A7V1	3100847	A2-stěna budovy nad rampou	26.01.2024	1	25.01.2025	U nemocnice 499/2, P-2	R410A	4
CHJ C01_27	Samsung	RD060MHXGA	EFESP5CBB000072	Střecha FP nad NS centrem	26.01.2024	1	25.01.2025	Karlovo nám. 32, P-2	R410A	
CHJ C01_28	Samsung	RD060MHXGA	EFESP5CBB000089	Střecha FP nad NS centrem	26.01.2024	1	25.01.2025	Karlovo nám. 32, P-2	R410A	
CHJ A13_04	Samsung	AJ100FCJ5EH/EU	B0B1P3CD700033D	Laboratoř FTO - stěna do dvora	26.01.2024	1	25.01.2025	U nemocnice 499/2, P-2	R410A	
CHJ C02_07	Toshiba	MMY-MAP 1201 T8	70270078	Polik.-střecha pro 4. NP	04.03.2024	2	03.09.2024	Karlovo nám. 32, P-2	R410A	11
CHJ C02_08	Toshiba	MMY-MAP 1201 T8	70270078	Poliklinika - střecha budovy, pro 4 NP	04.03.2024	2	03.09.2024	Karlovo nám. 32, P-2	R410A	19
CHJ A02_23	Trane	ECGCH125	EKH5710	II. chirurgie – podkroví – str. VZT	04.03.2024	1	04.03.2025	U nemocnice 499/2, P-2	R422D	12
CHJ A02_25	Trane	ECGCL300	K0959033	II. chirurgie – podkroví – str. VZT	04.03.2024	1	04.03.2025	U nemocnice 499/2, P-2	R407C	15
CHJ A02_26	Trane	ECGCL300	K0969016	II. chirurgie – podkroví – str. VZT	04.03.2024	1	04.03.2025	U nemocnice 499/2, P-2	R407C	15
CHJ C01_33	Samsung	RD060MHXGA	EFESP5CBB00009A	Střecha FP nad NS centrem	04.03.2024	1	04.03.2025	Karlovo nám. 32, P-2	R410A	
CHJ C02_34	Fujitsu	AOYG-36LATT	T000154	C2 střecha Cytoostatika	04.03.2024	1	04.03.2025	Karlovo nám. 32, P-2	R410	3,45
CHJ E01_39	Fujitsu	AJYA90LALH	R000_250	1.patro DAK A	04.03.2024	1	04.03.2025	Ke Karlovu 455/2, P-2	R410	11,2+5,2
CHJ F11_49	Toshiba	MCV-MAP0401 HT	107C003	F11-1.NP	04.03.2024	1	04.03.2025	Apolinářská 441/18, P-2	R410A	7,2+2,8
CHJ F10_50	Bösch	vestavné chlazení	GL-20372-3	Gyn-por-F10-ve VZT	04.03.2024	1	04.03.2025	Apolinářská 441/18, P-2	R407	10
CHJ C02_80	Fujitsu	AJYA-72LALH	R301351	C2 střecha Cytoostatika	15.11.2023	1	14.11.2024	Karlovo nám. 32, P-2	R410	11,2
CHJ A11_37	Sulzer	L2KU2208	15050	strojovna A11 "u chladáku"	04.03.2024	2	02.09.2024	U nemocnice 499/2, P-2	R407C	56
CHJ A08_38	Refrion+Clivet	MSE-SC110D	AB34Z28G0009	střecha a podkroví I. Chirurgie	04.03.2024	2	02.09.2024	U nemocnice 499/2, P-2	R407C	92+92
CHJ F11_47	Aermec	NXW 1400E	110600692270001/II-8276	F11-1.PP	04.03.2024	2	02.09.2024	Apolinářská 441/18, P-2	R410A	50+50
CHJ F11_48	Aermec	NXW 1400E	110600692270001/II-8276	F11-1.PP	04.03.2024	2	02.09.2024	Apolinářská 441/18, P-2	R410A	50+50
CHJ A06_60	Toshiba	MMY-MAP1201HT8-E	91270147	přístřešek vedle A6	04.03.2024	2	02.09.2024	U nemocnice 499/2, P-2	R410A	
CHJ F02_81	DAIKIN	RX4Q10U741B	3208256	půdní prostor gympro	20.08.2024	1	20.08.2025	Apolinářská 441/18, P-2	R410A	6+1
CHJ F02_82	DAIKIN	RX1O8U741B	3206123	půdní prostor gympro	20.08.2024	1	20.08.2025	Apolinářská 441/18, P-2	R410A	5,9+1
CHJ F02_83	DAIKIN	RXYO8U7Y1B	3206413	půdní prostor gympro	20.08.2024	1	20.08.2025	Apolinářská 441/18, P-2	R410A	5,9+1
CHJ F02_84	DAIKIN	RXYSGT84B9	4254000	půdní prostor gympro	20.08.2024	1	20.08.2025	Apolinářská 441/18, P-2	R10A	3,6+3
CHJ F02_85	DAIKIN	RX4Q10U741B	3208091	půdní prostor gympro	20.08.2024	1	20.08.2025	Apolinářská 441/18, P-2	R410A	6+1
CHJ A11_35	Toshiba	RAV GM20801ATB-E1	628285457	Stomatologie - střecha budovy	02.09.2024	1	02.09.2025	U nemocnice 499/2, P-2	R32	5
CHJ S05_5A	GEA Airmas	GACB016CC1	2600131	Terasa u VZT strojovny okruh 1 Zbraslav	23.03.2023	1	03.03.2025	U interny P-5	R407C	4,6
CHJ S05_5B	GEA Airmas	GACB016CC1	2600131	Terasa u VZT strojovny okruh 2 Zbraslav	23.03.2023	1	03.03.2025	U interny P-5	R407C	4,6
CHJ E03_13	Clivet	WSAT XSC80D		DAK C střecha	28.03.2024	2	26.09.2024	Ke Karlovu 455/2, P-2	R410A	20+20

CHJ G01_17	ARMEC	WRL550 E	2308006864990001	Budova G01 Urologie-1.PP suterén	02.09.2024	2	03.03.2025	Ke Karlovu 455/2, P-2	R410A	72
CHJ G01_16	ARMEC	WRL550 E	2300006064990001	Budova G01 Urologie-1.PP suterén	02.09.2024	2	03.03.2025	Ke Karlovu 455/2, P-2	R410A	76,5
CHJ C02_06	Toshiba	MMY-MAP 1201 T8	70270016	Poliklinika - střešna budovy_pro 5.NP	10.05.2024	1	10.05.2025	Karlovo nám. 32, P-2	R410A	11+10,9
CHJ A06_54	Toshiba	MMY-MAP1604HT8-E	011/0061	přístřešek vedle A6	17.11.2024	1	17.11.2025	U nemocnice 499/2, P-2	R410A	11,5+16,6
CHJ A06_55	Toshiba	MMY-MAP1604HT8-E	011/0054	přístřešek vedle A6	10.05.2024	2	08.11.2024	U nemocnice 499/2, P-2	R410A	
CHJ A99_18	Clivet	MCA 41	AC21157A0160	Faust podkrovní	10.05.2024	1	10.05.2025	U nemocnice 499/2, P-2	R407C	4,1
CHJ A99_19	Clivet	MSAN 31	AC98117G0045	Faust podkrovní	10.05.2024	1	10.05.2025	U nemocnice 499/2, P-2	R407C	3,5
CHJ F06_75	Toshiba Carrier	RAS 3M26 53AV-E	72 400 735	F6 - Ultrazvuk Apolinářská 18	20.07.2024	1	20.07.2025	Apolinářská 441/18, P-2	R410 A	2,4
CHJ A14_68	Mitsubishi	FDC 100VS	AB 2800324	A14 střešna objektu	21.08.2024	1	21.08.2024	U nemocnice 499/18 P-2	R410A	3,8
CHJ A14_69	Mitsubishi	FDC 100VS	AB2800326	A14 střešna objektu	21.08.2024	1	21.08.2025	U nemocnice 499/2 P-2	R410A	3,8
CHJ D05_70	Mitsubishi	FDC 140VS	AB2800308	D5 Neurologie JIP půda	20.08.2024	1	20.08.2025	Kateřinská 30, P-2	R410A	3,8
CHJ F10_01	Trane	ECGCH230	EKK3069	Gyn-por-podkrovní	02.09.2024	2	02.03.2025	Apolinářská 441/18, P-2	R407C/R42	12+5
CHJ F02_02	Trane	ECGCA028P	EKK3523	Gyn-por-intermedial-strojovna VZT	02.09.2024	1	04.09.2024	Apolinářská 441/18, P-2	R422D	5,5+5,5
CHJ F05_03	Trane	ECGCE103	EKD0559	Gyn-por-suterén-strojovna VZT	02.09.2024	1	04.09.2024	Apolinářská 441/18, P-2	R407C	11,9+5,5
CHJ A08_09	LG	MU5M30-440	202KAQJ00076	pavilon A8 Radiodiagnostická klinika	02.09.2024	1	02.09.2025	U nemocnice 499/2 P-2	R410A	3,5
CHJ D05_10	CARRIER	30RY-080-B0145-PEE	12Y515574	Neurologie – podkrovní magnetická rezonance	02.09.2024	1	02.09.2025	Apolinářská 441/18, P-2	R407C	17
CHJ E01_11	DAIKIN	ERX 200 A7W 1B	A1638100400X	DAK A venku u schodů – Toxikologie	02.09.2024	1	02.09.2025	Apolinářská 441/18, P-2	R410A	7,7+1,5
CHJ E01_12	DAIKIN	ERX 200 A7W 1B	A16382004865	DAK A venku u schodů – Toxikologie	02.09.2024	1	02.09.2025	Apolinářská 441/18, P-2	R410A	8,4+1,5
CHJ E04_14	CARRIER	YXGS034K933	1608500114	DAK D – podkrovní	02.09.2024	1	02.09.2025	Apolinářská 441/18, P-2	R 407C	cca 15
CHJ E04_15	Lenox	HS 29-653-1M	5895CT4845	střešna lékárny DAK	02.09.2024	1	02.09.2025	Ke Karlovu 455/2, P-2	R410A	4
CHJ A08_20	Toshiba	MM-A 0280CT	34280007	I. chirurgie střešna, Radiodiagnostika	02.09.2024	1	02.09.2025	U nemocnice 499/2, P-2	R407C	17+9
CHJ A12_22	Toshiba	MCY-MAP0401 HT	801C0113	I. interna stěna budovy	05.09.2023	1	04.09.2024	U nemocnice 499/2, P-2	R410A	9,5+2,3
CHJ A02_29	Clivet	MSAN - E 41	KPTQ150006060000012	II. interna – 1.patro	02.09.2024	1	02.09.2025	Apolinářská 441/18, P-2	R407C	3,1
CHJ A14_30	Clivet	MSAN - E 41	KPTQ150006060000016	II. interna – střešna 1.patro	02.09.2024	1	02.09.2025	Apolinářská 441/18, P-2	R407C	3,1
CHJ A06_32	Clivet	MSAT 102	A89A23200001	Oční - podkrovní budovy	02.09.2024	1	02.09.2025	U nemocnice 499/2, P-2	R407C	9,4
CHJ A99_40	Toshiba	MCY-MAP0601HT	909C007	Faust - výklenek lékárna	02.09.2024	1	02.09.2025	Apolinářská 441/18, P-2	R410A	7,2+2
CHJ D05_41	Lennox	EAC 431SM3HY	10029695E503091113	Neurologie – podkrovní	02.09.2024	1	02.09.2025	Apolinářská 441/18, P-2	R410A	9,5
CHJ A12_42	Fujitsu	AOYD45LATT	T 000 785	A12 - na zemi u stěny	02.09.2024	1	02.09.2025	U nemocnice 499/2, P-2	R410A	3,45
CHJ A12_43	Fujitsu	AOYD45LATT	T 001239	A12 - na zemi u stěny	02.09.2024	1	02.09.2025	U nemocnice 499/2, P-2	R410A	3,45
CHJ A12_44	Fujitsu	AOYD45LATT	T 00 60 10	A12 - na zemi u stěny	02.09.2024	1	02.09.2025	U nemocnice 499/2, P-2	R410A	3,45
CHJ A02_45	DAIKIN	ERQ200A7W1B	4000677	A2 - mříž	02.09.2024	1	02.09.2025	U nemocnice 499/2, P-2	R410A	7,7
CHJ A02_46	DAIKIN	ERQ200A7W1B	4000684	A2 - mříž	02.09.2024	1	02.09.2025	U nemocnice 499/2, P-2	R410A	7,7
CHJ A02_51	DAIKIN	RZQ100D7V18	1106397	A2-stěna budovy nad rampou	02.09.2024	1	02.09.2025	U nemocnice 499/2, P-2	R410A	3,95
CHJ A08_61	Panasonic	O-M	34348	A8 fasáda ozařovny	02.09.2024	1	02.09.2025	U nemocnice 499/2 P-2	R410 A	3,4
CHJ A08_65	Panasonic	kanálová klim jedn	6539701241	A8 fasáda ozařovny	02.09.2024	1	02.09.2025	U nemocnice 499/2 P-2	R410A	3,4
CHJ A08_67	Panasonic	Chlazení VZT dvojité	6509301157	A8 fasáda ozařovny	02.09.2024	1	02.09.2025	U nemocnice 499/2 P-2	R410A	3,4
CHJ F09_71	Mitsubishi	MXZ-4A80VA	615383	přístavek-střešna	02.09.2024	1	02.09.2025	Apolinářská 441/18, P-2	R410A	3,5
CHJ A11_72	DAIKIN	RXYSQ12TY1	F000878	střeš A11 seminař vylez/ 1.NP Koronární j.	02.09.2024	1	02.09.2025	U nemocnice 499/2 P-2	R410A	8+4,5
CHJ F10_73	TOSHIBA	RAV SM1104ATP	62100223	F 2. porodní sál Apolinář 2ks split	02.09.2024	1	02.09.2025	Apolinářská 441/18, P-2	R 410A	2,8
CHJ A07_74	Toshiba Carrier	RAV -SM 1104ATP-E	72400628	A7 cytogenetika přizemi zadní trakt	05.09.2024	1	05.09.2025	U nemocnice 499/2 P-2	R410A	2,8
CHJ A08_76	Toshiba	RAV-SM1104ATP-E	82400069	UPS I. chirurgie 4p strojovna	02.09.2024	1	02.09.2025	U nemocnice 499/2 P-2	R410A	2,8
CHJ C02_77	Sinclar	SDV4-450EAA		Onkologická k. 2p.Fak. Poliklinika	05.09.2024	1	05.09.2025	Apolinářská 441/18, P-2	R410A	6,2+14,4

CHJ C02_78	Sinclair	SDV 4-450 EAA		dtto	05.09.2024	1	05.09.2025	Apolinářská 441/18, P-2	R 410A	12,±4,0
CHJ C01_79	LG	MUSN30-440	706KCHE05E85	Fasáda vnitroblok C1 FP Karlovo nám 32	05.09.2024	1	05.09.2025	Karlovo nám. 32, P-2	R410A	3,2
CHJ A07_21	Toshiba	RAV -5M1603 AT-E	510B0122	střecha ORL - vytahová šachta	15.11.2023	1	14.11.2024	U nemocnice 499/2, P-2	R410A	3,1
CHJ A02_52	DAIKIN	RZQ100A9V18	3100849	A2-stěna budovy nad rampou	15.11.2023	1	14.11.2024	U nemocnice 499/2, P-2	R410A	4
CHJ A02_103	Toshiba	RAV-SM1104ATP-E	4250003	Pavilon A2 na zdi	15.11.2023	1	14.11.2024	U nemocnice 499/2, P-2	R407C	2,8
CHJ A02_101	Daikin	RZQ71D3W1B	J013241	na zdi pavilonu	15.11.2023	1	14.11.2024	U nemocnice 499/2, P-2	R410A	2,75
CHJ A02_102	Daikin	RZQ71D3V1B	J013242	na zdi pavilonu	15.11.2023	1	14.11.2024	U nemocnice 499/2, P-2	R410A	2,75
CHJ A08_118	LG	MUSN30ASU306FA5	202KAQJ00076	na zdi	15.11.2023	1	14.11.2024	U nemocnice 499/2, P-2	R410A	3,3
CHJ E01_121	LG	A-4U H 306 FAU M30AH		KDDL	15.11.2023	1	14.11.2024	Ke Karlovu 455/2, P-2	R410A	2,5
CHJ A05_104	Toshiba	RAV SM 1402AT-E	70420934	dvůr z ul. Na Hrádku	15.11.2023	1	14.11.2024	U nemocnice 499/2, P-2	R410A	2,95
CHJ A05_105	Toshiba	RAV SM 1402AT-E	SM7043695	dvůr u vrat	15.11.2023	1	14.11.2024	U nemocnice 499/2, P-2	R410A	2,8
CHJ A05_106	Toshiba	RAV SM 1402AT-E	21040029	dvůr u vrat	15.11.2023	1	14.11.2024	U nemocnice 499/2, P-2	R410A	2,8
CHJ A05_107	Toshiba	RAV SM 1104AT-E	606E0851	dvůr u vrat	15.11.2023	1	14.11.2024	U nemocnice 499/2, P-2	R410A	2,8
CHJ A05_108	Toshiba	RAV SM 1103AT-E	606E0680	dvůr u vrat	15.11.2023	1	14.11.2024	U nemocnice 499/2, P-2	R410A	2,8
CHJ A06_109	Toshiba	RAV SM 1103AT-E		konstrukce pod lávkou	15.11.2023	1	14.11.2024	U nemocnice 499/2, P-2	R410A	2,8
CHJ A06_110	Toshiba	RAV SM 1103AT-E	10340195	konstrukce pod lávkou	15.11.2023	1	14.11.2024	U nemocnice 499/2, P-2	R410A	2,8
CHJ A06_111	Toshiba	RAV SM 1103AT-E	10340260	konstrukce pod lávkou	15.11.2023	1	14.11.2024	U nemocnice 499/2, P-2	R410A	2,8
CHJ A06_112	Toshiba	RAV SM 1103AT-E	10340259	konstrukce pod lávkou	15.11.2023	1	14.11.2024	U nemocnice 499/2, P-2	R410A	2,8
CHJ A06_113	Toshiba	RAV SM 1102AT-E	704 E 0068	přístavek oční	15.11.2023	1	14.11.2024	U nemocnice 499/2, P-2	R410A	2,8
CHJ A06_114	Toshiba	RAV SM 1102AT-E	70320918	přístavek oční	15.11.2023	1	14.11.2024	U nemocnice 499/2, P-2	R410A	2,8
CHJ A06_115	Toshiba	SM 1103 AT-E1	21140162	půda pilcní	15.11.2023	1	14.11.2024	U nemocnice 499/2, P-2	R410A	2,8
CHJ A07_116	Toshiba	RAV-SM1102AT-E	704E0985	1PP	15.11.2023	1	14.11.2024	U nemocnice 499/2, P-2	R410A	2,8
CHJ A07_117	Toshiba	RAV-SM 1403AT-E	00 320174	1PP	15.11.2023	1	14.11.2024	U nemocnice 499/2, P-2	R410A	2,8
CHJ A08_119	Toshiba	RAV-364A8-PE	24880057	Pavilon A8 střecha	15.11.2023	1	14.11.2024	U nemocnice 499/2, P-2	R407A	2,7
CHJ E01_120	Toshiba	RAS 3M26 GAV-E1	00 2N0519	KDDL	15.11.2023	1	14.11.2024	Ke Karlovu 455/2, P-2	R410A	2,4
CHJ A08	Toshiba	RAV SM 1103 AT-E	11340261	Pavilon A8 pod lávkou	15.11.2023	1	14.11.2024	U nemocnice 499/2, P-2	R410a	2,8
CHJ F02_02	JDK	KHJ JDK JME-M-40.10	550/2	Apolinářská 18 suterén	15.11.2023	1	14.11.2024	Apolinářská 441/18, P-2	R404a	4,6
CHJ F02_01	JDK	KHJ JDK JME-M-40.10	549/2	Apolinářská 18 suterén	15.11.2023	1	14.11.2024	Apolinářská 441/18, P-2	R404a	4,6
CHJ F02_03	JDK	KHJ JDK SME-S3-Z845	0519/2	Apolinářská 18 suterén	15.11.2023	2	14.11.2024	Apolinářská 441/18, P-2	R404A	2,7
CHJ A08_80	CLINT	CHA/K 262-P5		A8 vnitřní trakt	01.12.2023	1	30.11.2024	U nemocnice 499/2, P-2	R410A	8

Kód zdroje chladu	Unášený zdroj chladu	Výrobce zdroje chladu	Model zdroje chladu	sériové číslo	Druh chladicího média <i>Za sezónu chladiv</i>	Pro VZT	poznámka
	<i>Císto místnosti z paspoutu budovy, pak volný popis</i>						
CHI_G01_16	G01 -1, PP sušených strojeovna VZT	ARMEC	WHL550 E	2300006064990001	R410A		venkovní - k VZT - s odděleným kondenzátorem
CHI_G01_17	G01 -1,PP sušených strojeovna VZT	ARMEC	WHL550 E	230800684990001	R410A		venkovní - k VZT - s odděleným kondenzátorem
CHI_F02_81	F02 - strojeovna VZT intermedial	DAIKIN	RX4Q10U741B	3208236	R410A		venkovní - k VZT
CHI_F02_82	F02 - strojeovna VZT intermedial	DAIKIN	RX108U741B	3206123	R410A		venkovní - k VZT
CHI_F02_83	F02 - strojeovna VZT intermedial	DAIKIN	RXY08U7Y1B		R410A		venkovní - k VZT
CHI_F02_84	F02 - strojeovna VZT intermedial	DAIKIN	RXYSG0T84B9		R410A		venkovní - k VZT
CHI_F02_85	F02 - strojeovna VZT intermedial	DAIKIN	RX4Q10U741B	4254001	R410A		venkovní - k VZT
CHI_A04_264	A4 balkon	Toshiba	RAS-4M27YACV	504N0384	R410A		venkovní
CHI_A04_264a	A4 laboratoř	Toshiba	RAS-M16NKC-E	52700036	R410A		venkovní
CHI_A04_264b	A4 laboratoř	Toshiba	RAS-M16NKC-E	52500024	R410A		venkovní
CHI_A04_265	A4 balkon	Toshiba	RAS-4M27YACV	504N0381	R410A		venkovní
CHI_A04_265a	A4 laboratoř	Toshiba	RAS-M16NKC-E	52700027	R410A		venkovní
CHI_A04_265b	A4 laboratoř	Toshiba	RAS-M16NKC-E	52700005	R410A		venkovní
CHI_A04_266	A4 balkon	Toshiba	RAS-10GAV-EV	62500620	R410A		venkovní
CHI_A04_266a	A4 laboratoř	Toshiba	RAS-10GKV-E2	62500635	R410A		venkovní
CHI_A04_267	A4 balkon	Toshiba	RAV-SM801ET-E	50420320	R410A		venkovní
CHI_A04_267a	A4 balkon	Toshiba	RAV-SM801ET-E	52600059	R410A		venkovní
CHI_A04_268	A4 balkon	Samsung	AC071FCADH	Y6XYPAF600057M	R410A		venkovní
CHI_A04_268a	Fasáda, výjezd u hodín	Samsung	AC 071FBRDEH	DB68-034461-1	R410A		venkovní
CHI_A04_269		Sintech	KFR-70NW		R410A		venkovní
CHI_A04_269a		Sintech			R410A		venkovní
CHI_A02_101	na zdi pavilonu, mříž	Daikin	RZQ71D3V1B	1013242	R410A		venkovní
CHI_A02_102	na zdi pavilonu , mříž	Daikin	RZQ71D3V1B	1013241	R410A		venkovní - k VZT
CHI_A02_103	na zdi vymeňku	Toshiba	RAV-SM1103ATP	42500033	R407C		venkovní, voda
CHI_A02_23	II. chirurgie – podkroví – str. VZT	Trane	ECGCH125		R422D		venkovní, voda
CHI_A02_24	II. chirurgie – podkroví – str. VZT	Trane	ECGCL300		R407C		venkovní, voda
CHI_A02_25	II. chirurgie – podkroví – str. VZT	Trane	ECGCL300		R407C		venkovní, voda
CHI_A02_26	II. chirurgie – podkroví – str. VZT	Trane	ECCCL300		R407C		venkovní, voda
CHI_A02_30	II. interna – střecha 1.patro	Clivet	MSAN - E 41		R407C		venkovní
CHI_A02_45	A1stříška	DAIKIN	ERQ200A7W1B	4000677	R410A		venkovní
CHI_A02_46	A1stříška	DAIKIN	ERQ200A7W1B	4000684	R410A		venkovní
CHI_A02_51	A2-stěna budovy nad rampou,mříž	DAIKIN	ERQ100A7V1B	3100849	R410A		venkovní
CHI_A02_52	A2-stěna budovy nad rampou,mříž	DAIKIN	ERQ100A9V1B	1106397	R410A		venkovní
CHI_A02_53	A2-stěna budovy nad rampou,mříž	DAIKIN	ERQ 100A7V1B	3100847	R410A		venkovní
CHI_A05_104	dvůr z ul. Na Hrádku	Toshiba	RAV SM 1402AT-E	70420934	R410A		venkovní
CHI_A05_104a	A05 server	Toshiba	RAV-SM1402CT-E	70630042	R410A		venkovní pro server, jističi v servrovně
CHI_A05_105	dvůr u vrat	Toshiba	RAV SM 1402AT-E	SM7043695	R410A		venkovní
CHI_A05_105a	A05 server	Toshiba	RAV SM 1402AT-E	70630041	R410A		venkovní pro server, jističi v servrovně
CHI_A05_106	dvůr u vrat	Toshiba	RAV SM 1402AT-E	21040029	R410A		venkovní
CHI_A05_106a	A05 server	Toshiba	RAV SM1402CT-E	30130022	R410A		venkovní
CHI_A05_107	dvůr u vrat	Sindair	ASGE-36B12-3	63249922862	R32		venkovní pro server, jističe
CHI_A05_107a	A05 server	Sindair	ASF-36B12	127250ASF-36B12	R32		venkovní
CHI_A05_212	A05 server	Haier	1U10S52S5FB	AA920AVQ100019	R32		venkovní
CHI_A05_212a	A05 server	Haier	AC10S52SH1FA	AA9DA9E010QAXQ1DD041	R32		venkovní
CHI_A05_270	A5 Dvorek	Carrier	38CF014C733P	0623503429	R22		venkovní
CHI_A05_270a	A5 učebna IT	Carrier			R22		venkovní
CHI_A05_163	A05 server	Toshiba	RAV-SM1402CT-E		R410A		venkovní
CHI_A05_163a	A05 server	Toshiba	RAV SM 1103AT-E	70330317	R410A		venkovní
CHI_A06_109	A6konstrukce pod jávkou	Toshiba	RAV SM 1103AT-E	1040261	R410A		venkovní
CHI_A06_110	A6konstrukce pod jávkou	Toshiba	RAV SM 1103AT-E	10340195	R410A		venkovní
CHI_A06_111	A6konstrukce pod jávkou	Toshiba	RAV SM 1103AT-E	10340260	R410A		venkovní

CHI A06_112	Akonstrukce pod lávkou	Toshiba	RAV SM 1103AT-E		10340259	R410A	venkovní
CHI A06_113	prístavek oční	Toshiba	RAV SM 1102AT-E	704E0068		R410A	venkovní
CHI A06_114	prístavek oční	Toshiba	RAV SM 1102AT-E		70320918	R410A	venkovní
CHI A06_115	půda plení	Toshiba	SM 1103 AT-E1		21140162	R410A	venkovní
CHI A06_32	Očnit - podkrovní budovy3.patro	Clivet	MSAT 102	AB9A23D001		R407C	jištění ve strojovně
CHI A06_54	prístřešek vedle A6	Toshiba	MMY-MAP1601HT8P-E		23100014	R410A	Heizbosch
CHI A06_55	prístřešek vedle A6	Toshiba	MMY-MAP1604HT8-E	011/0061		R410A	Heizbosch
CHI A06_56	prístřešek vedle A6	Toshiba	RAV-SM1103AT-E		20110027	R410A	Heizbosch
CHI A06_57	prístřešek vedle A6	Toshiba	RAV-SM1103AT-E		20110028	R410A	Heizbosch
CHI A06_58	prístřešek vedle A6	Toshiba	RAV-SM1103AT-E		20110029	R410A	Heizbosch
CHI A06_59	prístřešek vedle A6	Toshiba	RAV-SM1103AT-E		20110030	R410A	Heizbosch
CHI A06_60	prístřešek vedle A6	Toshiba	MMY-MAP1201HT8-E		91270147	R410A	Heizbosch
CHI A06_201	Akonstrukce pod lávkou	Sanyo	SAP-CRV18AEH		10003324	R410A	venkovní
CHI A06_201a	A6						
CHI A07_116	A7 dvorek 1pp	Toshiba	RAV-SM1102AT-E	704E0985		R410A	venkovní
CHI A07_116a	A7 laboratoř	Toshiba				R410A	vnitřní, podstropní
CHI A07_117	1PP	Toshiba	RAV-SM 1403AT-E		320174	R410A	venkovní
CHI A07_21	střecha ORL - výřahová šachta-Statimová Lab.	Toshiba	RAV-SM1603 AT-E	510B0122		R410A	
CHI A07_282	A7 fasáda pod oknem4NP	Haier	HCFU-7152H/R3	AE1XY1E000 0AVP831761		R32	venkovní
CHI A07_282a	operační sál ORL	Haier		AECOE0000Q1D0053		R32	vnitřní, podstropní
CHI A07_186	A7 dvorek	LG	PC09SK UA3	302TKDW57282		R32	venkovní
CHI A07_186a		LG				R32	vnitřní
CHI A07_187	A7- dvorek	Sinclair	ASH-18BIF2	600008000355		R32	venkovní
CHI A07_74	A7 cytogenetika přízemí zadní trakt	Toshiba Carrier	RAV-SM 1104AT-E		72400628	R410A	pro vzt 1pp
CHI A07_161	A7 - fasáda	Sinclair	SOH-18B1T2	62358297512		R32	
CHI A07_161a	A7- pracovní 2.02	Sinclair	SIH18BIM	459253000840		R32	venkovní fasáda
CHI A07_162	A7- fasáda	Sinclair	SOH-18B1T2	62236525722		R32	vnitřní split
CHI A07_162a	A7- pracovní 2.02	Sinclair	SIH18BIM	4592530008455		R32	venkovní fasáda
CHI A07_194	A7- anglický dvorek	Sinclair	ASGE-24BI	????		R32	venkovní k VZT
CHI A07_195	A7- anglický dvorek	Sinclair	ASGE-24BI	????		R32	venkovní k VZT
CHI A07_202	A7 -fasáda z Benátské	Toshiba	RAV-SM803AT-E	005P0566		R410A	venkovní
CHI A07_202a	A7	Toshiba		005P0666		R410A	vnitřní
CHI A07_203	A7- fasáda z Benátské	Toshiba	RAV-SM803AT-E			R410A	venkovní
CHI A07_203a	A7-	LG	PCI2SK UA3	306TKUR09078		R32	venkovní
CHI A07_204	A7- fasáda z Benátské	LG					vnitřní
CHI A07_204a	A7-	Haier	1U68MRAFR	A4BRYNE0000INC80035		R32	venkovní
CHI A07_205	A7-fasáda z Benátské	Toshiba	RAS-18N3AV2-E	72900205		R410A	venkovní
CHI A07_206	A7- fasáda z Benátské						
CHI A07_206a	A7- fasáda z Benátské						
CHI A07_209	A7- potrubní pošta , 1PP	Haier	HCFU7152H (RB)	1U10552552		R32	venkovní, split 1+1
CHI A07_209a	A7-potrubní pošta	Haier		AA9DAZE0000AXNCF0014		R32	vnitřní ,podstropní
CHI A07_258	A7- půda	Toshiba	RAS-13UA-E52			R410A	venkovní, split 1+1
CHI A07_258a	A7 laboratoř	Toshiba				R410A	vnitřní
CHI A07_259	A7- půda	Toshiba	RAS-13UA-E52			R410A	venkovní, split 1+1
CHI A07_259a	A7- laboratoř	Toshiba				R410A	vnitřní
CHI A07_281	A7- fasáda z Benátské	Haier	A568ROAHRA	X9Q140051		R32	venkovní, split 1+1,jištění rozvaděč chodba 1 PP
CHI A07_281a	A7 1PPcytogenetická laboratoř, č.m.549	Haier	1U68MRAFR	X9Q330014		R32	vnitřní, nástěnná
CHI A08_09	pavilon A8 Radiodiagnostická klinika	LG	MU5M30-440			R410A	
CHI A08_118	na zdi	LG	MU5N30ASU306FA5	202KAQJ00076		R410A	
CHI A08_119	střecha	Toshiba	RAV-364A8-PE		24880057	R407A	
CHI A08_20	l. chirurgie střecha, Radiodiagnostika	Toshiba	MM-A 0280CT			R407C	
CHI A08_31	A2 - střecha u A14	DAKIN,Haier	RZQL00DSV1B				
CHI A08_38	střecha a podkrovi i. Chirurgie	Refrion+Clivet	MSE-5C110D				
CHI A08_61	A8 fasáda ozařovny	Panasonic	U-200PE1E8	AB3XZ28G0009		R407C	Heizbosch
CHI A08_62	A8 fasáda ozařovny	Panasonic	CU-E18PKEA	34348		R410 A	venkovní pro VZT dvolitá
CHI A08_63	A8 fasáda ozařovny	Panasonic	U-71PE1E8	6528201466		R410A	venkovní pro split1+1
CHI A08_64	A8 fasáda ozařovny	Panasonic	U71PE1E8	6510300161		R410A	venkovní pro split1+1
				6510300660		R410A	venkovní pro split1+1

CH/A08_65	A8 fasáda ozařovny	Panasonic	U-140PE1E8A	6539701241	R410A	Kanál.v klim.	pro split1+1
CH/A08_66	A8 fasáda ozařovny	Panasonic	U-60PE1E5	8509901155	R410A		venkovní pro VZT malá
CH/A08_67	A8 fasáda ozařovny	Panasonic	U-100PE1E8	6509301157	R410A		venkovní pro VZT dvojtlá
CH/A08_76	UPS I, chirurgie 4p strojeovna	Toshiba	RAV-5M1104ATP-E		R410A		venkovní
CH/A08_131	A8 fasáda	Panasonic	U-36PZH2E5	6576902505	R32	str-VZT	venkovní pro rozvodna PZB
CH/A08_132	A8 fasáda	Panasonic	U-250PZH2E8	6582001733	R32	RTG	venkovní do VZT
CH/A08_133	A8 fasáda	Panasonic	U140PZ2E5	6575501083	R32	RTG	venkovní
CH/A08_134	A8 fasáda	Panasonic	U125PZH2E8	6579601969	R32	CT	venkovní
CH/A08_135	A8 fasáda	Panasonic	U140PZH2E8	6579702090	R32	CT	venkovní
CH/A08_136	A8 fasáda	Panasonic	U200PZH2E8	6581901752	R32	CT	venkovní
CH/A08_137	A8 fasáda magn. rezonance	Panasonic	U50PZH2E5	6577003644	R32	kazetová	venkovní
CH/A08_138	A8 fasáda magn. Rez.	Panasonic	U36PZH2E5	6576902450	R32	parapetní	venkovní
CH/A08_139	A8 fasáda	Panasonic	U140PZH2E8	6579701588	R32		venkovní
CH/A08_140	A8 fasáda	Panasonic	U50PZH2E5	6577002381	R32		venkovní
CH/A08_141	A8 fasáda	Panasonic	U71PZH2E5	6579001559	R32		venkovní - rozvodna DO
CH/A08_142	A8 fasáda	Panasonic	U71PZH2E5	6579001697	R32		venkovní rozvodna UPS
CH/A08_143	A8 fasáda	Panasonic	U36PZH2E5	6576902505	R32		venkovní pro rozvodna NN25.43
CH/A08_144	A8 fasáda	Toshiba	RA5-3M23YACV-E	505P0180	R410A		venkovní pro rozvodnup 28
CH/A08_145	A8 fasáda	Toshiba	RA5-16GAVP-E	601P0220	R410A		venkovní
CH/A08_80	A8	Clint	CHA/K262-P-S/PS/CC/Is	52700026	R410A		venkovní
CH/A08_146	A8	Carrier	38YYS060G6	21-201138	R410A		venkovní
CH/A08_253	A8 púda	ASCON	10ATF0593		R410A		venkovní
CH/A08_253a	A8 3NP mezipatro - lék pokoje	ASCON	44MT101010ARA-FAD-R		R407A		vnitřní
CH/A08_254	A8púda	ASCON	44MT15151SARA-FAD-R		R407A		venkovní
CH/A08_254abc	A8 3NP mezipatro - lék pokoje	ASCON	44MT15151SARA-FAD-R		R407A		vnitřní
CH/A08_255	A8púda	ASCON			R407A		venkovní
CH/A08_255abc	A8 3NP mezipatro - lék pokoje	ASCON	44MT15151SARA-FAD-R		R407A		vnitřní
CH/A08_256	A8púda	ASCON			R407A		venkovní
CH/A08_256abc	A8 sekretariát	Ascon	ASLC20CR-ACPOC-R		R410A		vnitřní
CH/A08_257	A8púda	Ascon			R410A		venkovní
CH/A08_257a	A8 pracovní přednosty	Haier	1U50MERFRA	AAC0Z DE000 0X9P6 A0003	R32	1+1	A08-O57-jíštění z rozvaděče vedle O57 - venkovní M1
CH/A08_122	A08 - střechna přístavku naproti A11 vedle lávky	Haier	1U50MERFRA	AAC0Z DE000 0X9P6 A0008	R32	1+1	A08-O57-jíštění z rozvaděče vedle O57 - venkovní M2
CH/A08_123	A08 - střechna přístavku naproti A11 vedle lávky	Haier	ASS0RCHRA	AAC0Y DE000 0N4P6 30027	R32	podstropní	A08-O57-jíštění z rozvaděče vedle O57 - vnitřní
CH/A08_122a	A08 - O57	Haier	ASS0RCHRA	AAC0Y DE000 0N4P6 30023	R32	podstropní	A08-O57-jíštění z rozvaděče vedle O57 - vnitřní
CH/A08_123b	A08 - O57	Haier	ASS0RCHRA		R32		
CH/A10_124	před A10 - střechna přístavku	Samsung	A1100TX5KG/EU	BD58P3CT300437	R32	1+3	venkovní
CH/A10_124a	A10 - přizemí lékárna	Samsung	A1052TNNKG/EU	OUNZPAGW700078	R32	kazetová	vnitřní
CH/A10_124b	A10 - přizemí lékárna	Samsung	A1052TNNKG/EU	OUNZPAGW700016	R32	kazetová	vnitřní
CH/A10_124c	A10 - přizemí lékárna	Samsung	AR09TXEAAWKN/EU	OGOKPDA1901359	R32	nástěnná	vnitřní
CH/A10_125	před A10 - střechna přístavku	Samsung	AC071RXADG/EU	OTV1PAFW200271J	R32	1+1	venkovní
CU/A10_125a	A10 - přizemí lékárna	Samsung	AC071RXADG/EU	BB08P3HW700097	R32	kazetová	vnitřní
CH/A10_260	A10 - střechna přístavku	LG			R32		venkovní
CH/A10_260a	A10 - střechna přístavku	LG			R32	nástěnná	vnitřní
CH/A10_126	před A10 - střechna přístavku	Hair	1U17S2SR2FA	AA92H1E2100AVNBG0015	R32		
CH/A10_127	před A10 - střechna přístavku	Hair	1U50S2SJ2FA	AAABMW70900N2MUCU001	R32		venkovní
CH/A10_128	před A10 - střechna přístavku	Hair	1U50S2SJ2FA	AAABMW70900N1NMV5R003	R32		venkovní
CH/A10_129	před A10 - střechna přístavku	Midea	MSC-12HRN1		R410	1+1	venkovní
CH/A10_130	před A10 - střechna přístavku	Midea	MSC-12HRN1		R410	1+1	venkovní
CH/A10_271	A10 fasáda 3NP	Sinclair	ASH-13A1Q		R410A		venkovní
CH/A10_271a	pokoř jlp	Sinclair	ASH-13A1Q		R410A		vnitřní,nástěnná
CH/A10_272	A10 fasáda 6NP	Sinclair	ASH-18A1Q		R410A	1+1	venkovní
CH/A10_272a	A10 seminární místnost	Sinclair	ASH-18A1Q		R410A	nástěnná	venkovní
CH/A10_278	A10 střechna	Sinclair			R410A		vnitřní
CH/A10_278a	A10 rozvodna	Sinclair			R410A	kanálová	vnitřní
CH/A11_35	Stomatologie - střechna budovy	Toshiba	RAV-GM20801ATB-E1	628285457	R32		venkovní k vzt
CH/A11_36	Stomatologie - střechna budovy	Clivet	MSAT 25		R407C		venkovní

CHI A11_37	přístavek k A11	Sulzer	LZKU220B	F000878	R407C	pro VZT
CHI A11_72	střech A11 seminář výlez/ 1.NP Koronární j.	DAIKIN	RXYSQ12TV1	E055437	R410A	venkovní mini VRV, 3f
CHI A10_72a	A10 místnost 1.06	DAIKIN	FXAQ20PAV1	E055455	R410A	vnitřní
CHI A10_72b	A10 místnost 1.07	DAIKIN	FXAQ20PAV1	E055434	R410A	vnitřní
CHI A10_72c	A10 místnost 1.36	DAIKIN	FXAQ25PAV1	E055015	R410A	vnitřní
CHI A10_72d	A10 místnost 1.13	DAIKIN	FXAQ25PAV1	E044712	R410A	vnitřní
CHI A10_72e	A10 místnost 1.37	DAIKIN	FXAQ25PAV1	E045011	R410A	vnitřní
CHI A10_72f	A10 místnost 1.38	DAIKIN	FXAQ25PAV1	E045014	R410A	vnitřní
CHI A10_72g	A10 místnost 1.34	DAIKIN	FXAQ40PAV1	E020150	R410A	vnitřní
CHI A10_72h	A10 místnost 1.41	DAIKIN	FXAQ40PAV1	E020147	R410A	vnitřní
CHI A10_72i	A10 místnost 1.03	DAIKIN	FXSQ40A2VEB	J013113	R410A	vnitřní
CHI A10_72j	A10 místnost 1.04	DAIKIN	FXSQ40A2VEB	J013114	R410A	vnitřní
CHI A10_72k	A10 místnost 1.05	DAIKIN	FXSQ63A2VEB	J013118	R410A	vnitřní
CHI A10_72l	A10 místnost 1.39	DAIKIN	FXSQ63A2VEB	J013118	R410A	vnitřní
CHI A12_22	I. interna stěna budovy	Toshiba	MCY-MAP0401HT	801C0113	R410A	venkovní
CHI A12_22a	sekretariát - kancelář 2.01	Toshiba			R410A	vnitřní,nástěnná
CHI A12_22b	sekretariát 2.03	Toshiba			R410A	vnitřní,nástěnná
CHI A12_22c	sekretariát - přednost 2.05	Toshiba			R410A	vnitřní
CHI A12_163	A12datacentrum, střecha budovy	LG	MU5R30 U42	310TALBBM 3KMG000Q	R32	venkovní pro split , jištění A12.4NP 3.30
CHI A12_163a	A12datacentrum	LG			R32	vnitřní
CHI A12_163b	A12datacentrum	LG			R32	nástěnná
CHI A12_163c	A12datacentrum	LG			R32	vnitřní
CHI A12_163d	A12datacentrum	LG			R32	nástěnná
CHI A12_164	A12 laboratoř, střecha budovy	Toshiba			R410A	venkovní pro split , jištění A12.4NP 3.30
CHI A12_164a	A12 laboratoř	Toshiba			R410A	vnitřní
CHI A12_164b	A12 laboratoř	Toshiba			R410A	nástěnná
CHI A12_164c	A12 laboratoř	Toshiba			R410A	vnitřní
CHI A12_243	A12 u stěny budovy	Fujitsu	AOYA36LFTL	T001369	R410A	vnitřní
CHI A12_244	A12 u stěny budovy	Fujitsu	AOYA30LBTL	T004423	R410A	venkovní
CHI A12_244a	A12 PET/CT	Fujitsu			R410A	venkovní, jištění zakodovaná rozvodna z ulice.3fáze
CHI A12_245	A12 PET/CT u stěny budovy	HAIER	1U105S25S2FA	AA9227E0000AVPCL0079	R32	venkovní, jištění zakodovaná rozvodna z ulice.3fáze
CHI A12_245a	A12 PET/CT	Haier	ABH105H1ER	AOM560013	R32	vnitřní, kazeta
CHI A12_246	A12	Fujitsu	AOYR12LGC	E117061	R410A	venkovní
CHI A12_247	A12	Fujitsu	AOYA12LALL	R000684	R410A	venkovní
CHI A12_248	A12	Toshiba	RAS-13S2AH-ES	92600049	R410A	venkovní
CHI A12_249	A12	Toshiba	RAV-SM563AT-E	909N0337	R410A	venkovní
CHI A12_250	A12	Toshiba	RAV-SM563AT-E	909N0340	R410A	venkovní
CHI A12_251	A12	Fujitsu		E001475	R410A	venkovní
CHI A12_42	A12 - na zemi u stěny	Fujitsu	AOYD45LAT	T00785	R410A	venkovní
CHI A12_43	A12 - na zemi u stěny	Fujitsu	AOYD45LAT	T001239	R410A	venkovní
CHI A12_44	A12 - na zemi u stěny	Fujitsu	AOYD45LAT	T006010	R410A	venkovní
CHI A12_196	A12 za str. VZT	Clivet	MSAN-E 31	KPTQ11000603000019	407C	pro VZT okruh 1
CHI A12_197	A12 za str. VZT	Clivet	MSAN-E 31	KPTQ11000609000001	407C	pro VZT okruh 3
CHI A12_198	A12 za str. VZT	Clivet	MSAN-E 31	KPTQ11000603000016	407C	pro VZT okruh 2
CHI A13_03B	FTO VELKÁ LAB	Samsung	MH026FNEA		R410A	venkovní
CHI A13_03A	FTO Centrifuga laboratoř Drdová	Samsung	MH026FNEA		R410A	venkovní
CHI A13_03C	FTO VELKÁ LAB	Samsung	MH035FNEA		R410A	venkovní
CHI A13_03D	FTO MALÁ LAB Drdová	Samsung	MH026FNEA		R410A	venkovní
CHI A13_04	Laboratoř FTO - stěna do dvora	Toshiba	AJ100FCJ5EH/EU		R410A	venkovní
CHI A13_04A	FTO chodba Drdová	Toshiba	RAV- SM 802		R410A	venkovní
CHI A13_04B	FTO mrazák	Toshiba	RAV- SM 802		R410A	venkovní
CHI A13_05A	FTO mrazák	Toshiba	RAS-13YK-E		R410A	venkovní
CHI A13_6A	FTO výdej Drdová	Toshiba	RAV-SM 802		R410A	venkovní
CHI A13_158	FTO Drdová	Sinclair			R32	venkovní
CHI A13_158a	FTO - fasáda	Sinclair			R32	vnitřní
CHI A13_210	A13 Histologická laboratoř			62239915603	R32	Venkovní / fasáda 4np

CH A13_210a	A13 Histologická laboratoř	Sinclair	SH-18B172W	4592540004530	R32		vnitřní, nástěnná 1+1
CH A13_211	A13 Histolo-patologická laboratoř	Sinclair	SOH-18B172		R32		venkovní, fasáda 4np
CH A13_211a	A13 Histolo-patologická laboratoř	Sinclair	SH-18B172W	4592540004533	R32		vnitřní, nástěnná 1+1
CH A14_68	A14 střecha objektu	Mitsubishi	FDC 100VS	AB2800324UF	R410A		venkovní
CH A14_69	A14 střecha objektu	Mitsubishi	FDC 100VS	AB2800326UF	R410A		venkovní
CH A14_169	A14střecha 3patro	Toshiba	RAV-SM404ATP-E		R410A		venkovní
CH A14_170	A14střecha 3patro	Toshiba	RAV-SM804ATP-E		R410A		venkovní
CH A14_171	A14střecha 3patro	Toshiba	RAV-SM1104ATP-E		R410A		venkovní
CH A14_172	A14střecha 3patro	Toshiba	RAV-SM1104ATP-E		R410A		venkovní
CH A14_173	A14střecha 3patro	LG	UUD3U30	210TADBR300	R32	pro VZT Wolf	venkovní
CH A14_168	A14střecha 3patro	LG	UUD3U30	210TAFZBR299	R32	venkovní	venkovní
CH A14_174	A14 přizemí fasáda	LG	UUB1U20	41465-2030HD36-C2OCF	R32		venkovní pro splify
CH A14_175	A14 přizemí fasáda	LG	UUB1U20	41465-2030HD40-C2OCF	R32		venkovní pro splify
CH A14_176	A14 přizemí fasáda	LG	UUB1U40	41535-1100B996-C11RGM	R32		venkovní pro splify
CH A14_252	A14střecha objektu	LG	ARUN080LS50	36587-1110DA81-C11YKH	R410A		venkovní pro 2.int. Klimka3 p.LO
CH A14_253	A14 střecha objektu	LG	ARUN100LS50	36589-30715M29-C318UA	R410A		venkovní pro nástěnné klim. Koronární odd.
CH A14_252a	A14 pokoj307	LG	ARNU09GSIC4	28014-1090ZLO6-C11NGE	R32		vnitřní nástěnná
CH A14_252b	A14 lékař	LG	ARNU09GSIC4	28014-1090ZL14-C11NGE	R32		vnitřní nástěnná
CH A14_252c	A14 denní místnost	LG	ARNU09GSIC4	28014-1110M033-C11ZGA	R32		vnitřní nástěnná
CH A14_252d	A14 pokoj 308	LG	ARNU09GSIC4	28014-1090ZL96-C11NGE	R32		vnitřní nástěnná
CH A14_252e	A14 pokoj 314	LG	ARNU09GSIC4	28014-1090ZL15-C11NGE	R32		vnitřní nástěnná
CH A14_252f	A14 pokoj313	LG	ARNU09GSIC4	28014-1090ZD99-C11NGE	R32		vnitřní nástěnná
CH A14_252g	A14 pokoj 312	LG	ARNU09GSIC4	28014-1110M043-C11ZGA	R32		vnitřní nástěnná
CH A14_252h	A14 pokoj 310	LG	ARNU09GSIC4	28014-1110M046-C11ZGA	R32		vnitřní nástěnná
CH A14_252i	A14 pokoj 309	LG	ARNU09GSIC4	28014-1090ZL12-C11NGE	R32		vnitřní nástěnná
CH A14_252j	A14 sesterna	LG	ARNU09GSIC4		R32		vnitřní nástěnná
CH A14_208	A14 fasáda	Haier	AS35RHBHRA	AACOXE0000N5PAM0039	R32		venkovní 1+1 split
CH A14_208a	A14_1NP amb. č.6	Haier	AS35RHBHRA		R32		vnitřní, jístění -chodba 1NP
CH A14_165	A14 fasáda	Toshiba	RA5-323GACV-E	710P0064	R410A		venkovní
CH A14_165a	A14 B přizemní ordinace 4	Toshiba	RA5-M13KCV-E	73000098	R410A		vnitřní echokardiografie amb.4
CH A14_166	A14	Toshiba	RA5-3M23GACV-E	710P0062	R410A		venkovní fasáda
CH A14_166a	A14	Toshiba			R410A		vnitřní
CH A14_167	A14	Hair	1U50MEGFRA	AABRF60E30ONJNCF0025	R32		venkovní fasáda
CH A14_167a	A14duplekni sonografie amb. 2	Hair	ASSOTIDHRA-CLC	AAANOIE0000N5W4N0558	R32		vnitřní, nástěnná , split
CH A14_199a	A14, rozvodna, UPS, 4patro	Toshiba	RA5-13UKP-ES3	42301382	R410A		venkovní
CH A99_189	Faust podkrovi	Toshiba			R410A		venkovní
CH A99_189a	Faust podkrovi	Toshiba			R410A		venkovní
CH A99_190	FAUST 2P LEVÁ VSTUP Sojková D	Toshiba	RA5 18-GFHP podstropní		R410A	podstropní	venkovní
CH A99_190a	FAUST 2P LEVÁ ČISTÉ PROSTORY Sojková	Toshiba	RAV SM 802 KRK _E		R410A		vnitřní
CH A99_190b	FAUST 2P LEVÁ ČISTÉ PROSTORY	Toshiba	RAV SM 802 KRK _E		R410A		vnitřní
CH A99_191	podkrovi	Toshiba			R410A		venkovní
CH A99_191a	FAUST 2P LEVÁ SKLAD Sojková	Toshiba	RAV-13YK-E		R22		vnitřní
CH A99_192	podkrovi	Toshiba			R410A		venkovní
CH A99_192a	FAUST 1P ČELO PŘÍJEM DR., ŠILEROVÁ	Toshiba	MMK - AP 0093H	909C0007	R410A		venkovní
CH A99_192b	FAUST 1P ČELO KANCELÁŘ DR., ŠILEROVÁ	Toshiba	MMK - AP 00123H		R410A		vnitřní
CH A99_192c	FAUST 1P ČELO DENNÍ MÍSTNOST	Toshiba	MMK - AP 0093H		R410A		vnitřní
CH A99_192d	FAUST 1P ČELO LABORATOŘ	Toshiba	MML-AP 0183H		R410A		vnitřní
CH A99_193		Toshiba	RAV-SP804AT-E	902E0099	R410A		venkovní, zahrada
CH A99_193a	FAUST 1P LEVÁ 2. LABOR. KUBROVÁ	Toshiba	RAV 164 K-PE		R410A		vnitřní
CH A99_193b	FAUST 1P LEVÁ 3. LABOR. KUBROVÁ	Toshiba	RAV 564K-PE		R410A		vnitřní
CH A99_193c	FAUST 1P LEVÁ 4.LAB	Toshiba	RAV 264K-PE		R410A		vnitřní
CH A99_193d	FAUST 1P LEVÁ 1. LAB	Toshiba	RAV SM802 CT podstropní		R410A		vnitřní
CH A99_18	Faust podkrovi	Clivet	MCA 41		R407C		venkovní pro VZT laboratoř
CH A99_19	Faust podkrovi	Clivet	MSAN 31		R407C		venkovní
CH A99_29	II. interna – střecha 1.patro	Clivet	MSAN - E 41		R407C		venkovní pro VZT laboratoř
CH A99_40	Faust - výklenek lékařna	Toshiba	MCV-MAP0601HT		R410A	venkovní	

CHJ A99_156	Faust- půda	Sinclair	SOH-18BI72			R32	venkovní vnitřní	jištění v rozvaděči na půdě
CHJ A99_156a	sklad 2.29	Sinclair						
CHJ A99_157	Faust - půda	Sinclair					venkovní	jištění v rozvaděči na půdě
CHJ A99_157a	sklad 2.29	Sinclair					vnitřní	
CHJ C01_27	Střecha FP nad RS centrem	Samsung	RD060MHXGA			R410A	venkovní	jištění str. výťah 380V
CHJ C01_28	Střecha FP nad RS centrem	Samsung	RD060MHXGA		EFEP5CBB0000072	R410A	venkovní	jištění str. výťah 380V-unik chlad.
CHJ C01_33	Střecha FP nad RS centrem	Samsung	RD060MHXGA			R410A	venkovní	jištění str. výťah 380V
CHJ C01_79	Fasáda vnitroblok C1 FP Karlovo nám 32	LG	MUM30-440			R410A	venkovní	
CHJ C01_279	C1 střecha	Haier	1U50MEGFRA		AABF60E0300N1NCF0114	R32	venkovní	nástěná
CHJ C01_279a	C1 RS centrum - odběrová m.	Haier	AS50TDDHRA-CLC		90380C01C0C8	R32	vnitřní	, split
CHJ C01_177	C01_5NP spirometrie	Haier				R32	venkovní	
CHJ C01_177a	č.m. 4.03 čekárna	Haier				R32	vnitřní	
CHJ C01_177b	č.m. 4.06 ambulance	Haier				R32	vnitřní	
CHJ C01_177c	č.m. 4.08 spirometrie	Haier				R32	vnitřní	
CHJ C02_229	střechaC02,okraj levá strana	Toshiba	RAS-18GA-E52		72400171	R410A	venkovní	
CHJ C02_230	střechaC02,okraj pravá strana	Toshiba	RAV-SM563AT-E		804P0241	R410A	venkovní	
CHJ C02_200	C02,6NP, Mrkvíčková	Haier	1U50MEGFRA			R32	venkovní	split , fasáda pod oknem
CHJ C02_200a	C02,6NP, Mrkvíčková,příjmová lab.	Haier	AS50TDDHRA-CLC		AAANQIT0000N564N3548	R32	vnitřní	nástěnná
CHJ C02_06	Poliklinika - střecha budovy_pro 6.NP	Toshiba	MMY-MAP 1201 T8		70270016	R410A	venkovní	
CHJ C02_06a	C02,6NP,Mrkvíčková,5.18	Toshiba	MMK-APQ122H		72300104	R410A	vnitřní , nástěnná	
CHJ C02_06b	C02,6NP, lab. Koagulace	Toshiba	MMK-AP0092H		72400410	R410A	vnitřní , nástěnná	
CHJ C02_06c	C02,6NP, Lab. Hematologie	Toshiba	MMK-APQ122H		72300103	R410A	vnitřní, nástěnná	
CHJ C02_06d	C02,6NP, 5.14	Toshiba	MMK-APQ122H		72300109	R410A	vnitřní, nástěnná	
CHJ C02_06e	C02,6NP, 5.08	Toshiba	MMK-APQ122H		72200609	R410A	vnitřní, nástěnná	
CHJ C02_06f	C02,6NP,5.07	Toshiba	MMK-APQ122H		72100640	R410A	vnitřní, nástěnná	
CHJ C02_06g	C02,6NP, 5.09	Toshiba	MMK-APQ122H		72300118	R410A	vnitřní, nástěnná	
CHJ C02_07	Polik.-střecha pro 4. NP	Toshiba	MMY-MAP 1201 T8		70270078	R410A	venkovní	
CHJ C02_08	Poliklinika - střecha budovy_pro 4.NP	Toshiba	MMY-MAP 1201 T8		70270017	R410A	venkovní	
CHJ C02_34	Poliklinika	Fujitsu	ACYG-36LATT			R410A		
CHJ C02_77	Onkologická k. 2p.Fak. Poliklinika,zadní trakt-výkl	Sinclair	SDV4-450EAA			R410A	venkovní	jištění v čekárně
CHJ C02_78	dtto zadní trakt- vyklepek,přízemí	Sinclair	SDV 4-450 EAA			R 410A	venkovní	levá strana
CHJ C02_77a	C2onkologie, ambulance č.5, m.č. 2.06	Sinclair				R410A	vnitřní	levá strana
CHJ C02_77b	C2 ambulance 6, m.č. 2.07	Sinclair				R410A	vnitřní	levá strana
CHJ C02_77c	C2 ambulance 8, m.č. 2.14	Sinclair				R410A	vnitřní	levá strana
CHJ C02_77d	C2 čekárna 2.05	Sinclair				R410A	vnitřní	levá strana
CHJ C02_77e	C2 čekárna 2.05	Sinclair				R410A	vnitřní	levá strana
CHJ C02_77f	C2 klinická studie 2.08	Sinclair				R410A	vnitřní	levá strana
CHJ C02_77g	C2 studijní místnost 2.42	Sinclair				R410A	vnitřní, nástěň.	Pravá strana
CHJ C02_77h	C2 staniční sestra	Sinclair				R410A	vnitřní, nástěň.	Pravá strana
CHJ C02_78a	C2 archiv 2.02	Sinclair				R410A	vnitřní, nástěň.	Pravá strana
CHJ C02_78b	C2 archiv 2.02	Sinclair				R410A	vnitřní, nástěň.	Pravá strana
CHJ C02_78c	C2denní stacionář 2.36	Sinclair				R410A	vnitřní, nástěň.	Pravá strana
CHJ C02_78d	C2 denní stacionář	Sinclair				R410A	vnitřní, nástěň.	Pravá strana
CHJ C02_78e	C2inspekční pokoj 2.34	Sinclair				R410A	vnitřní, nástěň.	Pravá strana
CHJ C02_78f	C2denní stacionář 2.21	Sinclair				R410A	vnitřní, nástěň.	Pravá strana
CHJ C02_78g	C2denní stacionář 2.21	Sinclair				R410A	vnitřní, nástěň.	Pravá strana
CHJ C02_78h	C2denní stacionář 2.21	Sinclair				R410A	vnitřní, nástěň.	Pravá strana
CHJ C02_78i	C2sklad 2.35	Sinclair				R410A	vnitřní, nástěň.	Pravá strana
CHJ C02_78j	C2čekárna	Sinclair				R410A	vnitřní, nástěň.	Pravá strana
CHJ C02_78k	C2 recepc	Sinclair				R410A	vnitřní, nástěň.	Pravá strana
CHJ C02_80	C2 střecha Cytostatika	Fujitsu	A1YA-72LAUH			R410A		
CHJ C2_178a	C2 FP ODBĚROVÉ CENTRUM BŘÍCHNÁČOVÁ	Toshiba	RAV - SM800XT-E		502E0379	R410A	split	venkovní- střecha
CHJ C2_178	C2 FP ODBĚROVÉ CENTRUM BŘÍCHNÁČOVÁ	Toshiba	RAV - SM800XT-E		502E0380	R410A		venkovní- střecha
CHJ C2_179	C2 FP ODBĚROVÉ CENTRUM BŘÍCHNÁČOVÁ	Haier	HCFU-71S2H/R3		AVG470315	R32		venkovní- střecha, záruka OTTA do12.7.2027
CHJ C2_179a	C2 čekárna odběrového centra	Haier	AC71S2S5G1H		AXQ4D0013	R32	vnitřní, podstropní	
CHJ C2_180	C2 FP ODBĚROVÉ CENTRUM BŘÍCHNÁČOVÁ	Toshiba	RAV-SM800XT-E		42300086	R410A	vnitřní	podstropní
CHJ C02_180a	C2 FP ODBĚROVÉ CENTRUM BŘÍCHNÁČOVÁ	Toshiba	RAS - M13SKV-E			R410A	venkovní - fasáda 1NP	

CH_C2_181	C2 FP ODBĚROVÉ CENTRUM BRČIČNÁČOVÁ	Toshiba	RAV-SM800XT-E		42600043	R410A	vnitřní	podstropní
CH_C2_181a	C2 FP ODBĚROVÉ CENTRUM BRČIČNÁČOVÁ	Toshiba	RAS-M135KV-E		2100745	R410A	vnitřní	nástěnná
CH_C2_180a	C2 FP ODBĚROVÉ CENTRUM BRČIČNÁČOVÁ	Toshiba	RAS-M135KV-E		2300126		vnitřní	nástěnná
CH_C2_213	C2	Sinclair	SOH-09BIM			R32	Venkovní, střecha2NP	
CH_C2_214	C2	Toshiba	RAS-3M23VACV-E	404P0133		R410A	Venkovní, střecha2NP	
CH_C2_215	C2	Toshiba	RAS-105AVR-E	82500431		R410A	Venkovní, střecha2NP	
CH_C2_216	C2	Toshiba	RAS-4M27GACV-E	712N0011		R410A	Venkovní, střecha2NP	
CH_C2_217	C2	Toshiba	RAS-3M23GACV-E	801P0047		R410A	Venkovní, střecha2NP	
CH_C2_218	C2	Toshiba	RAS-M18VACV-E	404P0797		R410A	Venkovní, střecha2NP	
CH_C2_219	C2	Toshiba	RAS-136A-ES2	63000066		R410A	Venkovní, střecha2NP	
CH_C2_220	C2	Toshiba	RAS-4M27GACV-E	712N0014		R410A	Venkovní, střecha2NP	
CH_C2_221	C2	Toshiba	RAV-SM800AT-E	502E0379		R410A	Venkovní, střecha2NP	
CH_C2_222	C2	Toshiba	RAV-SM800AT-E	502E0380		R410A	Venkovní, střecha2NP	
CH_C2_223	C2	Toshiba	RAV-SM800AT-E	502E0375		R410A	Venkovní, střecha2NP	
CH_C2_224	C2 nad lékárnou	Toshiba	RAS24UA-ES-1	33000020		R410	Venkovní, střecha2NP	
CH_C2_225	C2nad lékárnou	Toshiba	RAS-3M26GAV-E1	10640135		R410A	Venkovní, střecha2NP	
CH_C2_226	C2nad lékárnou	Toshiba	RAS-18PAVSG-E	82300064	R32		Venkovní, střecha2NP	
CH_C2_227	C2nad lékárnou	Toshiba	RAS-4M27GACV-E	801N0002		R410A	Venkovní, střecha2NP	
CH_C2_228	C2nad lékárnou	Toshiba	RAS-4M27GACV-E			R410A	Venkovní, střecha2NP	
CH_D05_280	D5 zahrada- dvorek	Toshiba	RAS-13N3AV2-E1	52900394		R410A	Venkovní	
CH_D05_280a	D5 technická místnost	Toshiba	RAS-813N3KV2-E1	52501180		R410A	vnitřní	
CH_D05_10	Neurologie – podkrovi	CARRIER	30RY-080-80145-PEE	121515574		R407C	Venkovní, půda	pro VZT a fancoily
CH_D05_70	D5 Neurologie JIP půda	Mitsubishi	FDC 140VS			R410A		
CH_D05_41	Neurologie – podkrovi	lennox	EAC 431SM3HY	10029695SE503091113		R410A		
CH_E01_11	DAK A venku u schodů – Toxikologie	DAIKIN	ERX 200 A7W 1B	1800400		R410A		
CH_E01_12	DAK A venku u schodů – Toxikologie	DAIKIN	ERX 250 A7W 1B	1800486		R410A		
CH_E01_120	KDDL	Toshiba				R410A		
CH_E01_121	KDDL	LG	A-4U H 306 FAU M30AH			R410A		
CH_E01_39	1.patro DAK A	Fujitsu	A1V90ULAH			R410A		
CH_E02_207	E2 jaskada u vjezdu	Haier	1U35VERFRA	AABX0GE0000N1PAH0016		R32	Venkovní	jištění - chodba přizemí
CH_E02_207a	E2 telefoní ústředna	Haier	AS35RHHBRA	AACOXDE0000N5PAM0022		R32	vnitřní, nástěnná	
CH_E01_235	E01střecha k E04	Toshiba	RAS-18S24H-ES	2200076		R410A	Venkovní	
CH_E01_236	E01střecha k E04	Toshiba	RAS-18UA-ES4	53100009		R410A	Venkovní	
CH_E01_237	E01střecha k E04	Toshiba	RAS-18S24H-ES	22000079		R410A	Venkovní	
CH_E01_238	E01střecha k E04	Toshiba	RAS-3M26GAV-E1	002N0519		R410A	Venkovní	
CH_E01_239	E01střecha k E04	Toshiba	RAS-18S24H-ES	2200080		R410A	Venkovní	
CH_E01_240	E01střecha k E04	Toshiba	RAS-18S24H-ES	22000074		R410A	Venkovní	
CH_E01_241	E01střecha k E04	Toshiba	MCV-MHPD04H58-E	983A0036		R410A	Venkovní	
CH_E01_242	E01střecha k E04	Toshiba	MCV-MAPPO601HT	501N0042		R410A	Venkovní	
CH_E03_151	DAK str. VZT	Toshiba	Ras-13UAH-ES4	52500071		R410A	vnitřní	
CH_E03_151a	DAK str. VZT	Toshiba				R410A	Venkovní	
CH_E03_152	DAK str. VZT	Toshiba	RAS-4M27GACV-E	805N0071		R410A	Venkovní	
CH_E03_153	DAK str. VZT	Toshiba	RAS-18N3AV2-E	72500479		R410A	Venkovní	
CH_E03_154	DAK str. VZT	Haier	1U35VERFRA	AABX0GE0000n3Q3P0050		R32	Venkovní	jištění str. VZT
CH_E03_154a	Laboratoř	Haier				R32	nástěnná, vnitřní	
CH_E03_155	DAK str. VZT	Toshiba	RAV-SM802T-E	609N1171		R410A	Venkovní	
CH_E03_156	DAK str. VZT	Hair	1U35MEFFRA	20059		R32	Venkovní	
CH_E03_156a	Fyzikální m. 2.73	Hair				R32	vnitřní	
CH_E03_157	DAK str. VZT	Hair	1U50MEFFRA	AACOZDE0000N1Q1D0009		R32	Venkovní	jištění str. VZT
CH_E03_157a	Fyzikální m. 2.74	Hair				R32	vnitřní	
CH_E03_131	E3 DAK střecha	Toshiba		704E0164		R410A		
CH_E03_13	E 3 DAK C střecha	Clivet	WSAT XSC80D	AB11W40F060		R410A	pro VZT Janka R.	
CH_E04_14	DAK D – podkrovi	CARRIER	YXGS04K933			R422D		
CH_E04_15	střecha lékárný DAK	LENNOX	HS 29-653-1M			R410A		
CH_E04_231	lékárna DAK střecha	Samsung	AC140RXADNG/EU	BBXSP3CWW100191P		R32	Venkovní	
CH_E04_231a	lékárna DAK	Samsung	AC071TXDXG/EU	OHFPPOCW100060H		R32	vnitřní, nástěnná	
CH_E04_231b	lékárna	Samsung	AC071TXDXG/EU	OHFPPOCW100058T		R32	vnitřní, nástěnná	3fáze

CHJ E04_232	lékárna DAK - střecha	Toshiba	RAS-22N3AV2-E		62900053	R410A	venkovní vnitřní, nástěnná
CHJ E04_232a	lékárna	Toshiba				R410A	
CHJ E04_233	lékárna DAK, střecha	Toshiba	RAS-1375AV-E5		32301767	R410A	venkovní, nástěnná vnitřní, nástěnná
CHJ E04_233a		Toshiba				R410A	
CHJ E04_234	střecha DAK, laboratoř 2np	Toshiba	RAS-18UA-ES4		53100009	R410A	venkovní vnitřní, nástěnná
CHJ E04_234a	laboratoř	Toshiba				R410A	
CHJ F02_001	Apol.18 Suterén	JDK	KHJDKIME-M-40.10	549/11		R404A	
CHJ F02_002	Apol.18 Suterén	JDK	KHJDKIME-M-40.10	550/11		R404A	
CHJ F02_003	Apol.18 Suterén	JDK	KHJDU SME-S3-ZB45	0519/11		R404A	
CHJ F02_2	Gyn-por-intermedial-strojovna VZT	Trane	ECGCA028P			R422D	
CHJ F03_160	F 03 - dvorek	Sinclair	SOH-18BIT2			R32	venkovní vnitřní
CHJ F03_160a	F03 místnost P.07	Sinclair	SIH-18BIT2W			R32	
CHJ F05_3	Gyn-por-suterén-strojovna VZT	Trane	ECGCE103			R407C	
CHJ F06_159	F06 střecha	Sinclair	SOH-24BIT	600008000355		R32	venkovní vnitřní
CHJ F06_159a	výšetrovna P.06	Sinclair	SIH-24BIT2W			R232	
CHJ F06_182	F06 střecha	Mitsubishi	MXZ-4A80VA		615383	R410A	venkovní vnitřní
CHJ F06_182a		Mitsubishi					
CHJ F06_183	F06 střecha	Mitsubishi	MU-GA20VB		6001319	R410A	venkovní vnitřní
CHJ F06_183a		Mitsubishi					
CHJ F06_184							
CHJ F06_185	F06 střecha	Toshiba	RAV-SM1104ATP-E		82400735	R410A	venkovní
CHJ F06_75	F6-Ultrazvuk Apolínáská 18	Toshiba Carrier	RAS-3M26 53AV-E			R410 A	venkovní
CHJ F09_71	Střecha F06	Mitsubishi	MXZ-4A80VA		615383	R410A	venkovní
CHJ F10_01	Gyn-por-podkrovní	Trane	ECGCH230			R417B/R422D	venkovní pro VZT , neonatologie , endoskopie
CHJ F10_50	Gyn-por-F10-ve VZT	Bösch	vestavné chlazení	GL-20372-3		R407C	
CHJ F10_73	střecha F 06	TOSHIBA	RAV-SM1104ATP-E		62100223	R 410A	venkovní vnitřní
CHJ F10_73a,b	F. 2. porodní sál Apolínář 2ks split	Toshiba				R410A	1pp. Jištění v rozvaděči, venkovní ARMEC kondenzátor - Jištění v chodbě v kuchyni
CHJ F11_47	F11-1,PP	Aermec	NXW 1400E			R410A	
CHJ F11_48	F11-1,PP	Aermec	NXW 1400E			R410A	
CHJ F11_49	F11-1.NP nad kuchyní za skladem,kovové schody.	Toshiba	MCY-MAP0401 HT			R410A	Jištění sklad
CHJ F11_49a	F11-1.NP	Toshiba					venkovní vnitřní, nástěnná
CHJ F11_49b	F11-1.NP	Toshiba					vnitřní, nástěnná
CHJ F11_49c	F11-1.NP	Toshiba					vnitřní, nástěnná
CHJ S05_05 A, B	Zbraslav - střecha přístavku	GEA Airmas	GACBO16CC1		2600131	R407C	venkovní 2 okruhy pro VZT Heizbosh a podstropní GEA ve stojovně VZT
CHJ S05_147	Zbraslav - stěna před budovou	Haier	1UG6MR4FR	AABRYNE0000N1NC80029		R32	venkovní pro split 1 nástěnná
CHJ S05_147a	laboratoř infekčních markerů 2.19	Haier	AS68RDAHRA	AABOG8E0000N4NCD0034		R32	venkovní vnitřní
CHJ S05_148	Zbraslav- stěna před budovou	Sinclair	ASH-24AIE2	60008000357		R410A	venkovní pro split nástěnná
CHJ S05_148a	laboratoř NAT	Sinclair	ASH-24AIE2	4H72970001035		R410A	venkovní nástěnná
CHJ S05_148b	laboratoř NAT	Sinclair	ASH-24AIE2	4H72970001032		R410A	venkovní nástěnná
CHJ S05_149	Zbraslav - stěna před budovou	Sinclair	ASH-24AIE2	63229960383		R410A	venkovní pro split nástěnná
CHJ S05_150	Zbraslav - fasáda	Toshiba	RAV-SM803AT-E	006P0465		R410A	venkovní pro split 2 nástěnná
CHJ S05_150a	odběrový sál 1	Toshiba	RAS-13SKHP-ES2	12800248		R410A	venkovní nástěnná
CHJ S05_150b	odběrový sál 1	Toshiba	RAV-SM803AT-E	2700144		R410A	venkovní nástěnná
CHJ B01_151	fasáda vnitřní blok přízemí B	Sinclair	SOH-18BIT2	63249905182		R32	venkovní pro split nástěnná
CHJ B01_151a	technická místnost	Sinclair					
CHJ B01_152	fasáda vnitřní blok přízemí B	Sinclair	SDV5-260EAS	340F622760328010100014		R410A	venkovní pro VZT Mandik
CHJ B01_153	fasáda vnitřní blok přízemí B	Sinclair	SDV5-260EAS	340F622760328010100037		R410A	venkovní pro VZT Mandik
CHJ B01_154	fasáda vnitřní blok přízemí B	Sinclair	SDV5-260EAS	340F622760328010100050		R410A	venkovní pro VZT Mandik
CHJ B01_155	fasáda vnitřní blok přízemí B	Sinclair	SDV5-260EAS	340F622760328010100047		R410A	venkovní pro VZT Mandik
CHJ B01_260	fasáda vnitřní blok	Toshiba	RAS-13GA-ES2	72800087		R410A	venkovní vnitřní
CHJ B01_260a	Deni místnost autodopravy	Toshiba	RAS-13GA-ES2	72700281		R410A	venkovní vnitřní
CHJ B01_261	B01 autodoprava	Toshiba				R410A	venkovní vnitřní
CHJ B01_261a	B01 autodoprava kancelář	Toshiba				R410A	venkovní vnitřní
CHJ B01_261b	B01 autodoprava kancelář	Toshiba				R410A	venkovní vnitřní
CHJ B01_262	B01 kancelář IPP, nutriční terapeut, fasáda	Hitachi				R410A	venkovní vnitřní, nástěnná
CHJ B01_262a	B01 kancelář IPP, nutriční terapeut	Hitachi				R410A	venkovní
CHJ B01_263	B01 kancelář IPP, nutriční terapeut fasáda	Hitachi				R410A	venkovní

CHJ B01_263a	B01 kancelář JPP, nutriční terapeut	Hlachi						
CHJ H01_188	H1, JPP Klinika adiktologie, dvorek	Haier	1U50MEGFRA	AABF60C0300NXN6N0001	R410A	vnitřní, nástěnná		
CHJ H01_188a	H1, JPP Klinika adiktologie, tel.ústředna	Haier	ASSOTDHRAC-CLC	AAANQLE0000NSN710010	R32	venkovní 1+1, fasáda dvorek	nástěnná, čerpadlo kondenzátu (velká vzdálenost)	
CHJ A08_XXX	A08 - přizemí ambulance č.2	Toshiba	RAS-B16GV-P-E	604C0007		vnitřní	označena jako A08-01	
CHJ S01_282	Strahov 1.32 interna	Toshiba	RAS-18GA-ES2	62800128	R410A	Venkovní		
CHJ S01_282a		Toshiba	Toshiba RAS 18GKP-ES2	63000045	R410A	nástěnná		
CHJ S01_283	Strahov 1.34	Toshiba	RAS-18GA-ES2	62800126	R410A	Venkovní		
CHJ S01_283a		Toshiba	Toshiba RAS 18GKP-ES2	63000042	R410A	nástěnná		
CHJ S01_284	Strahov 2.11	Toshiba	RAS-10GA-ES2	62500281	R410A	Venkovní		
CHJ S01_284a		Toshiba	Toshiba RAS 10GKP-ES2	62500086	R410A	nástěnná		
CHJ S01_285	Strahov 2.12- 2.13	Toshiba	RAS-18GA-ES2	12400116	R410A	Venkovní		
CHJ S01_285a		Toshiba	Toshiba RAS 18UKP-ES2	12460493	R410A	nástěnná		
CHJ S01_286	Strahov 2.15	Toshiba	RAS-18GA-ES2	62800143	R410A	Venkovní		
CHJ S01_286a		Toshiba	Toshiba RAS 18GKP-ES2	63000043	R410A	nástěnná		
CHJ S01_287	Strahov 2.16	Toshiba	RAS-18GA-ES2	63000044	R410A	Venkovní		
CHJ S01_287a		Toshiba	Toshiba RAS 18GKP-ES2	63000017	R410A	nástěnná		
CHJ S01_288	Strahov 2.17	Toshiba	RAS-18GA-ES2	62800163	R410A	Venkovní		
CHJ S01_288a		Toshiba	Toshiba RAS 18GKP-ES2	63000024	R410A	nástěnná		
CHJ S01_289	Strahov 2.18	Toshiba	RAS-13GA-ES2	62900029	R410A	Venkovní		
CHJ S01_289a		Toshiba	Toshiba RAS 13GKP-ES2	63000048	R410A	nástěnná		
CHJ S01_290	Strahov 3.10	Toshiba	RAS-0775AV-ES	32300265	R410A	Venkovní		
CHJ S01_290a		Toshiba		32300675	R410A	nástěnná		
CHJ S01_291	Strahov 3.16	LG	P-18EN VL2	805T55G47101	R410A	Venkovní		
CHJ S01_291a		LG	P18EN NSK	805TKKU43754		nástěnná		

Cenová nabídka

seznam položek										
Kód	Název položky	MJ	CPV kód	Název CPV kódu	Technická specifikace (rozměry, funkce,vlastnosti, příslušenství, atd.)	Celkem ks/hodin/kg za 1 rok	Celkem ks/hodin/kg za 4 roky	Cena služby ks/hodina/kg v Kč bez DPH *	Cena služby ks/hodina/kg v Kč bez DPH(za 1 rok)	Cena služby ks/ hod/kg v Kč bez DPH (za 4 roky) **
1.	kontrola těsnosti chladících systémů	ks	50730000-1	Opravy a údržba skupin chladících zařízení	seznam jednotek uveden v příloze č. 1	180	720	200,00	36 000,00	144 000,00
2.	servis blokových chladících jednotek	hodina	50730000-1	Opravy a údržba skupin chladících zařízení	seznam jednotek uveden v příloze č. 2 - objem není garantován	400	1 600	480,00	192 000,00	768 000,00
3.	servis splitových jednotek	ks	50730000-1	Opravy a údržba skupin chladících zařízení	seznam jednotek uveden v příloze č. 2 - objem není garantován	800	3 200	380,00	304 000,00	1 216 000,00
4.	opravy	hodina	50730000-1	Opravy a údržba skupin chladících zařízení	seznam jednotek uveden v příloze č. 2 - objem není garantován	900	3 600	380,00	342 000,00	1 368 000,00
5.	opravy mimo pracovní dobu***	hodina	50730000-1	Opravy a údržba skupin chladících zařízení	seznam jednotek uveden v příloze č. 2 - objem není garantován	60	240	480,00	28 800,00	115 200,00
6.	technická pomoc	hodina	50730000-1	Opravy a údržba skupin chladících zařízení	tvorba technických specifikací a výkresů	200	800	200,00	40 000,00	160 000,00
7.	chladivo R407 C	kg	50730000-1	Opravy a údržba skupin chladících zařízení	doplňování do chladících zařízení po úniku	150	600	1 500,00	225 000,00	900 000,00
8.	chladivo R410A	kg	50730000-1	Opravy a údržba skupin chladících zařízení	doplňování do chladících zařízení po úniku	150	600	1 400,00	210 000,00	840 000,00
9.	chladivo R404 A	kg	50730000-1	Opravy a údržba skupin chladících zařízení	doplňování do chladících zařízení po úniku	70	280	1 700,00	119 000,00	476 000,00
10.	chladivo R32	kg	50730000-1	Opravy a údržba skupin chladících zařízení	doplňování do chladících zařízení po úniku	150	600	900,00	135 000,00	540 000,00
11.	chladivo R422D	kg	50730000-1	Opravy a údržba skupin chladících zařízení	doplňování do chladících zařízení po úniku	70	280	1 700,00	119 000,00	476 000,00
12.	pronájem náhradního zdroje	den	50730000-1	Opravy a údržba skupin chladících zařízení	seznam jednotek uveden v příloze č. 2 - objem není garantován	30	120	1 000,00	30 000,00	120 000,00
13.	připojení náhradního zdroje	hodina	50730000-1	Opravy a údržba skupin chladících zařízení	seznam jednotek uveden v příloze č. 2 - objem není garantován	32	128	250,00	8 000,00	32 000,00
Cena služby celkem										7 155 200,00

* uchazeč vyplní žlutě vyznačené pole
** předmětem hodnocení je celková nabídková cena za 4 roky
***platí pro havarijní opravy nahlášené a realizované v době po 16:00 hod, o víkendech a svátcích nebo realizované vyžádáním objednatelem na tuto dobu