



Objednávka č: O/OSK/0045/2025		Datum: 27.3.2025	
Dodavatel: LI-VI Praha, spol. s r.o. Jana Želivského 1857/8 13000 Praha 3 IČO: 41189027 DIČ: CZ41189027		Odběratel: Městská část Praha 9 Sokolovská 14/324 18049 Praha 9	
Bankovní Peněžní ús Číslo účtu		IČO: 00063894 DIČ: CZ00063894	
		Vyřizuje: Telefon: E-mail:	

Kompeten

Datum vystavení: 27.3.2025

Termín: 30.4.2025

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný u FÚ a zveřejněný. Nebude-li tomu tak, není objednatel v prodlení s úhradou ceny díla.

Pokud je plnění DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění.

Na faktuře dodavatel vždy uvede celé číslo objednávky.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na účet příslušného správce daně dle ust. § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

Oprava klimatizačních jednotek v ZŠ Špitálská 789, Praha 9.

Oprava klimatizačních jednotek v ZŠ Špitálská 789, Praha 9.

Dle CN na základě ustního zadání OŠEF UMC Praha 9.

Schválená VO.

PLNĚNÍ NEBUDE V REŽIMU PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI.

Příjemce zdanitelného plnění uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH) ve sjednané lhůtě splatnosti. Důvodem je skutečnost, že dodavatel je ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně podle § 106a ZDPH popř. naplnění kritérií uvedených v § 109 odst. 1 a 2 ZDPH.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na účet příslušného správce daně dle ust. § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Fakturu dodavatel doručí MČ Praha 9 na podatelnu. Možnosti doručení jsou: datovou zprávou, poštou, osobně, mailem podatelny, elektronickou podatelnu.

Celková částka: CZK 120 939,50

Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv.

Lhůta k přijetí této objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení.

Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

Přijetí objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

Městská část Praha 9 - OŠFE

Nabídka oprav izolací rozvodů chlazení**místo: ZŠ Špitálská, (Špitálská 789 a Novoškolská 89) Praha 9 – Vysočany****Stávající stav:**

Dne 5.11.2024 byla provedena kontrola klimatizačních jednotek, které slouží pro chlazení větracích jednotek pro větrání učeben ZŠ Špitálská, Praha 9. Jedná se o budovy Špitálská 789 (stará budova), a Novoškolská 89 (nová budova Bumbálek). Jednotlivá zařízení jsou umístěna na střeších budov.

Při prohlídce byly zjištěny závady na některých venkovních rozvodech chladiva, měděném potrubí vedeném mezi kondenzačními jednotkami a přímými výparníky ve vzduchotechnických jednotkách.

Původní tepelná izolace na měděných potrubí je působením povětrnostních vlivů nebo ptactva silně poškozena, nebo úplně chybí.

Navrhovaný stav:

Aby se zajistil účinný provoz kondenzačních jednotek, je potřeba potrubní rozvody s poškozenými izolacemi opět zaizolovat.

Navrhujeme použít nová vyřezávaná potrubní izolační pouzdra z minerální vaty Isover s vrchní ochrannou hliníkovou fólií.

Původní poškozená izolace se odstraní, a na odizolovaná místa se instalují nová potrubní izolační pouzdra s ochrannou hliníkovou fólií. Spoje pouzder a mezi pouzdry se utěsní samolepicí hliníkovou páskou.

Pokud jsou potrubí vedena ve velkém svazku, jako na střeše ve 3.NP, umístí se celý svazek navíc do pozinkovaného žlabu s horním víkem, kdy vnitřek bude vyplněn izolační pěnou.

Přehled poškozených míst:**Nová budova Bumbálek:**

umístění:	zařízení:	vedení chladiva dvoutrubkou (m):	délka izolace (m):
střecha	zař.2.1, chlazení VZT 2.1, 2x LG 36	12	24
střecha	zař.3.1, chlazení VZT 3.1, 2x LG 24	12	24
střecha	zař.4.1, chlazení VZT 4.1, 2x LG 85	13	26
		celkem izolace:	74 m

Stará budova:

umístění:	zařízení:	vedení chladiva dvoutrubkou (m):	délka izolace (m):
střecha 5 NP	zař.2, chlazení učebny chemie, RAV SM 804	2	4
střecha 4 NP	zař.3, chlazení VZT 1-3 NP 2x Acson 61	4	8
střecha 3 NP	zař.11, chlazení VZT v kabinetu ve 3NP, 1x Frimec 100	12	24
střecha 3 NP	zař.12, chlazení 4 učeben ve 3 NP	30	společný žlab 10 m
střecha 1 NP	zař.6, chlazení VZT pro učebny JV, 2x Frimec 80	6	
		celkem izolace:	48 m
		celkem žlabu:	10 m

Cenová nabídka oprav izolací:

pozice:	název:	množství:	jednotka:	cena:	c.celkem:
1	Materiál: potrubní izolační pouzdra z kamenné vlny s povrchovou Al úpravou (Isover), i tl. izolace 30mm, vnitřní průměr 34mm	122	m	250	30500
2	Materiál: samolepicí hliníková páska šíře 50mm / 25m	4	bal	850	3400
3	Materiál: samolepicí hliníková páska šíře 500mm / 50m	2	bal	11200	22400
4	Materiál: žlab kabelový neperforovaný, pozink, šířka 400mm, výška 100	10	m	450	4500
5	Materiál: podstavné desky pod žlab, 300x300	9	ks	50	450
6	Materiál: montážní pěna (do žlabu), nízkoexpanzní	6	ks	250	1500
7	Práce: odtranění původních izolací, montáže nových izolací	64	hod	550	35200
8	doprava	160	km	12,50	2000
Celkem opravy izolací:			Kč		99.950

Cena za opravu izolací: 99.950,- Kč (cena uvedena bez DPH)

Práce mohou být provedeny cca 1 měsíc po odsouhlasení, doba trvání prací je cca 2 týdny.