

Dodavatel: [REDACTED]
Provozovna: [REDACTED]
Sídlo: [REDACTED]
IČO: [REDACTED]
Kontaktní osoba: [REDACTED]

Výzva k dílčímu plnění č. 2/2025

Veřejný zadavatel Česká republika – Ministerstvo obrany, [REDACTED]
jejímž jménem jedná velitel Praporu podpory nasaditelných sil [REDACTED]
na adrese [REDACTED] Vás vyzývá v souladu s Rámcovou dohodou
číslo [REDACTED] k poskytnutí plnění v následujícím rozsahu:

Pol.	Požadavek	Cena opravy vč. DPH v Kč
1.	[REDACTED]	
	Provedení technické údržby TU 2 :	
	Kontrola částí výbavy kontejneru, kontrola stavu a funkčnosti výbavy skladové komory, kontrola úplnosti, neporušeného stavu a funkčnosti výbavy, konzervace pohyblivých částí.	3.025,00 Kč
	Oprava povrchových nátěrů kontejneru, obnova nátěrů na předepsaných površích.	1.560,90 Kč
	Kontrola stavu, výměna dílů s ukončenou životností, doplnění poškozené a chybějící výbavy.	11.495,00 Kč
	Provedení servisní prohlídky (údržby) jednotky THERMOKING :	
	1 x ročně provést prohlídku "B" u jednotky [REDACTED] včetně kontroly těsnosti chladicí soustavy.	7 260,00 Kč
	Celkem:	23.340,90 Kč
2.	[REDACTED]	
	Provedení technické údržby TU 2 :	
	Kontrola částí výbavy kontejneru, kontrola stavu a funkčnosti výbavy skladové komory, kontrola úplnosti, neporušeného stavu a funkčnosti výbavy, konzervace pohyblivých částí.	3.025,00 Kč
	Oprava povrchových nátěrů kontejneru, obnova nátěrů na předepsaných površích.	1.560,90 Kč
	Kontrola stavu, výměna dílů s ukončenou životností, doplnění poškozené a chybějící výbavy.	11.495,00 Kč
	Provedení servisní prohlídky (údržby) jednotky THERMOKING :	
	1 x ročně provést prohlídku "B" u jednotky [REDACTED] včetně kontroly těsnosti chladicí soustavy.	7 260,00 Kč
	Celkem:	23.340,90 Kč

3.	██████████ ██████████ ██████████ ██████████	
	Provedení technické údržby TU 2 :	
	Kontrola částí výbavy kontejneru, kontrola stavu a funkčnosti výbavy skladové komory, kontrola úplnosti, neporušeného stavu a funkčnosti výbavy, konzervace pohyblivých částí.	3.025,00 Kč
	Oprava povrchových nátěrů kontejneru, obnova nátěrů na předepsaných površích.	1.560,90 Kč
	Kontrola stavu, výměna dílů s ukončenou životností, doplnění poškozené a chybějící výbavy.	11.495,00 Kč
	Provedení servisní prohlídky (údržby) jednotky THERMOKING :	
	1 x ročně provést prohlídku "B" u jednotky ██████████ ██████████ včetně kontroly těsnosti chladicí soustavy.	7 260,00 Kč
	Celkem:	23.340,90 Kč
4.	██████████ ██████████ ██████████ ██████████	
	Provedení technické údržby TU 2 :	
	Kontrola částí výbavy kontejneru, kontrola stavu a funkčnosti výbavy skladové komory, kontrola úplnosti, neporušeného stavu a funkčnosti výbavy, konzervace pohyblivých částí.	3.025,00 Kč
	Oprava povrchových nátěrů kontejneru, obnova nátěrů na předepsaných površích.	1.560,90 Kč
	Kontrola stavu, výměna dílů s ukončenou životností, doplnění poškozené a chybějící výbavy.	11.495,00 Kč
	Provedení servisní prohlídky (údržby) jednotky THERMOKING :	
	1 x ročně provést prohlídku "B" u ██████████ ██████████ včetně kontroly těsnosti chladicí soustavy.	7 260,00 Kč
	Celkem:	23.340,90 Kč
5.	██████████ ██████████ ██████████ ██████████	
	Provedení technické údržby TU 2 :	
	Kontrola částí výbavy kontejneru, kontrola stavu a funkčnosti výbavy skladové komory, kontrola úplnosti, neporušeného stavu a funkčnosti výbavy, konzervace pohyblivých částí.	3.025,00 Kč
	Oprava povrchových nátěrů kontejneru, obnova nátěrů na předepsaných površích.	1.560,90 Kč
	Kontrola stavu, výměna dílů s ukončenou životností, doplnění poškozené a chybějící výbavy.	11.495,00 Kč
	Provedení servisní prohlídky (údržby) jednotky THERMOKING :	
	1 x ročně provést prohlídku "B" u jednotky T-800R 50 SPECTRUM, včetně kontroly těsnosti chladicí soustavy.	7 260,00 Kč
	Celkem:	23.340,90 Kč
6.	██████████ ██████████ ██████████ ██████████	
	Provedení technické údržby TU 2 :	
	Kontrola částí výbavy kontejneru, kontrola stavu a funkčnosti výbavy skladové komory, kontrola úplnosti, neporušeného stavu a funkčnosti výbavy, konzervace pohyblivých částí.	3.025,00 Kč

	Oprava povrchových nátěrů kontejneru, obnova nátěrů na předepsaných površích.	1.560,90 Kč
	Kontrola stavu, výměna dílů s ukončenou životností, doplnění poškozené a chybějící výbavy.	11.495,00 Kč
	Provedení servisní prohlídky (údržby) jednotky THERMOKING :	
	1 x ročně provést prohlídku "B" u jednotky [REDACTED] [REDACTED] včetně kontroly těsnosti chladicí soustavy.	7 260,00 Kč
	Celkem:	23.340,90 Kč
■	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	
	Provedení technické údržby TU 2 :	
	Kontrola částí výbavy kontejneru, kontrola stavu a funkčnosti výbavy skladové komory, kontrola úplnosti, neporušeného stavu a funkčnosti výbavy, konzervace pohyblivých částí.	3.025,00 Kč
	Oprava povrchových nátěrů kontejneru, obnova nátěrů na předepsaných površích.	1.560,90 Kč
	Kontrola stavu, výměna dílů s ukončenou životností, doplnění poškozené a chybějící výbavy.	11.495,00 Kč
	Provedení servisní prohlídky (údržby) jednotky THERMOKING :	
	1 x ročně provést prohlídku "B" u jednotky [REDACTED] [REDACTED] včetně kontroly těsnosti chladicí soustavy.	7 260,00 Kč
	Celkem:	23.340,90 Kč
8.	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	
	Provedení technické údržby TU 2 :	
	Kontrola částí výbavy kontejneru, kontrola stavu a funkčnosti výbavy skladové komory, kontrola úplnosti, neporušeného stavu a funkčnosti výbavy, konzervace pohyblivých částí.	3.025,00 Kč
	Oprava povrchových nátěrů kontejneru, obnova nátěrů na předepsaných površích.	1.560,90 Kč
	Kontrola stavu, výměna dílů s ukončenou životností, doplnění poškozené a chybějící výbavy.	11.495,00 Kč
	Provedení servisní prohlídky (údržby) jednotky THERMOKING :	
	1 x ročně provést prohlídku "B" u jednotky [REDACTED] [REDACTED] včetně kontroly těsnosti chladicí soustavy.	7 260,00 Kč
	Celkem:	23.340,90 Kč
9.	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	
	Provedení technické údržby TU 2 :	
	Kontrola částí výbavy kontejneru, kontrola stavu a funkčnosti výbavy skladové komory, kontrola úplnosti, neporušeného stavu a funkčnosti výbavy, konzervace pohyblivých částí.	3.025,00 Kč
	Oprava povrchových nátěrů kontejneru, obnova nátěrů na předepsaných površích.	1.560,90 Kč
	Kontrola stavu, výměna dílů s ukončenou životností, doplnění poškozené a chybějící výbavy.	11.495,00 Kč
	Provedení servisní prohlídky (údržby) jednotky THERMOKING :	

	1 x ročně provést prohlídku "B" u jednotky [REDACTED] včetně kontroly těsnosti chladicí soustavy.	7 260,00 Kč
	Celkem:	23.340,90 Kč
Cena celkem Kč		210.068,1 Kč

Jednotlivé ceny položek, jakož i cena celkem, jsou ceny maximálně přípustné a vychází z platného ceníku Rámcové dohody č. [REDACTED]

Termín plnění: do 30. 04. 2025 včetně.

V Rakovníku

dne:

V Brně

dne:

podpis objednatele

podpis zhotovitele

**Vlastimil
Sehnal**

Digitálně podepsal
Vlastimil Sehnal
Datum: 2025.04.03
10:46:41 +02'00'