

Dodavatel:



FM servis Praha CZ s.r.o.
Kováků 834/18
150 00 Praha 5

IČ: 27120988
 DIČ: CZ27120988
 Telefon: [redacted]
 Mobil: [redacted]
 E-mail: [redacted]
 www.fmservispraha.cz

Variabilní symbol: 251000096
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: 11/2025 ze dne: 21.03.2025

Odběratel: IČ: 63834243
 DIČ:

2. základní škola Bezručova Říčany,
příspěvková organizace
Bezručova 94/19
251 01 Říčany

Číslo účtu:



Datum vystavení: 02.04.2025
 Datum splatnosti: 16.04.2025
 Datum uskutečnění plnění: 02.04.2025
 Forma úhrady: Převodem z účtu

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturujeme Vám opravu části potrubí s výměnou armatur, dle Vaší objednávky 11/2025:						
Oprava části potrubí s výměnou armatur dle CN-2025-03/17-082	1 kpl	65 695,00		65 695,00 21%	13 795,95	79 490,95
Oprava části potrubí s výměnou armatur dle CN-2025-03/17-083	1 kpl	3 982,00		3 982,00 21%	836,22	4 818,22
Součet položek				69 677,00	14 632,17	84 309,17
Zaokrouhlení						-0,17
CELKEM K ÚHRADĚ						84 309,00

Vystavil: D. Fuchsová

Vedeno Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 97853

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat penále ve výši 0,5 % za každý den prodlení.



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
-0,17	0%		
0,00	12%	0,00	0,00
69 677,00	21%	14 632,17	84 309,17

Převzal:

Razítko:





2. základní škola Bezručova Říčany,

příspěvková organizace

Bezručova 94/19, 251 01 Říčany, tel:

www.2zsricany.cz, IČ: 63834243



DATUM: 21.3.2025

ČÍSLO OBJEDNÁVKY: 11/2025

DODAVATEL:
FM servis Praha s.r.o.
Kováků 834/18
150 00 Praha 5

FM servis Praha s.r.o.

Kováků 834/18

150 00 Praha 5

OBJEDNÁVKA

Objednáváme u Vás:

Název	Kč/jedn.	Počet	Kč
Opravu části potrubí s výměnou armatur dle přiložené cenové nabídky 2025-03/17-082 2025-03/17-083			
CELKEM včetně DPH:			

Platební podmínky: platba převodním příkazem

OBJEDNAVATEL – PLÁTCE: 2. základní škola Bezručova Říčany, příspěvková organizace

Se sídlem: Bezručova 94/19
251 01 Říčany

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

Škola není plátcem DPH.

Mgr. Bc. Jan Šindelář – ředitel školy

CN-2025-03/17-082

FM SERVIS PRAHA.CZ

Cenová nabídka na opravu / výměnu ocelového potrubí na části ÚT pro ohřev
vzduchotechniky na ZŠ Bezručova na adrese Bezručova 94/19, 25101 Říčany - Radošovice,
ze dne 17.3.2025

Tato cenová nabídka obsahuje návrh je na opravu části potrubí autogenem, očištění,
obroušení zbylé části ocelového potrubí s výměnou armatur na trase z kotelny do VZT zařízení
na střeše

Návrh ceny je po obhlídce naším technikem Matějem Macháčkem +420 724945595

1. Oprava části potrubí s výměnou armatur

KK 5/4", Filtr ball 5/4", KK 1/2", OV 1/2", Oc.potrubí 1 m, koleno - t-kus - varný, autogen	1	18933 Kč
Rozizolování, obroušení zkorodovaného potrubí, oprava části prorezlé potrubí , základní nátěr, autogen	1	16245 Kč
Izolace cca 28 m, 40/48 kamenná vlna/hliníková fólie vč. samolepící ochranné fólie s ochranou proti UV	1	24517 Kč
Drobný montážní materiál	1	1200 Kč
Vypuštění a napuštění systému, tlaková zkouška	1	1800 Kč
Doprava	1	3000 Kč

Celkem v Kč a bez DPH 65695 Kč

s pozdravem

Milan Urbánek
Příprava zakázek



gsm: +420 601183483

e-mail: urbanektz@gmail.com
FM Servis Praha s.r.o. | Křováků 334/18, 150 00 Praha 5 | IČ: 27120988 | DIČ: CZ27120988 |
tel: +(420) 251 818181 | e-mail: info@fmservispraha.cz | www.fmservispraha.cz | www.fm-radiatory.cz

Cenová nabídka na periodickou servisní prohlídku armatury fy. Armagas BAP na části PLYN pro kotelnu ZŠ Bezručova na adrese Bezručova 94/19, 25101 Říčany - Radošovice, ze dne 17.3.2025

Tato cenová nabídka obsahuje návrh ceny na kontrolu bezpečnostního uzávěru plynu Armagas BAP, dle návodu k montáži a obsluze - (Membránový uzávěr BAP vyžaduje minimální údržbu. Pravidelně 1x ročně musí být provozovatelem překontrolována těsnost membrány a řídicího elektromagnetického ventilu z odfuku. Jednou za 2 roky se provádí kontrola popř. revize, kterou může provést jen servisní organizace určená výrobcem)

Návrh ceny je po obhlídce naším technikem Matějem Macháčkem +420 724945595

1. Oprava části potrubí s výměnou armatur

Membrána, Jádru, Trojnožka, O kroužek	1	872 Kč
Rozebrání uzávěru, vyčištění dosedacích ploch, výměna membrána, Jádru, Trojnožka, O kroužek, smontování uzávěru, zkouška těsnosti, funkčnosti při provozním tlaku cca 2,1 kPa	1	1320 Kč
Zpráva o revizi bezpečnostní armatury plynu	1	500 Kč
Drobný instalační materiál	1	300 Kč
Doprava	1	990 Kč
Celkem v Kč a bez DPH		3982 Kč

POZOR!! Dle ČSN 07 0703 - kotelny II. a I. kategorie musí být vybaveny detekčním systémem se samočinným uzávěrem plynného paliva, který **samočinně uzavře přívod plynného paliva do kotelny** při překročení mezních parametrů indikovaných detekčním systémem. Detekční systém má dvoustupňovou funkci: 1. stupeň - optická a zvuková signalizace do místa pobytu obsluhovatele, 2. stupeň - blokovácí funkce (funkce samočinného uzávěru). Provoz kotelny může být obnoven až po vědomém zásahu obsluhovatele. Detekční systém v kotelnách III. kategorie může být jednostupňový s blokovácími funkcemi při dosažení hodnot I. stupně.

Umístění BAP není správně, měl by být osazen před kotelnou a samočinně uzavírat plyn do kotelny , v případě překročení mezních parametrů (únik zemního plynu, CO atd...)

!!! Tato cenová nabídka neobsahuje přemístění armatury Armagas BAP!!!

s pozdravem

Milan Urbánek
Příprava zakázek

gsm: +420 601183483
e-mail: urbanektzb@gmail.com

