

Položkový rozpočet – Restaurování oplocení Fuldovy vily - kovová výplň

Rozpočet obsahuje veškeré práce nutné k restaurování kovové části kulturní památky zapsané v ÚSKP, rejstř. č. 105885 (objekt č. 1000026110_0002 - oplocení), na ul. Masarykovy sady 77, parc. č. 138/1, k.ú. Český Těšín, dle restaurátorského záměru v rozsahu podél části ul. Třanovského po sloup na hranici pozemků 138/1 a 138/2 k.ú. Český Těšín bez vjezdové brány na pozemek MŠ Masarykovy sady.

položka	popis	mj.	počet mj.	jednotková cena	cena celkem
1	Demontáž stávající kovové části plotu v rozsahu pole mezi sloupy (3 pole o délce do 19,4m)	ks	3	21 000,-	63 000,-
2	Očištění povrchu jednotlivých částí (soubor 3 polí o délce do 19,4m) - (odstranění nevhodné a nefunkční dochované povrchové úpravy s použitím metod vycházejících z vyhodnocení restaurátorského průzkumu a provedených zkoušek)	ks	3	68 000,-	204 000,-
3	Provedení restaurátorských oprav stávajících částí a chybějících doplňků (zahrnuje celkovou revizi stavu konstrukce díla, provedení vyrovnaní deformovaných míst, zhotovení doplňků zcela chybějících a defektních částí na dochovaných prvcích díla a to dobovými kovářskými postupy, výměnu nefunkčních spojovacích prvků za dobovým způsobem vyhotovené kopie)	soubor	1	177 000,-	177 000,-
4	Povrchová úprava jednotlivých částí (soubor 3 polí o délce do 19,4m) - (částečná metalizace povrchu, základní a vrchní protikoroziční nátěry v odsouhlaseném odstínu)	ks	3	71 000,-	213 000,-
5	Opětovné osazení zrestaurovaného díla (soubor 3 polí o délce do 19,4m)	ks	3	23 000,-	69 000,-
6	Vypracování dokumentace a zprávy (Restaurátorská zpráva - Restaurování oplocení Fuldovy vily v Českém Těšíně) – neuznatelná položka	soubor	1	20 000,-	20 000,-
7	Režie, převozy, manipulace, doprava – neuznatelná položka	soubor	1	78 000,-	78 000,-
Cena celkem bez DPH					824 000,-
DPH 21%					173 040,-
Cena celkem včetně DPH					997 040,-

Mgr. Ing. Ondřej Šimek DiS.
Nádražní 270/II
Jindřichův Hradec 377 01

.....
IČO: 671 47 879
DIČ: CZ 7011211405