

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění Údržby, opravy a odstraňování
závad na tepelných zdrojích v obvodu OŘ Ostrava - oblast**

číslo **8-033/2025**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

☒

Údržba

☐

Oprava

☐

Servis

☐

Kategorie objektu :

A

☐

B

☒

C

☐

Zakázky:

E211H6321Z8K

Škodní událost ANO/NE

☐ NE

Název objektu:

Valašské Meziříčí - budova RZZ

Inventární číslo, číslo SAP:

IC6000407603

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49° 28' 29.5399992"N, 17° 57' 41.5500012"E

Oprava nefunkčního ústředního topení

dne 15.3.2025 volal výpravčí a hlásil nefunkční ústřední topení - předáno na dispečink

15.3.2025 Havarijní výjezd - provizorní oprava

Nutná výměna regulátoru řídicího systému

Dne 30.3.2025 havarijní výjezd - oprava zdroje napájení

Dne 24.3.2025 zjištěn vadný regulátor tlaku plynu v plechové skříni HUP. Nutná výměna.

Žádám o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: 4.2025

Příloha: montážní list

Vzdálenost v KM

65

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	15.03.2025	
--	------------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

	15.03.2025	
--	------------	--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informací zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

15.3.2025 v 10.55hodin

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--	--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

operativní požadavek

03.04.2025

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

15.03.2025

30.03.2025

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	8_033_2025		
Název majetku	Valašské Meziříčí - RZZ	inventární číslo	IC6000407603
zahájení prací	15.03.2025	ukončení prací	30.03.2025

popis prací

V sobotu dne 15.3.2025 požadavek správce na havarijní výjezd z důvodu nefunkčního ohřevu TUV. Na místě zjištěn vadný regulátor řídicího systému - provizorní oprava - nutné dodat díl z Olomouce. Dne 27.3.2025 dodán nový regulátor řídicího systému kotelny - montáž, uvedení do provozu. V neděli dne 30.3.2025 hlášena opětovná závada na ohřevu TUV - zjištěn vadný zdroj napájení a jeho výměna. Při opravě netěsnosti pod regulátorem tlaku plynu v plechové skříni HUP zjištěn únik z regulátoru tlaku. Doporučena výměna. Výměna byla realizována dne 27.3.2025.

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
Oprava tepelných zdrojů						
	viz příloha č. 1					
Doprava a soupis ostatních nákladů dle dokumentace						
	viz příloha č. 2					
Příloha:						
	Servisní protokol z revize regulátoru tlaku plynu					
	Montážní list 3x					
Cena za zakázku celkem						

za zhotovitele vyhotovil _____ za objednatele převzal _____

dne _____ dne _____

03.04.2025

podpis _____

podpis _____

razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Valašské Meziříčí
Objekt: budova RZZ

Místo: IC6000407603 Datum: 03.04.2025
Zadavatel: Správa železnic, s. o. Rozpočet:
Zhotovitel: MIZ Olomouc, s. r. o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------

Náklady soupisu celkem

D		PSV	Práce a dodávky PSV			
D		723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod			
1	K	723190901	Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	2,000	44,50
2	K	723230801	Demontáž regulátoru plynu středotlakého řada jednoduchá	soubor	1,000	265,00
6	M	mat001	Regulátor tlaku R/72 (20-26) 1"x1" přímý	kus	1,000	13 200,00
7	M	31942767	šroubení topenářské přímé mosaz 1"	kus	1,000	310,00
8	M	31942482	dvojsuvka s vnějším závitem mosaz 1"	kus	1,000	119,00
10	M	mat002	Přechodka G5/4" x R1" mosaz tlustostěnná	kus	1,000	298,00
9	M	mat003	Drobný materiál	soubor	1,000	480,00
3	K	998723201	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	%	147,610	0,57
4	K	998723293	Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro vnitřní plynovod za zvětšený přesun do 500 m	%	147,610	0,63
D		740-10	Měření a regulace			
14	M	mat004	Regulátor (oprava řídicího systému)	kus	1,000	16 120,00
15	M	mat005	Napájecí zdroj	kus	1,000	3 884,00
D		M	Práce a dodávky M			
D		23-M	Montáže potrubí			
11	K	230040006	Montáž trubní díly závitové DN 1"	kus	2,000	182,00
12	K	230040007	Montáž trubní díly závitové DN 1 1/4"	kus	1,000	210,00
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby			
5	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba	hod	25,000	950,00
P		Poznámka k položce: - montáž regulátoru - kontrola nastavení a těsnosti pojistného ventilu (PV) - kontrola nastavení a funkčnosti bezpečnostního uzávěru (BU) - kontrola celkové těsnosti regulátoru a závitových spojů - uvedení do provozu - oprava řídicího systému kotelny				
13	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba - mimopracovní činnost	hod	22,000	350,00
P		Poznámka k položce: - oprava řídicího systému kotelny				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Valašské Meziříčí
Objekt: budova RZZ

Místo: IC6000407603 Datum: 03.04.2025
Zadavatel: Správa železnic, s. o. Rozpočet:
Zhotovitel: MIZ Olomouc, s. r. o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------

Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby			
1	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba- inženýrská činnost, tvorba rozpočtu	hod	2,000	900,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			
D		VRN8	Přesun stavebních kapacit			
2	K	VRN001	Sazba za provoz vozidla, pásma 2C, včetně sazby ztrátového (cestovního) času		5,000	4 100,00

Číslo:

153/13V14

Datum :

15.3.2025

Objednávka-zakázkový list servisu, opravy, záruční opravy, montáže

Zhotovitel**TOP MaR building s.r.o.**

Příčná 129/3; 779 00 OLOMOUC

tel. 731 566 758, IČO:25817051, DIČ:CZ25817051

e-mail: topmar@topmar.cz

Objednatel**Jméno a příjmení, firma, adresa:**

ČD RŽŽ VALAŇKÉ MEZIŘÍČÍ

Kontaktní osoba, telefon:**Plátce, adresa:****E-mail:**

IČ:

DIČ:

Zařízení, typ:

KOTELNA

Popis montáže, opravy, servisu: ZJIŠTĚN NEFUNKČNÍ REGULAČNÍ DŘ.
KOTELNA UVEDĚNA DO PROVIZORÁTNÍHO PROVOZU,
NUTNO VYMĚNIT REGULAČNÍ ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU.

Datum provedené práce: 15.03.25

Počet ujetých kilometrů: 2x 124 KM = 248km

Čas strávený na cestě: 2x 1h54 = 3h8

Čas práce: (1h) 74 (1h) 34

Použitý materiál:

Předběžná cena bez DPH:

Zakázku převzal a s předběžnou cenou souhlasí:

Podpis:

Práci (servis) provedl:

Podpis:



Dodavatel:

Zákazník dodací místo:

HUTIRA s.r.o. Vintrova 398/29 664 41 Popůvky IČ: 25324870 DIČ: CZ25324870 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 25337
Zákazník: MIZ Olomouc s.r.o. U panelárny 602/11 77900 Olomouc IČ: 25376110 DIČ: CZ25376110 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16609

MIZ Olomouc s.r.o. U panelárny 602/11 77900 Olomouc
Pobočka: Zadal: Tel: Email: Typ:
Termín realizace: Zapsal: Email: Tel:

Místo instalace: Valašské meziříčí, VB Nádražní 545, 757 01 Valašské Meziříčí-Valašské Meziříčí 1

Zakázka:

Popis:

PROVEDENA KONTROLA REGULÁTORU TLAKU PLYNU. BYL ZJIŠTĚN ÚNIK PLYNU NA TĚLESE REGULÁTORU.NEOPRÁVITELNÉ.

- KONTROLA CELKOVÉ TĚSNOSTI REGULÁTORU A ZÁVITOVÝCH SPOJŮ

Zařízení: GAZGEP KHS 40 v.č.: 00104 rok 2009

Regulátor není schopen bezpečného a spolehlivého provozu

Zjištěné závady: Únik plynu a stráží RTP

Doporučuji výměnu.

Zákazník podpisem tohoto servisního protokolu potvrzuje převzetí servisních prací a zboží (náhradních dílů) specifikovaných v tomto servisním protokolu.

Podpis zákazníka

Podpis technika