

Cenová nabídka 2025/414.1

Zákazník	Česká zemědělská univerzita v Praze
Lokalita	00852 - Česká zemědělská univerzita v Praze
Díl	KJ1 MITSUBISHI.1 - SPLIT EVO INV_OUT 0071 (výr. č. 32100556)
Díl	KJ1 MITSUBISHI.1 - COOLSIDE EVO DX-I 0071 (výr. č. 32100509)
Ze dne	31.03.2025
Vytvořil	Jáchym Schnitter
Platí do	15.05.2025
Obchodní případ	10/0049/S4/910 - Ostatní mimosmluvní zákazníci - servis

Cenová nabídka na výměnu frekvenčního měniče u KJ1 Mitsubishi.

Vadný frekvenční měnič u KJ3 identifikoval technik p. Skála při preventivní prohlídce ud.č.2025/116 a provedl výměnu FM mezi KJ1 a KJ3 kvůli ověření chodu. Nyní KJ3 funkční, u KJ1 nyní nutná výměna FM.

položka	počet osob	množství	mj	cena/mj	cena
práce technika		1.00	kpl	4136.00 Kč	4136.0 Kč
dopravné paušál		1.00	ks	1800.00 Kč	1800.0 Kč
frekvenční měnič		1.00	ks	66974.00 Kč	66974.0 Kč
materiál drobný montážní (5372)		1.00	sada	320.00 Kč	320.0 Kč
Celkem bez DPH					73230 Kč

Upozorňujeme, že při identifikaci závady nebylo možné ověřit funkčnost veškerých dílů. V případě zjištění dalšího vadného dílu bude zaslána nová cenová nabídka.

Termín dodání náhradních dílů je cca 3-4 týdny od objednání.

Ceny jsou orientační a budou fakturovány podle skutečnosti.

Záruka na opravu - dodaný materiál a práci - je 6 měsíců (nevztahuje se na spotřební materiál).