

Nabídka na poskytování služby – základní / rozšířené defektače / BO
zákonné revize / technické údržby^{*)}
na základě Výzvy NS 229800 č. 2 / 2025
podle rámcové dohody č. 23106000243

Poskytovatel: PRAMACOM-HT spol. s r.o. Roháče z Dubé 164/13 779 00 Olomouc Se sídlem: Na pískách 1667/36, 160 00 Praha 6 Jehož jménem jedná: Mgr. Jiří Oulehla Kontaktní osoba: Telefon: Fax: E-mail:		Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1. 160 01 Praha 6 Jehož jménem jedná zástupce objednatele za OC: plk. Mgr. Petr Tesařík Kontaktní osoba: Telefon: Fax: E-mail:																																				
Typ / modifikace techniky: Evidenční číslo: Rok výroby: SOJ ano/ne; rozsah¹⁾:	Gyroskopická hlavice Sterna 1019 2012 Ano	Dislokace techniky: Chrudim Uživatel: VÚ 2298 plk. Mgr. Petr Tesařík <i>velitel útvaru</i> <i>hodnost, titul, jméno, příjmení</i> Zástupce uživatele: Akviziční pracoviště: 229800 Prvotní příjemce: 229800																																				
Vyjádření zástupce: Číslo telefonu:																																						
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: Provedení běžné opravy gyroskopické hlavice Sterna S/N:1019 dle KZ.001/2023/229800/KZ.03 a jeho dodatku č. 2 Místo: Olomouc Termín (doba) ukončení poskytování služby: do 15.12.2025 Nabídková cena																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="5">Poskytovatel:</th> </tr> <tr> <th style="width: 25%;">Druh nákladů:</th> <th style="width: 40%;">Stručný popis</th> <th style="width: 15%;">Jednotková cena</th> <th style="width: 10%;">Počet jednotek</th> <th style="width: 10%;">Cena celkem</th> </tr> <tr> <td>Náklady na vlastní výkony:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Materiálové náklady:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kooperace:</td> <td>Oprava gyroskopické hlavice STERNA S/N:1019 u výrobce v zahraničí</td> <td>150 060,00 Kč</td> <td>1</td> <td>150 060,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Ostatní náklady:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Cena celkem bez DPH:</td> <td>150 060,00 Kč</td> </tr> </table>				Poskytovatel:					Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem	Náklady na vlastní výkony:					Materiálové náklady:					Kooperace:	Oprava gyroskopické hlavice STERNA S/N:1019 u výrobce v zahraničí	150 060,00 Kč	1	150 060,00 Kč	Ostatní náklady:					Cena celkem bez DPH:				150 060,00 Kč
Poskytovatel:																																						
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem																																		
Náklady na vlastní výkony:																																						
Materiálové náklady:																																						
Kooperace:	Oprava gyroskopické hlavice STERNA S/N:1019 u výrobce v zahraničí	150 060,00 Kč	1	150 060,00 Kč																																		
Ostatní náklady:																																						
Cena celkem bez DPH:				150 060,00 Kč																																		
Nabídková cena celkem 150 060,00 Kč bez DPH, 181 572,60 Kč s DPH. Zástupce poskytovatele: <i>titul, jméno, příjmení, telefon</i> V dne: Jiří Oulehla V dne: Digitálně podepsal Jiří Oulehla Datum: 2025.03.10 12:45:50 +01'00' Zástupce poskytovatele: Zástupce objednatele:																																						

Legenda:

- Přílohou potvrzené „Nabídky“ jsou: a) Kontrolní zápis poskytovatele (viz příloha č. 5 rámcové dohody)
b) Cenová kalkulace (viz příloha č. 4 rámcová dohoda)

Poznámka*) Nehodící se škrtněte

Cenová kalkulace / BO/ Technická údržba

Příloha Nabídky a KZ k Výzvě NS 229800 č. 2/2025

Materiál MBK C4 ISTAR: Gyroskopická hlavice Sterna , S/N:1019

P.č.	Rozsah prací po skupinách – a podskupinách – přesně specifikovat důvod opravy + kooperace název firmy	Materiál (název a počet kusů)	Označení ND (RN, NSN)	Počet hodin	Cena v Kč						
					Materiál za MJ	Materiál celkem	Náklady na vlastní výkony	Kooperace	Celkem		
					bez DPH	bez DPH	bez DPH	bez DPH	bez DPH	s DPH	
1.	Oprava gyroskopická hlavice Sterna , S/N:1019 u výrobce v zahraničí								150 060,00 Kč	150 060,00 Kč	181 572,60 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM									150 060,00 Kč	150 060,00 Kč	181 572,60 Kč

Poznámka: U úkonů uvedených v tabulkách č. 3-1 a 3-2/1 až 3-2/15 v Příloze č. 3 rámcové dohody se počet hodin nevyplňuje, je zahrnut do nacenění celého úkonu.

Kontrolní zápis č. 001/2023/229800/KZ 03

podle rámcové dohody č. 23106000243

Typ přístroje: VD-1-0-000-02

Zadání z výzvy: NS 2298 č. 1/2023

Výrobní číslo přístroje: VD-1-0-000-02

Provozní sešit číslo:

Vojenský útvar: VÚ 2298 Chrudim

Pověřená osoba zástupce

Kontrola před provedením oprav: P15001 TD B

Kontrola před provedením opravy:

Přenosná jednotka JIM LR S/N: 2426 Akumulátor BB-2847 A/U 2 ks. S/N: A71586, A71587
Transportní vak JIM LR

Transportní vak JIM LR

Transportní vak STERNA (VD-1-0-001-02)

Gyroskopická hlavice STERNA (VD-1-0-002-02) S/N: 1019

Střední trojnožka STERNA (VD-1-0-003-02) Ochranný obal na trojnožku STERNA (VD-1-0-004-02)
Ochranný obal na gyroskopickou hlavici STERNA (VD-1-0-005-02)

Ochranný obal na gyroskopickou hlavici STERNA (VD-1-0-005-02)

Síťový prvek MAX 360 – JIM LR (VD-1-0-006-02)

Propojovací kabel MAX 360 – JIM LR (VD-1-0-007-02)

Propojovací kabel Ethernet (VD-1-0-008-02)

Propojovací kabel STERNA – USB (VD-1-0-009-02)

Propojovací kabel STERNA – RS-232 (VD-1-0-010-02)

Propojovací kabel STERNA – DAGR (VD-1-0-011-02)

Propojovací kabel SPM - JIM LR - CF 19 (VD-1-O-012-02)

Lithiové baterie CR123A 6ks (VD-1-0-013-02)

Návod k obsluze sestavy STERNA/JIM LR (VD-1-0-014-02)

Návod MAX 360 (VD-1-0-015-02)

Vlastní kontrolní zjištění – nález:

Přenosná jednotka JIM LR S/N: 2426 - nefunkční. Defektace u výrobce.

Akumulátor BB-2847 A/U – 1ks A71587 nevyhovuje dle výsledků měření

Gyroskopická hlavice STERNA (VD-1-0-002-02) S/N: 1019 nefunkční displej. Defektace u výrobce.
Propojovací kabel SPM - JIM 18 - CE 19 (VD-1-0-013-02) vadný.

Propojovací kabel SPM - JIM LR - CF 19 (VD-1-0-012-02) - vadný

Poznámky:

Seznam zamítnutých oprav nálezů:

Poznámky:

[illegible]

Celková cena rozsahu prací bez DPH: 6 000,- Kč	Celková cena náhradních dílů bez DPH: 119 017,05 Kč
Celková cena za opravu bez DPH: 125 017,05 Kč	
Termín zahájení a ukončení služby, popř. etapové plnění: <i>PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN DODÁNÍ PRO BEŽNOU OPRAVU</i> <i>1 ROW OD OBJEDNÁNÍ</i> V Olomouci, dne: <i>14.3.2024</i>	

Za poskytovatele

PRAMACOM - HT, spol. s r.o.
 Praha 8 Dejvice, Na pláncích 1867/30, 100 00
 Pobočka: Olomouc, Ráňáčekova 164/10, 779 00
 tel.: +420 838 188 401
 DIČ: CZ26614763

Dodatek č.2 ke kontrolnímu zápisu č. 001/2023/229800/KZ 03 podle rámcové dohody č. 23106000243			
Typ přístroje: Sterna		Zadání z výzvy: NS 2298 č. 2/2024	
Výrobní číslo přístroje: 1019		Provozní sešit číslo:	
Vojenský útvar: VÚ 2298 Chrudim		Pověřená osoba zástupce zhotovitel	
Kontrolní prohlídka byla provedena v rozsahu technologického postupu: P15001_ID_B			
Kontrola před provedením opravy: Gyroskopická hlavice STERNA S/N:1019			
Vlastní kontrolní zjištění – nález 18816 Safran: Zjištěné závady: - Základní deska je vadná - Krytka baterie chybí / je vadná - FM deska je vadná - HMI-cpl. vadné Práce, které je potřeba provést: - Kontrola těsnosti a nadusíkování - Dohledání místa netěsnosti a utěsnění - Výměna kompletního rozhraní HMI - Určení přesnosti gyroskopu při zjišťování severu (8 měření) - Výměna základní desky - Čištění - Kompletní demontáž přístroje - Výměna FM desky - Vyčištění, namazání, montáž a nastavení přístroje - Test - Vytvoření dokumentů o kontrole - Závěrečná převírací kontrola Potřebné náhradní díly: - TAF-FM- základní deska komplet, bateriový box komplet, těsnící kroužek, TAF-C- základní deska komplet, těsnění, rozhraní HMI Komplet Poznámky:			
Seznam zamítnutých oprav nálezů: Poznámky:			
Návrh na odstranění poruchy		Seznam potřebných náhradních dílů	
Rozsah služby	čas (min)	Náhradní díly	cena (Kč)
		Sterna S/N 1019 – oprava u výrobce	150 060,00 Kč

Celková cena rozsahu prací bez DPH: Kč		Celková cena náhradních dílů bez DPH: 150 060,00 Kč	
Celková cena za opravu bez DPH: 150 060,00 Kč			
Termín zahájení a ukončení služby, popř. etapové plnění: Předpokládaný termín opravy do 1 roku od podepsání nabídky			
V Olomouci, dne: 25.9.2024		Za	

