



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 22.11.2023 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

Objednatel

Název: **Masarykova univerzita**
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupen: Mgr. Bc. Davidem Póčem, kvestorem

Masarykova univerzita je veřejnou vysokou školou zřízenou zákonem. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna (právníkou osobou)

Kontaktní osoby: XXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXX, mobil: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXX, mobil: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX

Korespondenční adresa: Správa Univerzitního kampusu Bohunice, Kamenice 753/5, 625 00 Brno

Zasílání elektronických daňových dokladů – email: XXXXXXXXXX

a

Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: **Dräger Medical, s.r.o.**
Sídlo: Obchodní 124, 251 01 Čestlice
IČ: 26700760
DIČ/VAT ID: CZ26700760
Zastoupen: Mgr. Michalem Vondrašem, jednatelem
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl C, vložka 88291
Bankovní spojení: Deutsche Bank
IBAN: CZ1179100000003172300003
Korespondenční adresa: XXXXXXXXXX
Kontaktní osoby: XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX

Tel. č. pro oznámení Poruchy: XXXXXXXXXX (nepřetržitý provoz)

E-mail pro oznámení Poruchy: XXXXXXXXXX

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 1 ke Smlouvě (*dále jen „Dodatek“*) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užitá ve Smlouvě.

I. Odůvodnění uzavření Dodatku

- I. 1) Smluvní strany v čl. VII. Smlouvy sjednaly opční právo Objednatele, kterým si vyhradil právo na poskytnutí Opce, spočívající v poskytování služeb na nových zařízeních Objednatele, resp. zařízeních, které nebyly součástí Přílohy č. 1 Smlouvy ke dni jejího uzavření.
- I. 2) V průběhu realizace Smlouvy vznikla potřeba na přidání nových, resp. odebrání stávajícího zařízení.
- I. 3) V souladu s výše uvedeným se Smluvní strany dohodly na poskytování nových služeb na základě § 66 ZZVZ, v rámci veřejné zakázky s názvem „Servis kompresorů, sušiček stlačeného vzduchu a vývěv v areálu Univerzitního kampusu Bohunice“.

II. Popis Změn Smlouvy

- II. 1) V rámci Opce se Smluvní strany dohodly na přidání nových, resp. odebrání stávajícího zařízení, a to konkrétně Kompresor Worthington K4, Kompresor BSC 15-10 with S1, OILFREEPAC 2000 0050-SP, ULTRAPAC ALD 0080 S, ULTRAPURE ALG 080 SPUC, Sušička SPL040-A23015016TXS, BUSCH MINK MM 1324 AV vývěva, BUSCH R5, RA 0063 F 503 vývěva. Na nových zařízeních dle tohoto Dodatku budou Zhotovitelem vykonávány kompletní Služby dle Smlouvy ode dne účinnosti Dodatku.
- II. 2) S ohledem na skutečnosti uvedené v předchozím ustanovení dochází ke změně přílohy č. 1 Smlouvy. Upravená příloha č. 1 Soupis prací a je přílohou tohoto Dodatku.
- II. 3) Veškeré práva a povinnosti stanovené Smlouvou se uplatní i na provedení Opce, resp. na s Opcí související závazky, není-li v Dodatku výslovně sjednáno jinak.

III. Závěrečná ujednání

- III. 1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- III. 2) Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - změnový list č. 1
- III. 3) Dodatek se uzavírá na dobu platnosti a účinnosti Smlouvy.
- III. 4) Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti pak nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
- III. 5) Dodatek je uzavřen připojením elektronických podpisů obou Smluvních stran.

Příloha č. 1 - Soupis prací

Typové označení	výrobce	výrob.č.	umístění	počet jednotek v ks	Servis	1 x rok	1 x 2 roky	1 x 3 roky	1 x 4 roky	1 x 5 let	Cena za servisní úkon v Kč bez DPH / 1ks zařízení
SF4	Atlas Copco	v.č. AII686456 v.č. AII686458	C04 / m.č.1S56 C04 / m.č.1S56	2	Servis A po 2 500 mh nebo 1x za 1 rok	X					3 830,00 Kč
					Servis B po 5 000 mh nebo 1x za 2 roky		X				40 080,00 Kč
					Servis A po 2 500 mh nebo 1x za 3 roky			X			3 830,00 Kč
					Servis C po 10 000 mh nebo 1x za 4 roky				X		40 820,00 Kč
SF8	Atlas Copco	v.č. AII695549 v.č. AII695550 v.č. AII684965 v.č. AII686496	C04 - NMR (B07 1.PP, m.č. 1S07a) C04 - NMR (B07 1.PP, m.č. 1S07a) B06 / m.č.1S08 (2 kompr. na 1 vzd.) A08 / m.č.1S13 (2 kompr. na 1 vzd.)	4	Servis A po 2 500 mh nebo 1x za 1 rok	X					5 440,00 Kč
					Servis B po 5 000 mh nebo 1x za 2 roky		X				82 260,00 Kč
					Servis A po 2 500 mh nebo 1x za 3 roky			X			5 440,00 Kč
					Servis C po 10 000 mh nebo 1x za 4 roky				X		83 000,00 Kč
SF2	Atlas Copco	v.č. AII613574	C05 / m.č.1S17	1	Servis A po 2 500 mh nebo 1x za 1 rok	X					4 730,00 Kč
					Servis B po 5 000 mh nebo 1x za 2 roky		X				38 940,00 Kč
					Servis A po 2 500 mh nebo 1x za 3 roky			X			4 730,00 Kč
					Servis C po 10 000 mh nebo 1x za 4 roky				X		40 680,00 Kč
LF10	Atlas Copco	v.č. ITR1489572 v.č. ITR1730869 v.č. ITR1730870	B09 / m.č.1S39 B09 / m.č.1S39 B09 / m.č.1S39	3	Servis A po 2 000 mh nebo 1x za 1 rok	X					7 380,00 Kč
					Servis B po 4 000 mh nebo 1x za 2 roky		X				25 590,00 Kč
GA15VSD+ FF CE 400V +N 50	Atlas Copco	v.č. API250327	B09 / m.č.1S64 (ČOV)	1	Servis A po 4 000 mh nebo 1x za 1 rok	X					15 810,00 Kč
					Servis B po 8 000 mh nebo 1x za 2 roky		X				25 600,00 Kč
SF11	Atlas Copco	v.č. A1693594 v.č. A1693595 v.č. AII696438 v.č. AII696439	A20 / m.č.1S17 A20 / m.č.1S17 D36 / m.č.1S45 D36 / m.č.1S45	4	Servis A po 2 500 mh nebo 1x za 1 rok	X					6 310,00 Kč
					Servis B po 5 000 mh nebo 1x za 2 roky		X				118 130,00 Kč
					Servis A po 2 500 mh nebo 1x za 3 roky			X			6 310,00 Kč
					Servis C po 10 000 mh nebo 1x za 4 roky				X		118 870,00 Kč
SF11+	Atlas Copco	v.č. API774117	D36 / m.č.1S45	1	Servis A po 2 500 mh nebo 1x za 1 rok	X					10 580,00 Kč
					Servis B po 5 000 mh nebo 1x za 2 roky		X				70 140,00 Kč
					Servis A po 2 500 mh nebo 1x za 3 roky			X			10 580,00 Kč
					Servis C po 10 000 mh nebo 1x za 4 roky				X		68 890,00 Kč
Verticus 5	BAUER Kompressoren	v.č. 15-144332	C04 - NMR (B07, m.č. 1S07b)	1	Servis po 1000 mh nebo 1x za 1 rok + výměna filtrační patrony	X					43 090,00 Kč
					Servis po 2000 mh nebo 1x za 2 roky + výměna filtrační patrony		X				106 270,00 Kč
					Servis po 1000 mh nebo 1x za 3 roky + výměna filtrační patrony			X			43 090,00 Kč
					Revize plynového zařízení 1x za 3 roky			X			6 000,00 Kč
Kompresor Worthington K4		v.č. AII682240 v.č. AII682241 v.č. AII682797	D30 / m.č.1S13 D30 / m.č.1S13 D30 / m.č.1S13	3	Servis A po 2 500 mh nebo 1x za 1 rok	X					6 350,00 Kč
					Servis B po 5 000 mh nebo 1x za 2 roky		X				40 080,00 Kč
					Servis odváděčů kondenzátu	X					3 530,00 Kč
Kompresor BSC 15-10 with S1		v.č. 2507622 v.č. 2507623	E24 (Biology Park) E24 (Biology Park)	2	Servis po 1 500 mh nebo 1x za 1 rok	X					12 650,00 Kč
ULTRAPAC ALD 0050 SPUC	Donaldson	v.č. W23222447/001 v.č.86156341	B06 / m.č.1S08 C04 / m.č.1S56	2	Servisní kontrola (servisní sada A) po 8760 provoz. hod. nebo požadavek na displeji	X					24 890,00 Kč
					Servisní kontrola (servisní sada A) po 17520 provoz. hod. nebo požadavek na displeji		X				24 890,00 Kč
					Kalibrace senzoru UDM (ročně)	X					4 380,00 Kč
					Servisní kontrola (servisní sada Carepac) po 26280 provoz. hod. nebo požadavek na displeji			X			32 410,00 Kč
OILFREEPAC 2000 0050-SP	Donaldson	v.č. 86120116-1 v.č. 86120116-2	C04 - NMR (B07 m.č.1S07a) A20 / m.č.1S17	2	Servisní kontrola (servisní sada A) po 1 roku provozu nebo požadavek na displeji	X					19 880,00 Kč
					Servisní kontrola (servisní sada Carepac) po 2 letech provozu nebo požadavek na displeji		X				64 630,00 Kč
Antares ATT 025	Parker Hiross	v.č. 398895280001	C04 - NMR (B07 1S07a)	1	Servis po 1. (5.) roce provozu	X					211 340,00 Kč
					Servis po 2. (6.) roce provozu		X				44 610,00 Kč
					Servis po 3. (7.) roce provozu			X			105 760,00 Kč
					Servis po 4. (8.) roce provozu				X		44 610,00 Kč

Příloha č. 1 - Soupis prací

ULTRAPAC ALD 0025 SPUC	Donaldson	v.č.86164544	C05 / m.č.1S17	1	Servisní kontrola (servisní sada A) po 8760 provoz. hod. nebo požadavek na displeji	X					20 030,00 Kč	
					Servisní kontrola (servisní sada A) po 17520 provoz. hod. nebo požadavek na displeji		X				20 030,00 Kč	
					Kalibrace senzoru UDM (ročně)	X					4 380,00 Kč	
					Servisní kontrola (servisní sada Carepac) po 26280 provoz. hod. nebo požadavek na displeji			X			25 220,00 Kč	
CD17	Atlas Copco	v.č. AIPW 52648 v.č. AIPW 52158	D36 / m.č.1S45 D36 / m.č.1S45	2	Servis - servisní sada A (1 roky nebo 6000 hodin)	X					25 540,00 Kč	
					Servis - servisní sada B (2 roky nebo 12000 hodin)		X				42 810,00 Kč	
					Servis - servisní sada A (3 roky nebo 18000 hodin)			X			25 540,00 Kč	
					Servis - servisní sada C (4 roky nebo 24000 hodin)				X		81 950,00 Kč	
CD17+	Atlas Copco	v.č.APIW63751	D36 / m.č.1S45	1	Servis - servisní sada A (1 roky nebo 6000 hodin)	X					25 540,00 Kč	
					Servis - servisní sada B (2 roky nebo 12000 hodin)		X				42 810,00 Kč	
					Servis - servisní sada A (3 roky nebo 18000 hodin)			X			25 540,00 Kč	
					Servis - servisní sada C (4 roky nebo 24000 hodin)				X		80 700,00 Kč	
ULTRAPAC 2000 0065 SP	Donaldson	v.č. 1680221/1	A20 / m.č.1S17	1	Servisní kontrola (servisní sada A) po 1 roku provozu nebo požadavek na displeji	X					21 880,00 Kč	
					Servisní kontrola (servisní sada Carepac) po 2 letech provozu nebo požadavek na displeji		X				50 530,00 Kč	
MEDIPAC 2000 0080-SP	Donaldson	v.č. 1521697/1	B09 / m.č.1S39	1	Servisní kontrola (servisní sada Carepac 2) po 1 roku provozu nebo požadavek na displeji	X					70 580,00 Kč	
					Servisní kontrola (servisní sada Carepac 1) po 2 letech provozu nebo požadavek na displeji		X				106 820,00 Kč	
ULTRAPAC ALD 0080 S	Donaldson	v.č. 39740759/001	B09 / m.č.1S39	1	Servisní kontrola (servisní sada A) po 1 roku provozu nebo požadavek na displeji	X					32 270,00 Kč	
					Servisní kontrola (servisní sada Carepac) po 2 letech provozu nebo požadavek na displeji		X				44 150,00 Kč	
ULTRAPURE ALG 080 SPUC	Donaldson	v.č. 1617200-1 v.č. 1617200-2	D30 / m.č.1S13 D30 / m.č.1S13	2	Servisní kontrola (servisní sada A) po 8760 provoz. hod. nebo požadavek na displeji	X					65 700,00 Kč	
					Servisní kontrola (servisní sada A) po 17520 provoz. hod. nebo požadavek na displeji		X				65 700,00 Kč	
					Kalibrace senzoru UDM (ročně)	X					4 200,00 Kč	
					Servisní kontrola (servisní sada Carepac) po 26280 provoz. hod. nebo požadavek na displeji				X		69 810,00 Kč	
Sušička SPL040- A23015016TXS	Parker Hiross	v.č. 398790700001	E24 (Biology Park)	1	Servisní kontrola po 1 roku provozu						10 280,00 Kč	
BAS 2x205/1000 olejové vývěvy - sestava	B&SPOL.	v.č. 021/2018 VS v.č. 1821830 vývěva v.č. 1821831 vývěva	B06 / m.č.1S08 B06 / m.č.1S08	2	Pravidelný základní servis po 1 roku provozu	X					18 750,00 Kč	
					GO po 9000 provozních hodinách					X	57 500,00 Kč	
					Výměna antibakteriální filtrační vložky					X	10 875,00 Kč	
BUSCH RA 305 D olejové vývěvy	Busch Vacuum	v.č. C0712000456 v.č. C0712000457 v.č. C0712000458	B09 / m.č.1S39 B09 / m.č.1S39 B09 / m.č.1S39	3	Pravidelná údržba 1x za rok	X					4 250,00 Kč	
					Kompletní údržba 1x za 2 roky		X				12 380,00 Kč	
340PBO BGS	BGS GENERAL SRL	v.č. 709011	A20 / m.č.1S17	1	Pravidelný základní servis po 1 roku provozu	X					50 000,00 Kč	
					GO po 9000 provozních hodinách						X	126 000,00 Kč
					Výměna antibakteriální filtrační vložky						X	10 875,00 Kč
vývěvy VTLF2.250 Becker	Becker	v.č. 2755512 v.č. 2755513 v.č. 2755514	D36 / m.č.1S45 D36 / m.č.1S45 D36 / m.č.1S45	3	Kontrola po 1. roce provozu nebo po 1000 provozních hod.	X					24 030,00 Kč	
					Kontrola po 2. roce provozu nebo po 2000 provozních hod.		X				24 030,00 Kč	
					Kontrola po 3. roce provozu nebo po 3000 provozních hod.				X		82 550,00 Kč	
BUSCH MINK MM 1324 AV vývěva	Busch Vacuum	v.č. 80067184 v.č.80067185 v.č. 80067186	D30 / m.č.1S13 D30 / m.č.1S13 D30 / m.č.1S13	3	Pravidelná údržba 1x za rok	X					3 990,00 Kč	
					Výměna filtrační vložky SRF12/3	X					3 440,00 Kč	
					Výměna filtrační vložky NV50	X					195,00 Kč	
BUSCH R5, RA 0063 F 503, vývěva	Busch Vacuum	v.č. D15261974 v.č. D15261975 v.č. D15261976	E24 (Biology Park) E24 (Biology Park) E24 (Biology Park)	3	Pravidelná údržba 1x za rok	X					7 820,00 Kč	
					Výměna filtrační vložky P030 - 1 ks	X					2 610,00 Kč	
					Výměna filtrační vložky S030 - 2 ks	X					5 220,00 Kč	
					Výměna filtrační vložky A030 - 2 ks	X					5 220,00 Kč	
Cena za provedení oprav zařízení v místě plnění / sazba za hodinu práce pracovníka zhotovitele											1 180,00 Kč	