

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 10/2017
 Rámcová smlouva č.: 165110270

Servisní sazba 640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál		Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	Práce (Kč bez DPH)	SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Popis						
1.1	VÝMĚNA STĚRÁČU	DKC000110PMMD	STĚRÁČE	1	ks	1			
2.1	OPRAVA TĚSNOSTI MOTORU	ERR7143	GUFERO	1	ks				
2.2	OPRAVA TĚSNOSTI MOTORU	STC2801	TĚSNĚNÍ	1	ks				
2.3	OPRAVA TĚSNOSTI MOTORU	ERR2409	TĚSNĚNÍ	1	ks				
2.4	OPRAVA TĚSNOSTI MOTORU	ERR3424	TĚSNĚNÍ	3	ks				
2.5	OPRAVA TĚSNOSTI MOTORU	ERR3340	FILTR OLEJE	1	ks				
2.6	OPRAVA TĚSNOSTI MOTORU	15W40	OLEJ	7	l				
2.7	OPRAVA TĚSNOSTI MOTORU	ANR2485	HADICE	1	ks				
2.8	OPRAVA TĚSNOSTI MOTORU	ANR6656	HADICE	1	ks				
2.9	OPRAVA TĚSNOSTI MOTORU	ANR6655	HADICE	1	ks				
2.10	OPRAVA TĚSNOSTI MOTORU	CN100208L	SPONA	2	ks				
2.11	OPRAVA TĚSNOSTI MOTORU	CN100858L	SPONA	2	ks				
3.1	OPRAVA TĚSNOSTI DVEŘÍ	LR029309	TĚSNĚNÍ DVEŘÍ	2	ks				
3.2	OPRAVA TĚSNOSTI DVEŘÍ	LR055354	TĚSNĚNÍ	1	ks				
4.1	VÝMĚNA CHLADIČE	NTC6168	CHLADIČ	1	ks				
4.2	VÝMĚNA CHLADIČE	PEB500090	VODNÍ ČERPAČLO	1	ks				
4.3	VÝMĚNA CHLADIČE	STC1086	HADICE	1	ks				
4.4	VÝMĚNA CHLADIČE	PCH119060	HADICE	1	ks				
4.5	VÝMĚNA CHLADIČE	ESR2298	HADICE	1	ks				
4.6	VÝMĚNA CHLADIČE	CN100508L	SPONA	4	ks				
4.7	VÝMĚNA CHLADIČE	CN100308L	SPONA	2	ks				
4.8	VÝMĚNA CHLADIČE	PCH117840	SPONA	1	ks				
4.9	VÝMĚNA CHLADIČE	CN100208L	SPONA	2	ks				
5.1	OPRAVA BRZD PŘEDNÍCH	FTC902	KOTOUČ BRZDOVÝ	2	ks				
5.2	OPRAVA BRZD PŘEDNÍCH	SFP000260	DESKY BRZDOVÉ	2	ks				
5.3	OPRAVA BRZD PŘEDNÍCH	AEU2539	TĚSNĚNÍ	2	ks				
5.4	OPRAVA BRZD PŘEDNÍCH	STC1280	PLSTKY	2	ks				
5.5	OPRAVA BRZD PŘEDNÍCH	STC8575	ČEPY+PRUŽINKY	2	ks				
6.1	OPRAVA BRZD ZADNÍCH	LR018026	KOTOUČ BRZ. TAD	2	ks				
6.2	OPRAVA BRZD ZADNÍCH	SFP000250	DESKY BRZDOVÉ	2	ks				
6.3	OPRAVA BRZD ZADNÍCH	SEE500130	ČEPY+PRUŽINKY	2	ks				
6.4	OPRAVA BRZD ZADNÍCH	SHB500230	HADICE	2	ks				
6.5	OPRAVA BRZD ZADNÍCH	SHB101370	HADICE	1	ks				
6.6	OPRAVA BRZD ZADNÍCH	NTC6828	UČOŽENÍ STABIL	2	ks				
7.1	ROZVODY MOTORU	ERR1092	ŘEMEN	1	ks				
7.2	ROZVODY MOTORU	LHP100860	KLADKA	1	ks				
7.3	ROZVODY MOTORU	LVH100150	KLADKA	1	ks				

KONTROLNÍ ZÁPIS

č. 10/2017

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)
smlouvy č. 165110270
dle Požadavkového listu č. 10/2017

1. **Zadání objednávky:**

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

2. **Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:**

Vojenský útvar	662401 OLOMOUC		
Typ vojenské techniky	LRD 110 TDI MILITARYA2	VPZ	014-66-83
VIN	SALLDBAF86A711891		

3. **Způsob provedení kontroly:** vizuální kontrola vozu

4. **Kontrolní zjištění:** viz příloha k PL / KZ / Nabídce č. 10/2017

5. **Návrh na odstranění nedostatků:** výměna ND viz příloha k PL/KZ/Nabídce č. 10/2017

6. **Cenová kalkulace:**

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková	Počet	Cena
Náklady na vlastní výkony:	Výměna ND viz příloha k PL / KZ / Nabídce č. 10/2017			
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL / KZ / Nabídce č. 10/2017			
Koopérace:				
Ostatní náklady:				
Subdávatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Koopérace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				168612,80

7. **Technická dokumentace:** LR Topix

8. **Termín provedení dílčího plnění:** 25 pracovních dní od podpisu KZ

Marek Veselý

Digitálně podepsal Marek Veselý
Datum: 2017.06.14 14:04:24
+02'00'

V Praze dne: 14. 6. 2017 Za poskytovatele:

Marek Veselý – technik servisu

Ve Staré Boleslavi dne: 14.6.2017

Za odběratele
titul

.....
azítka

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 10/2017
Rámcová smlouva č.: 165110270Servisní sazba
640,00 Kč

P.č.	Úkon	RN	Počet		Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)		Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	Práce (Kč bez DPH)	SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
			jedn.	ks			ks	ks					
1.1	VYMĚNA STĚRAČŮ	DKG000110PMD	1	1	ks	STĚRAČE							
2.1	OPRAVA TĚSNOSTI MOTORU	ERR7143	1	1	ks	GUFERO							
2.2	OPRAVA TĚSNOSTI MOTORU	STC2801	1	1	ks	TĚSNĚNÍ							
2.3	OPRAVA TĚSNOSTI MOTORU	ERR2409	1	1	ks	TĚSNĚNÍ							
2.4	OPRAVA TĚSNOSTI MOTORU	ERR3424	3	3	ks	TĚSNĚNÍ							
2.5	OPRAVA TĚSNOSTI MOTORU	ERR3340	1	1	ks	FILTR OLEJE							
2.6	OPRAVA TĚSNOSTI MOTORU	15W40	7	7	l	OLEJ							
2.7	OPRAVA TĚSNOSTI MOTORU	ANR2485	1	1	ks	HADICE							
2.8	OPRAVA TĚSNOSTI MOTORU	ANR6656	1	1	ks	HADICE							
2.9	OPRAVA TĚSNOSTI MOTORU	ANR6655	1	1	ks	HADICE							
2.10	OPRAVA TĚSNOSTI MOTORU	CN100208L	2	2	ks	SPONA							
2.11	OPRAVA TĚSNOSTI MOTORU	CN100858L	2	2	ks	SPONA							
3.1	OPRAVA TĚSNOSTI DVEŘÍ	LR029309	2	2	ks	TĚSNĚNÍ DVEŘÍ							
3.2	OPRAVA TĚSNOSTI DVEŘÍ	LR055354	1	1	ks	TĚSNĚNÍ							
4.1	VYMĚNA CHLADIČE	NTC6168	1	1	ks	CHLADIČ							
4.2	VYMĚNA CHLADIČE	PEBS00090	1	1	ks								
4.3	VYMĚNA CHLADIČE	STC1086	1	1	ks	VODNÍ ČERPADLO							
4.4	VYMĚNA CHLADIČE	PCH119060	1	1	ks	HADICE							
4.5	VYMĚNA CHLADIČE	ESR2298	1	1	ks	HADICE							
4.6	VYMĚNA CHLADIČE	CN100508L	4	4	ks	SPONA							
4.7	VYMĚNA CHLADIČE	CN100308L	2	2	ks	SPONA							
4.8	VYMĚNA CHLADIČE	PCH117840	1	1	ks	SPONA							
4.9	VYMĚNA CHLADIČE	CN100208L	2	2	ks	SPONA							
5.1	OPRAVA BRZD PŘEDNÍCH	FTC902	2	2	ks	KOTOUČ BRZDOVÝ							
5.2	OPRAVA BRZD PŘEDNÍCH	SFP000260	2	2	ks	DESKY BRZDOVÉ							
5.3	OPRAVA BRZD PŘEDNÍCH	AEU2539	2	2	ks	TĚSNĚNÍ							
5.4	OPRAVA BRZD PŘEDNÍCH	STC1280	2	2	ks	PISTKY							
5.5	OPRAVA BRZD PŘEDNÍCH	STC8575	2	2	ks	ČEPY+PRUŽINKY							
6.1	OPRAVA BRZD ZADNÍCH	LR018026	2	2	ks	KOTOUČ BRZ. TAD							
6.2	OPRAVA BRZD ZADNÍCH	SFP000250	2	2	ks	DESKY BRZDOVÉ							
6.3	OPRAVA BRZD ZADNÍCH	SEES00130	2	2	ks	ČEPY+PRUŽINKY							
6.4	OPRAVA BRZD ZADNÍCH	SHB500230	2	2	ks	HADICE							
6.5	OPRAVA BRZD ZADNÍCH	SHB101370	1	1	ks	HADICE							
6.6	OPRAVA BRZD ZADNÍCH	NTC6828	2	2	ks	ULOŽENÍ STABIL.							
7.1	ROZVODY MOTORU	ERR1092	1	1	ks	REMĚN							
7.2	ROZVODY MOTORU	LHP100860	1	1	ks	KLADKA							
7.3	ROZVODY MOTORU	LWH100150	1	1	ks	KLADKA							

P.č.	Úkon	Materiál		Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Práce (Kč bez DPH)	SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Popis					
7.4	ROZVODY MOTORU	NRCB955	ODKALOVAČ					
7.5	ROZVODY MOTORU	ERR2337	SILENTBLDK VZDUCH. FIL					
7.6	ROZVODY MOTORU	ERR2215	REMEN					
7.7	ROZVODY MOTORU	ERR3287	REMEN					
8.1	VYMĚNA LANOVODU PLYNU	NTC9359	LANOVOD					
8.2	VYMĚNA LANOVODU PLYNU	75W90	OLEJ					
9.1	OPRAVA DORAZU S. DVEŘÍ	MUC1961	DORAZ					
9.2	OPRAVA DORAZU S. DVEŘÍ	MXC1790	DRŽÁK					
9.3	OPRAVA DORAZU S. DVEŘÍ	MVCG6450	DRŽÁK					
9.4	OPRAVA DORAZU S. DVEŘÍ	306564	DORAZ					
9.5	OPRAVA DORAZU S. DVEŘÍ	MWGS759						
9.6	OPRAVA DORAZU S. DVEŘÍ	BHQ710020						
9.7	OPRAVA DORAZU S. DVEŘÍ	FY106046						
10.1	OPRAVA ZADNÍHO DÍE.		TUK MAZACÍ					
11.1	OPRAVA DRŽÁKŮ A RÁMU PŘED.		ELEKTRODY					
11.2	OPRAVA DRŽÁKŮ A RÁMU PŘED.		BARVA					
11.3	OPRAVA DRŽÁKŮ A RÁMU PŘED.	RF0100000	MATICE KOILA					
11.4	OPRAVA DRŽÁKŮ A RÁMU PŘED.	NTC1773						
12.1	ÚDRŽBA A DOPLNĚNÍ KLIMATIZACE		NÁPLŇ					
13.1	NALETÍ/VYLETÍ/DOZ/ SERVISU							
14.1	ZKUSĚBNÍ JÍZDA							

