

O B J E D N Á V K A (524203)

Objednatel:
Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84
150 06 Praha 5, Motol
IČO: 00064203
DIČ: CZ00064203

Dodavatel:
Lima CZ s.r.o.
Do Zahrádek I 5/157
155 21 Praha 5
IČO: 27199592
DIČ: CZ27199592

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zák.číslo:

Datum obj: 28.04.2025

Objednávka číslo: 2634835

Určeno pro:

Název+Popis	Katalog. č.	Počet MJ
Cena/J Cena celk.		
SMR Shoulder/Spalla konektor+šroub , Small-R	1374.15.305	1 KS
5 264,00 5 264,00		
(12.01.2024 Z2023-037026 2302501019)		
SMR Shoulder/Spalla glenosféra , Dia.44 mm (U	1374.50.440	1 KS
16 452,80 16 452,80		
(12.01.2024 Z2023-037026 2302501019)		
SMR Shoulder/Spalla glenoid necementovaný, S/S	1375.20.005	1 KS
13 764,80 13 764,80		
(12.01.2024 Z2023-037026 2302501019)		
SMR Shoulder/Spalla vložka reverzní , Dia.44mm	1362.09.020	1 KS
14 448,00 14 448,00		
(12.01.2024 Z2023-037026 2302501019)		
SMR Shoulder/Spalla tělo humerální , s uvolňov	1352.20.010	1 KS
21 414,40 21 414,40		
(12.01.2024 Z2023-037026 2302501019)		
Kostní šroub samorezný, 6,5x30mm	8420.15.030	1 KS
963,20 963,20		
(12.01.2024 Z2023-037026 2302501019)		
SMR Shoulder/Spalla prolongace , (TI6AL4V)	1352.15.001	1 KS
12 806,08 12 806,08		
(12.01.2024 Z2023-037026 2302501019)		
Kostní šroub samorezný, 6,5x20mm	8420.15.010	1 KS
963,20 963,20		
(12.01.2024 Z2023-037026 2302501019)		
SMR Shoulder/Spalla dřík s nástřikem (TI6AL4V)	1304.15.190	1 KS
9 721,60 9 721,60		
(12.01.2024 Z2023-037026 2302501019)		
SMR Shoulder/Spalla vložka reverzní , Dia.44mm	1362.09.015	1 KS
14 448,00 14 448,00		
(12.01.2024 Z2023-037026 2302501019)		

Celkem bez dane:

98 434,00

Celkem s daní :

110 246,08

Akceptováno: 28.04.2025

Faktury posílejte pouze elektronicky.

Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb.
Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou.
Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a
musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní.
Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží
nemůže být převzato a faktura vyřízena.

Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.