



Obecní úřad Těšetice

Těšetice č. p. 75, PSČ 783 46

IČO: 00299545; DIČ: CZ00299545

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Lesy České republiky, s.p.
Správa toků — oblast povodí Moravy
U Skláren 781
755 01 Vsetín

V Těšeticích dne 4. 4. 2024

Č.j.: 250/2024

Spisový znak: 246.10

skart. zn: V/5

Vyřizuje:

Telefon:

Telefon a fax:

E-mail:

ROZHODNUTÍ

o povolení kácení dřevin

Dne 12. března 2024 podal žadatel Lesy České republiky, s.p., Správa toků — oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín IČO: 42196451, zast. [REDACTED] IČO: 05735807, Mozartova 171/17, Nová Ulice, 77900 Olomouc (dále také jen jako „**Žadatel**“) dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále také jen jako „**Zákon**“) a dle § 4 Vyhlášky č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění (dále také jen jako „**Vyhláška**“) u Obecního úřadu Těšetice žádost o povolení kácení dřevin na pozemcích parc. č. 427/8, 154/13 a 183/30, vše katastrální území Těšetice u Olomouce, a to 275 ks stromů, v rozsahu a specifikaci dle přílohy č. 1 tohoto rozhodnutí (dále souhrnně také jen jako „**Žádost**“).

Obecní úřad Těšetice jako orgán ochrany přírody podle § 61 odst. 1 písm. a) a § 109 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a § 76 odst. 1 písm. a) Zákona a v působnosti věcně a místně příslušného správního úřadu dle ustanovení § 44 a § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále také jen jako „**Správní řád**“), vydává rozhodnutí, kterým se

povoluje

kácení stromů, na pozemcích parc. č. 427/8, 154/13 a 183/30, katastrální území

Těšetice u Olomouce 275 ks stromů,

v rozsahu a specifikaci dle přílohy č. 1 tohoto rozhodnutí,

za těchto podmínek:

- 1) z důvodu přítomnosti dutinových stromů bude kácení velkých stromů možné v dubnu, září a říjnu kalendářního roku. Před započítáním kácení stromů s potenciálem dutin dojde k provedení vstupní terénní pochůzky s oprávněnou osobou vykonávající biologický dozor za účelem koordinace kácení. Dozorem bude autorizovaná osoba dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Kácení dřevin bez možného výskytu dutin a plošné odstranění keřů bude prováděno v době vegetačního klidu, tj. od 1. listopadu do 31. března kalendářního roku a současně je-li bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu, lze kácení provést i mimo období vegetačního klidu (viz § 8 odst. 4 Zákona),
- 2) kácení provede Žadatel na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost,
- 3) vlastníkem pokácené dřevní hmoty bude Žadatel, který je povinen dřevní hmotu řádně zlikvidovat, včetně úklidu kletí a včetně osetí pozemku travou,
- 4) před kácením je nezbytné provést vizuální kontrolu dřevin z hlediska případného hnízdění ptáků; současně je nutno dodržet požadavky ust. § 5a Zákona (ustanovení o ochraně volně žijících ptáků),
- 5) kácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození majetku či zdraví jiných osob,
- 6) v okolí vymezeném obvodem korun zachovávaných stromů bude ponechána stávající úroveň terénu bez zpevňování a nebudou zde prováděny výkopy,
- 7) kácení nesmí být provedeno, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci,
- 8) **pokud do tří let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí nebude kácení zrealizováno, pozbývá toto rozhodnutí platnosti.**



Obecní úřad Těšetice

Těšetice č. p. 75, PSČ 783 46

Bankovní spojení:

155813049/0300

Odůvodnění:

Na základě písemného podání Žadatele - žádosti ze dne 12. března 2024 - bylo zahájeno správní řízení podle § 8 odst. 1 Zákona ve věci povolení kácení 275 ks stromu, na pozemcích parc. č. 427/8, 154/13 a 183/30, katastrální území Těšetice u Olomouce (viz k žádosti přiložený v rozsah a specifikace – tento dokument je rovněž obsahem přílohy č. 1 tohoto rozhodnutí). Tyto stromy je nutné – dle tvrzení Žadatele - třeba vykácet za účelem realizace projektu „BP VT Šumice ř.km 1,4-2,5-větrolam“.

V řízení byly doloženy, případně správním úřadem obstarány, tyto podklady:

- 1) výpis z katastru nemovitostí,
- 2) Plná moc
- 3) Technická zpráva D.1.1
- 4) Výkres 13.1.2 kácení dřevin
- 5) Seznam dřevin ke kácení nebo ořezu
- 6) Souhlas obce Těšetice

Obecní úřad Těšetice v provedeném řízení přezkoumal předloženou Žádost z hledisek uvedených v Zákoně a ve Vyhlášce, projednal ji s (potencionálními) účastníky řízení (zejména pak s Hnutím DUHA Morava - oznámení dle 70 odst. 3 Zákona zasláno dne 15. března 2024) a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné ustanoveními citovaného Zákona a Vyhlášky ani další obecně chráněné veřejné zájmy.

Účastníci řízení neuplatnili k předmětu řízení žádné námitky a ani se nevyjádřili k podkladům rozhodnutí.

Při místním šetření provedeném dne 22. března 2024 bylo zjištěno, že dřeviny nejsou součástí významného krajinného prvku dle ust. § 3 odst. 1) písm. b) Zákona.

Obecní úřad v Těšeticích po provedeném šetření na místě samém (viz výše) posoudil návrh Žadatele a po provedeném posouzení stavu dřeviny a vyhodnocení důvodů Žadatele pro kácení dřevin bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Obecní úřad Těšetice upozorňuje na nutnost dodržení obecných zákonných požadavků platných pro kácení dřevin, a to jak požadavků termínových (kácení v době vegetačního klidu), tak bezpečnostních (BOZP apod.). **V tomto směru Obecní úřad Těšetice Žadateli doporučuje provést kácení odbornou firmou.**

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 83 odst. 1 Správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje podáním učiněným prostřednictvím Obecního úřadu Těšetice. Odvolání musí být podáno podle ustanovení § 82 odst. 2 Správního řádu, v platném znění s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal Obecnímu úřadu Těšetice a každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Obecní úřad Těšetice. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 Správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

starosta

Příloha: rozsah a specifikace kácení stromů určených ke kácení - pozemky a 183/30, katastrální území Těšetice u Olomouce

rozdělovník – toto rozhodnutí obdrží:

- 1) účastníci řízení
 - a. Žadatel
 - b. Obec Těšetice
- 2) spis

PRÍLOHA č. 1

Projektant				
AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY				
Vypracoval				
		RAZÍTKO		
Kraj: Olomoucký	Obec: Těšetice	K.ú.: Těšetice u Olomouce	Stupeň	DRA
Objednavatel	Lesy České republiky, s.p. Správa toků oblast povodí Moravy U Skláren 781, 755 01 Vsetín		Čís. zakázky	-
			Č. objednatel	SML-00280-2023-957
			Datum	12/2023
Akce: BP VT Šumice ř. km 1,4-2,5 - větrolam			Měřítko	--- --- ---
			Formát	A4
			Souř./výš. sys.	S-JTSK/B. p.v.
			Čís. soupavy:	Čís. přílohy:
Název přílohy: RE01 Kácení dřevin a plošné odstranění keřů Technická zpráva			D.1.1	

Obsah

1.	Identifikační údaje akce	3
1.1	Údaje o akci	3
1.1.1	Objednatel/investor	3
1.1.2	Projektant	3
2.	RE01 Kácení dřevin a plošné odstranění keřů	4
2.1	Příprava plochy	4
2.2	Kácení a ořez	4

1. Identifikační údaje akce

1.1 Údaje o akci

Název akce: BP VT Šumice ř. km 1,4-2,5 - větrolam

Obec:	Těšetice
Katastrální území:	Těšetice u Olomouce
Kraj:	Olomoucký
Stupeň dokumentace:	DRA – dokumentace realizace akce

1.1.1 Objednatel/investor

Lesy České republiky s.p.
Správa toků – oblast povodí Moravy
U Skláren 781, 755 01 Vsetín
IČO 42196451

1.1.2 Projektant

██████████
autorizovaný projektant územních systémů
ekologické stability
Mozartova 171/17, 77900 Olomouc
IČO: 05735807
číslo autorizace 04234

Číslo zakázky objednatele: SML-00280-2023-957

Datum: 12/2023

Vypracoval: ██████████

2. RE01 Kácení dřevin a plošné odstranění keřů

2.1 Příprava plochy

Stávající břehový porost zahrnuje jedince přestárlé, rozlámané nebo stromy napadané dřevokaznou houbou. Dále je v porostu silně zastoupen invazivní javor jasanolistý (*Acer negundo*), který potlačuje přirozenou vegetaci a je nutné jej odstranit společně s potěrem pařezů herbicidem. V místech, kde je naplánována nová výsadba bude nutné mulčovačem nebo křovinořem odstranit stařinu, jde zejména o plochy, které nebyly doposud zastíněny stromy a je zde silnější zastoupení keřů a nitrofitních bylin.

2.2 Kácení a ořez

V rámci revitalizace břehového porostu, obnovení a zajištění funkce větrolamu i do budoucna jsou nutné zásahy do porostu v podobě odstranění starých, rozlámaných nebo napadených jedinců dřevin a plošné odstranění starých keřových lemů, které jsou značně proschlé. Stromy, u kterých je ohryz populací bobra evropského natolik velký, že celkové odumření stromů je jen otázkou času, jsou zahrnuty také do seznamu dřevin ke kácení.

V neposlední řadě došlo již u několika stromů k rozlomení kmenů, přičemž došlo k pádu do průtočného profilu toku. Tyto větve, případně celé kmene jsou taktéž zahrnuty v níže uvedeném výčtu stromů k odstranění.

Pro kácení přístupných jedinců bude užito směrové kácení, u jedinců nestabilních bude káceno volně tak, aby nedošlo k ohrožení zásad BOZP. Pokácené stromy, větve budou vytaženy navijákem případně hydraulickým ramenem podle možností realizační firmy a odvezeny na sběrné místo při kraji porostu, tam nakráceny a uloženy do hrání.

Projektová dokumentace zahrnuje i plán na prořez dřevin, vitálních jedinců, kteří nemají narušen kmen a je možné počítat s jejich přirozeným zmlazením větvozí po provedení zmlazujícího řezu, případně řezu „na hlavu“ u některých vrb. Tyto výškové zásahy budou prováděny z pracovní plošiny a za odpovídajícího počasí, kdy bude zajištěna bezpečná únosnost zeminy. Ideálně po zámrazu.

Hroubí vytěžené hmoty bude složeno do hrání na místě samém.

Vykácené keře a nehroubí budou na místě seštěpkovány na hromady nebo prostoru. Část štěpky bude následně použita na mulčování nově vysazovaných stromů a keřů. Zbytek štěpky bude naložen a odvezen dle pokynů investora. Kód odpadu OECD - GL010, (celní položka ex 440130).

Z důvodu dutinových stromů bude kácení velkých stromů možné v **dubnu, září a říjnu** kalendářního roku. Před započatím kácení stromů s potenciálem dutin dojde k provedení vstupní terénní pochůzky s oprávněnou osobou vykonávající **biologický dozor** za účelem koordinace kácení. Dozorem bude autorizovaná osoba dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Kácení dřevin bez možného výskytu dutin a plošné odstranění keřů bude prováděno v době vegetačního klidu, tj. od 1. listopadu do 31. března kalendářního roku.

Níže je uveden přehled dřevin navržených k zásahu seřazených podle inventarizačních čísel z výkresu D.1.2 – Kácení dřevin.

Celkem je plánováno odstranění 134 ks stromů a keřů a u 46 jedinců bude proveden částečný zásah v podobě ořezu větví, ořezu na hlavu nebo prosvětlení koruny ořezem z plošiny.

Tab. č. 1: Zásahy do porostu

č.p.	pozemek	druh	obvod v cm	průměr cm	poznámka	plán
2a	LČR	Vrba křehká	130	41	nakloněná větev, hrozí rozlomení	částečné kácení
2b	LČR	Vrba křehká	140	45	nakloněná větev, hrozí rozlomení	částečné kácení
3	LČR	Bez černý		0	drží břehovou hranu, pod zástínem vrby č. 2	kácení
5	LČR	Javor jasanolistý	120	38	invazivní nepůvodní dřevina, nutné odstranění s ošetřením pařezu	kácení
10	LČR/Obec	Javor jasanolistý	60	19	invazivní nepůvodní dřevina, nutné odstranění s ošetřením pařezu	kácení
11	LČR/Obec	Javor jasanolistý	70	22	invazivní nepůvodní dřevina, nutné odstranění s ošetřením pařezu	kácení
12	LČR/Obec	Javor jasanolistý	65	21	invazivní nepůvodní dřevina, nutné odstranění s ošetřením pařezu	kácení
13	LČR/Obec	Javor jasanolistý	70	22	invazivní nepůvodní dřevina, nutné odstranění s ošetřením pařezu	kácení
14	LČR/Obec	Javor jasanolistý	50	16	invazivní nepůvodní dřevina, nutné odstranění s ošetřením pařezu	kácení
15	LČR/Obec	Javor jasanolistý	60	19	invazivní nepůvodní dřevina, nutné odstranění s ošetřením pařezu	kácení
16	LČR/Obec	Javor jasanolistý	40	13	invazivní nepůvodní dřevina, nutné odstranění s ošetřením pařezu	kácení
17	LČR/Obec	Javor jasanolistý	60	19	17 ks zmlazení javoru jasanolistého, nepůvodní dřevina	kácení
23	LČR	Vrba křehká	320	102	torzo vrby pod korunou topolů č. 21/22	kácení
25	Obec	Javor jasanolistý	120	38	invazivní nepůvodní dřevina, nutné odstranění s ošetřením pařezu	kácení
28	LČR	Bez černý		0	starý, proschlý keř, odstraněním dojde k prosvětlení lokality pro výsadbu	kácení
33	LČR	Bez černý		0	odstranění	kácení
34b	LČR/Obec	Vrba křehká	120	38	větev z 34a v průtočném profilu	částečné kácení
34c	LČR/Obec	Vrba křehká	180	57	větev z 34a v průtočném profilu	částečné kácení
40	LČR	Vrba křehká	220	70	rozpadající se vrba, dochází k rozlomení soukmení	kácení
40	LČR	Vrba křehká	230	73	rozpadající se vrba, dochází k rozlomení soukmení	kácení
40	LČR	Vrba křehká	180	57	rozpadající se vrba, dochází k rozlomení soukmení	kácení
40	LČR	Vrba křehká	250	80	rozpadající se vrba, dochází k rozlomení soukmení	kácení
41	LČR	Vrba křehká	260	83	rozpadající se vrba, dochází k rozlomení soukmení	kácení
41	LČR	Vrba křehká	160	51	vrba v hraně toku, ohryz bobrem	kácení
42	LČR	Vrba křehká	90	29	zmlazující ořez ve výšce 5 m, dvoják	částečné kácení
43	LČR	Bez černý		0	proschlý keř	kácení
44	LČR	Bez černý		0	proschlý keř	kácení

BP VT Šumice ř. km 1,4-2,5 - větrolam, ČHP: 4-12-01-0050, IDVT: 10194297
k.ú. Těšetice

45	LČR	Vrba křehká	250	80	nakloněná větev, hrozí rozlomení	kácení
45	LČR	Vrba křehká	260	83	nakloněná větev, hrozí rozlomení	kácení
46	LČR	Vrba křehká	260	83	starý strom, rozpadající se	kácení
47	LČR	Vrba křehká	280	89	seřiznutí kmene ve výšce 3 m – zmlazení na hlavu	částečné kácení
48	LČR	Vrba křehká	360	115	seřiznutí kmene ve výšce 3 m – zmlazení na hlavu	částečné kácení
49	LČR	Vrba křehká	180	57	starý strom napadený dřevokaznou houbou, trojkmen 49-51	kácení
50	LČR	Vrba křehká	220	70	starý strom napadený dřevokaznou houbou, trojkmen 49-52	kácení
51	LČR	Vrba křehká	280	89	starý strom napadený dřevokaznou houbou, trojkmen 49-53	kácení
55	LČR	Bez černý	50	16	starý proschlý keř	kácení
57	LČR	Vrba křehká	200	64	stará vrba, rozlomená, navržen ořez na hlavu	částečné kácení
58	LČR	Bez černý	50	16	starý proschlý keř	kácení
59	LČR	Bez černý	55	18	starý proschlý keř	kácení
60	LČR	Bez černý	40	13	starý proschlý keř s činností bobra evropského	kácení
61	LČR	Bez černý	50	16	starý proschlý keř s činností bobra evropského	kácení
62	LČR	Olše lepkavá	180	57	souše	kácení
63	LČR	Vrba křehká	80	25	mladá vrba s ohryzem bobra	kácení
64	LČR	Vrba křehká	80	25	vrba s nebezpečným náklonem a značným poškozením ohryzem bobra	kácení
64	LČR	Vrba křehká	120	38	vrba s nebezpečným náklonem a značným poškozením ohryzem bobra	kácení
64	LČR	Vrba křehká	100	32	vrba s nebezpečným náklonem a značným poškozením ohryzem bobra	kácení
64	LČR	Vrba křehká	125	40	vrba s nebezpečným náklonem a značným poškozením ohryzem bobra	kácení
71	LČR	Vrba křehká	340	108	stará strom, rozpraskaný kmen s tenzí v náklonu	ořez na hlavu
72	LČR	Olše lepkavá	80	25	uschlý	kácení
75	LČR	Olše lepkavá	190	61	souše	kácení
76	LČR	Vrba křehká	500	159	starý strom napadený dřevokaznou houbou	kácení
78	LČR	Javor jasanolistý	130	41	invazivní nepůvodní dřevina, nutné odstranění s ošetřením pařezu	kácení
79	LČR	Javor jasanolistý	120	38	invazivní nepůvodní dřevina, nutné odstranění s ošetřením pařezu	kácení
79	LČR	Javor jasanolistý	120	38	invazivní nepůvodní dřevina, nutné odstranění s ošetřením pařezu	kácení
80	LČR	Vrba křehká	100	32	prosperující vrba s nutným ořezem zlomené větve	částečné kácení
80	LČR	Vrba křehká	100	32	prosperující vrba s nutným ořezem zlomené větve	částečné kácení
80	LČR	Vrba křehká	100	32	prosperující vrba s nutným ořezem zlomené větve	částečné kácení
81	LČR	Bez černý		0	keř bude nahrazen výsadbou	kácení
82	LČR	Bez černý		0	keř bude nahrazen výsadbou	kácení
83	LČR	Bez černý		0	keř bude nahrazen výsadbou	kácení
84	LČR	Bez černý		0	keř bude nahrazen výsadbou	kácení
90	LČR	Bez černý		0	keř bude nahrazen výsadbou	kácení
92	LČR	Bez černý		0	keř bude nahrazen výsadbou	kácení
96	LČR	Vrba sp.		0	keřové zmlazení při vtoku pod mostní objekt	kácení
97	Obec	Bez černý		0	keř	kácení
98	LČR	Bez černý		0	keř	kácení

BP VT Šumice ř. km 1,4-2,5 - větrolam, ČHP: 4-12-01-0050, IDVT: 10194297
k.ú. Těšetice

99	LČR	Vrba křehká	370	118	prosvětlující prořez, arboristický zásah z plošiny	částečné kácení
101	Obec	Topol černý	375	119	prosvětlující prořez, arboristický zásah z plošiny	částečné kácení
103	LČR	Lípa srdčitá	160	51	ořez jedné větve obvod 80 cm, dvoják	částečné kácení
105	LČR	Javor jasanolistý	80	25	invazivní nepůvodní dřevina, nutné odstranění s ošetřením pařezu	kácení
106	Obec	Lípa srdčitá	90	29	odstranění, nevhodný růst díky hustému zápoji, deformace kmene	kácení
108	Obec	Lípa srdčitá	100	32	odstranění, nevhodný růst díky hustému zápoji, deformace kmene	kácení
110	LČR	Javor jasanolistý	140	45	invazivní nepůvodní dřevina, nutné odstranění s ošetřením pařezu	kácení
111	LČR	Javor jasanolistý	130	41	invazivní nepůvodní dřevina, nutné odstranění s ošetřením pařezu	kácení
113	Obec	Javor jasanolistý	190	61	invazivní nepůvodní dřevina, nutné odstranění s ošetřením pařezu	kácení
114	Obec	Javor jasanolistý	200	64	invazivní nepůvodní dřevina, nutné odstranění s ošetřením pařezu	kácení
115	Obec	Javor jasanolistý	160	51	invazivní nepůvodní dřevina, nutné odstranění s ošetřením pařezu	kácení
116	Obec	Javor jasanolistý	150	48	invazivní nepůvodní dřevina, nutné odstranění s ošetřením pařezu	kácení
117	Obec	Javor jasanolistý	80	25	invazivní nepůvodní dřevina, nutné odstranění s ošetřením pařezu	kácení
119	Obec	Javor jasanolistý	150	48	invazivní nepůvodní dřevina, nutné odstranění s ošetřením pařezu	kácení
127	Obec	olše šedá	50	16	souše	kácení
131	LČR	Bez černý		0	keř nahradit solitérem	kácení
132	Obec	Vrba křehká	130	41	náklon vrby do pole, hrozí rozlomení	kácení
133	LČR	Vrba křehká	350	111	prosvětlující prořez, arboristický zásah z plošiny	částečné kácení
134	Obec	Javor jasanolistý	180	57	invazivní nepůvodní dřevina, nutné odstranění s ošetřením pařezu	kácení
137	Obec	Javor jasanolistý	160	51	invazivní nepůvodní dřevina, nutné odstranění s ošetřením pařezu	kácení
138	LČR	Javor jasanolistý	150	48	invazivní nepůvodní dřevina, nutné odstranění s ošetřením pařezu	kácení
140	LČR	Javor jasanolistý	120	38	invazivní nepůvodní dřevina, nutné odstranění s ošetřením pařezu	kácení
142	Obec	Olše šedá	140	45	rozpadající se olše, větve blokující průtočný profil	kácení
143	Obec	Olše šedá	120	38	strom napadaný dřevokaznou houbou	kácení
144	Obec	Olše šedá	80	25	nahlý strom	kácení
145	LČR	Javor jasanolistý	130	41	invazivní nepůvodní dřevina, nutné odstranění s ošetřením pařezu	kácení
146	LČR	Bez černý		0	odstranění pro novou výsadbu	kácení
148	obec	Javor jasanolistý	90	29	invazivní nepůvodní dřevina, nutné odstranění s ošetřením pařezu	kácení
149	LČR	Javor jasanolistý	200	64	invazivní nepůvodní dřevina, nutné odstranění s ošetřením pařezu	kácení
150	LČR	Vrba křehká	90	29	ořez ve výšce 5 m, seříznutí na hlavu	částečné kácení
152	LČR	Vrba křehká	140	45	náklon vrby do pole, hrozí rozlomení	kácení
153	LČR	Vrba křehká	200	64	prosvětlující prořez, arboristický zásah z plošiny	částečné kácení
154	LČR	Vrba křehká	160	51	seříznutí kmene ve výšce 3 m – zmlazení na hlavu	částečné kácení
155	LČR	Vrba křehká	160	51	seříznutí kmene ve výšce 3 m – zmlazení na hlavu	částečné kácení
156	LČR	Vrba křehká	80	25	odstranění jednoho kmene v průtočném	částečné

BP VT Šumice ř. km 1,4-2,5 - větrolam, ČHP: 4-12-01-0050, IDVT: 10194297
k.ú. Těšetice

					profilu z mohutného zmlazení	kácení
157	obec	Vrba křehká	220	70	starý rozpadající se strom napadený dřevokaznou houbou, pozor dutina	částečné kácení
158	Obec	Vrba křehká	250	80	prosvětlující prořez, arboristický zásah z plošiny	částečné kácení
159	obec	Vrba křehká	220	70	nahlý strom, rozlamující se od místa růstu, zasahuje až na druhý břeh	kácení
160	obec	Vrba křehká	180	57	starý rozpadající se strom napadený dřevokaznou houbou	kácení
161	obec	Vrba křehká	150	48	starý rozpadající se strom napadený dřevokaznou houbou	kácení
162	obec	Vrba křehká	160	51	starý rozpadající se strom napadený dřevokaznou houbou	kácení
163	obec	Vrba křehká	120	38	starý rozpadající se strom napadený dřevokaznou houbou	kácení
164	obec	Vrba křehká	80	25	souše, ponechání na místě jako broukoviště	kácení
165	LČR	Vrba křehká	90	29	starý rozpadající se strom, ponechán na místě jako broukoviště	kácení
166	obec	Vrba křehká	100	32	souše, ponechání na místě jako broukoviště	kácení
167	obec	Vrba křehká	160	51	řez jedné větve obvod 80 cm, prosvětlení koruny arboristický zásah z plošiny	částečné kácení
168	LČR	Vrba křehká	180	57	starý rozpadající se strom hrozící zlomením do průtočného profilu	kácení
169	LČR	Vrba křehká	120	38	starý rozpadající se strom hrozící zlomením do průtočného profilu	kácení
170	LČR	Vrba křehká	140	45	starý rozpadající se strom hrozící zlomením do průtočného profilu	kácení
172	LČR	Vrba křehká	150	48	starý rozpadající se strom hrozící zlomením do průtočného profilu	kácení
173	LČR	Vrba křehká	190	61	starý rozpadající se strom hrozící zlomením do průtočného profilu	kácení
176	obec	Vrba křehká	240	76	3x 240 kmen, prosvětlovací prořez	částečné kácení
177	LČR	Vrba křehká	250	80	v hraně toku, okus bobrem	kácení
178	obec	Vrba křehká	130	41	prasklý kmen hrozící rozlomením	kácení
180	obec	Vrba křehká	130	41	ořez jedné větve obvod 130 cm	částečné kácení
181	LČR	Vrba křehká	260	83	starý strom, zlomená větev v toku – odstranění	částečné kácení
182	obec	Vrba křehká	200	64	zlomený strom v 5 m výšky	kácení
184	LČR/Obec	Vrba křehká	130	41	trojkmen, rozlámáný jedinec v toku, na pole, odstranění	kácení
185	Obec	Vrba křehká	120	38	stará vrba, trojkmen ořez na hlavu ve výšce 3 m	částečné kácení
186	LČR	Vrba křehká	120	38	zlomený kmen v průtočném profilu	kácení
186	LČR	Vrba křehká	250	80	rozlomený kmen, prutí v dřevní hmotě, hrozí rozlomení	kácení
186	LČR	Vrba křehká	140	45	náklon vrby do pole, hrozí rozlomení; středový kmen ponechán (zn. OK)	kácení
187	LČR	Vrba křehká	210	67	starý strom napadený dřevokaznou houbou	kácení
188	LČR	Vrba křehká	80	25	starý strom napadený dřevokaznou houbou	kácení
189	LČR	Vrba křehká	230	73	starý strom napadený dřevokaznou houbou	kácení
190	LČR	Vrba křehká	100	32	starý strom napadený dřevokaznou houbou	kácení
193	LČR	Javor jasanolistý	85	27	invazivní nepůvodní dřevina, nutné odstranění s ošetřením pařezu	kácení
195	LČR	Javor jasanolistý	100	32	invazivní nepůvodní dřevina, nutné odstranění s ošetřením pařezu	kácení
197	LČR	Javor jasanolistý	60	19	invazivní nepůvodní dřevina, nutné odstranění s ošetřením pařezu	kácení
198	LČR	Javor jasanolistý	80	25	invazivní nepůvodní dřevina, nutné	kácení

BP VT Šumice ř. km 1,4-2,5 - větrolam, ČHP: 4-12-01-0050, IDVT: 10194297
k.ú. Těšetice

					odstranění s ošetřením pařezu	
199	LČR	Vrba křehká	450	143	starý strom napadený dřevokaznou houbou, ořez z plošiny	částečné kácení
200	LČR	Vrba křehká	320	102	starý strom napadený dřevokaznou houbou	kácení
201	LČR	Vrba křehká	200	64	trojkmen zasažen ohryzem bobrem evr., usychající strom	kácení
202	LČR	Javor jasanolistý	80	25	invazivní nepůvodní dřevina, nutné odstranění s ošetřením pařezu	kácení
203	LČR	Jasan ztepilý	120	38	deformovaný růst koruny, bez možnosti nápravy	kácení
205	LČR	Vrba křehká	120	38	ořez na hlavu ve výšce	částečné kácení
206	LČR	Vrba křehká	80	25	ořez na hlavu ve výšce	částečné kácení
208	LČR	Bez černý		0	proschlý keř	kácení
212	LČR	Jasan ztepilý	155	49	fatální okus bobrem	kácení
217	LČR	Jasan ztepilý	50	16	deformace kmene bez možnosti nápravy	kácení
218	LČR	Jasan ztepilý	60	19	deformace kmene bez možnosti nápravy	kácení
225	LČR	Vrba křehká	360	115	řez jedné větve obvod 80 cm, prosvětlení koruny arboristický zásah z plošiny	částečné kácení
226	LČR	Bez černý		0	proschlý keř	kácení
227	LČR	Vrba křehká	240	76	prosvětlující prořez, arboristický zásah z plošiny	částečné kácení
228	LČR	Vrba křehká	260	83	prosvětlující prořez, arboristický zásah z plošiny	částečné kácení
229	LČR	Vrba křehká	240	76	dvojkmen, odstranit jeden kmen	částečné kácení
234	LČR	Vrba křehká	240	76	prosvětlující prořez, arboristický zásah z plošiny	částečné kácení
235	LČR	Vrba křehká	230	73		kácení
236	LČR	Olše lepkavá	70	22	souše	kácení
237	LČR	Bez černý		0	proschlý keř	kácení
238	LČR	Vrba křehká	140	45	ohryz bobra	kácení
239	LČR	Vrba křehká	280	89	ohryz bobra	kácení
246	LČR	Jabloň	100	32	planá	částečné kácení
247	LČR	Vrba křehká	410	131	proschlý statný strom, kácení jedné větve	částečné kácení
248	LČR	Vrba křehká	250	80	proschlý statný strom	kácení
249	LČR	Vrba křehká	280	89	proschlý statný strom, zmlazující řez	částečné kácení
250	LČR	Vrba křehká	200	64	proschlý statný strom, zmlazující řez	částečné kácení
251	LČR	Vrba křehká	285	91	starý strom napadený dřevokaznou houbou	kácení
252	LČR	Vrba křehká	130	41	ohryz bobra, náklon kmene	kácení
252	LČR	Vrba křehká	180	57	ohryz bobra, náklon kmene	kácení
252	LČR	Vrba křehká	200	64	ohryz bobra, náklon kmene	kácení
252	LČR	Vrba křehká	130	41	ohryz bobra, náklon kmene	kácení
253	LČR	Vrba křehká	120	38	starý strom napadený dřevokaznou houbou, ohryz bobrem	kácení
254	LČR	Vrba křehká	180	57	starý strom, náklon nad průtočný profil	kácení
260	LČR	Vrba křehká	320	102	prosvětlující prořez, arboristický zásah z plošiny	částečné kácení
263	LČR	Vrba křehká	260	83	náklon vrby hrozí rozlomení	kácení
265	LČR	Jabloň	80	25	planá, nahlá	kácení
267	LČR	Vrba křehká	90	29	ořez na hlavu ve výšce 3 m	částečné kácení

BP VT Šumice ř. km 1,4-2,5 - větrolam, ČHP: 4-12-01-0050, IDVT: 10194297
k.ú. Těšetice

270	LČR	Topol černý	340	108	prosvětlující prořez, arboristický zásah z plošiny	částečné kácení
271	LČR	Topol černý	245	78	prosvětlující prořez, arboristický zásah z plošiny	částečné kácení
272	LČR	Topol černý	250	80	prosvětlující prořez, arboristický zásah z plošiny	částečné kácení
273	LČR	Topol černý	270	86	prosvětlující prořez, arboristický zásah z plošiny	částečné kácení
274	LČR	Jasan ztepilý	90	29	odumírající jedinec po napadení lýkohubec	kácení
275	LČR	Javor jasanolistý	80	25	invazivní nepůvodní dřevina, nutné odstranění s ošetřením pařezu	kácení

vypracoval:



[illegible]

List1

č.p.	vlastník	p.č.	druh	obvod v cm	průměr cm	poznámka	plán
2a	LČR	427/8	Vrba křehká	130	41	nakloněná větev, hrozí rozlomení	částečné kácení
2b	LČR	427/8	Vrba křehká	140	45	nakloněná větev, hrozí rozlomení	částečné kácení
3	LČR	427/8	Bez černý		0	drží břehovou hranu, pod zástínem vrby č. 2	kácení
5	LČR	427/8	Javor jasanolistý	120	38	invazivní nepůvodní dřevina, nutné odstranění s ošetřením pařezu	kácení
10	LČR/Obec	154/13	Javor jasanolistý	80	19	invazivní nepůvodní dřevina, nutné odstranění s ošetřením pařezu	kácení
11	LČR/Obec	154/13	Javor jasanolistý	70	22	invazivní nepůvodní dřevina, nutné odstranění s ošetřením pařezu	kácení
12	LČR/Obec	154/13	Javor jasanolistý	65	21	invazivní nepůvodní dřevina, nutné odstranění s ošetřením pařezu	kácení
13	LČR/Obec	154/13	Javor jasanolistý	70	22	invazivní nepůvodní dřevina, nutné odstranění s ošetřením pařezu	kácení
14	LČR/Obec	154/13	Javor jasanolistý	50	16	invazivní nepůvodní dřevina, nutné odstranění s ošetřením pařezu	kácení
15	LČR/Obec	154/13	Javor jasanolistý	60	19	invazivní nepůvodní dřevina, nutné odstranění s ošetřením pařezu	kácení
16	LČR/Obec	154/13	Javor jasanolistý	40	13	invazivní nepůvodní dřevina, nutné odstranění s ošetřením pařezu	kácení
17	LČR/Obec	154/13	Javor jasanolistý	60	19	17 ks zmlazení javoru jasanolistého, nepůvodní dřevina	kácení
23	LČR	427/8	Vrba křehká	320	102	torzo vrby pod korunou topolů č. 21/22	kácení
25	Obec	154/13	Javor jasanolistý	120	38	invazivní nepůvodní dřevina, nutné odstranění s ošetřením pařezu	kácení
28	LČR	427/8	Bez černý		0	starý, prochlý keř, odstraněním dojde k prosvětlení lokality pro výsadbu	kácení
33	LČR	427/8	Bez černý		0	odstranění	kácení
34b	LČR/Obec	154/13	Vrba křehká	120	38	větev z 34a v průtočném profilu	částečné kácení
34c	LČR/Obec	154/13	Vrba křehká	180	57	větev z 34a v průtočném profilu	částečné kácení
40	LČR	427/8	Vrba křehká	220	70	rozpadající se vrba, dochází k rozlomení soukmení	kácení
40	LČR	427/8	Vrba křehká	230	73	rozpadající se vrba, dochází k rozlomení soukmení	kácení
40	LČR	427/8	Vrba křehká	180	57	rozpadající se vrba, dochází k rozlomení soukmení	kácení
40	LČR	427/8	Vrba křehká	250	80	rozpadající se vrba, dochází k rozlomení soukmení	kácení
41	LČR	427/8	Vrba křehká	260	83	rozpadající se vrba, dochází k rozlomení soukmení	kácení
41	LČR	427/8	Vrba křehká	160	51	vrba v hraně toku, ohryz bobrem	kácení
42	LČR	427/8	Vrba křehká	90	29	zmlazující ořez ve výšce 5 m, dvoják	částečné kácení
43	LČR	427/8	Bez černý		0	prochlý keř	kácení
44	LČR	427/8	Bez černý		0	prochlý keř	kácení
45	LČR	427/8	Vrba křehká	250	80	nakloněná větev, hrozí rozlomení	kácení
45	LČR	427/8	Vrba křehká	260	83	nakloněná větev, hrozí rozlomení	kácení
46	LČR	427/8	Vrba křehká	260	83	starý strom, rozpadající se	kácení
47	LČR	427/8	Vrba křehká	280	89	seřeznutý kmen ve výšce 3 m – zmlazení na hlavu	částečné kácení
48	LČR	427/8	Vrba křehká	360	115	seřeznutý kmen ve výšce 3 m – zmlazení na hlavu	částečné kácení
49	LČR	427/8	Vrba křehká	180	57	starý strom napadený dřevokaznou houbou, trojkmen 49-51	kácení
50	LČR	427/8	Vrba křehká	220	70	starý strom napadený dřevokaznou houbou, trojkmen 49-52	kácení
51	LČR	427/8	Vrba křehká	280	89	starý strom napadený dřevokaznou houbou, trojkmen 49-53	kácení
55	LČR	427/8	Bez černý	50	16	starý prochlý keř	kácení
57	LČR	427/8	Vrba křehká	200	64	stará vrba, rozlomená, navržen ořez na hlavu	částečné kácení
58	LČR	427/8	Bez černý	50	16	starý prochlý keř	kácení
59	LČR	427/8	Bez černý	55	18	starý prochlý keř	kácení
60	LČR	427/8	Bez černý	40	13	starý prochlý keř s činností bobra evropského	kácení
61	LČR	427/8	Bez černý	50	16	starý prochlý keř s činností bobra evropského	kácení
62	LČR	427/8	Olše lepkavá	180	57	souše	kácení
63	LČR	427/8	Vrba křehká	80	25	mladá vrba s ohryzem bobra	kácení
64	LČR	427/8	Vrba křehká	80	25	vrba s nebezpečným náklonem a značným poškozením ohryzem bobra	kácení
64	LČR	427/8	Vrba křehká	120	38	vrba s nebezpečným náklonem a značným poškozením ohryzem bobra	kácení
64	LČR	427/8	Vrba křehká	100	32	vrba s nebezpečným náklonem a značným poškozením ohryzem bobra	kácení
64	LČR	427/8	Vrba křehká	125	40	vrba s nebezpečným náklonem a značným poškozením ohryzem bobra	kácení
71	LČR	427/8	Vrba křehká	340	108	stará strom, rozpraskaný kmen s terčí v náklonu	ořez na hlavu
72	LČR	427/8	Olše lepkavá	80	25	uschlý	kácení
75	LČR	427/8	Olše lepkavá	180	61	souše	kácení
76	LČR	427/8	Vrba křehká	500	159	starý strom napadený dřevokaznou houbou	kácení
78	LČR	427/8	Javor jasanolistý	130	41	invazivní nepůvodní dřevina, nutné odstranění s ošetřením pařezu	kácení
78	LČR	427/8	Javor jasanolistý	120	38	invazivní nepůvodní dřevina, nutné odstranění s ošetřením pařezu	kácení
79	LČR	427/8	Javor jasanolistý	120	38	invazivní nepůvodní dřevina, nutné odstranění s ošetřením pařezu	kácení
80	LČR	427/8	Vrba křehká	100	32	prosperující vrba s nutným ořezem zlomené větve	částečné kácení
80	LČR	427/8	Vrba křehká	100	32	prosperující vrba s nutným ořezem zlomené větve	částečné kácení
80	LČR	427/8	Vrba křehká	100	32	prosperující vrba s nutným ořezem zlomené větve	částečné kácení
81	LČR	427/8	Bez černý		0	keř bude nahrazen výsadbou	kácení
82	LČR	427/8	Bez černý		0	keř bude nahrazen výsadbou	kácení
83	LČR	427/8	Bez černý		0	keř bude nahrazen výsadbou	kácení
84	LČR	427/8	Bez černý		0	keř bude nahrazen výsadbou	kácení
90	LČR	427/8	Bez černý		0	keř bude nahrazen výsadbou	kácení
92	LČR	427/8	Bez černý		0	keř bude nahrazen výsadbou	kácení
96	LČR	427/8	Vrba sp.		0	keřové zmlazení při vstupu pod mostní objekt	kácení
97	Obec	183/30	Bez černý		0	keř	kácení
98	LČR	427/8	Bez černý		0	keř	kácení
99	LČR	427/8	Vrba křehká	370	118	prosvětlující prořez, arboristický zásah z plošiny	částečné kácení
101	Obec	183/30	Topol černý	375	119	prosvětlující prořez, arboristický zásah z plošiny	částečné kácení
103	LČR	427/8	Lipa srdčitá	160	61	ořez jedné větve obvod 80 cm, dvoják	částečné kácení
105	LČR	427/8	Javor jasanolistý	80	25	invazivní nepůvodní dřevina, nutné odstranění s ošetřením pařezu	kácení
106	Obec	183/30	Lipa srdčitá	90	29	odstranění, nevhodný růst díky hustému zápoji, deformace kmene	kácení
108	Obec	183/30	Lipa srdčitá	100	32	odstranění, nevhodný růst díky hustému zápoji, deformace kmene	kácení
110	LČR	427/8	Javor jasanolistý	140	45	invazivní nepůvodní dřevina, nutné odstranění s ošetřením pařezu	kácení
111	LČR	427/8	Javor jasanolistý	130	41	invazivní nepůvodní dřevina, nutné odstranění s ošetřením pařezu	kácení
113	Obec	183/30	Javor jasanolistý	190	61	invazivní nepůvodní dřevina, nutné odstranění s ošetřením pařezu	kácení
114	Obec	183/30	Javor jasanolistý	200	64	invazivní nepůvodní dřevina, nutné odstranění s ošetřením pařezu	kácení
115	Obec	183/30	Javor jasanolistý	160	51	invazivní nepůvodní dřevina, nutné odstranění s ošetřením pařezu	kácení
116	Obec	183/30	Javor jasanolistý	150	48	invazivní nepůvodní dřevina, nutné odstranění s ošetřením pařezu	kácení
117	Obec	183/30	Javor jasanolistý	80	25	invazivní nepůvodní dřevina, nutné odstranění s ošetřením pařezu	kácení
119	Obec	183/30	Javor jasanolistý	150	48	invazivní nepůvodní dřevina, nutné odstranění s ošetřením pařezu	kácení
127	Obec	183/30	Olše šedá	50	16	souše	kácení
131	LČR	427/8	Bez černý		0	keř nahradit solitérem	kácení
132	Obec	183/30	Vrba křehká	130	41	náklon vrby do pole, hrozí rozlomení	kácení
133	LČR	427/8	Vrba křehká	350	111	prosvětlující prořez, arboristický zásah z plošiny	částečné kácení
134	Obec	183/30	Javor jasanolistý	180	57	invazivní nepůvodní dřevina, nutné odstranění s ošetřením pařezu	kácení
137	Obec	183/30	Javor jasanolistý	160	51	invazivní nepůvodní dřevina, nutné odstranění s ošetřením pařezu	kácení
138	LČR	427/8	Javor jasanolistý	150	48	invazivní nepůvodní dřevina, nutné odstranění s ošetřením pařezu	kácení
140	LČR	427/8	Javor jasanolistý	120	38	invazivní nepůvodní dřevina, nutné odstranění s ošetřením pařezu	kácení
142	Obec	183/30	Olše šedá	140	45	rozpadající se olše, větve blokující průtočný profil	kácení
143	Obec	183/30	Olše šedá	120	38	strom napadený dřevokaznou houbou	kácení
144	Obec	183/30	Olše šedá	80	25	nahý strom	kácení

List1

145	LCR	427/8	Javor jasanolistý	130	41	invazivní nepůvodní dřevina, nutné odstranění s ošetřením pařezu	kácení
146	LČR	427/8	Bez černý		0	odstranění pro novou výsadbu	kácení
148	obec	183/30	Javor jasanolistý	90	29	invazivní nepůvodní dřevina, nutné odstranění s ošetřením pařezu	kácení
149	LČR	427/8	Javor jasanolistý	200	64	invazivní nepůvodní dřevina, nutné odstranění s ošetřením pařezu	kácení
150	LČR	427/8	Vrba křehká	90	29	ořez ve výšce 5 m, seřiznutí na hlavu	částečné kácení
152	LČR	427/8	Vrba křehká	140	45	náklon vrby do pole, hrozí rozlomení	kácení
153	LČR	427/8	Vrba křehká	200	64	prosvětluje profez, arboristický zásah z plošiny	částečné kácení
154	LČR	427/8	Vrba křehká	160	51	seřiznutí kmene ve výšce 3 m – zmlazení na hlavu	částečné kácení
155	LČR	427/8	Vrba křehká	160	51	seřiznutí kmene ve výšce 3 m – zmlazení na hlavu	částečné kácení
156	LČR	427/8	Vrba křehká	80	25	odstranění jednoho kmene v průtočném profilu z mohutného zmlazení	částečné kácení
157	obec	183/30	Vrba křehká	220	70	starý rozpadající se strom napadený dřevokaznou houbou, pozor dutina	částečné kácení
158	Obec	183/30	Vrba křehká	250	80	prosvětluje profez, arboristický zásah z plošiny	částečné kácení
159	obec	183/30	Vrba křehká	220	70	nahlý strom, rozlemlý od místa růstu, zasahuje až na druhý břeh	kácení
160	obec	183/30	Vrba křehká	180	57	starý rozpadající se strom napadený dřevokaznou houbou	kácení
161	obec	183/30	Vrba křehká	150	48	starý rozpadající se strom napadený dřevokaznou houbou	kácení
162	obec	183/30	Vrba křehká	160	51	starý rozpadající se strom napadený dřevokaznou houbou	kácení
163	obec	183/30	Vrba křehká	120	38	starý rozpadající se strom napadený dřevokaznou houbou	kácení
164	obec	183/30	Vrba křehká	80	25	souše, ponechání na místě jako broukoviště	kácení
165	LČR	427/8	Vrba křehká	90	29	starý rozpadající se strom, ponechání na místě jako broukoviště	kácení
166	obec	183/30	Vrba křehká	100	32	souše, ponechání na místě jako broukoviště	kácení
167	obec	183/30	Vrba křehká	160	51	řez jedné větve obvod 80 cm, prosvětlení koruny arboristický zásah z plošiny	částečné kácení
168	LČR	427/8	Vrba křehká	180	57	starý rozpadající se strom hrozící zlomením do průtočného profilu	kácení
169	LČR	427/8	Vrba křehká	120	38	starý rozpadající se strom hrozící zlomením do průtočného profilu	kácení
170	LČR	427/8	Vrba křehká	140	45	starý rozpadající se strom hrozící zlomením do průtočného profilu	kácení
172	LČR	427/8	Vrba křehká	150	48	starý rozpadající se strom hrozící zlomením do průtočného profilu	kácení
173	LČR	427/8	Vrba křehká	190	61	starý rozpadající se strom hrozící zlomením do průtočného profilu	kácení
176	obec	183/30	Vrba křehká	240	76	3x 240 kmen, prosvětluje profez	částečné kácení
177	LČR	427/8	Vrba křehká	250	80	v hraně toku, okus bobrem	kácení
178	obec	183/30	Vrba křehká	130	41	prospělý kmen hrozící rozlomením	kácení
180	obec	183/30	Vrba křehká	130	41	ořez jedné větve obvod 130 cm	částečné kácení
181	LČR	427/8	Vrba křehká	260	83	stará strom, zlomené větve v toku – odstranění	částečné kácení
182	obec	183/30	Vrba křehká	200	64	zlomený strom v 5 m výšce	kácení
184	LČR/Obec	183/30	Vrba křehká	130	41	trojkmen, rozlámaný jedinec v toku, na pole, odstranění	kácení
185	Obec	183/30	Vrba křehká	120	38	stará vrba, trojkmen ořez na hlavu ve výšce 3 m	částečné kácení
186	LČR	427/8	Vrba křehká	120	38	zlomený kmen v průtočném profilu	kácení
188	LČR	427/8	Vrba křehká	250	80	rozlomený kmen, pnulí v dřevní hmota, hrozí rozlomení	kácení
186	LČR	427/8	Vrba křehká	140	45	náklon vrby do pole, hrozí rozlomení; stíhací kmen ponechán (zn. OK)	kácení
187	LČR	427/8	Vrba křehká	210	67	starý strom napadený dřevokaznou houbou	kácení
188	LČR	427/8	Vrba křehká	80	25	starý strom napadený dřevokaznou houbou	kácení
189	LČR	427/8	Vrba křehká	230	73	starý strom napadený dřevokaznou houbou	kácení
190	LČR	427/8	Vrba křehká	100	32	starý strom napadený dřevokaznou houbou	kácení
193	LČR	427/8	Javor jasanolistý	85	27	invazivní nepůvodní dřevina, nutné odstranění s ošetřením pařezu	kácení
195	LČR	427/8	Javor jasanolistý	100	32	invazivní nepůvodní dřevina, nutné odstranění s ošetřením pařezu	kácení
197	LČR	427/8	Javor jasanolistý	60	19	invazivní nepůvodní dřevina, nutné odstranění s ošetřením pařezu	kácení
198	LČR	427/8	Javor jasanolistý	80	25	invazivní nepůvodní dřevina, nutné odstranění s ošetřením pařezu	kácení
199	LČR	427/8	Vrba křehká	450	143	starý strom napadený dřevokaznou houbou, ořez z plošiny	částečné kácení
200	LČR	427/8	Vrba křehká	320	102	starý strom napadený dřevokaznou houbou	kácení
201	LČR	427/8	Vrba křehká	200	64	trojkmen zasažen ohryzem bobrem evr., usychající strom	kácení
202	LČR	427/8	Javor jasanolistý	80	25	invazivní nepůvodní dřevina, nutné odstranění s ošetřením pařezu	kácení
203	LČR	427/8	Jasan ztepilý	120	38	deformovaný růst koruny, bez možnosti nápravy	kácení
205	LČR	427/8	Vrba křehká	120	38	ořez na hlavu ve výšce	částečné kácení
206	LČR	427/8	Vrba křehká	80	25	ořez na hlavu ve výšce	částečné kácení
208	LČR	427/8	Bez černý		0	prospělý keř	kácení
212	LČR	427/8	Jasan ztepilý	155	49	fatální okus bobrem	kácení
217	LČR	427/8	Jasan ztepilý	50	16	deformace kmene bez možnosti nápravy	kácení
218	LČR	427/8	Jasan ztepilý	60	19	deformace kmene bez možnosti nápravy	kácení
225	LČR	427/8	Vrba křehká	360	115	řez jedné větve obvod 80 cm, prosvětlení koruny arboristický zásah z plošiny	částečné kácení
226	LČR	427/8	Bez černý		0	prospělý keř	kácení
227	LČR	427/8	Vrba křehká	240	76	prosvětluje profez, arboristický zásah z plošiny	částečné kácení
228	LČR	427/8	Vrba křehká	260	83	prosvětluje profez, arboristický zásah z plošiny	částečné kácení
229	LČR	427/8	Vrba křehká	240	76	dvojkmen, odstranit jeden kmen	částečné kácení
234	LČR	427/8	Vrba křehká	240	76	prosvětluje profez, arboristický zásah z plošiny	částečné kácení
235	LČR	427/8	Vrba křehká	230	73		kácení
236	LČR	427/8	Ořeš lepkavá	70	22	souše	kácení
237	LČR	427/8	Bez černý		0	prospělý keř	kácení
238	LČR	427/8	Vrba křehká	140	45	ohryz bobra	kácení
239	LČR	427/8	Vrba křehká	280	89	ohryz bobra	kácení
246	LČR	427/8	Jabloň	100	32	planá	částečné kácení
247	LČR	427/8	Vrba křehká	410	131	prospělý státní strom, kácení jedné větve	částečné kácení
248	LČR	427/8	Vrba křehká	250	80	prospělý státní strom	kácení
249	LČR	427/8	Vrba křehká	280	89	prospělý státní strom, zmlazující řez	částečné kácení
250	LČR	427/8	Vrba křehká	200	64	prospělý státní strom, zmlazující řez	částečné kácení
251	LČR	427/8	Vrba křehká	285	91	starý strom napadený dřevokaznou houbou	kácení
252	LČR	427/8	Vrba křehká	130	41	ohryz bobra, náklon kmene	kácení
252	LČR	427/8	Vrba křehká	180	57	ohryz bobra, náklon kmene	kácení
252	LČR	427/8	Vrba křehká	200	64	ohryz bobra, náklon kmene	kácení
252	LČR	427/8	Vrba křehká	130	41	ohryz bobra, náklon kmene	kácení
253	LČR	427/8	Vrba křehká	120	38	starý strom napadený dřevokaznou houbou, ohryz bobrem	kácení
254	LČR	427/8	Vrba křehká	180	57	starý strom, náklon nad průtočný profil	kácení
260	LČR	427/8	Vrba křehká	320	102	prosvětluje profez, arboristický zásah z plošiny	částečné kácení
263	LČR	427/8	Vrba křehká	260	83	náklon vrby hrozí rozlomení	kácení
265	LČR	427/8	Jabloň	80	25	planá, nehlá	kácení
267	LČR	427/8	Vrba křehká	90	29	ořez na hlavu ve výšce 3 m	částečné kácení
270	LČR	427/8	Topol černý	340	106	prosvětluje profez, arboristický zásah z plošiny	částečné kácení
271	LČR	427/8	Topol černý	245	78	prosvětluje profez, arboristický zásah z plošiny	částečné kácení
272	LČR	427/8	Topol černý	250	80	prosvětluje profez, arboristický zásah z plošiny	částečné kácení
273	LČR	427/8	Topol černý	270	85	prosvětluje profez, arboristický zásah z plošiny	částečné kácení
274	LČR	427/8	Jasan ztepilý	90	29	odumírající jedinec po napadení lýkohubec	kácení
275	LČR	427/8	Javor jasanolistý	80	25	invazivní nepůvodní dřevina, nutné odstranění s ošetřením pařezu	kácení

Zápis z místního šetření – terénní šetření

Akce: BP VT Šumice ř. km 1,4 – 2,5 – větrolam
Místo konání: zájmový břehový porost kolem VT Šumice, k.ú. Těšetice
Datum: 8. 2. 2024
Čas: 9:00 - 12:15
Přítomni:

zástupce investora (LČR, s.p.)

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor
životního prostředí a zemědělství

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,
Regionální pracoviště Olomoucko

projektant akce

Místní šetření zahájil Ing. Petr Lerch, který seznámil přítomné s cíli místního šetření - vizuální prohlídkou zájmového porostu a lokality, kde je plánována realizace akce obnovy břehového porostu vodního toku Šumice mezi 1,4 a 2,5 ř. km., s cílem upřesnit zásahy do porostu vzhledem k přítomnosti populace bobra evropského a zjištění potenciálních dutin stromů využívaných chráněnými druhy živočichů.

Po provedení terénního šetření došlo k těmto závěrům.

- 1) Kácení dřevin s dutinami či jejich potenciálem bude probíhat v měsících dubnu, září a říjnu, a to z důvodů ochrany zvláště chráněných druhů živočichů (zejména netopýrů) využívajících dutin starých stromů k zimování. Keře a stromy menších průměrů lze kácet mimo vegetační období – nejsou zde dutiny.
- 2) Před započatím kácení stromů s potenciálem dutin dojde k provedení vstupní terénní pochůzky s oprávněnou osobou vykonávající biologický dozor za účelem koordinace kácení. Cílem je vyloučení dotčení zimujících netopýrů, případně hnízdících ptáků. Biologickým dozorem bude autorizovaná osoba k provádění biologického hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“) nebo odborník se znalostí biologie zvláště chráněných druhů živočichů (především netopýři, ptáci a bobr evropský).
- 3) Při místním šetření došlo ke změnám v rozsahu kácení nebo způsobu provedení. (částečné kácení, ořez na hlavu, apod.). Jednalo se o stromy s výskytem dutin či jiných úkrytů pro zvláště chráněné a jiné druhy živočichů (netopýři, ptáci, brouci). Přílohou tohoto zápisu je výčet dřevin s uvedenými změnami zásahu oproti původnímu plánu.
- 4) Na základě navržených bodů 1-3 bylo konstatováno, že realizací záměru **nedojde** ke škodlivému zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů vázaných

svou biologii na dřeviny, resp. nedojde k dotčení ustanovení § 50 zákona o ochraně přírody a krajiny.

- 5) Bylo dohodnuto, že na několika místech budou části kmenů či silnějších větví kácených stromů ponechány k zetlení. Toto opatření podpoří především saproxylické druhy brouků, ale bude zároveň sloužit i jako úkryty pro plazy a jiné živočichy.
- 4) Na základě terénního šetření bylo zjištěno, že při realizaci akce nedojde k poškozování nor ani případných hrází bobra evropského. Nebude tak negativně ovlivněn jeho biotop a nebude docházet ani k jiným zakázaným činnostem. Ve vztahu k výskytu bobra bude kácení navíc koordinováno s biologickým dozorem s cílem vyloučit i potenciální možnosti škodlivého zásahu. Bylo tak konstatováno **nedojde** ke škodlivému zásahu do přirozeného vývoje bobra evropského, resp. nedojde k dotčení ustanovení § 50 zákona o ochraně přírody a krajiny.
- 5) Za Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Olomoucko, nemá [REDAKCE] [REDAKCE] vzhledem k výše uvedenému připomínky k plánované realizaci akce „BP VT Šumice ř. km 1,4 – 2,5 – větrolam“.

Zapsal [REDAKCE]

Hlasitě přečteno a odsouhlaseno.

Příloha: 1) Seznam dřevin se změnou zásahu

Příloha č. 1

č.p.	pozemek	druh	obvod v cm	průměr cm	poznámka	původní plán	změny k 8.2.2024
26	LČR	Vrba křehká	340	108	starý strom, rozpadající se	kácení	ponechat
27	LČR	Vrba křehká	350	111	starý strom, rozpadající se	kácení	ponechat
71	LČR	Vrba křehká	340	108	stará strom, rozpraskaný kmen s tenzí v náklonu	kácení	na hlavu
72	LČR	Olše lepkavá	80	25	uschlý	ponechat	kácení
107	Obec	Lipa srdčitá	140	45	odstranění, nevhodný růst díky hustému zápoji, deformace kmene	kácení	ponechat
157	obec	Vrba křehká	220	70	starý rozpadající se strom napadený dřevokaznou houbou, pozor dutina	kácení	částečné kácení
164	obec	Vrba křehká	80	25	souše	kácení	broukoviště
165	LČR	Vrba křehká	90	29	starý rozpadající se strom napadený dřevokaznou houbou	kácení	broukoviště
166	obec	Vrba křehká	100	32	souše	kácení	broukoviště
186	LČR	Vrba křehká	140	45	náklon vrby do pole, hrozí rozlomení; středový kmen ponechán (zn. OK)	kácení	ponechání středového kmene
199	LČR	Vrba křehká	450	143	starý strom napadený dřevokaznou houbou, ořez z plošiny	kácení	částečné kácení
212	LČR	Jasan ztepilý	155	49	fatální okus bobrem	ponechat	kácení
248	LČR	Vrba křehká	250	80	proschlý statný strom	částečné kácení	kácení
251	LČR	Vrba křehká	285	91	starý strom napadený dřevokaznou houbou	kácení	broukoviště

Souhlas s výsadbou stromů a keřů

Dřevinný břehový porost vodního toku: Šumice v délce ř. km 1,4-2,5 km

Katastrální území: Těšetice u Olomouce

Dotčené pozemky: 154/13 a 183/30 v k.ú. Těšetice u Olomouce

Vlastník pozemků: Obec Těšetice, č.p. 75, Těšetice 78346

Obec Těšetice, č.p. 75, Těšetice 78346, jako vlastník pozemku p. č. 154/13 a 183/30, oba zapsané na LV 10001, k. ú. Těšetice u Olomouce

souhlasí s výsadbou stromů a keřů


na pozemku p.č. 427/8, na LV 462, v k.ú. Těšetice u Olomouce, přičemž terénní podmínky neumožňují naplnění podmínek uvedených §1017 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (nový) v platném znění (dále jen „NOZ“). Obec Těšetice souhlasí s výsadbou stromů a keřů v bližší vzdálenosti společné hranice pozemků než udává znění § 1017 NOZ.

V Těšeticích

dne

29. 11. 2023

Podpis



Žadatel:

Lesy České republiky, s.p., Správa toků-Oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

Kontaktní osoba správce toku:




Souhlas o vstupu za účelem údržby a péče o břehové porosty

V souladu s povinnostmi správce vodního toku (Lesy ČR, s. p. - Správa toků - oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, U Skláren 781, 755 01 Vsetín) dle § 47 odst. 2 zákona č. 254/2001 sb., v platném znění bude správce vodního toku provádět probírku břehového dřevinného porostu kolem vodního toku Šumice, ř. km 1,4-2,5 km, z důvodů zdravotních, pěstebních, z důvodu zajištění provozní bezpečnosti a z důvodu zmenšeného průtočného profilu.

Obec Těšetice, č.p. 75, Těšetice 78346, jako vlastník pozemku p. č. 153, 154/13, 154/12, 183/21 a 183/30, (LV 10001), k. ú. Těšetice u Olomouce **souhlasí se vstupem (vjezdem mechanizace)** na výše uvedené pozemky a případnou meziskládkou dřevní hmoty, za předpokladu, že nedojde k jejich poškození. V případě, že dojde k poškození pozemků, budou po dokončení akce uvedeny do původního stavu dle připomínek vlastníka pozemku.

V TĚŠETICÍCH dne 29. 11. 2023

Podpis



Kontaktní osoba: starosta obce



Žadatel:

Lesy České republiky, s.p., Správa toků-Oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

Kontaktní osoba správce toku:





Obec Těšetice

Těšetice č. p. 75, PSČ 783 46

IČO: 00299545

Bankovní spojení:

155 813 049/0300

V Těšeticích 28. listopadu 2023

Č. j.: 868/2023 101.8 V/5


VÝPIS USNESENÍ

ze zasedání Rady obce Těšetice č. 21/2023

konaného dne 28. listopadu 2023 v kanceláři starosty obce Těšetice od 17:00 hodin

Bod usnesení č. 1.5.:

Rada obce Těšetice schvaluje souhlas s plánovanou probírkou dřevin a následnou výsadbou stromů a keřů na pozemcích p. č. 154/13, 183/21 a 183/30, vše k. ú. Těšetice u Olomouce, vykácená dřevní hmota bude ponechána ve prospěch Lesů České republiky, s.p., IČO: 42196451.



VYUŽITÍ DŘEVNÍ HMOTY A SOUHLAS SE VSTUPEM NA POZEMEK

Dřevinný břehový porost vodního toku: Šumice v délce ř. km 1,4-2,5 km

Katastrální území: Těšetice u Olomouce

Vlastník: Obec Těšetice, č.p. 75, Těšetice 78346

Množství: dřeviny zdravotně poškozené, dřeviny tvarově a esteticky narušené bez předpokladu výrazných vzhledových změn, dřeviny v průtočném profilu vodního toku

A)

Jako vlastník pozemku **souhlasím** s plánovanou probírkou na pozemku p. č. 154/13, 183/21 a 183/30, (LV 10001), k. ú. Těšetice u Olomouce, s tím, že označené dřeviny na mém pozemku **sám pokácím, uklidím a dřevní hmotu si nechám.**

B)

Prohlašuji, že není v našich možnostech provést plánované kácení. "Jako vlastník pozemku **souhlasím** s plánovanou probírkou na pozemku p. č. 154/13, 183/21 a 183/30, (LV 10001), k. ú. Těšetice u Olomouce, s tím, že po správci vodního toku požaduji dřeviny pokácet a pozemek uklidit - o dřevní hmotu **nemám zájem.**

C)

Prohlašuji, že není v našich možnostech provést plánované kácení. Jako vlastník pozemku **souhlasím** s plánovanou probírkou na pozemku p. č. 154/13, 183/21 a 183/30, (LV 10001), k. ú. Těšetice u Olomouce, s tím, že po správci vodního toku požaduji dřeviny pokácet a pozemek uklidit - o dřevní hmotu **mám zájem** (pokácené dřeviny budou ponechány na pozemku p. č. 154/13 a 183/30, (LV 10001), k. ú. Těšetice u Olomouce nebo svezeny na deponii na pozemek p.č. 229 v k.ú. Těšetice.

(zaškrtněte variantu, kterou požadujete)

Datum

29 -11- 2023

Podpis

Žadatel:

Lesy České republiky, s.p., Správa toků-Oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

Kontaktní osoba správce toku:

Souhlas o vstupu za účelem údržby a péče o břehové porosty

V souladu s povinnostmi správce vodního toku (Lesy ČR, s. p. - Správa toků - oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, U Skláren 781, 755 01 Vsetín) dle § 47 odst. 2 zákona č. 254/2001 sb., v platném znění bude správce vodního toku provádět probírku břehového dřevinného porostu kolem vodního toku Šumice, ř. km 1,4-2,5 km, z důvodů zdravotních, pěstebních, z důvodu zajištění provozní bezpečnosti a z důvodu zmenšeného průtočného profilu.

Zemědělské družstvo Těšetice, sídlem Těšetice 34, 78346 Těšetice, IČO 14615452, zastoupená [redacted] bytem Vojnice 40, 78346 Těšetice, předsedou představenstva, jako uživatel pozemků p. č. 154/1, 154/7, 154/8, 154/9, 154/10, 154/11, 154/13, 183/9, 183/10, 183/11, 183/12, 183/18, 183/19, 183/23, 183/24 a 183/25 v k. ú. Těšetice u Olomouce, které jsou zahrnuty v evidenci půdy LPIS pod kódy dílů půdních bloků 7003/3 (550-1120), 7902/6 (550-1110) a 7902/10 (550-1110),


souhlasí se vstupem (vjezdem mechanizace)

na výše uvedené pozemky a případnou meziskládkou dřevní hmoty, za předpokladu, že nedojde k jejich poškození. Přístup k břehovému porostu bude bezprostředně podél hranice dílů půdních bloků v maximální šíři cca. 12 metrů, tak aby nedocházelo ke zbytečným pojezdům větší výměry orné půdy, než bude nezbytně nutné. Pozemky (dotčená část) budou po dokončení akce uvedeny do původního stavu dle připomínek uživatele pozemků nebo uhrazena částka za poškození porostu dle dohody uživatele se zhotovitelem a investorem akce.

V Těšeticích

dne

13/12/23



Žadatel:

Lesy České republiky, s.p., Správa toků-Oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

Kontaktní osoba správce toku:



Zápis výrobního výboru

Akce: BP VT Šumice ř km 1,4 – 2,5 - větrolam - projektová dokumentace

Místo konání: Lesy České republiky - Krajské ředitelství Šumperk, Potoční 2161/22, Šumperk

Datum: 16. 11. 2023

Přítomní: viz. prezenční listina

Projektant představil inventarizaci dřevin se zákresem těchto dřevin ve výkresu. Přítomní se seznámili s rozsahem kácení dřevin. Jelikož je část porostu na hranici pozemku mezi investorem akce a Obcí Těšetice nebo přímo na pozemku obce, došlo k odsouhlasení následujícího postupu.

Ing. Petr Onderka zašle projektantovi formulář, který investor (LČR) používá – souhlas obce se zásahem na jejich pozemku, včetně souhlasu obce s případnutím vytěžené hmoty ve prospěch LČR. Odsouhlasení k této akci lze provést dne 28. 11. 2023 na zasedání rady obce.

Návrh projektu je odstranění (kácení) 135 ks dřevin, z toho 45 ks javoru jasanolistého (*Acer negundo*) invazivní nepůvodní dřeviny, která vytlačuje původní druhy vegetace. Zbytek kácení je zaměřen na staré stromy, které jsou již napadeny dřevokaznou houbou nebo jsou rozpraskány a rozlámány v porostu.

U části porostu (45 ks) dojde k částečnému odstranění zlomené větve, nakloněné větve/kmeny mimo osu stromu nebo k prosvětlení koruny kácením z plošiny. Vytypované vrby budou seříznuty „na hlavu“ pro zmlazení v podobě tzv. hlavových vrb.


Přítomní se také seznámili s existencí bobří populace, která v zájmovém území vystavěla čtyři hráze. Pobytové znaky jsou zřejmým důkazem, že populace je velmi čínorodá a břehový porost bude vystaven nejen tlaku spárkaté zvěře, ale i přítomností bobra evropského.

Projektant připraví pro zasedání rady obce souhlas s výsadbou ve vzdálenosti bližší než udává §1017 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (nový) v platném znění. Jedná se o pozemky KN 154/13 a 183/30 v k.ú. Těšetice.

Výsadba bude navržena z dostupných dřevin a keřů. Výsadba bude opatřena odpovídající chráničkou z lesnické oplocenky s hustými oky, přičemž bude zahrnuta do zeminy z důvodu ochrany před podhrabáním bobrem a následným okusem. Kotvení bude provedeno dvěma kůly. Keřová výsadba bude vysazována v „keřových polích“, aby mohlo dojít k plošné ochraně lesnickou oplocenkou taktéž s částečným zahrnutím do zeminy.

Členění stavebních objektů je dohodnuto následovně SO01– kácení, SO02 výsadba, SO03 následná péče.

Do položkového rozpočtu bude zahrnuta „R“ položka pro uvedení přilehlé orné půdy do původního stavu po kácení a odvozu vytěžené hmoty na sběrné místo.



Zápis výrobního výboru

Akce: BP VT Šumice ř km 1,4 – 2,5 - větrolam - projektová dokumentace

Místo konání: Lesy České republiky - Krajské ředitelství Šumperk, Potoční 2161/22, Šumperk

Datum: 16. 11. 2023

Přítomni: viz. prezenční listina

Projektant představil inventarizaci dřevin se zákresem těchto dřevin ve výkresu. Přítomní se seznámili s rozsahem kácení dřevin. Jelikož je část porostu na hranici pozemku mezi investorem akce a Obcí Těšetice nebo přímo na pozemku obce, došlo k odsouhlasení následujícího postupu.

Ing. Petr Onderka zašle projektantovi formulář, který investor (LČR) používá – souhlas obce se zásahem na jejich pozemku, včetně souhlasu obce s případnutím vytěžené hmoty ve prospěch LČR. Odsouhlasení k této akci lze provést dne 28. 11. 2023 na zasedání rady obce.

Návrh projektu je odstranění (kácení) 135 ks dřevin, z toho 45 ks javoru jasanolistého (*Acer negundo*) invazivní nepůvodní dřeviny, která vytlačuje původní druhy vegetace. Zbytek kácení je zaměřen na staré stromy, které jsou již napadeny dřevokaznou houbou nebo jsou rozpraskány a rozlámány v porostu.

U části porostu (45 ks) dojde k částečnému odstranění zlomené větve, nakloněné větve/kmeny mimo osu stromu nebo k prosvětlení koruny kácením z plošiny. Vytypované vrby budou seříznuty „na hlavu“ pro zmlazení v podobě tzv. hlavových vrb.


Přítomní se také seznámili s existencí bobří populace, která v zájmovém území vystavěla čtyři hráze. Pobytové znaky jsou zřejmým důkazem, že populace je velmi činorodá a břehový porost bude vystaven nejen tlaku spárkaté zvěře, ale i přítomností bobra evropského.

Projektant připraví pro zasedání rady obce souhlas s výsadbou ve vzdálenosti bližší než udává §1017 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (nový) v platném znění. Jedná se o pozemky KN 154/13 a 183/30 v k.ú. Těšetice.

Výsadba bude navržena z dostupných dřevin a keřů. Výsadba bude opatřena odpovídající chráničkou z lesnické oplocenky s hustými oky, přičemž bude zahrnuta do zeminy z důvodu ochrany před podhrabáním bobrem a následným okusem. Kotvení bude provedeno dvěma kůly. Keřová výsadba bude vysazována v „keřových polích“, aby mohlo dojít k plošné ochraně lesnickou oplocenkou taktéž s částečným zahrnutím do zeminy.

Členění stavebních objektů je dohodnuto následovně SO01– kácení, SO02 výsadba, SO03 následná péče.

Do položkového rozpočtu bude zahrnuta „R“ položka pro uvedení přilehlé orné půdy do původního stavu po kácení a odvozu vytěžené hmoty na sběrné místo.



Prezenční listina k zápisu výrobního výboru

Akce: BP VT Šumice ř.km 1,4 – 2,5 – větrolam projektová dokumentace

Místo konání: Lesy České republiky - Krajské ředitelství Šumperk, Potoční 2161/22,
Šumperk

Datum: **16.** 11. 2023

Přítomni:


správa toku LČR

správa toku LČR

správa toku LČR

starosta obce Těšetice

projektant



Projektant				
AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY				
Vypracoval				
	RAZÍTKO			
Kraj: Olomoucký	Obec: Těšetice	K.ú.: Těšetice	Stupeň	DRA
Objednavatel	Lesy České republiky, s.p. Správa toků oblast povodí Moravy U Skláren 781, 755 01 Vsetín		Čís. zakázky	-
			Č. objednatel	SML-00280-2023-957
			Datum	12/2023
Akce: BP VT Šumice ř. km 1,4-2,5 km - Větrolam			Měřítko	--- --- ---
			Formát	A4
			Souř./výš. sys.	S-JTSK/B. p.v.
Název přílohy: Fotodokumentace			Čís. soupravy:	Čís. přílohy: F

Fotodokumentace místa realizace byla pořízena po jednotlivých úsecích tak, aby fotografie co nejvíce postihly inventarizaci porostu s čísly dřevin, která koresponduje s tabulkou dřevin, která je obsažena v kapitole D.1. - kácení dřevin. Celá fotodokumentace je přiložena na CD.



Obr.č1: Pohled na konec zájmové lokality, „robotný most“



Obr. č.2: Vrba křehká s naznačením kácení



Obr. č.3: Rozvětvená vrba křehká



Obr. č.4: Pohled do míst s návrhem nové výsadby



Obr.č. 5: Bobří hráz včetně břehové eroze



Obr. č. 6: Pohled na stromy p.č. 38 a 39



Obr. č. 7: Vrba křehká silně ohryzaná populací bobra, odstranění z toku.



Obr. č. 8: Silně nakloněné vrby hrozící zlomením, navrženo vykácení



Obr. č. 9: Pohled na ochranné pásmo VVN ČEPS 400kV



Obr. č 10: Ukázka naznačení částečného zásahu (odřezání boční větve)



Obr. č. 11: Detail břehového porostu



Obr. č. 12. Pohled na myslivecké stavby uprostřed doprovodného porostu VT Šumice



Obr. č. 13: Položka č. 140 k vykácení, invazivní *Acer negundo*



Obr. č. 14: Položka č. 149 k vykácení, invazivní *Acer negundo*



Obr. č. 15: Položka č. 160-163 k vykácení



Obr. č. 16: Místo realizace broukoviště



Obr. č. 17: Položka č. 170-172



Obr. č. 18: Položka č. 185, částečné kácení



Obr. č. 19: Mladé stromy jasanu ztepilého (*Fraxinus excelsior*) napadeny populací bobra



Obr. č. 20: Pohled k začátku zájmového území



Obr. č. 21: Strom k vykácení, okus populací bobra



Obr. č. 22: Položka č. 264 I vykácení.