

MIZ-OLOMOUČ s.r.o.
U Panelárny 602/11,77900 Olomouc

Správa železnic, státní
organizace
Oblastní ředitelství Ostrava - oblast Olomouc

Vrchní správce POS
Správa pozemních staveb

Vyřizuje:

Cenová nabídka č. 25D07011

V Olomouci:
29.04.2025

Opravy klimatizačních jednotek a vzduchotechniky v budově Elektrodispečinku Přerov za měsíc duben, oblast Olomouc

OZN	místo	činnost	počet hodin	cena /hod v Kč	cena /hod celkem	Doprava dle RD - násmo	Cena za dopravu	mater. počet ks	položka materiál	cena mat. /ks	cena materiál celkem	celková cena v Kč
07016	Přerov - Elektrodispečink	opravné práce	30	300	9000	B	2400					
	KJ č. 4A + 4B	Odstranění závady zjištěné při pravidelné servisní prohlídce - nutná výměna řídicí desky vnitřní jednotky, výměna elektromotoru vnitřní jednotky.				Bx2		1				
	KJ č. 4A + 4B							1				
07018	Přerov - Elektrodispečink	opravné práce	15	300	4500	B	1200	kg				
	Kj č. 8A+8B	Odstranění závady zjištěné při pravidelné servisní prohlídce - nízký chladicí výkon, odstranění úniku, doplnění chladiva.						1,3				
07025	Přerov - Elektrodispečink	opravné práce	11	300	3300	B	1200					
	KJ 7B+ 7C	Výjezd na základě telefonického hlášení pí. Ing. Dohnalové, žádost o desinfekci výparníků a kontrola odvodu kondenzátu.						1				
CENA CELKEM BEZ DPH											57 169,00	

Příloha č.

Servisní protokol

servisní organizace MIZ: Klimatizace a servis Svoboda s.r.o.

Lokalita: Přerov Elektrodispečink

Název budovy (dle SŽ)	budova/ místnost	Označení (pozice)	klimatizační jednotky				Umístění klimatizační jednotky	výrobní číslo	chladicí výkon kW	chladiivo		datum	podpis (potvrzující servis klimatizačních jednotek)
			Výrobce	Typ	rok výroby	vnitřní/ venkovní kompakt				typ	množst. náplně		
Přerov Elektrodispečink	ŘSED dispečerů 1	1A ✓	TOSHIBA	RAV-SM 1100 AT-E	NEUVEDENO	venkovní	fasáda			R410A	2,1		
	ŘSED dispečerů 1 - nový záznam	1B ✓	TOSHIBA	RAV-SM 1100 UT-E	NEUVEDENO	vnitřní		405A0001	10,0				
	ŘSED dispečerů 2	2A ✓	TOSHIBA	RAV-SM 1100 AT-E	NEUVEDENO	venkovní	fasáda			R410A	2,1		
	ŘSED dispečerů 2 - nový záznam	2B ✓	TOSHIBA	RAV-SM 1100 UT-E	NEUVEDENO	vnitřní		309A0193	10,0				
	ŘSED dispečerů 3 - vedoucí	3A ✓	TOSHIBA	RAV-SM 560 AT-E	NEUVEDENO	venkovní	fasáda		1,5-5,6	R410A	0,9		
	ŘSED dispečerů 3 - nový záznam	3B ✓	TOSHIBA	RAV-SM 560 UT-E	NEUVEDENO	vnitřní		407A0103	5,3				
	ŘSED dispečerů 4 - pohotovostní	4A ✓	TOSHIBA	RAV-SM 560 AT-E	NEUVEDENO	venkovní	fasáda		1,5-5,6	R410A	0,9		
	ŘSED dispečerů 4 - nový záznam	4B ✓	TOSHIBA	RAV-SM 560 UT-E	NEUVEDENO	vnitřní		407A0100	5,3				
	ŘSED dispečerů 5 - serverovna	5A ✓	TOSHIBA	RAV-SM 560 AT-E	NEUVEDENO	venkovní	fasáda		1,5-5,6	R410A	0,9		
	ŘSED dispečerů 5 - nový záznam	5B ✓	TOSHIBA	RAV-SM 560 KRT-E	NEUVEDENO	vnitřní		42500049	5,6				
	ŘSED dispečerů 6 - serverovna	6A ✓	TOSHIBA	RAV-SM 560 AT-E	NEUVEDENO	venkovní	fasáda		1,5-5,6	R410A	0,9		
	ŘSED dispečerů 6 - nový záznam	6B ✓	TOSHIBA	RAV-SM 560 KRT-E	NEUVEDENO	vnitřní		42300400	5,6				
	nocležny - štít budovy	7A ✓	SINCLAIR	MS-E 18AIN	2016	venkovní	štít budovy	4G82260016903	5,2	R410A	1,6		
	odpočinková místnost m.č.227	7B ✓	SINCLAIR	MS-HO7AIZ	2016	vnitřní	nocležny	4J57560002223					
	odpočinková místnost m.č.228	7C ✓	SINCLAIR	MS-HO7AIZ	2016	vnitřní		4J57560002126					
	ŘSED zasedačka	8A ✓	SINCLAIR	ASH-24BIS/W	2018	venkovní	na garáži	63229994958	7	R32	1,7		
	ŘSED zasedačka	8B ✓	SINCLAIR	ASH-24BIS/W	2018	vnitřní		4L68180000869		R32			
	šatny - vzduchotechnika	VZT ✓	Villavent	ventilátor: VX-250TV/P	NEUVEDENO	vzduchotechnika		1680101426					

SERVISNÍ PRÁCE: vyčištění vz. filtrů, očištění krytů, vyčištění výhledů na ok. sedací,
kontrola chodu,

Zařízení radně přel. dle m.č. 4B a m.č. 5B a m.č. 6B

Nutná výměna filtrů vz. a vyčištění výhledů s přev. u sed. 5B, 6B

servisní technik (tiskací): Musel, Fiala

čas: —

podpis:

doprava: 2x 97 km