

**Nabídka na poskytování služby – základní / rozšířené defektace / BO
zákonné revize / technické údržby*)**
na základě Výzvy NS 229800 č. 1 / 2025
podle rámcové dohody č. 23106000243

Poskytovatel: PRAMACOM-HT spol. s r.o. Roháče z Dubé 164/13 779 00 Olomouc Se sídlem: Na pískách 1667/36, 160 00 Praha 6 Jehož jménem jedná: Mgr. Jiří Oulehla Kontaktní osoba: Telefon: Fax: E-mail:	Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1. 160 01 Praha 6 Jehož jménem jedná zástupce objednatele za OC: plk. Mgr. Petr Tesařík Kontaktní osoba: Telefon: Fax: E-mail:																														
Typ / modifikace techniky: JIM LR Evidenční číslo: 2426 Rok výroby: 2012 SOJ ano/ne; rozsah*): Ano	Dislokace techniky: Chrudim Uživatel: VÚ 2298 plk. Mgr. Petr Tesařík <i>velitel útvaru</i> <i>hodnost, titul, jméno, příjmení</i> Zástupce uživatele: Akviziční pracoviště: 229800 Prvotní příjemce: 229800																														
Vyjádření: Číslo telefon:																															
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: Provedení běžné opravy přístroje JIM LR S/N:2426 dle dodatku č. 1 ke KZ č.001/2023/229800/ KZ 03 Místo: Olomouc Termín (dobu) ukončení poskytování služby: do 1 roku od podpisu nabídky objednatelem Nabídková cena																															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:20%;">Poskytovatel:</th> <th style="width:40%;">Stručný popis</th> <th style="width:15%;">Jednotková cena</th> <th style="width:10%;">Počet jednotek</th> <th style="width:15%;">Cena celkem</th> </tr> <tr> <td>Náklady na vlastní výkony:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Materiálové náklady:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kooperace:</td> <td>Oprava přístroje JIM LR SN:2426 u výrobce v zahraničí</td> <td>534 378,00 Kč</td> <td>1</td> <td>534 378,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Ostatní náklady:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Cena celkem bez DPH:</td> <td>534 378,00 Kč</td> </tr> </table>		Poskytovatel:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem	Náklady na vlastní výkony:					Materiálové náklady:					Kooperace:	Oprava přístroje JIM LR SN:2426 u výrobce v zahraničí	534 378,00 Kč	1	534 378,00 Kč	Ostatní náklady:					Cena celkem bez DPH:				534 378,00 Kč
Poskytovatel:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem																											
Náklady na vlastní výkony:																															
Materiálové náklady:																															
Kooperace:	Oprava přístroje JIM LR SN:2426 u výrobce v zahraničí	534 378,00 Kč	1	534 378,00 Kč																											
Ostatní náklady:																															
Cena celkem bez DPH:				534 378,00 Kč																											
Nabídková cena celkem 534 378,00 Kč bez DPH. 646 597,38 Kč s DPH. Zástupce poskytovatele: V dne: Jiří Oulehla Zástupce poskytovatele: V dne: Zástupce objednatele:																															

Legenda:

Přílohou potvrzené „Nabídky“ jsou: a) Kontrolní zápis poskytovatele (viz příloha č. 5 rámcové dohody)
 b) Cenová kalkulace (viz příloha č. 4 rámcová dohoda)

Poznámka*) Nehodící se škrtněte

Cenová kalkulace / BO/ Technická údržba

Příloha Nabídky a KZ k Výzvě NS 229800 č. 1/2025

Materiál MBK C4 ISTAR: JIM LR, S/N:2426

P.č.	Rozsah prací po skupinách – a podskupinách – přesně specifikovat důvod opravy + kooperace název firmy	Materiál (název a počet kusů)	Označení ND (RN, NSN)	Počet hodin	Cena v Kč				
					Materiál za MJ	Materiál celkem	Náklady na vlastní výkony	Kooperace	Celkem
					bez DPH	bez DPH	bez DPH	bez DPH	
1.	Oprava přístroje JIM LR, S/N:2426 u výrobce v zahraničí							534 378,00 Kč	646 597,38 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM								534 378,00 Kč	646 597,38 Kč

Poznámka: U úkonů uvedených v tabulkách č. 3-1 a 3-2/1 až 3-2/15 v Příloze č. 3 rámcové dohody se počet hodin nevyplňuje, je zahrnut do nacenění celého úkonu.

Dodatek č.1 ke kontrolnímu zápisu č. 001/2023/229800/KZ 03 podle rámcové dohody č. 23106000243	
Typ přístroje: JIM LR	Zadání z výzvy: NS 2298 č. 2/2024
Výrobní číslo přístroje: 2426	Provozní sešit číslo:
Vojenský útvar: VÚ 2298 Chrudim	Pověřená osoba zástupce zhotovitele: B. [REDACTED]
Kontrolní prohlídka byla provedena v rozsahu technologického postupu: P15001_TD_B	
Kontrola před provedením opravy: Přenosná jednotka JIM LR S/N: 2426	
Vlastní kontrolní zjištění – nález 18808 Safran:	
Vizuální kontrola odhalila: - Stav nástřiku: OK, trochu poškrábané. - Stav IR objektivu, LLL, denního vidění, laserového značkovače zadního okénka: OK - Stav krytky na konektoru: OK - Stav předního skla: OK - Stav vnějšího konektoru: OK - Stav krytky baterie: OK - Stav tlačítka: OK - Stav stativového rozhraní, afokálního kroužku a dalšího příslušenství: STERNA rozhraní	
Technická kontrola odhalila: - Kontrola napájení: není OK - Kontrola napájení z baterie: není OK - Stav kontaktů baterií: OK - Doba chlazení: 5"10 (po výměně ASSEMBLED PCB BOX) - Obnovení displeje: OK (po výměně ASSEMBLED PCB BOX) - Provozní doba binokuláru: není k dispozici - Provozní doba chladiče: není k dispozici - Počet zapnutí a vypnutí OFF/ON: není k dispozici - Verze softwaru: V12R35 (aktualizace na V21R00) - Kvalita denního vidění: OK - Kvalita infračerveného vidění: OK. - Změna zorného pole (široké zorné pole WFOV+ úzké zorné pole NFOV+ZOOM): OK - Stav tlačítka (manuální kontrola a test funkčnosti): OK - Stav režimu spánku (automatický režim spánku): OK - Externí připojení: OK - Spotřeba: OK - Vodotěsnost (přesnost v případě protékání): OK - Měření energie laserového dálkoměru 5 s: není k dispozici - Měření výkonu laserového značkovače: není k dispozici - Měření závěrečného MTF: není k dispozici - Kontrola vzdálenosti laserového dálkoměru na anténě: není k dispozici - GPS: N.A - 4bodová kalibrace digitálního magnetického kompasu: není k dispozici	
Navržené opravy: - výměna Assembled PCB BOX - výměna spojovacích prvků a těsnění - aktualizace na verzi V21R00 - přijímací testy	
Poznámky:	

Seznam zamítnutých oprav nálezů:

Poznámky:

Návrh na odstranění poruchy		Seznam potřebných náhradních dílů	
Rozsah služby	čas (min)	Náhradní díly	cena (Kč)
		JIM LR – oprava u výrobce	534 378,00 Kč
Celková cena rozsahu prací bez DPH: Kč		Celková cena náhradních dílů bez DPH: 534 378,00 Kč	
Celková cena za opravu bez DPH: 534 378,00 Kč			
Termín zahájení a ukončení služby, popř. etapové plnění: Předpokládaný termín opravy do 1 roku od podepsání nabídky objednatelem.			
V Olomouci, dne: 4.9.2024		Za poskyte	