

Tabulka k nacenění
Akce „LKT 81 - levá strana navijáku“

LKT 81 - levá strana navijáku

Číslo položky	Popis položky	MJ	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč
1	Oprava poškozeného levého bubnu navijáku	kpl	1	7200	7200
2	Výměna víka brzdy (5006-011-070)	ks	1	31190	31190
3	Výměna pístu brzdy (5006-011-071)	ks	1	16580	16580
4	Výměna talířové pružiny (5006-011-085)	ks	2	2835	5670
5	Výměna víka (s drážkovanou hřídelí kompletní) (5006-011-903)	ks	1	58300	58300
6	Výměna kroužku NILOS (32 018 JV)	ks	1	480	480
7	Výměna ložiska (32 018 AX)	ks	1	640	640
8	Výměna přívodu (5006-011-144)	ks	1	1150	1150
9	Výměna válce spojky (5006-011-916)	ks	1	2150	2150
10	Výměna přitlačného kotouče (5006-011-915)	ks	1	7250	7250
11	Výměna matice brzdy (5006-011-009)	ks	1	1150	1150
12	Výměna zajišťovacího šroubu matice (M5x12)	ks	1	45	45
13	Výměna pouzdra (5006-011-045)	ks	4	240	960
14	Výměna manžety (32x40x4 PU)	ks	1	85	85
15	Výměna manžety (70x80x5 PU)	ks	1	95	95
16	Výměna manžety (160x180x10 PU)	ks	1	220	220
17	Výměna manžety (200x220x10 PU)	ks	1	590	590
18	Výměna těsnícího kroužku (5006-009-860)	ks	1	240	240
19	Nespecifikované součástky nezbytné pro dokončení díla	kpl	1	700	700
20	Kompletace stroje	kpl	1	3200	3200
21	Seřízení chodu brzd navijáku	kpl	1	3200	3200
22	Odzkoušení u zákazníka	kpl	1	800	800
23	Montáž, práce, cesta	kpl	1	13950	13950
Cena celkem bez DPH			155845		