



OBJEDNÁVKA

Objednávka č.:	0918/DO/2025		
Smlouva č.:	ZZS/306/22		
Zveřejněná v registru smluv pod ID:	20763157		
Datum vystavení:	22. 4. 2025		
Dodavatel – fakturační adresa: ARC vehicles s.r.o. Strojírenská 259/16, 155 21 Praha 5 bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Praha 4 IČ: 02675609 DIČ: CZ02675609	Odběratel – fakturační adresa: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10 bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Praha 2 IČ: 00638927 DIČ: CZ00638927		
Zboží nebo službu dodejte: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Nádražní 1573/60, 150 00 Praha 5 nebo Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8	Dodací lhůta: Způsob dodání: Vyřizuje: Útvar: Telefon/fax: E-mail:	30.6.2025 dodavatelsky dopravní oddělení	
OBSAH OBJEDNÁVKY:			
Objednáváme u Vás na vozidlo RZ 7AM 3849 IČV 184 č. stř.: 11205			
1. Oprava vozidla dle ZL-36/2025			
Předpokládaná cena celkem včetně DPH:	119.000,-		
U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ. Na faktuře dodavatel uvede číslo objednávky.	Jméno a podpis odpovědného pracovníka, razítko útvaru		
Potvrzení objednávky dodavatelem:	Potvrzuji převzetí objednávky 0918/DO/2025 ARC vehicles s.r.o. 14.5.2025		



ARC vehicles s.r.o.

Strojírenská 259/16

155 21 Praha 5

Česká republika

IČ: 02675609

DIČ: CZ02675609

Dodavatel je registrován pod spisovou
značkou C 221534 ze dne 12.03.2014 u
Městského soudu v Praze.

ZAKÁZKOVÝ LIST PŘEDBĚŽNÁ CENA

ZL-36/2025

Zákazník:

Zdravotnická záchranná služba hlavního města
Prahy

Korunní 2456/98

101 00 Praha 10

Česká republika

IČ: 00638927

DIČ: CZ00638927

Kontaktní osoba:

Umístění:

Číslo objednávky: **ZZS/306/22 obj. 0918/DO/2025**

Předmět servisu:

IČV:

184

Model:

M 519 CDI

Datum přijetí:

22.04.2025

Datum dokončení:

30.06.2025

SPZ:

7AM 3849

Rok výroby:

2019

VIN:

WDB9071531N003160

Stav PHM:

3/4

Počet km:

191 672

Požadavek uživatele / uživatelský popis závady:

Specifikace závady:

- přibrzdí PP kolo

- nesvíí levé koncové světlo

- kontrola brzdového obložení a ruční brzdy - údajně zvuky zezadu při couvání

- provedení olejového servisu motoru a převodovky

Závady z kontroly vozidla:

- vadné obrysové osvětlení nástavby

- vadné stropní osvětlení

- prasklá dvířka Fixační límce

č. položky / název položky	MJ	Počet	Cena/Jed.	Celkem
Obecné servisní opravy	h	25	680,00	17 000,00
Drobný spotřební materiál	x	3	247,00	741,00
Drobný elektroinstalační materiál	x	1	350,00	350,00
PC SUPREME C3 S 5W30	l	12,5	250,00	3 125,00
A2202710380 příložka těsnící	ks	1	393,20	393,20
A9074239700 brzd. destičky	ks	1	2 106,60	2 106,60
C4312/1 Vzduchový filtr	ks	1	480,00	480,00
JOKON SMLR 2002 světlo obrysové oranžové	ks	1	450,00	450,00
A9064211500 Brzdové destičky přední MB 519 CDI	ks	1	2 681,30	2 681,30
A2222772800 Filtr převodového oleje	ks	1	1 335,20	1 335,20
A9065401517 Senzor opotřebení brzd PN	ks	2	238,60	477,20
A9079057103 Brzdové čidlo zadní MB 519 CDI	ks	2	229,40	458,80
A907423010007 Brzdový kotouč	ks	2	2 779,00	5 558,00
JOKON PL 140/204 obrysové světlo LED bílé	ks	1	800,00	800,00
22.1000.01.0052 Mřížka 75/90mm 30st. plochá, černá	ks	1	480,00	480,00
WOFO104b00232 12Vdc Led 1000lm NW, blue courtesy light	ks	2	1 890,00	3 780,00

A9064200420	Sada dílů brzdová čelist	ks	1	4 134,50	4 134,50
A9074212100	Brzdový třmen	ks	1	10 604,90	10 604,90
A9074212200	Brzdový třmen	ks	1	10 604,90	10 604,90
A9062700501	Olejová vana	ks	1	2 255,20	2 255,20
A6421800009	Olejový filtr	ks	1	629,50	629,50
A4474210701	Rozpěrná pružina	ks	8	93,00	744,00
A4474210801	Rozpěrná pružina	ks	8	93,00	744,00
A002989515109	mazací tuk	ks	4	172,70	690,80
A907421010007	brzdový kotouč	ks	2	2 605,50	5 211,00
	d/m obrysových světel nástavby	h	2	990,00	1 980,00
	d/m výdechu a stropních světel	h	0,7	990,00	693,00
	lakování nábytku	x	1	2 000,00	2 000,00
	kontrola vozidla	h	1	990,00	990,00
	oprava nábytku + přestrojení	h	1	990,00	990,00
	oprava elektroinstalace LZ koncového světla	h	5	990,00	4 950,00
	dvířka 778x500x19 mm	ks	1	5 000,00	5 000,00
	převodový olej 236.15	l	10	550,00	5 500,00

Celkem bez DPH:
97 938,10 Kč