

Nabídka servisu klimatizačních jednotek

Serverovny FF UP Křížkovského 10, 12, 14

číslo jednotky	pozice	místnost	umístění venkovní jednotky	provedené úkony na zařízení	poznámka	cena servisu
1	Křížkovského 10 1.PP Toshiba	1.34	střecha nad schodištěm (průchodem mezi K10 a K12)	hloubkové čištění vnitřní klimatizační jednotky		1 250 Kč
				hloubkové čištění venkovní klimatizační jednotky		1 700 Kč
				kontrola dotažení svorek elektro, kontrola tlaku chladiva		300 Kč
2	Křížkovského 10 2.NP přední trakt Toshiba	2.50	střecha nad schodištěm (průchodem mezi K10 a K12)	hloubkové čištění vnitřní klimatizační jednotky		1 250 Kč
				hloubkové čištění venkovní klimatizační jednotky		1 700 Kč
				kontrola dotažení svorek elektro, kontrola tlaku chladiva		300 Kč
3	Křížkovského 10 2.NP zadní trakt Toshiba	2.14	střecha nad schodištěm (průchodem mezi K10 a K12)	hloubkové čištění vnitřní klimatizační jednotky		1 250 Kč
				hloubkové čištění venkovní klimatizační jednotky		1 700 Kč
				kontrola dotažení svorek elektro, kontrola tlaku chladiva		300 Kč
4	Křížkovského 10 horní zadní trakt LG	4.34	střecha zadní přístup přes střešní výlez	standardní čištění vnitřní klimatizační jednotky		950 Kč
				standardní čištění venkovní klimatizační jednotky		1 100 Kč
				kontrola dotažení svorek elektro, kontrola tlaku chladiva		300 Kč
5	Křížkovského 12 2.NP Sinclair	2.12	půda za úklidovou místností 3.16 (3.24,25)	standardní čištění vnitřní klimatizační jednotky		950 Kč
				standardní čištění venkovní klimatizační jednotky		1 100 Kč
				kontrola dotažení svorek elektro, kontrola tlaku chladiva		300 Kč
6	Křížkovského 12 3.NP Samsung	3.23	půda za úklidovou místností 3.16 (3.24,25)	standardní čištění vnitřní klimatizační jednotky		950 Kč
				standardní čištění venkovní klimatizační jednotky		1 100 Kč
				kontrola dotažení svorek elektro, kontrola tlaku chladiva		300 Kč
7	Křížkovského 12 3.NP KJ v okně Samsung	3.41	3.40 v okně	hloubkové čištění vnitřní klimatizační jednotky		1 250 Kč
				hloubkové čištění venkovní klimatizační jednotky		1 700 Kč
				kontrola dotažení svorek elektro, kontrola tlaku chladiva		300 Kč
8	Křížkovského 12 1.NP Sinclair + čerpadlo	1.24/1.25	průchod na parkán	hloubkové čištění vnitřní klimatizační jednotky		1 250 Kč
				hloubkové čištění venkovní klimatizační jednotky		1 700 Kč
				kontrola dotažení svorek elektro, kontrola tlaku chladiva		300 Kč
9	Křížkovského 10 horní přední trakt 4.44 Samsung 1 se střídačem	4.44	střecha u výtahu	standardní čištění vnitřní klimatizační jednotky		950 Kč
				hloubkové čištění venkovní klimatizační jednotky		1 700 Kč
				kontrola dotažení svorek elektro, kontrola tlaku chladiva		300 Kč
10	Křížkovského 10 horní přední trakt 4.44 Samsung 2 se střídačem	4.44	střecha u výtahu	standardní čištění vnitřní klimatizační jednotky		950 Kč
				standardní čištění venkovní klimatizační jednotky		1 100 Kč
				kontrola dotažení svorek elektro, kontrola tlaku chladiva		300 Kč
cena celkem						28 600 Kč

k10 - 12.100,-

k12 - 2.350,-

k14 - 5.600,-

k12 - 3.250,-

k10 - 5.300,-