



OBJEDNÁVKA

Objednávka č.:	0988/DO/2025
Smlouva č.:	ZZS/306/2022
Zveřejněná v registru smluv pod ID:	20763157
Datum vystavení:	28. 4. 2025
Dodavatel – fakturační adresa: ARC vehicles s.r.o. Strojírenská 259/16, 155 21 Praha 5 Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Praha 4 IČ: 02675609 DIČ: CZ02675609	Odběratel – fakturační adresa: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10 Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Praha 2 IČ: 00638927 DIČ: CZ00638927
Zboží nebo službu dodejte: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8	Dodací lhůta: 31.8.2025 Způsob dodání: dodavatelsky Vyřizuje: Útvar: dopravní oddělení Telefon/fax: E-mail:
OBSAH OBJEDNÁVKY:	
Objednáváme u Vás na vozidlo RZ 7AJ 2105 IČV 170 č. stř.: 11103	
1. Oprava vozidla dle ZL-61/2025	
Předpokládaná cena celkem včetně DPH:	131.000,-
U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ. Na faktuře dodavatel uvede číslo objednávky.	Jméno a podpis odpovědného pracovníka, razítko útvaru
Potvrzení objednávky dodavatelem:	Potvrzují převzetí objednávky 0988/DO/2025 ARC vehicles s.r.o. 26.5.2025



ZAKÁZKOVÝ LIST PŘEDBĚŽNÁ CENA

ZL-61/2025**ARC vehicles s.r.o.**Strojírenská 259/16
155 21 Praha 5
Česká republikaIČ: 02675609
DIČ: CZ02675609Dodavatel je registrován pod spisovou
značkou C 221534 ze dne 12.03.2014 u
Městského soudu v Praze.**Zákazník:****Zdravotnická záchraná služba hlavního města
Prahy**Korunní 2456/98
101 00 Praha 10
Česká republika
IČ: 00638927

DIČ: CZ00638927

Kontaktní osoba:**Umístění:** ..Číslo objednávky: **ZZS/306/22 obj. 0988/DO/2025****Předmět servisu:**

IČV:

170

Model:

M 519 CDI / S FG

Datum přijetí:

28.04.2025

Datum dokončení:

31.08.2025

SPZ:

7AJ 2105

Rok výroby:

2019

VIN:

WDB9071531N003162

Stav PHM:

80%

Počet km:

167 388**Požadavek uživatele / uživatelský popis závady:***Specifikace závady:*

- nefunkční boční schůdek amb prostoru
- únik oleje okolo stolu nosítek v amb prostoru + kontrola fcí stolu
- kontrola geometrie vozu / volant není rovně
- zadní sedačka pro pacienta se zasekává při otáčení - závada se neprojevila
- výměna stěračů

Závady z kontroly vozidla:

- vadné díly nábytku a stropní světlo

č. položky / název položky	MJ	Počet	Cena/Jed.	Celkem
Odborný servis - podvozek, motor, kabina	h	4	1 447,00	5 788,00
Servis stolů nosítek STEM EDEN	h	15	700,00	10 500,00
Drobný spotřební materiál	x	4	247,00	988,00
Drobný elektroinstalační materiál	x	1	350,00	350,00
KITR000024 KIT RICAMBIO ASSIEME PREMOTAGGIO MOTORE ELETTRICO GE-2017	ks	1	17 492,00	17 492,00
KITR000055 KIT MOLLA A GAS 156.225.15 RS3B-TZ3	ks	1	1 116,00	1 116,00
KITMANUT-EDEN opravná sada	ks	1	4 900,00	4 900,00
2606NW Pneumatická pružina	ks	4	600,00	2 400,00
čelo šuplíku 315x145 čelo šuplíku 315x145x19mm	ks	1	2 800,00	2 800,00
WOFO104b00232 12Vdc Led 1000lm NW, blue courtesy light	ks	1	1 890,00	1 890,00
TAPPO20020 doraz	ks	2	20,00	40,00
KITR000044 solenoid ventilů	ks	1	49 109,00	49 109,00
KITR000117 Opravná sada - blokáce schodu d/m stropního světla	ks	1	1 082,00	1 082,00
lakování nábytku	h	0,25	990,00	247,50
	x	1	1 000,00	1 000,00



ZAKÁZKOVÝ LIST PŘEDBĚŽNÁ CENA

ZL-61/2025

kontrola vozidla	h	1	990,00	990,00
oprava schodu	h	5	990,00	4 950,00
oprava nábytku + přestrojení	h	1,5	990,00	1 485,00

Datum převzetí:
Celkem bez DPH:**107 127,50 Kč****SERVI**